


فرهنگ ایمنی

فصلنامه علمی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی

- ◆ سال یازدهم، شماره ۲۵
- ◆ تابستان ۱۳۹۶
- ◆ قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان



فصلنامه علمی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی

فرهنگ ایمنی

۲۵

Quarterly Journal of Information EDUCATIONAL AND RESEARCH

Safety Culture

NO.25 - Summer 2017

Farhang - e Imeni



بلوغ اجتماعی

فصلنامه علمی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی

محور اصلی:
آتش سوزی ساختمان های بلند

فرهنگ ایمنی

سال یازدهم، شماره ۲۵
تابستان ۱۳۹۶

صاحب امتیاز: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

مدیرمسئول: هوشنگ خندان دل

زیر نظر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی

سر دبیر: سیدحبیب راضی

تحریریه: محمود قدیری، سعید بختیاری، ایرج محمدفام، اکبر کریمی نیک، آرش سرایی، بابک نورالهی

دبیر اجرایی: فرشید قاسملو

امور هنری و گرافیکی: حامد یعقوبی (@hamedsarsabz)

فرهنگ ایمنی در ویرایش مقالات و مطالب دریافتی آزاد است.

مطالب مندرج در فصلنامه لزوماً بیانگر دیدگاه های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نمی باشد.

<http://www.imo.org.ir>

e-mail: shahrdariha91@yahoo.com

setad_ atashneshani@yahoo.com

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

نشانی: تهران، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان نادری، پلاک ۱۷، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی

تلفن: ۰۲۱-۶۳۹۰۲۰۵۳-۴

نمابر: ۰۲۱-۸۸۹۷۶۶۵۷

کد پستی: ۱۴۱۶۶۳۳۶۶۱

فصلنامه علمی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی

فرهنگ ایمنی

سال یازدهم، شماره ۲۵
تابستان ۱۳۹۶

فهرست

یادداشت سردبیر

۴

گفتگو

۶

مقالات:

- ۱۸ - مروری بر استفاده از آسانسور در تخلیه اضطراری ساختمانهای بلند، چالش‌ها و راهکارها
- ۳۰ - آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو و درس‌های آن (تحلیل مقدماتی)
- ۴۳ - بررسی ایمنی حریق و چگونگی عملیات آتش‌نشانی و نجات در ساختمان‌های بلندمرتبه (اکاوی موردی برج ۱۸ طبقه سلمان مشهد)
- ۵۳ - عملیات آتش‌نشانی در ساختمان‌های بلند
- ۶۳ - بررسی آتش‌سوزی ده بلندمرتبه در یک سده تاریخ جهان
- ۷۷ - آمار آتش‌سوزی ساختمان‌های بلندمرتبه در امریکا - ۲۰۱۵

Quarterly Journal of Information EDUCATIONAL AND RESEARCH

Safety Culture

NO.25 - Summer 2017

فهرست

آتش نشانی در گذر تاریخ

- مردان آهنین و نردبان چوبی

۱۱۱

گزارش

۹۵

اخبار

۱۱۴

معرفی کتاب

۱۱۷

نخستین تلاش‌ها برای بلندمرتبه‌سازی در جهان به میانه‌های قرن نوزدهم میلادی باز می‌گردد. با احداث ساختمان‌های بلند، چشم‌اندازی از نوگرایی، رفاه، صرفه‌جویی در زمین و ... به روی شهرهای جهان آن روز گشوده شد. اما، بزودی با وقوع حوادث مختلف مشخص شد، بلندی این گونه ساختمان‌ها، می‌تواند اثرات زیانبار ناشی از وقوع حوادث و سوانح مختلف را تشدید نماید. در این مورد می‌توان زمینلرزه شهر سانفرانسیسکو آمریکا را مثال زد. ساعت ۵:۱۲ صبح روز چهارشنبه ۱۸ آوریل ۱۹۰۶ (۲۹ فروردین ۱۲۸۵)، زمینلرزه شدیدی این شهر را به لرزه درآورد. تخریب ناشی از امواج زمینلرزه در ساختمان‌های بلند شدیدتر بود. اما، فاجعه واقعی آتش‌سوزی پس از زمینلرزه بود که در ۴۹۰ بلوک شهر نزدیک به ۲۹۰۰۰ ساختمان را نابود کرد. از جمله بناهای بلندی که طعمه حریق شد، «برج سانفرانسیسکو» را می‌توان نام برد.

در این سالها آتش‌سوزی در بناهای بلندمرتبه، اعم از بناهای مسکونی، کارگاهی، هتل و ... در بیشتر موارد تلفات انسانی فاجعه بار و خسارت‌های مالی بسیاری به همراه داشت.

این فجایع همزمان با دوره‌ای است که رویکرد سازمان‌های آتش‌نشانی در کشورهای صنعتی جهان به آهستگی، از سازمانی انفعالی فقط برای فرو نشاندن آتش، به سازمان‌هایی فعال در حوزه ایمنی و حفاظت بدل می‌گردید. بر همین اساس و بر پایه درس‌های برگرفته از آتش‌سوزیهای صنعتی کم‌کم موضوعی به نام مهندسی محافظت در برابر آتش‌سوزی در تمام عرصه‌های کار و زندگی وارد ادبیات موضوع شد.

مهندسی محافظت در برابر آتش‌سوزی به کمک علم و فناوری، راه‌حل‌های عملی را برای در امان بودن از آتش‌سوزی، به ارمغان آورد. در بخش ساختمان‌سازی، قسمت عمده مهندسی محافظت در برابر آتش‌سوزی، در سرفصلی با عنوان محافظت ساختمانی در برابر آتش‌سوزی قرار می‌گیرد. هدف از این محافظت به بیان ساده آنست که در درجه نخست ساختمان به سادگی آتش نگیرد و در صورت وقوع آتش‌سوزی در ساختمان نیز، دمای قسمت‌های مختلف سازه (قطعه‌های ساختمانی) از یک حد معین افزایش نیابد. بدین ترتیب ساختمان مزبور، برحسب کاربری آن، تا زمان معینی در برابر آتش مقاومت کند، گسترش آتش به کندی صورت گیرد، فرو ریختن به تأخیر انداخته شود، در نتیجه فرصت لازم برای فرار افراد در معرض آتش و عملیات موثر آتش‌نشانی فراهم باشد. محافظت ساختمانی در برابر آتش‌سوزی خود از دو بخش اساسی محافظت عامل یا فعال (Active) و محافظت غیرعامل یا غیرفعال (Passive) تشکیل می‌گردد که البته شرح آن از این یادداشت بسیار فراتر است. در اینجا بطور خلاصه فقط به یک بخش کوچک آن اشاره می‌شود.

تجهیز ساختمان به وسایل و تجهیزات آتش‌نشانی در بخش محافظت عامل قرار می‌گیرد. یکی از این تجهیزات سامانه خودکار آتش‌نشانی است. در سال ۱۸۷۴ یک آمریکایی بنام هنری پارملی (Henry Parmelee) نخستین سامانه آبفشان خودکار را ابداع کرد. در دهه‌های بعد افراد بسیاری این اختراع را تکمیل کردند. تا آنکه در سال ۱۸۸۳ شخصی بنام فردریک گرینل (Frederick Grinnell) سامانه‌ای با کارایی بسیار خوبی ابداع نمود. در سامانه او نازل‌های ویژه‌ای بکار گرفته شد که به کمک لوله‌کشی مخصوص به سقف (یا دیوار)های قسمت‌های مختلف ساختمان وصل می‌گردید. در هنگام وقوع آتش‌سوزی، نازل بصورت خودکار عمل کرده و شروع به آبیاشی می‌نمود. از آن هنگام تاکنون هزاران آتش‌سوزی در ساختمان‌هایی که به کمک این سامانه حفاظت می‌شوند، خاموش یا تحت کنترل

درآمده‌اند. در نتیجه جان‌ها و سرمایه‌های بسیاری از خطر آتش محافظت شده‌اند.

آنچه در بالا اشاره شد بخش کوچکی از راه‌حل‌های محافظت ساختمانی در برابر آتش‌سوزی است. معماران و مهندسان حوزه ساخت و ساز از نخستین کاربران این راه‌حل‌ها بودند. زیرا، ابزاری بسیار کاربردی برای احداث برج‌ها و آسمانخراش‌های سر به فلک کشیده یافتند. بدین ترتیب، شهرهای بزرگ جهان در قرن بیستم از ساختمان‌های بلند آکنده شد. ساختمان‌هایی که از استانداردهای ایمنی قابل قبول برخوردار بودند. قابل قبول به این مفهوم که اگرچه گهگاه در این ساختمان‌های حریقی رخ می‌داد، اما در بیشتر موارد تلفات انسانی و خسارت‌های مالی ابعاد فاجعه آمیزی پیدا نمی‌کرد. این مهم در واقع هدف نهایی مهندسی محافظت در برابر آتش‌سوزی به شمار می‌رود.

در کشور ما بلندمرتبه‌سازی به مفهوم امروزی آن، به نیمه‌های قرن بیستم بر می‌گردد، که ابتدا از تهران و بعضی شهرهای بزرگ آغاز گردید. با مروری بر پیشینه بلندمرتبه‌سازی در ایران، مشاهده می‌شود که به دلایل مختلف، موضوع ایمنی، بویژه ایمنی در برابر آتش‌سوزی مورد غفلت قرار گرفت. نماد این غفلت در ۳۰ دیماه ۱۳۹۵ در شهر تهران و در ساختمان پلاسکو رخ نمود.

ساختمان پلاسکو یک ساختمان تجاری واقع در ضلع شمالی خیابان جمهوری اسلامی تهران بود. پروانه احداث این ساختمان در سال ۱۳۳۷ صادر گردید و در سال ۱۳۴۱ به بهره‌برداری رسید. این ساختمان ۱۶ طبقه با کاربری تجاری تا سالها بلندترین ساختمان کشور محسوب می‌گردید. هنگام احداث آن، هنوز در کشور هیچ مقررات با آیین‌نامه‌ای در خصوص ایمنی در برابر آتش‌سوزی ساختمان‌ها تدوین نشده بود، اما در کشورهای صنعتی، که این ساختمان از آنها الگوبرداری شده بود، این مقررات وجود داشت. تا آنکه در روز پنجشنبه ۳۰ دیماه ۱۳۹۵، ساختمان دچار آتش‌سوزی شدیدی شد. فقدان تدابیر و امکانات ایمنی در برابر آتش از یک سو و بار اشتعال بسیار بالا، ناشی از تغییر کاربری به حدود ۶۰۰ کارگاه تولید پوشاک، باعث شد تا آتش به سرعت توسعه یابد. علیرغم کوشش سرسختانه پرسنل آتش‌نشانی تهران، این آتش‌سوزی سرکوب نگردید و در نهایت به فرو ریزش بنا انجامید. ۱۶ نفر آتش‌نشان شجاع در این حادثه شهید شدند، دستکم ۵ شهروند نیز جان باختند. حادثه جانگداز آتش‌سوزی و فرو ریزش ساختمان پلاسکو، بیش از هر چیز دیگر نشان داد که ما نیز بایستی بطور جدی موضوع مهندسی محافظت در برابر آتش‌سوزی را بویژه در ساختمان‌های بلند کشور اعمال نماییم.

این شماره فرهنگ ایمنی به موضوع آتش‌سوزی ساختمان‌های بلندمرتبه اختصاص دارد. بدیهی است جوانب مختلف موضوعی به این اهمیت را نمی‌توان در یک شماره فصلنامه مورد بررسی قرار داد. بنابراین آنچه در این شماره آمده، در واقع مدخلی بر مسئله مهم آتش‌سوزی ساختمان‌های بلندمرتبه است. در سالهای اخیر، روند بلندمرتبه‌سازی نه تنها در تهران و دیگر شهرهای بزرگ، بلکه در شهرهای میانه و کوچک رو به افزایش است. در این میان آنچه که باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد، ایمنی این بناها بویژه ایمنی در برابر آتش‌سوزی است. در پایان از تمامی متخصصان، استادان، دانشجویان و دست‌اندرکاران حوزه ایمنی و ساخت و ساز تقاضا می‌شود، با راهنمایی و تذکر خود ما را برای هرچه پر بارتر شدن شماره‌های آتی فرهنگ ایمنی یاری دهند.

چالش آتش سوزی در ساختمان های بلندمرتبه



مهندس مسعود احمدی

مدیرکل دفتر هماهنگی
عمرانی و خدمات شهری

در حال حاضر در کل کشور حدود ۴۰ نردبان آتش نشانی داریم. البته تعدادی از شهرها اخیراً برای خرید این نردبان ها اقداماتی انجام داده اند ولی در مجموع حدود ۹۷ شهر با جمعیت بالای ۱۰۰۰۰۰ نفر وجود دارد که در واقع بلند مرتبه سازی در آنها به تقریب قطعی است، ولی حدود ۴۰ نردبان داریم که از این ۴۰ دستگاه ۲۰ دستگاه متعلق به شهرداری تهران است. به هر حال تعداد این نردبانها بسیار کم می باشد. از طرفی قیمت اینها هم بسیار بالا است و اینکه همه شهرها بتوانند این نردبانها را تهیه کنند با چالش جدی مواجه است به هر حال علی رغم اینکه در سالهای اخیر اعتباراتی برای این سر فصل مصوب شده تاکنون تخصیصی به این موضوع داده نشده و در مجموع با کمبود این ماشین آلات و تجهیزات روبه رو هستیم. از طرف دیگر یک بحثی وجود دارد

فرهنگ ایمنی: بسم الله الرحمن الرحيم، با عرض تشکر. محور این شماره فرهنگ آتش سوزی ساختمان های بلند است. با توجه به حادثه ای که برای ساختمان پلاسکو اتفاق افتاد نگاه ویژه ای به آن داریم. در ابتدا به عنوان یک مدخل آنکه پیشینه و خاستگاه بلند مرتبه سازی در کشور ما چگونه بوده آیا مؤلفه های لازم از جمله موضوع ایمنی در برابر آتش رعایت شده است؟

آقای مهندس احمدی لطف فرموده بحث را از دیدگاه تجهیزات مورد نیاز عملیات آتش نشانی در ساختمان های بلند، شروع بفرمایید.

مهندس احمدی: بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعی که در حال حاضر در کشور با آن مواجه هستیم بحث افزایش خیلی ساختمان های بلند مرتبه است، که در شهرهای کشور هر روز شاهد آن هستیم. در قبل این موضوع بیشتر در کلانشهرها بود ولی در حال حاضر مشاهده می شود که در اغلب شهرها حتی در شهرهای کوچک هم ساختمان های بلند مرتبه وجود دارد. موضوعی که مطرح می شه بحث ایمنی این ساختمان ها، به طور کلی و به صورت خاص بحث ایمنی ساختمان ها در برابر حریق می باشد. به هر حال تفکراتی که در این زمینه وجود دارد متفاوت است، در حال حاضر در شهرداری ها امکانات و تجهیزاتی که بتوانند در ساختمان های بلند عملیات انجام بدن بسیار محدود می باشد. هنگامیکه از بلند مرتبه سازی صحبت می شود ساختمان از طبقات متعارف بالاتر می رود به تجهیزات خاصی نیاز است که بحث عمده آن نردبان آتش نشانی می باشد. تصور بر اینست که



مهندس داود براتی
کارشناس آتش‌نشانی

ساختمان مطرح می‌شود بحث نظارت بر ایمنی مطرح است و اینکه به هر حال اگر قرار است ساختمان‌ها ایمن باشند چه فرآیندی برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها مطرح بوده، و بر این فرآیند چه کسی باید نظارت کند. این موضوع به صورت ملموس در اتفاقاتی که اخیراً اتفاق افتاده مخصوصاً در ساختمان پلاسکو خیلی دقیق بررسی شد آقای دکتر عبدالهی مطمئناً از لحاظ مستندات قانونی بیشتر توضیح خواهند داد ولی نکته‌ای که مسلم است. تکلیف خودمان را مشخص نکرده‌ایم که آیا بحث تجهیزات و ماشین‌آلات تا چه حد باید باشد؟ و بحث اینکه خود ساختمان‌ها باید ایمن باشند، به چه صورت باشد؟ از لحاظ قانونی به هر حال قوانینی که در حال حاضر وجود دارد دستگاه‌های مختلفی را متولی کرده است. من فکر می‌کنم که در خصوص این موضوعات واقعاً باید صاحب‌نظران و اندیشمندان در واقع تکلیف را مشخص کنند. اگر بحث کمبود مواد قانونی است، از لحاظ قانونی پیش برویم، اگر بحث تجهیزات ماشین‌آلات است، برای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری‌ها فکری بشود که بتوان این موضوع را حل کرد. منابع پایدار تا نیازی نباشد که هر ساله از منابع دولتی پیگیری این موضوع بود.

مهندس براتی: با توجه به آنکه در حدود ۳۵ سال در آتش‌نشانی از نزدیک شاهد صحنه‌های مختلف حریق و حوادث بوده‌ام و رشته تحصیلات دانشگاهی مرتبط داشته‌ام. سال‌ها در آتش‌نشانی، هم در عملیات بودیم هم در آموزش بودیم، هم در پیشگیری بوده‌ام، دوره‌های خارج از کشور دیده‌ام، محل‌های مختلف را بازدید کرده‌ام، معلمی و شاگردی زیاد کرده‌ام. با تأسف عرض می‌کنم در کشور ما هنوز باور ایمنی وجود ندارد. پرداختن به این موضوع سطحی‌نگری و ناقص بوده است. روند رو به رشد آن را هم خیلی کند می‌بینم. در دانشگاه استاد طراحی ما در مورد ملاحظات طراحی می‌گفت یکی از فاکتورهای مهم در ملاحظات طراحی ایمنی است. و تأکید می‌کرد که ایمنی مهم‌ترین فاکتوریست که در هر محصولی باید طراح در نظر بگیرد و در پروسه تولید هم باید به آن توجه شود. در آن زمان من آتش‌نشان تازه‌کاری بودم در ایستگاه ۱۰ خدمت می‌کردم. در آن دوران چرخ گوشت بسیار حادثه‌ساز بود. دست‌های بچه در چرخ گوشت می‌رفت و معمولاً قطع می‌شد. روزی به استادم اعتراض کردم و گفتم یک سری مسائلی که شما بیان می‌کنید در کشور ما وجود ندارد، بعدها که تجربه‌مان بیشتر شد دیدیم اصلاً در ایران فاکتور ایمنی اولین فاکتور نیست. شاید فاکتور چندام است. یک مثال دیگر، براساس تجربه جهانی پایه و اساس آیین‌نامه‌های ساختمانی، بحث ایمنی بوده و در طول تاریخ در مقابل بلایا، حوادث، و سوانح مختلف مثل سیل، آتش‌سوزی و خطر زلزله تبیین آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات مدام توسعه پیدا می‌کند و کدهای ساختمانی مختلفی پدید می‌آید ولی آیا واقعاً در ایران به

و یک اصلی را در بحث علمی مطرح می‌کنند اینکه وقتی ساختمان‌های بلند مرتبه ساخته می‌شود و طبقات ساختمان از یک ارتفاع خاصی بالاتر می‌رود نردبان آتش‌نشانی کارایی ندارد و ساختمان‌های بلند خود باید ایمن باشند. این حاصل تجربیاتی است که از حوادث سایر کشورها بدست آمده. در سازمان شهرداری‌ها به خصوص بر اساس تجربیاتی که در کشور ژاپن و دیگر کشورها وجود دارد، بررسی کردیم، واقعاً بحث به این صورت بوده که اگر ساختمان از یک طبقاتی بیشتر باشد بطور اصولی بحث خود ایمنی مطرح است. در اغلب شهرهای کشورهای پیشرفته ساختمان‌ها و افرادی که در ساختمان ساکن هستند، نسبت به ایمن‌سازی آن ساختمان اقدام می‌کنند، یعنی آن ساختمان خودش مجهز است و افرادی که در داخل آن ساختمان هستند آموزش دیده و می‌توانند کار ایمن‌سازی انجام بدهند. به هر حال ما در کشور باید راجع به این موضوع بحث کرده، به جمع بندی برسیم. عرض کردم از دیدگاه شهرداری‌ها همه به دنبال این هستند که نردبان بخرند آیا واقعاً خرید نردبان و خرید تجهیزات راه حل این موضوع است؟ یا تنها راه حل این موضوع است؟ یا بحث اینست که ما باید به سمت ایمن‌سازی ساختمان‌ها و مشارکت مردم و شهروندان در حوزه ایمنی برویم. هنگامیکه بحث ایمن‌سازی



دکتر مجید عبدالهی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی
مدیریت و توسعه شهری

این صورت است؟ مقررات ملی ما خیلی با ابهام و خیلی با تناقض‌گویی است. حالا این درس‌هایی که ما گرفتیم اگر بطور واقعی اینگونه باور داریم، فاکتور ایمنی ما باید آخرین فاکتور باشد؟ در ساختمان‌های بلند به هر حال این تناقضات را داریم. با تلاش سازمان آتش‌نشانی تهران و پیگیری متعدد و مکرر این سازمان در سال ۷۴ بخش‌نامه‌ای صادر شد که طبق این بخشنامه در مورد ساختمان‌های بیش از ۶ طبقه شهرداری باید از آتش‌نشانی تهران استعلام می‌کرد، آتش‌نشانی تهران بر اساس استانداردها و دستورالعمل و تجربیات خودش و استانداردهای معتبر، ساختمان‌ها را بررسی می‌کرد. بخش معماری ساختمان را تأیید می‌کرد و برای آن دستورالعملی صادر می‌کرد. و برای اینکه ساختمان ایمن باشد در پروسه تا پایان کار نظارت بود. مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ابلاغ شد. شیوه نامه اجرایی آن هم که کدام دستگاه‌ها مثلاً شهرداری و سازمان نظام مهندسی و حلقه‌هایی که مرتبط هستند، قرار شد که یک نظارتی بر ساخت و ساز بشود. سال ۸۶ با پیگیری‌های مکرر سازمان آتش‌نشانی تهران بخشنامه‌ای ابلاغ شد که ساختمان‌هایی که ارتفاع آنها کمتر ولی ریسکشان بالاست، مثل انبارها و تجاری‌ها و از این قبیل نیز باید نظارت بشوند. از نظر مؤلفه‌های معماری ایمنی، از نظر امکانات و تجهیزات، پیش‌بینی‌های بلندمرتبه سازی متأسفانه پیش‌بینی خوبی نیست ولی در این سال‌های اخیر از سال ۷۴ به بعد می‌شود گفت یک روند رو به رشدی داشته‌ایم که به سمت ارتقای سطح ایمنی بوده، باز هم به تنهایی کفایت نمی‌کند. سایر مؤلفه‌های ایمنی ساختمان‌ها نیز مهم هستند و بایستی همیشه بخوبی کار کنند. امکانات محدودی که ساختمان پلاسکو داشت، در زمان حادثه کارایی و اثربخشی لازم را نداشت. غیر از آن آتش‌نشانی هم باید مجهز باشند. هم از نظر سخت‌افزاری و هم از نظر نرم‌افزاری جمع‌بندی من به طور خلاصه آنکه پیش‌بینی‌های بلندمرتبه سازی در ایران متأسفانه هم سخت‌افزاری و هم نرم‌افزاری خیلی ضعیف است. قوانین، مقررات و ... در سال‌های اخیر بهتر شده ولی تا به سطح مطلوب خیلی فاصله داریم.

دکتر عبدالهی: برای بررسی مسئله آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلندمرتبه اگر ابتدا به تاریخچه‌ای از شکل‌گیری این ساختمان‌ها در ایران و دنیا پرداخته شود، شاید به نتیجه مناسب‌تری برسیم. با شروع انقلاب صنعتی در دنیا نوع و شیوه زندگی تغییر پیدا کرد. اواخر قرن ۱۹ جهت‌گیری‌های سکونت‌گزینی و مسکن به سمتی رفت که تغییراتی در شکل سکونت ایجاد شد. به ویژه از اوایل قرن بیستم نوع سکونت از سکونت‌گاه‌های یک طبقه و بعضاً دو طبقه‌ای که در کشورهای مختلف وجود داشت بخصوص در کشورهای پیشرفته به سمت بلندمرتبه سازی میل پیدا کرد. شروع این اتفاق هم از برخی از شهرهای آمریکا مثل شیکاگو بود که به دلیل مسائل و مشکلات مربوط به نوع مسکن‌گزینی و کمبود زمین، صاحبان املاک و سازندگان به سمت بلندمرتبه سازی روی آوردند. به همین ترتیب در دنیا شکل سکونت و توجه به حوضه بلندمرتبه سازی ترویج پیدا کرد، به گونه‌ای که در حال حاضر بخش اعظم کلانشهرها،

خواه در کشورهای در حال توسعه و یا در کشورهای توسعه یافته، این شیوه ساخت و ساز به عنوان یکی از طرح‌های اساسی در حوزه برنامه‌ریزی شهری قلمداد می‌شد. اگر بخواهیم در مورد چرایی بلندمرتبه سازی صحبت کنیم، می‌توان به چند مسئله پرداخت. اول اینکه در برخی مناطق کمبود زمین برای گرایش به بلندمرتبه‌سازی یک عامل اساسی بوده است. در برخی مناطق یکی از دلایل مهم گرایش به بلندمرتبه سازی، ضرورت تولید انبوه مسکن و سرعت در ساخت و ساز بوده است. نکته بعدی در ضرورت بلندمرتبه‌سازی در نظام فعلی شهرسازی، تمرکز برای ایجاد شبکه‌ها و تأسیسات زیر ساختی شهری است. بنابراین کمبود زمین و توجه به تمرکز زیرساخت‌ها و سرعت در ساخت و ساز می‌تواند از جمله دلایل گرایش بسیاری از کشورهای دنیا به سمت بلندمرتبه سازی باشد. در کشورهای اروپایی بیشتر تمرکز دلایل این موضوع در حوزه کمبود زمین است. در همین شیخ نشین‌های عرب در کنار و حاشیه خلیج همیشه فارس، کشوری مثل قطر، امارات و بحرین اصل و پایه موضوع بلندمرتبه‌سازی بحث کمبود زمین است. چند دلیلی که ذکر شد را می‌توانیم به عنوان دلایل اساسی گرایش به بلندمرتبه سازی در دنیا و در کشورهای در حال توسعه عنوان کنیم. اما الزامات و قواعدی هم در حوزه ساخت و ساز در عمارت‌های بلندمرتبه مد نظر بوده است. هنگامیکه ساخت و ساز از سطح افقی به ارتفاع می‌رود، تمرکز در حوزه ایمنی این بناها، در برابر خیلی از مؤلفه‌ها و نه تنها آتش‌سوزی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. از پایداری ساختمان



دکتر علی ایرانشاهی

معاون مدیرکل دفتر
مدیریت عملکرد و
پاسخگویی به شکایات

توسعه شهری تصویب می‌شود. و یا تصمیماتی که مدیران شهری در نظام اداره شهرها،؟؟؟ محلی و تغییرات حاکم بر طرحها از جمله تصمیمات کمیسیون ماده ۵ می‌گیرند یعنی ضوابطی که در خطوط راهبردی طرح جامع شهر طراحی می‌شود، در طرح تفصیلی به صورت پهنه‌هایی خود را نشان می‌دهد. در آنجا به عنوان پهنه‌هایی که اجازه ساخت و ساز در طبقات مختلف داده می‌شود. در مقررات ملی ساختمان بحث سوم ذکر شده ساختمانی که ارتفاعش بیشتر از ۲۳ متر باشد ساختمان بلند مرتبه و عمارت بلند محسوب می‌شود. به عبارتی همان ساختمان ۶ یا ۷ طبقه در کشور می‌تواند تعریف شود. لذا تعریف عمارت بلند مطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمان وجود دارد و می‌تواند به عنوان یک پایه قلمداد شود. در طرح‌های توسعه شهری هم پهنه‌ها مشخص می‌شود. اما چیزی که باعث می‌شود که بعضی وقت‌ها خیلی شکل عینی‌تر به خودش بگیرد مقررات کمیسیون ماده ۵ است. یعنی تصمیماتی که کمیسیون ماده ۵ می‌گیرد باعث می‌شود که این منطقه بندی تراکمی و ارتفاعی که در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر به آن پرداخته می‌شود را دچار اختلال کند. جاهایی اجازه ایجاد بناهایی بیش از حد معمول را می‌دهد. در همین شهر تهران هم به ترتیب می‌توانیم بیان کنیم. پس اگر بخواهیم از بحث اول جمع بندی ارائه دهیم، کشور ایران نیز همزمان با برخی از شهرهای دنیا، هم به سمت ایجاد ساختمان‌های بلند قدم برداشته است. اگرچه وجود ساختمان بلندمرتبه به عنوان یکی از مصادیق مدرنیته تلقی می‌شده است. در حال حاضر هم تجربه مسکن مهر در ایران نیز از مصادیق ساخت و توسعه مسکن از سطح افقی در شهر به ارتفاع است. این گونه بلندمرتبه‌سازی با حوزه رشد جمعیت شهری و نیاز به تأمین مسکن انبوه هم بی‌ارتباط نیست. به عنوان نمونه، جمعیت تهران از حدود یک میلیون نفر سال ۱۳۳۵ به هشت میلیون و پانصد هزار نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این رشد هم باعث می‌شود برای پاسخ به نیاز شهروندان به سمت بلند مرتبه سازی گرایش داشته باشید.

دکتر ایرانشاهی: در خصوص رشد و توسعه بلندمرتبه‌سازی در کشورمان دو نکته به صحبت‌های آقای دکتر عبدالهی اضافه کنم. به نظر من این موضوع در ایران از زمانی شروع شد که مسکن و زمین به عنوان یک عنصر سرمایه ای در فضای اقتصادی کشور نقش بازی کرد. کسانی که در حوزه اقتصاد و در حوزه سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کردند، زمانیکه وارد بحث زمین و مسکن شدند، ناخودآگاه یا خود آگاه، بحث بلند مرتبه سازی و آپارتمان سازی شروع شد. حالا اگر دقیق‌تر گفته شود شاید در اواسط دهه ۷۰ یا اواخر دهه ۷۰ این کار شروع شد و در دهه ۸۰ به اوج خود رسید و تا کنون نیز ادامه داشته است. شاید در مقاطع از سرعت رشد بلند مرتبه سازی کاسته شده ولی در مجموع به صورت کلی، حجم این عملیات بسیار چشمگیر است و روز به روز هم زیادتر شده است. هرچند که علی القاعده خاستگاه حقوقی و قانونی، بلند مرتبه سازی‌ها باید طرح‌های توسعه مصوب شهری، از جمله طرح‌های تفصیلی و جامع باشد ولیکن

در برابر باد گرفته تا زلزله، پایداری ساختمان در برابر آتش سوزی همه از جمله مؤلفه‌هایی است که در کنار دیگر مؤلفه‌ها باید در ساختمان‌های بلند مرتبه مورد توجه قرار گیرد. در کشور ایران هم سال ۱۳۲۸ اولین سال‌هایی است که تمرکز توجه به حوزه بلند مرتبه سازی در شهر تهران مورد توجه قرار گرفت. در آن زمان هنوز ضوابط عام طرح جامع و طرح تفصیلی در تهران وجود نداشته است. تهیه اولین طرح جامع تهران به سال ۱۳۴۷ برمی‌گردد. قبل از آن و در سال ۱۳۲۸ اولین بناهای بلند مرتبه در خیابان جمهوری با یک بنای حدود ۱۰ طبقه شروع به ساخت می‌شود. بعد ساختمان پلاسکو در سال ۱۳۳۷ و ساختمان آلمینیوم در سال ۱۳۴۳ در شهر تهران شکل می‌گیرد. لذا خاستگاه بلند مرتبه سازی در ایران، خیابان جمهوری بوده است که در چند سال اخیر از منظر ایمنی در برابر آتش‌سوزی بناهای قبلی دارای نقایص فراوانی بوده‌اند. ایجاد ساختمان بانک صادرات و دیگر ساختمان‌های بلندمرتبه در خیابان طالقانی فعلی از جمله گرایش‌های ساخت و ساز به بلندمرتبه‌سازی در تهران است و به عنوان بناهایی که باید به آن‌ها توجه شود، محسوب می‌شوند. لذا اگر بخواهیم پیشینه و خاستگاه این موضوع را بررسی کنیم ضرورت دارد ارتباطی بین این موضوع و ضوابط ملاک عمل در طرح‌های توسعه شهری برقرار کنیم. وقتی از خاستگاه صحبت می‌شود، باید بیان شود که چه قواعد و اصولی باعث شده که بلند مرتبه سازی در کشور ما رشد پیدا کند. آن قاعده و اصول چیزی نیست جز ضوابطی که در طرح‌های

در عمل شاهد هستیم، که در بیشتر موارد به ویژه در شهر تهران این مقررات آنطوری که بایسته است بطور کامل رعایت نمی‌شود. مثال عینی این مسأله در منطقه ۲۲ مشاهده می‌شود، که ضرورت رعایت ملاحظات ایمنی هم در مقیاس شهر و هم در مقیاس منطقه‌ای باید مد نظر گرفته شود. از سایر عوامل مهم شروع بلند مرتبه سازی بحث بورس بازی و دلالی در مسکن و آپارتمان است. یعنی از زمانی که به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه شد به طبع آن این صحبت‌ها پیش آمد که حالا زمین کم داریم و زمین گران است و باید به ارتفاع برویم و از ساخت و ساز در افق بپرهیزیم. هر چند که در ادامه، بحث صرفه جویی در مقیاس هم مطرح می‌شود. به هر حال وقتی شما در ارتفاع ساخت و ساز انجام می‌دهید خدمات زیر بنایی و خدمات شهری که در افق نیاز دارید در ارتفاع کمتر می‌شود. بنابراین از نظر اقتصادی یک سری صرفه‌جویی‌هایی حاصل می‌شود. من اگر اجازه دهید آن به بحث دوم هم که راجع به ایمنی مطرح شد و آقای مهندس براتی هم مفصل فرمودند، اشاراتی داشته باشم. واقعیت امر این است که هنگامیکه ساختمان پلاسکو با حادثه آتش سوزی مواجه شد به نوعی یک زنگ خطری برای مدیریت شهری بود. شاید تا آن لحظه ایمنی، بویژه ایمنی در برابر حریق جدی گرفته نمی‌شد. از هنگام حادثه ساختمان پلاسکو به هر حال یک سری آسیب شناسی‌هایی که در جلسات کارشناسی انجام گرفت که به نظر من به دو رویکرد مهم رسیدیم. یکی همانطور که آقای دکتر احمدی هم فرمودند بحث مبانی نظری و حقوقی و قانونی است و دیگری کمبودهایی که در حوزه عملیاتی مشاهده شد. به هر حال قوانین مرتبط تصویب شده، مبحث سوم و سایر مقررات ملی ساختمان مثل مبحث ۱۷ و یکی یا دو مبحث دیگر که ملاحظات ایمنی در آنها پیش بینی شده، از این گونه مقررات

هستند. ولی در حوزه عملیاتی به نظر می‌رسد ما هنوز با کمبودهایی در خصوص استانداردهای عملیات امداد و نجات مواجه هستیم. در حادثه پلاسکو یک سری مشکلاتی در حوزه عملیات امداد، نجات، اطفاء و اورپرداری پیش آمد که بعد از حادثه هم بارها مورد سؤال مسئولین مدیریت شهری و مسئولین وزارت کشور قرار گرفت و بعضاً با پاسخی مواجه نمی‌شد. این نشان داد که ما واقعا در حوزه عملیات با کمبود یک سری استانداردهای اجرایی و پروتکل‌های مدیریتی مورد نیاز مواجه هستیم. دوستان همگی در حوزه ایمنی صاحب نظر هستند و میدانند که در آمریکا، استاندارد NFPA، بیش از ۶۰۰۰۰ صفحه است که در خصوص عملیات، از جزئی ترین مراحل تا انتهای عملیات، دستورالعمل‌های استاندارد اجرایی پیش بینی شده است. در کشور ما بسیاری از این استانداردها هنوز تهیه نشده است. NFPA برای کوچک‌ترین فعالیت در حوزه ایمنی دستور العمل دارد

تا عملیات‌های اجرایی و مقیاس بزرگ. در حادثه پلاسکو با مشکلاتی که پیش می‌آمد، نشان داد که این پروتکل‌ها و استانداردها هنوز تدوین نشده اگر هم تدوین شده تعدادشان کافی نیست. یا برخی از آنها هم که تدوین شده، صرفاً در شهرداری تهران می‌باشد. به نظر من بایستی یک فکر اساسی بشود. ما به سمت تدوین این پروتکل‌ها و دستورالعمل‌ها برویم. برای نمونه یکی از کمبودهایی که در حادثه پلاسکو مشاهده شد دستورالعمل آوار برداری بود که چگونه انجام شود. بعضاً اساتیدی هستند که در این زمینه‌ها تجاربی دارند ولی صحبت من استانداردها و پروتکل‌ها است، که چگونه آوار برداری کنیم. فیلم‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد در حادثه پلاسکو آقای قالیباف در سر صحنه حادثه دستور می‌دادند اول این کار را کنید و دوم آن کار را کنید. به دنبال آن در این شبکه‌های مجازی مردم هم نظر داده بودند که ایشان مگر سابقه فرماندهی این نوع عملیات را دارند؟ وقتی آن استانداردها و پروتکل‌ها نباشد و ملی نباشد این مشکلات پیش می‌آید که آقای شهردار هم ناچار در صحنه عملیات امداد حضور پیدا کند و دستور بدهند. به نظر می‌رسد که جای این استانداردها خیلی خالی است. بحث دوم که بحث مهمی می‌باشد این است که ما در برخی از حوزه‌ها این مبانی و مقررات را داریم اما آنطور که باید و شاید اجرا نمی‌شود. همین مقررات مبحث سوم در عمل با اجرای صد در صد روبه رو نیستیم. حالا چه در حین ساخت و چه تا پایان کار که مهندسان نظام مهندسی، که حالا از مهندسين تأسیسات گرفته تا مهندسين ناظر، عمران آنطور که باید و شاید کنترل‌های لازم را انجام نمی‌دهند. اگر شما نگاه کنید به همین ساختمان‌های بلند مرتبه جدیدی که ساخته می‌شود من بعید می‌دانم که دوستان آتش نشانی تهران وقتی پایان کار گرفت روز بعد از عهد پایان کار بتوانند صد در صد کتبا تضمین بدهند که این آپارتمان ۲۰ طبقه از نظر ایمنی هیچ مشکلی ندارد. چرا؟ به دلایل اینکه اصلاً آن نظارت‌ها و کنترل‌های لازم و اجرای مقررات به صورت صد در صدی انجام نمی‌شود. بحث بعدی از نگاه دیگر، اگر این ساختمان‌سازی یا بلند مرتبه‌سازی را بخواهیم تقسیم بندی زمانی کنیم می‌شود به دو مقطع زمانی تقسیم کرد. مرحله اول، تا زمان پایان کار و مرحله دوم بعد از پایان کار و در زمان بهره برداری. آیا در زمان ساخت کنترل‌های لازم در برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی صورت پذیرفته؟ آیا در خصوص همجواری بلوک‌های و برج‌های مسکونی، ملاحظات ایمنی رعایت میشود؟ آیا شعاع ایمنی لازم در اطراف برج‌ها و بلوک‌ها برای گردش و استقرار راحت خوردروی نردبان آتش‌نشانی

حادثه پلاسکو نشان داد که پروتکل‌ها و استانداردها هنوز تدوین نشده اگر هم تدوین شده تعدادشان کافی نیست



مهندس غلامحسین حاجی زاده

معاون آموزش و پیشگیری
سازمان آتش‌نشانی و خدمات
ایمنی مشهد

کند خواهد بود. در رابطه با بحث‌های عملیاتی که حالا اگر نردبان باشد که آقای احمدی فرمودند، تعداد نردبان در کل کشور ۴۰ عدد است، حالا ما اگر به تناسب ساختمان بلند مرتبه نردبان اضافه کنیم باز آن بحث پیشگیری نامفهوم مانده. در شهر فرانکفورت ما یک بازدید داشتیم، مأموریتی بود. فرانکفورت جزء شهرهای بلند مرتبه اروپا است، ولی قائم مقام آتش‌نشانی آنجا عنوان کرد ما بالاترین نردبانی که داریم ۳۲ متری است. هر چقدر که این برج بالا برود، ما که نمی‌توانیم نردبان بلندتر خریداری کنیم. همان بحث خودکنترلی ساختمان مد نظر است ما واقعا باید درس بگیریم. مطالعه تطبیقی انجام بشود. هر دو سال یک بار بازرسی الکترونیکی انجام می‌دهند، تمام موارد باید به نحو احسن آماده به کار باشد. سؤال کردم که بطور مثال شما هتلی رو بازدید می‌کنید سیستمش آماده به کار نیست، چه خواهید کرد؟ گفت به تعداد روزهایی که هتل آماده به کار نبوده و نفرات داخل آن جریمه می‌شود. که جریمه بسیار گزافی خواهد بود. بر این اساس ساختمان سازی در کشور وجود داشته و ساختمان‌های با قدمت ۵۶ ساله و غیره، ولی این بازرسی‌های ۱ یا ۲ ساله یا ۳ ساله انجام نشده، که بروز باشد، شاید مبلمان داخلش بروز شده، کاغذ دیواری، رنگش، کلید و پریزش بروز شده ولی بحث سیستم آتش انجام نشده، اعلام حریقش انجام نشده، و بروز نشده، راه‌های خروجش می‌تواند بهبود پیدا کنه اینم انجام نشده. به همین دلیل با ساختمان‌های با قدمت فوق العاده زیاد بدون هیچ ایمنی مواجه هستیم.

که بتواند براحتی اطراف برج یا بلوک مانور بدهد، رعایت میشود؟ به راحتی نمیتوان به این پرسش‌ها پاسخ مثبت داد. در مرحله دوم (زمان بهره برداری) مشکلی است که در حال حاضر داریم و حادثه پلاسکو هم از این منظر قابل بحث است. یعنی وقتی ساخت بنا تمام شد، بعد از پایان کار عملاً ساختمان رها شده است. ساختمان‌هایی که قدیمی ساز هستند مثل پلاسکو و آلومینیوم و... از نظر وضعیت ایمنی حتی سازه‌ای، چه مرجعی کنترل و نظارت می‌کند؟ چه مرجعی از نظر ایمنی هم در برابر حریق و هم از نظر ایمنی استراکچر، از نظر ایستادگی و ایستایی ساختمان در برابر هم بار ثقلی و هم مهمتر از آن بار جانبی، بحث زلزله ساختمان را نظارت میکنند؟ در حال حاضر ساختمان‌های زیادی با این مشکلات در تهران وجود دارد آماری که بعد از حادثه پلاسکو ارائه شد، در برداشت اولیه ظاهراً ۳۰۰۰ ساختمان پر خطر در تهران داریم. در حال حاضر ساختمانها بعد از پایان کار یا ساختمانهایی که در قدیم ایجاد شده هیچ کدام نظارتی ندارند. مسئله بعد اجرای مبحث بیست و دو مقررات ملی ساختمان است. آیا مبحث بیست و دو اجرا می‌شود؟ پروسه اجرای آن به چه صورت است؟ متولی اجرای آن کیست؟ اینها بحث‌های دیگری است که الان شاید فرصت آن نباشد. جمع‌بندی صحبتیم این باشه که در بحث قسمت دوم که بحث عدم اجرای قوانین می‌باشد، یک آسیب شناسی جدی نیاز داریم. آنجاییکه قوانین داریم واقعا آنطور که باید و شاید اجرا نمی‌شود، بویژه در بحث نظارت و کنترل ساختمان‌هایی که موجود هستند، هم جدیدسازها و هم ساختمان‌های قدیمی‌ساز. به نظر می‌رسد به یک آسیب شناسی جامعی نیاز داریم و باید به سمتی برویم که این رصد و نظارت را چطور عملیاتی کنیم. یا به تعبیری راهکارهای اجرایی مبحث ۲۲ مقررات ملی کدام است.

مهندس حاجی زاده: درباره مؤلفه‌های ایمنی آتش‌سوزی به نظر بنده مهم‌ترین بحث، بحث فرهنگی است. یعنی وقتی فرهنگ ایمنی هنوز برای کل مردم جا نیفتاده هر چقدر هم ما بخواهیم مباحث اضافه کنیم استاندارد اضافه کنیم هنوز جامعه آن بحث فرهنگی را قبول نکرده. آقای براتی خیلی مثال زدند و من هم با توجه به اینکه استاد بنده بودند، مثال می‌زنم در رابطه با تهیه یک جهاز برای یک عروس خانم، جهاز میلیونی و بعضاً شاید میلیاردی می‌دهند ولی یک خاموش‌کننده داخلش نیست. این خیلی حرف‌ها برای ما آتش‌نشان‌ها دارد فعالیتی که یک ارتباط مستقیم دارد با جان و مال یک خانواده‌ای که تازه دارد می‌رود خانه خودش اصلاً ایمنی اهمیت ندارد، تهیه نمی‌شود. تا در رابطه با راه‌های فرار که بعضاً مسدود می‌شود یا اینقدر لوازم قرار می‌دهند که قابل استفاده نیست. پس خود مردم هنوز این برایشان جا نیفتاده که برای جان خود ارزش قائل بشوند. این مهم‌ترین بحث فرهنگی است که در رابطه با ایمنی وجود دارد. ولی دستگاه‌های مختلف مخصوصاً آتش‌نشانی در نهایت تلاش خود را انجام می‌دهد ولی تا مردم این بحث را به عنوان یک اصل در زندگی خود قبول نکنند، پیشرفت به صورت



مهندس محمود قدیری

معاون پیشگیری و
حفاظت از حریق سازمان
آتش نشانی و خدمات
ایمنی تهران

در رابطه با خلأ قانونی آن چیزی که حایز اهمیت است و ما در مشهد خیلی پیگیری کردیم اینکه در حال حاضر بطور مثال کارشناس بهداشت حق دارد یک مکانی که مواد غذایی مثلاً فاسد یا دارای خطر برای مردم را عرضه می‌کند را پلمپ کند و هیچکس حق باز کردن پلمپ را ندارد فقط همان کارشناس باید بعد از اصلاح، آنجا را باز کند. ولی در مورد ایمنی می‌بینید سراها پاساژها و مجتمع‌های مسکونی بسیار نا ایمن بوده و هیچگونه امکاناتی ندارند ولی آتش‌نشانی نه قدرت پلمپ دارد و نه قدرت پیشگیری.

مهندس قدیری: در بحث آتش نشانی بحث‌های قبلی را همه فرمودند، بحث تکراری نکنیم، در ایمنی اصلی داریم به نام «چهار ای» (۴E). اگر بخواهیم یک مسئله ایمنی در جامعه‌ای نهادینه بشود آن اصل چهار «ای» فوری باید رعایت بشود. اگر بخواهیم صبر کنیم که مردم بخودی خود ایمن شوند، هیچوقت انجام نخواهد شد. بحث اینکه اول چهار ای اینست که ما بشناسیم چه خطراتی مردم را تهدید می‌کند، حالا بحث آتش سوزی است و حوادث هم هست.

چه خطراتی در کجا و چگونه وجود دارد و چگونه می‌شود این خطرات و اثرات آن را کاهش داد. این خطر به هر حال می‌تواند بروز کند، شما نمی‌توانید ایمنی صد در صد ایجاد کنید. بحث دوم اینکه آموزش بدهیم ما به یک مهندس باید آموزش بدهیم به دکترها باید آموزش بدهیم، در محیط کارش، در محیط رفت و آمدش، در محیط زندگیش، آدم‌های مختلف مثلاً اگر یک کارگری که توی این محیط دارد کار می‌کند و بطور مثال کارخانه نساجی است چه نکاتی را باید رعایت کند اگر در سیلو کار می‌کند چه نکاتی رو باید رعایت کند اگر کارگری در ساختمان هست باید چه مواردی را رعایت کند. در بحث آموزش خیلی مهم است در آموزش عمومی ما اصلاً و بطور کلی نه مبنایی داریم، نه استانداردی داریم، نه اصلاً اثر بخشی آن را می‌توانیم تضمین کنیم. یعنی باید اول مردم چه آموزشی می‌خواهند، وقتی فهمیدیم چه آموزشی مورد نیاز است، همه نکات آموزشی داده شود. بحث مهمی که وجود دارد و در کشور ما خیلی خیلی مهم است و ضعف شدید آن احساس می‌شود. بحث الزام قانونی است. در دنیا آقای حاجی زاده مثال زدند حالا من رفتم امریکا یا کشورهای دیگر در آنجا آتش نشانی مثل پلیس است. در یک شهر ۷۰۰۰۰ نفری در ایالت بوستون، رفته بودیم، آنجا آتش نشانی دو ایستگاه داشت. کسی در بالکن برای تهیه کباب آتش درست کرد، آتش نشانی آمد آنجا، آتش را خاموش کرد و یک قبض جریمه چند صد دلاری نوشت و رفت در آلمان سؤال کردم، عدم استفاده از کمر بند ایمنی خودرو جریمه‌ای برابر ۴۵۰ یورو دارد. حقوق ماهیانه یک کارمند عادی ۲۵۰۰ یا ۳۰۰۰ یورو است. ۴۵۰ یورو جریمه، خیلی زیاد است. بنابراین قانون و الزامات قانون کمک می‌کند که مسائل ایمنی رعایت شود. علاوه بر این بچه‌ها از کوچکی که می‌بینند پدرش کمر بند خودرو را می‌بندد، او هم یاد می‌گیرد. یعنی

جزء ذات و فرهنگ آن جامعه می‌شود. گرچه همان جامعه اگر شما الزامات قانون را بردارید باز هرج و مرج می‌شود. بحث دیگر تشویق است، بیمه در کشور ما ضد ایمنی است. مسائل بیمه در کشورمان برعکس همه جای دنیا است. بنیانگذار بسیاری از سازمان‌های آتش نشانی شرکت‌های بیمه بوده‌اند. برای مثال در شهر لندن پس از حریق بزرگی که اتفاق افتاده اصلاً بیمه ورشکست شد. یعنی شهر کامل سوخت. در اینجا گفته می‌شود صاحب کارگاه یا مدیر کارگاه چرا ناراحت هستی بیمه مسؤلیت کن هر کسی آمد من جبران می‌کنم اصلاً بازدید نمی‌شوی در صورتی که باید گفته شود به شرطی کارگاه بیمه می‌شود که شرایط ایمنی رعایت شود. این مورد را من همیشه مثال می‌آورم. برای بازدید ایمنی به یک ساختمان ۲۰ طبقه رفتیم، یک ساختمان ۲۰ طبقه ساخته شده، قرار است ۴ یا ۵ طبقه دیگر هم بسازند. ما رفتیم بازدید، حفره‌ای مشاهده می‌شد طول ۲۰ متر با قطر ۲۰ متر این برای آینده که آسانسور باربری ساخته شود، در نظر گرفته شده بود. این حفره چرا هیچ حفاظ یا نرده‌ای ندارد، اینجا آگه یک کارگر سقوط کند، سقوط کارگر می‌تواند باعث مرگ وی شود، پاسخ دادند بیمه مسؤلیت کرده‌اند، کسی بمیرد، دیه مربوطه بوسیله بیمه پرداخت می‌شود. هیچ کشوری در دنیا به این شکل عمل نمی‌کند. در بحث فرهنگ برای نمایش یک فیلم ایمنی از تلویزیون باید پول پرداخت شود. در مورد بلندمرتبه سازی بالاخره یک شرایط و الزامات خاص خودش را دارد هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ آیین نامه‌ای و هم به لحاظ مصالح. یک پروژه موقعی

می‌تواند موفق باشد که ۴ شرط رعایت شود. اول اینکه طراحی آن استاندارد باشد. دوم مصالح استاندارد باشد. سوم مجریش ذی صلاح باشد اما، بعضی ساختمان‌ها بوسیله افرادی ساخته می‌شود که از سواد لازم بی‌بهره‌اند. ساختمان را بی سواد که چک نمی‌تواند بدینوسیله ساخته می‌شود. در تهران ساختمان می‌خرید بعد از ۱ یا ۲ ماه تمام توالی و تأسیساتش ریزش می‌کند.

فرهنگ ایمنی: جناب آقای مهندس احمدی گویا در مورد آتش‌نشانی، قانون جامعی تهیه شده است، در مورد این قانون توضیحاتی بفرمایید.

مهندس احمدی: در سال ۹۳ سند آسیب شناسی آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهیه شد. برای اولین بار بود که یک بحث آسیب شناسی در کشور در حوزه آتش سوزی انجام گرفت. در دولت مصوب شد و به هر حال در حد مصوبه دولت یک سری پیش‌بینی‌ها را انجام داد. ولی

همانجا به نتیجه رسیدیم که نیاز به یک قانون داریم. بر اساس یک فرآیند قانونی کار به یک مشاور سپرده شد، مشاور هم پس از یک سال کار خیلی خوب عرضه نکرد. دوباره در غالب کار گروهی که تشکیل دادیم، در جلسات متعددی قانون جمع بندی شد به بیان کلی، یک بحث این بود که در کشور یک ساختار ملی در حوزه آتش‌نشانی و ایمنی می‌خواهیم، یعنی اولین چیزی که در این قانون و رویکرد قانون است اینکه ساختار بحث ایمنی ساختمان‌ها و کلیه ابنیه در برابر آتش سوزی یک ساختار ملی داشته باشد. در بحث بعدی که در این قانون پیش‌بینی شده است. بحث اصلی روی نظارت و پیشگیری قرار گرفته است. یعنی قرار است پیشگیری بشود که اتفاقی رخ ندهد. از رویکرد نقطه‌ای که در حال حاضر در کشور است به صورت منطقه‌ای دیده شده است. یعنی گفتیم آتش‌نشانی موضوعی نیست که به یک شهر یا یک روستا محدود شود با توجه به حوزه عملی که می‌تواند داشته باشد یک ساختار منطقه‌ای برای آتش‌نشانی تعریف کردیم. ما حدود ۱۲۴۰ شهر که داریم حدود ۹۸ شهر بالای ۱۰۰۰۰۰ جمعیت دارند بقیه همه زیر ۱۰۰۰۰۰ نفر هستند حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ شهر زیر ۲۰۰۰۰ نفر هستند. این شهرهای زیر ۲۰۰۰۰ نفر تعداد نیرویی که می‌توانند در شهرداری داشته باشند حداکثر حدود ۲۰ نفر است. در نهایت ۲۰ نفر. حالا در نظر بگیرید این ۲۰ نفر می‌خواهد یک ایستگاه آتش‌نشانی داشته باشد، یک ایستگاه آتش‌نشانی حالا استاندارد هم، نه. در حد متوسط. چند نفر نیرو می‌خواهد داشته باشد؟ آیا آن شهرداری که ۲۰ نفر نیرو دارد اصلاً می‌تواند یک ایستگاه آتش‌نشانی داشته باشد. از لحاظ تجهیزات آیا لازم است که هر شهر کوچک یا روستای کوچکی یک ایستگاه آتش‌نشانی داشته باشد؟ به هر حال یک ساختار

در سال ۹۳ سند آسیب شناسی آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهیه شد. برای اولین بار بود که یک بحث آسیب شناسی در کشور در حوزه آتش سوزی انجام گرفت

منطقه‌ای تعریف شد در این ساختار منطقه‌ای مسئولیت نظارت بر عهده سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی است. در این فرآیند ایمنی امکان برخورد هم دیده شده است، به همان شکلی که دوستان فرمودند که بطور مثال بازرسی بهداشت می‌تواند یک محلی را پلمپ کند، در این فرآیند هم پیش‌بینی شده که حتماً همه ساختمان‌ها باید گواهی ایمنی در برابر آتش سوزی بگیرند اگر تشخیص داده شد که یک بنایی نا ایمن است، در یک مدت معینی به آن بنا اخطار خواهند داد اگر در مدت معین ایمن نشود آن مرجع می‌تواند ساختمان را پلمپ کند. حالا این پلمپ کردن آنقدر قوی دیده شده که حتی ممانعت از خرید و فروش و نقل و انتقال این ساختمان هم انجام خواهد شد و رفع پلمپ هم منوط به این خواهد شد که ایمن سازی انجام شود. در ساختمان‌هایی که قابل ایمن سازی نیستند اگر تشخیص بر این بود که ساختمانی باید نوسازی بشود این از طریق مراجع قضایی انجام خواهد شد. در واقع این قدرت به مجموعه آتش‌نشانی داده شده که بتواند با قاطعیت با متخلفین هم نظارت کند و هم برخورد کند. بحث بعدی که در این ساختار دیده شده بحث حمایت‌هایی است که باید از این سازمان و نیروی‌های آتش‌نشانی انجام بشود. چه از لحاظ مشاغل سخت و زیان‌آور و چه آن امکانات و اختیاراتی که باید در اختیارشون قرار داده بشود. بحث بسیار مهم دیگری که در این قانون تعیین تکلیف شده است، منابع مالی پایدار پیش‌بینی شده است. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر شهرداری‌ها دارند اینکه زمانی که بودجه کم باشد، از اولین جایی که صرفه‌جویی می‌شود، آتش‌نشانی است. در این قانون پیش‌بینی اعتبارات پایدار و تامین به خوده سازمان است. یعنی مستقیماً سازمان به منابع مالی پایدار متصل می‌شود، عوارض ایمنی و بحث‌های دیگر که می‌توان گفت از لحاظ مالی چیزی که پیش‌بینی شده در مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سازمان بودجه خوبی خواهد داشت. بحث استفاده از نیروهای متخصص و کارآموده در سازمان‌های آتش‌نشانی یکی از مواردی است که در این لایحه خیلی به آن تأکید شده است. بحث تحقیقات و آموزش در این لایحه خیلی تأکید شده و پیش‌بینی شده که یک سری مراکز تحقیقاتی در حوزه آتش‌بطلور خاص و انحصاری در کشور داشته باشیم و اینکه مقوله تحقیقات و آموزش را پیش‌برود و بحث‌های دیگری که در حوزه یک سازمان کارآمد و چابک باید وجود داشته باشد پیش‌بینی شده است. بحث ایمنی را فقط داخل محدوده شهر و روستا دیده نشده و فضای بین شهر و روستا هم این سازمان تعیین و تکلیف می‌کند. بحث اختلاف نظری که بین شهرداری‌ها و هلال احمر وجود دارد در این قانون تعیین و تکلیف شده است. همانطور که می‌دانید شاید ایران یکی از محدود کشورهایی است که بخش امداد

و نجات بطور عملی بوسیله شهرداری‌ها انجام می‌گیرد ولی چیزی که هست شرح و وظایف هلال احمر دیده شده و اعتبارات آن را می‌گیرد. در واقع این کار اینجا تفکیک شده است. بحث اطفاء حریق در جاده‌ها تعیین تکلیف شده و کار به صورت شفاف پیش رفته است. به هر حال این پیش نویس که تهیه شد در غالب کمیسیون‌های دولت در کمیته تخصصی کمیسیون خاص کلان شهرهای تهران و سایر کلان شهرها بحث شد و پس از تصویب در کمیته فرعی به تصویب کمیته تخصصی کمیسیون رسید. حالا من جا دارد تشکر کنم بخصوص از دوستان در آتش نشانی تهران که خیلی زحمت کشیدند و خیلی به ما کمک کردند. سعی شده از همه صاحب نظرانی که در این حوزه به هر حال فعالیت می‌کنند استفاده شود و کار را پیش ببرند. البته کار سختی است.

فرهنگ‌یمنی: آقای دکتر ایرانشاهی به ویژه بعد از حائنه پلاسکو بسیاری از این مهندسان معمار جوان سوال می‌کردند که شهرداری در مورد ماده ۱۰۰، که یک موضوعی رعایت نشده با قاطعیت عمل می‌کند، حتی با تدابیری مثل قرار دادن نیوجرسی در ورودی مجتمع تجاری یا کسبی با قاطعیت اعمال قانون می‌کند. آیا با همین قانون نمی‌شود راجع به، ایمنی هم اعمال قانون کرد؟

دکتر ایرانشاهی: در حادثه پلاسکو یا قبل از آن حادثه خیابان جمهوری که یک مقدار مقیاس ملی پیدا کرد دو نظر متفاوت در استنباط از بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها وجود داشت. گروه اول بیان می‌کنند منظور از اتخاذ تدابیر مؤثر و لازم در بند ۱۴، ناظر توسعه و احداث ایستگاه آتش نشانی توسط شهرداری است. این کار به معنی اجرا و انجام وظیفه قانونی ذکر شده در بند ۱۴ است. اما گروه دوم عقیده دارند نه این وظیفه کفایت نمی‌کند و شهرداری به استناد بند ۱۴، باید از فعالیت بناهای پر خطر، از یک سازه خطرناک یک ساختمان گرفته تا یک گود خطرناک، جلوگیری کند و شهرداری تهران، از فعالیت ساختمان‌های غیر ایمن مثل پلاسکو با اخطارها، و بعد از اینکه اگر اخطارها مؤثر نشد با پلمپ، جلوگیری کند. از مرجع قضایی هم می‌توانست کمک بگیرد. به هر حال این وظیفه قانونی را در بند ۱۴ ماده ۵۵ انجام بدهد. این دو تا رویکرد در این خصوص وجود دارد. اگر بخواهم نظر خود را اضافه کنم چه شهرداری تهران، و بطور کلی شهرداری‌ها در این نوع موارد از نظر قانونی و اجرایی دستشان باز است. واقعاً شهرداری ما اگر یک جایی بخواهد کاری را انجام بدهند، به راحتی این کار را انجام می‌دهند. شهرداری‌ها قدرت لازم را دارند. مضاف به اینکه از بند ۱۴ این استنباط را هم می‌شود کرد که به هر حال شهرداری‌ها در مواجهه با ساختمان‌های نا ایمن این پروسه را می‌توانند انجام بدهند و حتی آن ساختمان را پلمپ کنند. در بحث بلند مرتبه سازی و بطور کلی در بحث ساخت و ساز، عرض کردم در ساختمان‌های جدید تا مرحله پایان کار مقررات خوبی داریم. صرفنظر از خلأهای قانونی و تفاسیر قانونی که وجود دارد، مقررات خوبی داریم. به عنوان

مثال مبحث سوم و مبحث ۱۷ و بطور کلی قوانین در خصوص رعایت ملاحظات ایمنی، منتها مشکل این است که این مقررات چه مقدار اجرا می‌شود. آنطور که باید و شاید اجرا نمی‌شود و کنترل‌ها و نظارت‌های لازم یک مقداری کم است و پس از صدور پایان کار، با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم، این ساختمانی که الان ساخته شده و نوساز است، پایان کار هم دارد واقعاً از نظر ایمنی صد در صد ایمن می‌باشد یا نه. این به خاطر آن نظارت ناقصی است که ما در ارتباط با کسانیکه در بحث ایمنی متولی هستند، وجود دارد. آن نظارت کامل را نداریم.

فرهنگ‌یمنی: آقای دکتر عبدالهی بعد از وقوع حادثه آتش‌سوزی و فرو ریزش ساختمان پلاسکو، بسیاری بیان کردند که این یک آتش‌سوزی و حادثه معمولی بود به دست خودمان به یک بحران تبدیل شد، نظر جنابعالی چیست؟ در مورد مدیریت حادثه نیز نظر خود را بفرمایید.

دکتر عبدالهی: در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران سال ۱۳۸۸ و آیین نامه اجرایی ماده دو آن سال ۱۳۸۸ پیش بینی شده که حوادث را سطح بندی کنیم. در سطح بندی حوادث یک سری حوادث محلی تلقی می‌شوند، یک سری حوادث منطقه‌ای و یک سری نیز حوادث ملی هستند. برای هر کدام از این حوادث هم مرجع اعلام سطح حرارت مشخص شده است. در تهران شرایط ویژه‌ای حاکم است. به استناد بند «د» ماده ۹ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران غیر از اساس نامه‌ای که در آتش نشانی تهران ملاک عمل است و ما برای رسیدگی به حوزه اطفاء حریق، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران را به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری‌ها ایجاد کردیم، به استناد قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران هم امور مربوط به شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به شهردار تهران واگذار شده است. شهردار تهران برای تمشیت این امر سازمانی در تشکیلاتی شهرداری به نام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران پیش‌بینی کرده است. لذا بطور عملی حوادثی که در سطح شهر تهران اتفاق می‌افتد، در قالب دو رسته قابل طبقه‌بندی است؛ دسته اول حوادث عام و روزانه که توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران مدیریت می‌شود. هر تعداد حادثه در این مقیاس باشد، بطور عملی شهرداری تهران توسط این سازمان مدیریت می‌نماید. در قالب دسته دوم؛ اما اگر این حوادث از یک سطحی بالاتر رفت و نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی دیگری در شهر باشیم و برای مدیریت حادثه علاوه بر آتش‌نشانی تهران سایر دستگاه‌ها نیز باید وارد عمل شوند، در آنصورت شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران متولی هماهنگی انجام این موضوع است. در اساسنامه این سازمان هم ترتیبات مربوط به این موضوع پیش بینی شده است. گرچه حوزه‌های مربوط به پیش بینی و پیشگیری را هم در اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و اساسنامه سازمان پیشگیری شهر تهران مطابق مصوبه که وزیر محترم



مهندس جواد محمدی

معاون ایمنی و پیشگیری
سازمان آتش‌نشانی و خدمات
ایمنی کرج

سری موارد رو به عنوان هزینه در برآورد اولیه پروژه‌شان نمی‌بینند مثل بحث مقاوم سازی و بحث سیستم‌های ایمنی که می‌تواند بخش عمده هزینه اجرایی را داشته باشد. این‌ها دیده نشده یعنی تا حدودی با مشکلات اجرایی همراه است. اما در مورد شهر کرج یکی از معضلاتی که وجود دارد، تعداد زیاد بناهای قدیمی است. به فرض مثال پاساژها و فروشگاههایی وجود دارند این‌ها به طور کلی نایمن هستند. یعنی بیشتر آنها آخرین فرایندی که اتفاق افتاده و همکاری‌هایی است که با دادستانی کرج انجام گرفته است. معاون دادستان مسئول پیگیری موضوع است. چند نوبت هم با معاون دادستان از یک سری مراکز بازدید داشته‌ایم. عملاً مشکلات از جای دیگر به وجود آمده، مشکل بحث مالکیتی است. بحث مالکیتی همان موضوعی است که در ساختمان پلاسکو هم وجود داشته و بحث سرقفلی و اینکه مالک چه کسی است و چه کسی باید هزینه کند و چه کسی باید این هزینه‌ها را پرداخت کند و چه کسی باید مجوز بدهد و مجوز نمی‌دهد. این موضوع باعث می‌شود که در نهایت شاید حتی با دستور پلمپ هم کار پیش نمی‌رود. چنانچه دستور پلمپ هم اجرا بشود در نهایت می‌رسیم به یک نقطه‌ای که یک تصرفی با حدود مثلاً ۲۰۰ تصرف تجاری در مدت زمان محدودی پلمپ می‌شود. بعد اتفاق‌هایی می‌افتد که آنجا دوباره به وضعیت قبلی خود بر می‌گردد. موضوعات ایمنی در یک قسمتی انجام می‌شود ولی بحث تعمیر و نگهداری یا اقدامات بعدی آن پیگیری نمی‌شود. یک بنای جدید کاملاً ایمن باشد بعد از یک

کشور پیش‌بینی شده است. پس اگر قائل به سطح بندی باشیم، لازم است در قالب نظام نامه‌ای مشخص کنیم که چه حادثه‌ای با چه مقیاس خسارتی و با چه مقیاس تلفات انسانی سطحش ملی است و بعد متولی رسیدگی به آن چه سازمانی و با چه ترتیبی خواهد بود. اما باید به این موضوع توجه شود که در تهران تقریباً حوادثی در این مقیاس به دلیل پایتخت بودنش به دلیل شرایط خاص معمولاً توسط مراجع مختلف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. و وقتی این رسیدگی و حضور توسط دستگاههای مختلف صورت می‌گیرد. خود به خود یک حادثه‌ای فراتر از سطح محلی تبدیل می‌شود. لذا حوادث محلی گاهی خاصیت منطقه‌ای و استانی و خاصیت ملی پیدا می‌کند، که حادثه ساختمان پلاسکو هم از این سنخ بود. یعنی وقتی آن حادثه در حدود ساعت ۸ صبح اتفاق می‌افتد، بعد از حضور آتش‌نشانی تهران، بعد از حضور مجموعه دست‌اندرکاران شهرداری، به مرور به دلیل حساسیت‌هایی که وجود داشت و شرایط ویژه‌ای که ساختمان پلاسکو به دلیل بار حریق و مجموعه فعالیت‌های صنفی و شغلی که در آن بود، باعث شد که دست‌اندرکاران مختلفی از سطوح مدیریت شهری گرفته تا سطوح قضایی، سطوح اداری، سطوح دولتی در موضوع وارد شوند. لذا حادثه از سطح شهری فراتر رفته و به یک حادثه خارج از سطح شهر تهران تبدیل شود. گرچه عملیاتی که در آن در حال انجام بود. عملیات بطور کامل شهری است یعنی اصلاً، خاصیت بحران، فرا شهری نبود و نمی‌شود از آن به عنوان بحران نام برد. یک حادثه شهری بود که نیازمندی‌های لجستیکی آن به نظر ما باید در سطح شهر تهران و یا توسط دست‌اندرکاران مدیریت شهری تهران انجام می‌شد. گرچه بخش عمده این کار را هم شهرداری تهران انجام داد و این موضوع به سطوح بالاتر حوادث نیز منعکس نشد، گرچه، استانداری تهران هماهنگی‌های لجستیکی آن را برای پشتیبانی از شهرداری تهران با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور پیش‌بینی کردند. ولی به نظر این حادثه یک حادثه محلی بود.

فهرست این: آقای مهندس محمدی موضوع بلند مرتبه‌سازی در کلانشهر کرج و نظارت بر ایمنی آنها چگونه است؟

مهندس محمدی: چند سالی است که بحث بلند مرتبه‌سازی در کرج هم مطرح شده است. البته در کرج بلند مرتبه‌سازی از نظر ارتفاع مانند تهران نیست. ساختمان‌های بلند در کرج ۱۷، ۱۸ یا ۲۰ طبقه است. در حال حاضر ساختمان ۵۰ طبقه نداریم از سال ۸۴ پیگیری‌هایی انجام شده و تقریباً الزامات و تفاهم‌ها بین شهرداری و آتش‌نشانی انجام شده و از سال ۸۷ اجرایی شد. یعنی در کرج هم این نظارت‌ها انجام می‌شود. ساختمان‌هایی که جدیداً احداث می‌شوند و وضعیت ایمنی آنها بررسی می‌شود. مطلبی که وجود دارد، فکر کنم هنوز خیلی از مشاور پروژه‌ها نسبت به موضوع ایمنی آشنایی کامل ندارند. شاید بعضی‌ها داشته باشند و بعضی‌ها هم نداشته باشند. ولی یک



دکتر سید حبیب رازی
معاون مدیرکل دفتر هماهنگی
عمرانی و خدمات شهری

بازه زمانی بطور کلی تغییر پیدا می کند دستکم در تصرفات خاص خودش حالا بگوییم در مشاعاتش نه، در تصرفات خاص خودش تجاری ها، اداری ها، هر کدام از این ها تغییرات زیادی اتفاق می افتد که این تغییرات ممکن است سیستم ایمنی ما را غیر فعال کند، سیستم ایمنی ما را حذف کند یا اتفاق هایی از این دست ما با اداره کار همکاری داریم، منتهی اداره کار خیلی همکاری مشخصی در این زمینه ندارد، غالباً هم همان بحث نیروی انسانی است که می گویند ما بازرس کار به تعداد کافی نداریم. در کرج دادستانی در این زمینه همکاری خوبی داشته است. در مورد موضوع ایمنی و اصناف و اتاق اصناف فکر می کنم یکی از موضوعاتی است که خیلی باید در این قضیه وارد بشود ولی هنوز به میزان لازم وارد نشده و همکاری خود را به طور کامل ابراز نکرده است. همان بحث که یک تپی بوجود می آید، دوستان همه هستند، ولی بدش دوباره برمی گردد به حالت قبل، در حال حاضر در چنین شرایطی هستیم.

فرهنگ ایمنی: آقای مهندس حاجی زاده با توجه به اینکه شما در مشهد تجربه آتش سوزی برج سلمان را داشتید، موانع و مشکلات عملیات آتش نشانی در ساختمان های بلندمرتبه را بفرمایید.

مهندس حاجی زاده: در ابتدا با توجه به حادثه آتش سوزی برج سلمان بحث پیشگیری را مطرح می کنم. هنگامیکه در رابطه با نمای ساختمان مطالبی در آیین نامه های ساختمانی نیست در مقررات ملی عنوان نشده که نمای مورد استفاده بایستی کد حریق داشته باشد. البته، آیین نامه ها به مرور تکمیل می شوند، در مورد ان. اف. پی. ای هم به همین شکل عمل می شود و هر ۴ سال یکبار ویرایش جدید منتشر می شود. البته در بحث جدید عنوان شده است. اگر در مورد سلمان مسائل پیشگیری انجام شده بود، مسلماً اتفاق نمی افتاد. یا استفاده از مواد پلیمری در نمای ساختمان مزبور هنگام آتش سوزی روند گسترش حریق بصورتی بود که به سرعت تمامی ساختمان زیر شعله رفت. در این حالت اگر ۲۰ نردبان و پلت فرم هم بود. منابع به دریاچه هم وصل بود واقعا خاموش کردن آتش بسیار مشکل بود. بحث اصلی همان پیشگیری است ولی در بحث عملیاتی نکته ای که بسیار حائز اهمیت بود عدم هماهنگی بین دستگاه ها مدیریت واحد کشوری یا مدیریت واحد فرماندهی است. که مثلاً تعداد شیرهای هیدرانت در مشهد خیلی کم است، خیلی کم. بنابراین مجبور می شویم که آب یا مواد اطفاء را با تانکر حمل کنیم، پلیس راهور شاید بعد از ۱ ساعت بعد از شروع حادثه تازه آمده که مثلاً مسیر باز کند، که باز نکرد. تانکرها در ترافیک متوقف بودند. یا بحث زون بندی که تو فرماندهی عملیات گفته می شود زون اول گرم و زون دوم و وقتی نیروی انتظامی در محل حضور ندارد و بعد از ۲ ساعت ۳ ساعت حضور پیدا می کند، دیگر حریق از دست رفته است. عدم هماهنگی بین پلیس راهور، نیروی انتظامی و آتش نشانی که حالا در رأس قضیه قرار دارند. فقط تنها ارگانی که آنجا خیلی خوب عمل کرد شرکت برق بود. چون چندتا ترانس فقط گرم

نزدیک بود، به سرعت وارد عمل شده و برق را قطع کرد، که خیلی هم مثمر به ثمر بود. خوب آن آب ها اگر می ریخت روی خط گرم مسلماً شبکه ۲۰۰۰۰ ولت خیلی تلفات ثانویه بیشتری داشت.

فرهنگ ایمنی: آقای دکتر رازی برای مطالعه ای که یک آزمایشگاه آتش معروف در سطح جهان انجام داده، با توجه به استفاده از مواد پلیمری که امروزه در بناهای مختلف خواه در داخل بنا، به عنوان مبلمان و ... صورت می گیرد و چه در ساختار بنا به عنوان تزیین و ... سرعت، شدت آتش سوزیها و حجم گازهای مسموم ناشی از آتش سوزی بسیار افزایش یافته است. بصورتی که بطور میانگین از هنگام شروع آتش سوزی فقط ۳ دقیقه زمان برای خروج ایمن از بنای حریق زده زمان در اختیار است. در چنین شرایطی آیا برای امداد رسانی و نجات جان افراد حاضر در بنای بلندمرتبه فقط باید به بالا بر و عملیات از خارج بنا اتکا کرد. کدام خودروی بالا بر در سطح جهان وجود دارد که بتواند در کمتر از ۳ دقیقه مسیر ایستگاه آتش نشانی را طی کرده، به محل آتش سوزی رسیده، در آنجا مستقر شده و عملیات انجام دهد. لطفاً در این مورد و بطور کلی مسائل آتش سوزی ساختمان های بلندمرتبه بفرمایید. بصورتیکه یک جمع بندی از گفتگوی حاضر نیز باشد.

دکتر رازی: ابتدا مقدمه ای کوتاه را

عرض می‌کنم. به دلایل متعددی از جمله محدودیت زمین و بهای بالای آن در شهرها، بسمت بلند مرتبه سازی رفتیم بطوریکه ساختمانهای بلند مرتبه و مجتمع‌هایی مسکونی فراوانی در شهرهای بزرگ و کلانشهرها ساخته شده که هر کدام دارای وزن جمعیتی معادل چندین شهر کوچک است. وقوع حوادث در این مجتمع‌ها و ساختمان‌های بلند مرتبه خواسته یا ناخواسته به بحران یا حتی فاجعه ملی تبدیل می‌گردد. ما در سند آسیب شناسی آتش نشانی تعداد وقوع حوادث و آتش‌سوزی‌ها در کشور را و همچنین میزان اثرات این حوادث را بررسی کردیم مقایسه حوادث کشور ما با کشورهای عضو کمیته فنی بین‌المللی پیشگیری از آتش‌سوزی سی.تی.ای.اف (CTIF) نشان میدهد کشور ما هم بلحاظ فراوانی حوادث و آتش‌سوزی‌ها و هم به جهت

اثرات و طبعات این حوادث و آتش‌سوزی‌ها از میانگین سایر کشورهای عضو این کمیته بالاتر است. شاخصی که کمیته یاد شده مدنظر دارد تعداد وقوع حادثه به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت و تعداد شهروندان فوت شده به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ حادثه، می‌باشد. یعنی علاوه بر اینکه به ازای هر ۱۰۰۰ شهروند، فراوانی حوادث و آتش‌سوزی کشور ما بیشتر بود. به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت، تعداد مصدومین و فوت‌شدگان ما نیز زیاده‌تر را نشان می‌دهد. آمار دقیق ساختمان بلند مرتبه را نداریم. به ظاهر آمار آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلند مرتبه نسبت به آتش‌سوزی دیگر ساختمان‌ها کمتر است. که یک دلیل آن تقریباً جدید بودن بلند مرتبه‌سازی است. بطوریکه گفته شد شروع ساخت و ساز بلندمرتبه‌سازی از دهه ۴۰ بوده است لیکن حوادث چند سال اخیر مسائل و مشکلات ایمنی این ساختمان‌ها را نشان می‌دهد. از جمله این مشکلات می‌توان به نبود و یا ناکارآمدی تاسیسات و تجهیزات در این ساختمان‌ها، تغییر کاربری واحدها بدون در نظر گرفتن هدف مدنظر سازنده، عدم شفافیت و قوانین و مقررات مرتبط، نداشتن ضمانت‌اجرائی این قوانین و... اشاره کرد. مواردی از این قبیل در ساختمان‌های بلند مرتبه باعث شده تا وقوع حوادث در این ساختمان‌ها را اجتناب‌ناپذیر نموده و در صورت وقوع حوادث امکان مقابله فوری و منطقی مهیا نگردد و باعث غافلگیری شهروندان و جامعه آتش‌نشان ما شود و مسائلی را بوجود بیاورد. علاوه بر مسایل مربوط به ساختمان‌ها یکی از مسائل اساسی که آتش‌نشان‌های با آن مواجهه‌اند محدودیت‌هایی مربوط به راه‌های دسترسی است چیزی که شما به آن اشاره کردید. در کشورهای توسعه یافته دقیقاً راه‌های ورود خودروهای نردبان مشخص شده است. تابلوهایی در محل نصب شده که نشاندهنده پیش‌بینی‌های مناسب برای استقرار ماشین‌آلات آتش‌نشانی است حتی مسیر تردد خودروهای خاص آتش‌نشانی در آن مشخص شده است. بحث بعدی مانور و عملیات مستمر آتش‌نشانان ما و آمادگی آن‌ها

ایران هم بلحاظ فراوانی حوادث و آتش‌سوزی‌ها و هم به جهت اثرات و طبعات این حوادث از میانگین سایر کشورها بالاتر است

برای این ساختمان‌ها است بطوریکه با ایجاد فرضیه‌های مختلف و اقدام عملی با ارزیابی از اقدامات به آمادگی لازم دست یابند. موضوع بعدی نیاز شهرها به این ماشین‌آلات و تجهیزات خاص همانند بالا برها و نردبان‌های هیدرولیکی است که در سوال مستتر است واقعیت این است لزوم داشتن ماشین‌آلات فوق‌مدرن بسیار ضروری است چون نجات شهروندان مهم است اهمیت نجات نسانها در آیات شریفه قرآن هم به زیبایی تأکید شده می‌فرمایید هرکس یک نفر را نجات دهد مثل آن است که دنیا را نجات داده. نکته مهم که نباید از آن غفلت کرد و بنظر اهمیت اش از تامین خورو به مراتب بالاتر است تأکید بر پیشگیری و بهره‌گیری از مقررات ملی ساختمان و ضوابط و آیین‌نامه‌های فنی محافظت ساختمان در برابر آتش‌سوزی است این موضوع ضمن آنکه بحث‌ها و مشکلات زیاد خودروها در خدمات پس از فروش و گارانتی و وارانته را ندارد بسیار موثر و کارآمد می‌باشد. موضوع جدی دیگر بحث کاربران این لوازم خاص در کشور است، اینکه چه آموزش‌هایی این‌ها باید ببینند و اینکه این آموزش را دیدند، برای مثال روی من سرمایه‌گذاری شد، من رفتم در کشور مبدأ که این خودرو ساخته شده آموزش دیدم، اینکه من چه مدت روی این خودرو کار خواهم کرد. فکر می‌کنم باید یک تدابیری بیندیشیم این که نفری که برای او سرمایه‌گذاری می‌شود بتواند در همان رشته ارتقای شغلی پیدا بکند. یعنی مزایای ارتقای شغلی را در همین جا داشته باشد لذا در جمع بندی اینکه ما بگوییم وجود خودروهای خاص نردبان برای شهرها لازم هست یا خیر قطعاً وجود این خودروها برای تمام شهرهای دارای ساختمان بلند مرتبه لازم است اما این شرط لازم است شرط کافی نیست راه‌حل اساسی توجه به حوزه پیشگیری و تغییر نگاه ما به اجرای مقررات ملی ساختمان باید باشد. اگرچه مقررات ملی ساختمان هم کاستی‌هایی دارد از جمله بحث نگرش و باور نویسندگان قانون و مقررات خاص این ساختمان‌ها است، بحث نگرش تولید کنندگان مواد و مصالح، بحث نگرش طراحان و سازندگان، نگرش بهره‌برداران و مالکان و ناظران. این بحث واقعاً بحث مهمی است که به این باور و به این نگرش راستین برسیم که معقوله ایمنی معقوله جدی است روی این تغییر نگرش که خیلی زمانبر است باید کار کرد. حالا این بحث مفصلی در جامعه شناسی است که من وارد نمی‌شوم.

فرهنگ ایمنی: از حضور همه آقایان سپاسگزاریم.

مرورری پر استفاده از آسانسور در تخلیه اضطراری ساختمان‌های بلند؛ چالش‌ها و راهکارها

■ دکتر محمدرضا حافظی

* عضو هیئت علمی و استادیار، دپارتمان ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

■ مهندس عاطفه امیدخواه (نویسنده مسؤل)

* دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس ارشد بازسازی پس از سانحه، دانشگاه شهید بهشتی تهران، atefe_omidkhah@yahoo.com

چکیده

آتش‌سوزی بعنوان یکی از سوانح پرتکرار شهری روزانه جان و مال افراد زیادی را تهدید می‌کند. از طرف دیگر با توسعه شهرنشینی و ساخت بناهای بلند، بویژه در دهه اخیر، بر تعداد افرادی که در این نوع ساختمان‌ها زندگی و کار می‌کنند، افزوده شده است. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در رابطه با حفظ جان و تأمین ایمنی افراد در حوادث آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلند وجود دارد، بحث تخلیه اضطراری است. با وجود ساخت و سازهای بلندتر و

مخاطرات همراه با آنها، نیاز به اندیشیدن به راه‌های گوناگون تخلیه از ساختمان در شرایط بحرانی بوجود آمده است که در برگزیده مقوله استفاده از آسانسور در تسریع بخشیدن به فرآیند تخلیه و یا به منظور تخلیه کامل ساختمان و یا در کمک به خارج کردن افراد ناتوان و نیازمند امداد می‌شود. در جهان پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، ساکنان ساختمان‌های بلند از اهمیت فاکتور زمان در تخلیه اضطراری آگاه شده‌اند. این تصور بوجود آمده است که افرادی که سریع‌تر از ساختمان خارج شدند، نجات یافتند، در حالی که کسانی که در طبقات ماندند و از دستورالعمل‌های تخلیه مرحله‌ای پیروی کردند، جانشان را از دست دادند. بدون توجه به اینکه حادثه ۱۱ سپتامبر واقعه‌ای منحصر بفرد بوده است، اکنون ساکنان ساختمان‌های بلند درک متفاوتی از ایمنی شخصی‌شان دارند و گزینه انتظار برای تخلیه دیگر مورد قبول بسیاری از آنان نیست [۱]. ساکنان ممکن است بر اساس زمان بندی خودشان که از میزان ادراک خطر نشأت می‌گیرد، شروع به خارج شدن از ساختمان کنند. انتظار می‌رود با توجه به تصویری که رسانه از واقعه ۱۱ سپتامبر در اختیار مردم قرار داده و آگاهی مردم از آنچه در رابطه با تخلیه در مرکز تجارت جهانی رخ داده است، افرادی که پیش از این به انتظار دستورالعمل‌های سرپرست‌ها و مدیران شرایط اضطراری در ساختمان می‌ماندند، اکنون از این دستورالعمل‌ها پیروی نکرده و بلافاصله ساختمان را ترک نمایند. این تغییر وضعیت برای بسیاری از مالکان و مدیران ساختمان‌های بلند مسلم گشته است که تخلیه کنترل شده ساختمان در شرایط اضطراری ممکن است از کنترل خارج شده و مردم به یکباره قصد خروج از ساختمان را داشته باشند. اگر برخی از ساکنان ساختمان خودشان شروع به تخلیه کردن ساختمان کنند و از اجرای دستورات سرپرست‌ها امتناع ورزند، انتظار می‌رود که سایر افراد نیز از آنها پیروی نمایند. در نتیجه احتمال بروز یک تخلیه یکباره و کنترل نشده برای ساختمانی که دارای برنامه تخلیه مرحله‌ای است، وجود دارد. راه‌پله‌ها، راهروها و مناطق پناه که برای مقادیر زیاد جمعیت طراحی نشده‌اند، با ازدحام جمعیت دچار شرایطی مملو از وحشت و تنش و احتمال مصدومیت برای افراد می‌شود، در حالی که به واقع خطرپذیری برای ساکنان در اثر آتش‌سوزی وجود ندارد، ولی افراد با تصویری که خودشان از شدت خطر در ذهن دارند شروع به فرار کرده‌اند [۲]. از اینرو مباحث مربوط به درک خطرپذیری و راهکارهای مدیریتی بیش از پیش در ساختمان‌های بلند مرتبه مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه NFPA این مطلب را بیان می‌دارد که از طریق روش تخلیه یکباره در ساختمان‌های بلند، مردم احساس آسودگی بیشتری می‌کنند. مشکل اصلی در مورد ساختمان‌هایی است که از ابتدا با رویکرد تخلیه مرحله‌ای طراحی شده‌اند. در مطالعه‌ای در زمینه ساختمان‌های بلند ذکر شده است که یکی از ملاحظات مهم چگونگی خروج همه افراد از ساختمان بصورت همزمان است. این گزارش در مقایسه ساختمان بلند با استادبوم‌های فوتبال که با توجه به قوانین ایمنی در برابر آتش ملزم به تخلیه همه تماشاگران در عرض ۸ دقیقه هستند، توصیه می‌کند که ساختمان‌های بلند با فراهم آوردن بیشترین زمان برای تخلیه طراحی شوند. این گزارش همچنین بیان می‌کند که اگر آسانسورها ضدآتش و ضد ضربه باشند، می‌توانند در تخلیه سریع بویژه در ترکیب با راه‌پله‌ها مورد استفاده قرار گیرند [۳]. در مقاله حاضر ضمن معرفی مفاهیم اولیه تخلیه اضطراری با تأکید بر شرایط اضطراری سانحه آتش‌سوزی، به امکان کاربرد آسانسورها برای انجام تخلیه در ساختمان‌های بلند و مسائل مرتبط با آن پرداخته می‌شود.

کلید واژگان: تخلیه اضطراری، ساختمان بلند، آسانسور، سانحه آتش‌سوزی.

مقدمه:

۱- مفهوم تخلیه اضطراری و روش‌های تخلیه

تخلیه فرآیندی است که در آن ساکنان ساختمان متوجه آتش‌سوزی شده و در نتیجه آن به سمت یک محل امن در داخل ساختمان یا خارج از آن انتقال می‌یابند. این فرآیند تخلیه توسط سه فعالیت در سه فاز اصلی مشخص می‌گردد [۴] و [۵]:

- آگاهی یافتن از خطر توسط یک محرک خارجی (دوره اعتبار سنجی نشانه‌ها)

- تأیید و پاسخ به شاخص‌های خطر (دوره تصمیم‌گیری) [دو فاز اعتبار سنجی نشانه‌ها و تصمیم‌گیری با هم به عنوان دوره پیش از حرکت شناخته می‌شوند].

- حرکت به سمت محل امن یا پناه‌گیری در یک مکان امن (دوره حرکت)

دسته بندی‌های گوناگونی برای روش‌های تخلیه وجود دارد. یک نوع آنها بر اساس تعداد افرادی است که در طی زمان مشخصی از ساختمان خارج می‌شوند. سه روش تخلیه عبارتند از:



طرح تخلیه استاندارد ارائه شده است.

تخلیه مرحله‌ای یا کنترل شده: با توجه به تعداد قابل توجه ساکنان ساختمان‌های بلندمرتبه، تخلیه به طور معمول از طریق یک فرآیند مرحله‌ای انجام می‌پذیرد. دستورالعمل تخلیه مرحله‌ای از طریق نظارت بر این است که کدام طبقه در چه زمانی تخلیه شود و از این طریق تعداد طبقات در حال خالی شدن و تعداد افراد در حال خروج از ساختمان را محدود می‌سازد [۲]. در ابتدا تنها ساکنانی که در معرض خطر زیاد هستند تخلیه می‌شوند و سایرین برای خروج در مراحل بعدی در ساختمان باقی می‌مانند [۳]. پس از آنکه طبقه منشأ آتش‌سوزی تخلیه گردید، طبقات مجاور خالی می‌شوند. با محدود کردن تعداد افرادی که به راه‌پله وارد می‌شوند، پروسه تخلیه بویژه برای کسانی که در معرض خطر بیشتری در طبقه منشأ آتش‌سوزی قرار دارند، بهینه‌تر خواهد بود. به این روش تخلیه مرحله‌ای یا کنترل شده یا فزبندی شده گفته می‌شود. انجام گرفتن تخلیه مرحله‌ای بستگی کامل به پیروی ساکنان ساختمان از دستورالعمل‌هایی که به آنها داده می‌شود، دارد. ساز و کار آن بر پایه یک سلسله مراتب منظم، با تمرینات منظم و آموزش به سرپرست‌ها و اپراتورهای ساختمان است [۲]. اتکا به سطح بالایی از مدیریت ایمنی در برابر آتش در ساختمان و وابستگی به اینکه ساکنان حتی با وجود مشاهده دود مطابق آنچه که راهنمایی می‌شوند رفتار کنند، میزان اعتبار تخلیه مرحله‌ای را در عمل با چالش‌هایی مواجه نموده است. به همین منظور معمولاً از روش تخلیه مرحله‌ای بیشتر در ساختمان‌های تجاری که ساکنان آن طبق برنامه‌های آموزشی مرتب تحت تعلیم قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود [۳].

به غیر از دسته بندی‌های اصلی تخلیه که در دو نوع یکباره و مرحله‌ای هستند، تقسیم بندی‌های دیگری نیز برای تخلیه با توجه به نوع فرآیند فیزیکی و راهکارهایی که برای حرکت عمودی ساکنان به کار گرفته می‌شود وجود دارد. در اینگونه دسته بندی‌ها مسئله استفاده از آسانسور یا عدم استفاده از آن در برنامه‌ریزی‌های تخلیه اضطراری، فاکتوری تعیین کننده است.

۲- روش تحقیق

پژوهش حاضر به منظور شناخت ابعاد موضوع کاربرد آسانسورها در تخلیه اضطراری ساختمان های بلند، از طریق مرور متون تخصصی، آئین نامه ها و مقالات انجام شده است.

۱. تخلیه کامل: با هدف خروج همه افراد از ساختمان

۲. تخلیه مرحله‌ای: با هدف جابجا کردن کسانی که در محل‌های نزدیک به سانحه قرار دارند به محل‌های امن در داخل ساختمان

۳. تخلیه جزئی: با هدف خارج کردن گروه خاصی از ساکنان (مانند کسانی که دارای ناتوانی‌های جسمی و حرکتی هستند، افراد در محل بلاواسطه سانحه) [۶].

اما به صورت کلی دو روش اصلی تخلیه برای ساختمان‌ها عبارت از تخلیه یکباره و تخلیه مرحله‌ای هستند. صرفنظر از پیچیدگی‌هایی که در عمل وجود دارد، این روش‌ها به صورت کلی به شرح زیر تعریف می‌شوند.

تخلیه یکباره یا کنترل نشده: نوع اول تخلیه، کنترل نشده و یا روش یکباره است که در آن زنگ هشدار در همه طبقات به یکباره به صدا درمی‌آید و همه افراد همزمان از طریق راه‌پله از ساختمان خارج می‌شوند. اغلب ساختمان‌های با ارتفاع کم یا متوسط با این روش تخلیه می‌شوند، چرا که روشی ساده است و نیاز به صرف نیروی سرپرست‌ها یا زیرساخت‌های ارتباطی در ساختمان ندارند [۲]. علاوه بر این تخلیه یکباره توسط بسیاری به عنوان نهایی‌ترین راه تأمین ایمنی برشمرده می‌شود. خارج کردن تمامی ساکنان از ساختمان این اطمینان را بدست می‌دهد که دیگر هیچ فردی در معرض خطر نیست [۳]. به علت مشکلاتی که با روش تخلیه یکباره در ساختمان‌های بلند همراه است مانند عدم پاسخگویی تعداد و ظرفیت راه‌پله‌ها با تعداد نفراتی که می‌خواهند از آن استفاده نمایند، تخلیه مرحله‌ای به منظور رفع این معضلات و انجام یک

۳- بحث و تحلیل: بکارگیری آسانسور ها در تخلیه

امروزه پیش فرض رایج عدم استفاده از آسانسورها در تخلیه اضطراری با توجه به نیاز به یافتن راهکارهای سریع تر و مؤثرتر در خارج کردن افراد از ساختمان های بلندمرتبه در شرایط اضطراری منسوخ شده است. بویژه مزایای استفاده از آسانسور برای خارج نمودن افراد دارای ناتوانی جسمی در مقایسه با پله ها اهمیت آسانسورها را دوچندان می نماید [۷]، چرا که در صورت الزام به پایین آمدن از ۴۰ تا ۵۰ رشته پله، افراد حتی بدون مشکلات سلامتی نیز می توانند پریشان و مضطرب شوند. افزون بر اینکه دغدغه‌هایی نیز در مورد سلامت ساکنان وجود دارد، چرا که بویژه در سانحه آتش‌سوزی، در وضعیت وحشت و اضطرابی که در پایین رفتن از پله‌ها به همراه افراد است، احتمال بروز سکنه‌های قلبی وجود دارد [۲]. در چنین شرایطی استفاده از آسانسور در کمک به امر تخلیه در شرایط اضطراری یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در طول چند سال اخیر بوده است. با وجود ساخت و سازهای بلندتر و مخاطرات همراه با آنها، نیاز به اندیشیدن به راه‌های گوناگون تخلیه از ساختمان در شرایط بحرانی بوجود آمده است که در برگیرنده مقوله استفاده از آسانسور در تسریع بخشیدن به امر تخلیه و یا به منظور تخلیه کامل ساختمان و یا در کمک به خارج کردن افراد ناتوان جسمی از ساختمان می‌شود. ایده استفاده کردن از آسانسور برای کمک به تخلیه جدید نیست و بحث های در رابطه با آن از سال ۱۹۳۰ میلادی آغاز گردیده بود [۷]، ولی اجرا و کاربرد آن در واقعیت جدید است. در حالیکه ایده استفاده همزمان از آسانسور و راه‌پله به منظور انجام تخلیه در تئوری امکانپذیر به نظر می‌رسد، پیاده سازی این روش در عمل با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. به عنوان مثال، به منظور استفاده از آسانسورهای موجود در ساختمان برای تخلیه، نیاز به تغییرات اساسی در نحوه کارکرد و سطح ایمنی آسانسورها وجود دارد [۲]. علاوه بر این نباید از معایب احتمالی حرکت آسانسورها در زمان آتش‌سوزی که می‌تواند با ایجاد فشار منفی منجر به مکش دود به چاه آسانسور و خطر نفوذ دود و گازهای سمی به اتاقک آسانسور گردد، چشم پوشی نمود [۸].

به منظور به کارگیری یک استراتژی تخلیه اضطراری که آسانسور در آن نقش مهمی ایفا می‌کند، علاوه بر تغییرات و اصلاحات در سیستم‌های سخت افزاری برای ایمن‌سازی آسانسورها جهت استفاده در شرایط اضطراری، برنامه‌ای برای آموزش ساکنان و کارکنان ساختمان

در مورد استفاده صحیح از سیستم برای تخلیه لازم است. سرپرست‌ها و مدیریت نیز نیازمند آموزش‌های اساسی به منظور کسب مهارت لازم در هدایت چنین فرآیندهایی هستند. ساکنان ساختمان ممکن است آسانسور را وسیله‌ای امن در شرایط سانحه ندانند، در نتیجه آموزش مجدد به آنها ضروری است چراکه سالهاست به ساکنان ساختمان‌ها توصیه شده است که « در شرایط آتش‌سوزی از پله‌ها استفاده کرده و از آسانسور استفاده نکنند» علاوه بر آن سیستم ارتباطی مناسب نیز باید فراهم گردد تا ساکنان ساختمان هدایت شوند که چه زمانی از آسانسورها استفاده کنند و آسانسورها در کجا قرار دارد [۶]. با توجه به آئین‌نامه EN-۷۲ اروپا، ساختمان‌های بلند تر از ۳۰ متر، و با توجه به آئین‌نامه BS ۵۵۸۸، ساختمان‌های دارای ۱۸ متر ارتفاع بالاتر و ۹ متر پایین‌تر از سطح تراز دسترسی اصلی، ملزم به داشتن آسانسور آتش‌نشانی هستند [۹]. تعداد و موقعیت این آسانسورها با توجه به قوانین ملی در هر کشور تعیین می‌گردد. تنها این نوع آسانسورها با کنترل دستی در شرایط اضطراری که سایر آسانسورها از کارکرد خارج شده‌اند، قابل استفاده هستند. الزامات اساسی آسانسورهای آتش‌نشانی عبارتند از [۱۰]:

- باید به تمامی طبقات ساختمان سرویس‌دهی کنند.
- طول زمان انتقال از پایین‌ترین به بالاترین طبقه نباید از ۶۰ ثانیه تجاوز کند.
- باید بتوانند بار وزنی ۶۳۰ کیلوگرم (۸ نفر) را تحمل نمایند.
- باید دارای لابی و اتاقک محافظت شده در برابر آتش، با پایداری حداقل ۲ ساعته باشند.
- تجهیزات آنها باید در برابر آب محافظت شوند.
- باید مجهز به منبع ثانویه تأمین نیرو (برق اضطراری) و سیستم ارتباطی باشند.
- درب اضطراری در اتاقک باید تعبیه شده باشد.
- وظایف اصلی آسانسورهای آتش‌نشانی نیز عبارتند از:
 ۱. بردن وسایل و ادوات آتش‌نشانی به طبقه محل سانحه
 ۲. انتقال افراد ناتوان (آسانسورها باید توانایی حمل ۲۵ فرد ناتوان را به محل امن در طول نیم ساعت و در شرایطی که یک آتش‌نشان کنترل آسانسور را در دست دارد، داشته باشد. نکته مهم این است که آسانسور آتش‌نشانی به نیازهای تخلیه افراد عادی در ساختمان رسیدگی

نمی‌نماید [۹].

۳-۱ سابقه تغییرات آئین نامه ها در رابطه با مسئله کاربرد آسانسور در شرایط اضطراری

همانگونه که پیشتر نیز اشاره گردید، با اعمال تغییرات در برخی آئین نامه ها، استفاده از آسانسور برای تخلیه افراد در شرایط اضطراری مجاز دانسته شده است. به عنوان مثال آئین نامه بین المللی ساختمانی از سال ۲۰۰۹ آسانسور را بعنوان یکی از روش های تخلیه برشمرده و ضوابط مرتبط با آنرا در طرح پلان معماری، سازه و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی تعیین نموده است. علاوه بر آن، سایر آئین نامه ها از قبیل CSA B۴۴/ASME A۱۷.۱، NFPA۵۰۰۰ که ضابطه ایمنی آسانسورها و بالابرها است و جامعه مهندسان مکانیک آمریکا آنرا تدوین می نماید و نیز آئین نامه ایمنی NFPA ۱۰۱ و NFPA ۷۲ نیز روش تخلیه با آسانسور را در صورت رعایت الزامات مندرج در خود به رسمیت می شناسند [۱۱].

۳-۲ دسته بندی آسانسورهای موجود در ساختمان ها

به صورت کلی سه نوع آسانسور در ساختمان ها وجود دارد که ویژگی های آنان میزان کارکردی بودنشان را به منظور استفاده در هنگام تخلیه تعیین می نماید [۶]:

۱) سیستم آسانسور استاندارد: ترتیبی است که در آن آسانسورها در هر طبقه به راهروی آسانسوری که توسط موانع آتش و دود از قسمت های مجاور جدا نشده است، باز می شوند. سیستم استاندارد آسانسور می تواند در سناریوهای تخلیه اضطراری به غیر از موارد آتش سوزی و در صورتی که به سیستم آسانسوری خسارتی وارد نشده باشد، مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی های اصلی سیستم استاندارد آسانسور عبارتند از:

• اتاقک آسانسورها در چاه استاندارد

• لابی آسانسور غیر محصور

۲) سیستم آسانسور ارتقا یافته: این سیستم مشابه سیستم آسانسور استاندارد تنها با اندکی تغییرات است. مهم ترین ارتقای انجام شده این است که راهرو یا لابی آسانسور از طبقه مجاورش بوسیله موانع ضد دود همراه با درهای دودبند جدا شده است. لابی های آسانسور کلید محدود کردن نفوذ دود به چاه آسانسور است، چراکه در صورت گسترش دود تا چاه آسانسور کارکرد آن در طول شرایط بحرانی آتش سوزی محدود می گردد. آسانسورهای ارتقا یافته می توانند برای تخلیه کامل یا مرحله ای

در سناریوهای غیر آتش سوزی یا آتش سوزی های کوچک که در آن خسارتی به آسانسور وارد نیامده باشد بکار گرفته شوند. ویژگی های اصلی سیستم آسانسور ارتقا یافته عبارتند از:

• چاه آسانسور تجهیز شده با سنسورهای دود و حرارت

• اجزای الکتریکی مقاوم در برابر آب

• لابی های مجهز به درهای دودبند

• تخلیه با بهره گیری از این آسانسورها امکان پذیر است و سیستم های کنترل از راه دور و نظارت فراهم شده اند.

۳) سیستم آسانسور محافظت شده: آسانسور محافظت شده مجهز به تمهیدات اضافی برای جلوگیری از خسارت احتمالی ایجاد شده در سناریوهای مختلف بحران هستند. بهترین کاربرد آسانسورها برای تخلیه جزئی گروه های مشخص شده ساکنان و به منظور ورود پرسنل امدادی تعیین شده است. بهترین مثال آسانسور محافظت شده طبق آئین نامه اروپایی آسانسور EN ۸۱-۷۲ آسانسور مخصوص به آتش نشانی عنوان شده است. اصلاحات اندکی نیاز است تا این آسانسورها را برای استفاده در سرویس دهی روزانه و برای پاسخگویی برای اقدامات آتش نشانی کاربردی ساخت. به طور معمول تنها یک یا تعداد محدودی از آسانسورهای ساختمان ها از نوع محافظت شده هستند. ویژگی های آسانسورهای محافظت شده عبارتند از:

• اتاقک آسانسور تحت فشار هوای بیشتر در یک چاه آسانسور مجهز به سنسورهای دود و حرارت، اجزای الکتریکی و حرارتی مقاوم در برابر گرما و آب و دیوارهای مقاوم در برابر فشار و انفجار

• راهرو یا لابی آسانسور یا درهایی که ۲ ساعت در برابر حریق پایدارند. ایجاد کردن لابی های دردار در مقابل آسانسورها بستگی مستقیم به نیاز برای کنترل جریان های ناخواسته هوا و گسترش دود با توجه به اثر دودکشی در ساختمان دارد [۶].

• دسترسی مستقیم به پله های اضطراری از طریق قسمت های مجزای مقاوم در برابر حریق و انفجار و محوطه هایی که چاه آسانسور، پلکان ها، راهروها و لابی ها را تا مدت ۲ ساعت از آتش محفوظ می دارند.

• ایستگاه لوله و شلنگ موجود در راهرو و لابی های محافظت شده

• امکان تخلیه با آسانسور به همراه سیستم های کنترل از راه دور و نظارت

Simon نیز در مقاله‌اش در سال ۲۰۰۸ الزامات آسانسورهای محافظت شده که بتوانند در هنگام آتش‌سوزی کاربرد داشته باشد را مطابق زیر برمی‌شمرد:

۱. سازه هسته آسانسورها باید بتنی (یا پرشده از بتن یا دیافراگم فولادی) باشد.

۲. آسانسورها باید مطابق آئین‌نامه‌ها (مانند آئین نامه انگلیسی BSEN ۸۱-۷۲) ساخته شده باشند که مواردی چون تأمین منبع برق اضطراری و ثانویه، سیستم‌های ضد آب و سازه و کارهای پیشرفته کنترل را دربر دارد.

۳-۳ سناریوهای متفاوت استفاده از آسانسور در شرایط اضطراری

در موارد استفاده از آسانسور برای تخلیه نیز دو سناریویی که می‌تواند به کار گرفته شوند عبارتند از:

۱. حالت تخلیه جزئی در آتش‌سوزی ← در زمان میان دریافت اولین هشدار آتش تا رسیدن امداد محلی، از آسانسورهای آتش‌نشانی ساختمان می‌توان برای کمک به افراد ناتوان در طبقه محل آتش‌سوزی، طبقه بالا و طبقه پایین آن جهت خارج شدن از ساختمان استفاده نمود. (البته کسی نمی‌تواند از بکارگیری دیگر ساکنان سالم ساختمان از آسانسور جلوگیری نماید.) این آسانسور محافظت شده به صورت اتوماتیک به «حالت تخلیه برای آتش‌سوزی» در می‌آید و تنها به این سه طبقه مذکور تا طبقه همکف سرویس‌دهی می‌نماید. (مدل فاز III)

۲. حالت تخلیه کامل ← این حالت برای کمک به تخلیه سریع کل ساختمان انجام می‌شود. تمامی آسانسورها در این حالت به صورت دستی و توسط کارکنان ساختمان دستور دریافت کرده و درحالت «رفت و برگشتی» بین طبقه همکف و طبقات تعیین شده ساختمان سرویس‌دهی می‌کنند. با بکارگیری سیستم‌های ارتباطی در ساختمان می‌توان ساکنان را مطلع ساخت که یا برای خروج از پله‌ها استفاده کننده و یا اینکه منتظر باشند تا نوبت آسانسور رفت و برگشتی به طبقه آنها برسد. به منظور استفاده کامل از سیستم تخلیه با آسانسور، بالا رفتن میزان اتکا به پرسنل‌های ساختمان و استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای هشدار دادن و مطلع ساختن ساکنان در زمینه اقداماتی که باید صورت گیرد، باید در سناریوهای تخلیه کامل ساختمان لحاظ شود [۶].

در هر صورت در هنگام کاربرد آسانسور بعنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی تخلیه اضطراری نیاز به وجود یک سیستم مدیریتی منسجم جهت

هماهنگی و کنترل سازه و کار تخلیه وجود دارد. بعنوان مثال باید دقیقاً مشخص شود که آسانسورها در چه طبقاتی توقف خواهند داشت و در طبقاتی که ایستگاه توقف آسانسور وجود ندارد، افراد از چه مسیری و با چه سازه و کاری به سمت نزدیک‌ترین آسانسور هدایت می‌گردند [۱۲].

۳-۴ ضرورت یا عدم ضرورت استفاده از آسانسورها برای تخلیه با توجه به رفتار افراد در سوانح

توجه به موارد مرتبط با رفتار افراد در سوانح منجر به انجام مطالعات امکان‌سنجی کاربرد آسانسورها در شرایط اضطراری شده است. نتایج این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که برخی فاکتورهای رفتاری مانند تمایل به استفاده از مسیرهای آشنا برای انجام تخلیه باعث گرایش بیشتر به استفاده از آسانسور در شرایط اضطراری شده است، چرا که غالباً ساکنان ساختمان‌های بلند با مسیرهای راه‌پله آشنایی زیادی ندارند [۷]. حتی با وجود اینکه استفاده از راه‌پله‌ها رویکردی آزموده شده برای تخلیه اضطراری هستند. پرسشی که در آئین‌نامه‌ها در زمینه استفاده از آسانسور به آن اشاره اندکی شده است، این است که چه هنگام کاربرد آسانسورها برای تخلیه مفید و یا حتی ضروری خواهند بود؟ در برخی پژوهش‌های انجام شده، برای تعیین ضرورت استفاده از آسانسور در تخلیه اضطراری دو عامل تعداد طبقات ساختمان و نوع کاربری آن بعنوان موارد اصلی مطرح شده‌اند. علاوه بر آن در ارزیابی ضرورت استفاده از آسانسور برای تخلیه اضطراری می‌توان به موارد زیر توجه نمود [۳]:

۱. اثر خستگی در پایین آمدن از پله‌ها
۲. میزان فضا و زیربنای ذخیره شده در صورت جایگزینی آسانسور با پله
۳. پیچیدگی‌های مدیریتی مورد نیاز برای کنترل تخلیه با آسانسور
۴. نیاز به آموزش‌های بیشتر با افزایش تعداد کاربران
۵. شرایطی که کنار هم ماندن گروه‌هایی از افراد مختلف در برخی محل‌ها را ایجاب نماید.

برخی مطالعات در رابطه با تأثیر مؤلفه‌های انسانی - غالباً رفتاری - با استفاده از آسانسور در شرایط اضطراری نشان می‌دهد که هرچه طبقه ای از ساختمان که در هنگام شرایط حریق فرد در آن قرار دارد بالاتر باشد، ترجیح به استفاده از آسانسور نیز بیشتر است [۱۳] و [۱۴]. همچنین ساختار پلان ساختمان و شیوه ارائه پیغام هشدار نیز می‌تواند در تشویق افراد به استفاده از آسانسور به جای پله‌ها مؤثر باشد [۱۵].

۳-۵ تأمین ایمنی مسیرهای خروج: آسانسورها

در هنگام آتش‌سوزی‌ها افراد غالباً از مسیر فراری استفاده می‌کنند که با آن آشنا هستند [۴]، از اینرو در ساختمان‌های بلند ساکنان تمایل دارند تا برای خروج از آسانسورها استفاده کنند. با وجود اینکه هنوز به صورت جدی توصیه به استفاده از آسانسورها در مواقع آتش‌سوزی نمی‌شود، اما استفاده از آنها تخلیه را سرعت می‌بخشد و جان افراد را در ساختمان‌های بلند نجات می‌دهد. با توجه به یک مصاحبه انجام گرفته با بازماندگان حادثه ۱۱ سپتامبر تخمین زده شده است که جان بیش از ۳۰۰ نفر به علت استفاده از آسانسورها در طول ۱۶ دقیقه اولیه سانحه نجات یافته است [۱۶]. البته بکارگیری آسانسورها برای تخلیه ملزم به حصول اطمینان از ایمنی آنها در برابر آتش است. از مهم‌ترین مقوله‌ها در استفاده از آسانسور برای تخلیه اضطراری، محافظت آن در برابر حرکت و انتقال دود است. تفاوت فشار عامل اصلی حرکت دود از طریق یک گشایش یا منفذ در میان محدوده‌های جدا شده است. این گشایش‌ها می‌تواند شامل ترک اطراف پنجره و درها باشد. به منظور جلوگیری از این گونه نفوذ هوا یا دود معمولاً از سیستم‌های مکانیکی ایجاد فشار مثبت استفاده می‌شود تا اطمینان حاصل گردد که کاهش فشار در اثر این گشایش‌ها منجر به افت قابل توجه فشار نمی‌شود. در ساختمان‌های بلند از اصلی‌ترین عوامل ایجاد کننده اختلاف فشار مرتبط با آسانسور، اثر دودکشی در چاه آسانسور و اثر پیستونی حرکت آسانسورها [۱۷] هستند. بدین منظور طبق برنامه تعیین شده برای حرکت آسانسور در شرایط اضطراری، می‌توان طبقات تخلیه آسانسور را تنها در فضاهای پناه محافظت شده تعیین نمود و در سایر طبقات با نصب پرده حریق از نفوذ دود و شعله به داخل چاه آسانسور جلوگیری نمود. بدین ترتیب که پرده‌ای پارچه‌ای که قادر به تحمل دماهای بالای گاز و دود و آتش است، بر روی یک غلطک فولادی جمع می‌شود، که این کار توسط یک موتور دنده‌ای لوله‌ای شکل مخصوص انجام می‌شود. با یک نوار سنگین که به انتهای پرده متصل است، بر حسب دستوری که از طرف حسگرهای تشخیص دود به پرده می‌رسد، پرده به پایین می‌افتد. سپس وقتی که به پرده نیازی نیست، پرده به صورت دستی یا اتوماتیک به حالت اولیه برمی‌گردد تا وقتی که دوباره فعال شود. (شکل ۱)

۳-۶ مدل تخلیه اضطراری با تطبیق بر مراحل پیشرفت بحران و مدل تخلیه فاز III به کمک آسانسور

در مدلی که Siikonen و همکارانش که در سال ۲۰۰۳ منتشر نموده‌اند، شروع، پیشرفت و اتمام تخلیه اضطراری با توجه به مسیری که برای انجام تخلیه مورد استفاده قرار می‌گیرد با پیشرفت مراحل بحران تطبیق داده شده و زمان‌های شروع و اتمام هر فاز در آن به تصویر درآمده‌اند. این مدل به منظور طراحی ساختمان‌های بلند با توجه به نوع حمل و نقل در درون آنها ارائه شده است [۹].

تخلیه بوسیله آسانسور در طول مراحل اولیه آتش‌سوزی، دقیق بین کشف اولیه حریق تا زمانی که فرآیند احتراق دود و گازهای سمی تولید می‌کند، گزینه‌ای حیاتی است. تخلیه فاز III به کمک آسانسور از طریق ایجاد ارتباط مابین سیستم کنترل آسانسور و پنل هشدار آتش کار می‌کند. در طول اجرای فاز III درخواست‌های ارسال آسانسور از هر طبقه نادیده گرفته شده و آسانسور بلافاصله تنها به طبقه محل آتش‌سوزی و ۲ طبقه بالاتر آن می‌رود. استفاده از آسانسور به منظور تخلیه ساکنان ساختمان و نیز به مقاصد آتش‌نشانی توسط آتش‌نشانان در سوانح آتش‌سوزی بالغ بر ۲۰ سال است که مورد بحث است. بیشتر کاربردهای پیشنهاد شده نیازمند طراحی مجدد و تجهیز و مقاوم‌سازی اتاق آسانسور، چاه آسانسور و اتاق کنترل به منظور محافظت در مقابل دود و آب هستند. Allen در مقاله خود استفاده از آسانسور را به منظور انجام عملیات پیش از رسیدن دود و آب به آن بررسی می‌کند [۱۸]. از لحاظ تاریخی، آسانسورها دارای رکوردی موفق در جابجایی‌های عمودی ایمن در شرایط غیر اضطراری هستند. آسانسورها می‌توانند تحت شرایط ایمنی (با امنیت کامل) در مراحل اولیه آتش‌سوزی ساختمان فعالیت نموده و زمان حیاتی با ارزشی میان شروع آتش‌سوزی و فراخوانی آسانسور می‌تواند وجود داشته باشد.

پیش از سال ۱۹۷۳، در ایالات متحده آمریکا، آسانسورها در آتش‌سوزی‌ها فعال باقی می‌ماندند که منجر به رسیدن اتاق آسانسور پر از آدم به طبقه آتش‌سوزی و بروز نتایج فاجعه بار می‌شد. به علت این شرایط خطرناک، فاز I فراخوانی اضطراری آسانسورها تحت آیین‌نامه ایمنی آسانسور و پله‌برقی‌ها ملزم به اجرا شد. فاز I همزمان با کشف آتش و دود در لابی آسانسور و یا به صورت دستی با کلید امنیتی توسط اداره آتش‌نشانی از لابی طبقه همکف آغاز می‌شود و به موجب آن همه آسانسورهای ساختمان به یک طبقه خروج تعیین شده فراخوانده شده و



شکل ۱: پرده حریق از ورود دود به چاه آسانسور مورد استفاده در تخلیه در طبقاتی که محل توقف آسانسور نیستند، جلوگیری می‌نماید.

می‌کنند و می‌توانند به طور منفی بر زمان تخلیه خود و حتی دیگران تاثیرگذار باشند. افراد با ناتوانی‌های دائمی شاید اصلاً قادر به تخلیه نباشند. افراد دچار ناتوانی‌های جسمی موقت- مانند کسانی که از عصا استفاده می‌کنند، یا پای گچ گرفته دارند، یا زنان باردار- نیز ممکن است نتوانند تخلیه را به تنهایی انجام دهند. راه‌حلی که به صورت تکنیکی در این مدل ارائه شده است شامل موارد زیر می‌شود:


۱. سیستم آسانسور به نحوی برنامه‌ریزی شود که پیش از رسیدن اداره آتش‌نشانی عملکردهای مشخص را برای تخلیه انجام دهد.
 ۲. آسانسور ابتدا به سراغ کسانی برود که در معرض بیشترین خطر هستند.

۳. افراد دارای ناتوانایی‌های حرکتی در میان اولین گروه‌های تخلیه شده باشند بجای اینکه منتظر رسیدن امداد از طرف آتش‌نشانی بمانند.
 ۴. اداره آتش‌نشانی اطلاعات لحظه به لحظه در مورد محل آتش و گسترش دود داشته باشد.

در ایالات متحده آمریکا سیستم‌های کنترل آسانسور به پل هشدار آتش متصل هستند تا در زمان مقتضی فاز I را اجرا کنند. این اتصال توانایی کارکردهای بیشتر از تنها فراخوانی آسانسورها به طبقه همکف را دارد. با دریافت سیگنال‌های مشخص کنترلگر آسانسور قادر به آگاهی

از سرویس‌دهی خارج می‌شوند [۱۹].

همین آئین‌نامه، فاز II را نیز ملزوم می‌دارد که عبارت از عملکرد اضطراری داخل کابین است، که اداره آتش‌نشانی را قادر می‌سازد تا از آسانسورها برای مقاصد اطفای حریق یا در امر تخلیه استفاده نمایند. فاز II تنها زمانی اجرا می‌شود که چاه آسانسور خالی از دود و آب بوده و منبع نیروی قابل اطمینان نیز برای کارکرد آسانسور موجود باشد. در این رابطه آتش‌نشانان با آسانسور به دو طبقه پایین‌تر از محل اصلی آتش عزیمت می‌کنند تا عملیات اطفای حریق را انجام دهند [۱۹]. مسئله مهمی که وجود دارد این است که رفتار ساکنان ساختمان تخلیه را بعضاً پیچیده و خطرناک می‌نماید. تجربه شنیدن آژیر هشدارهای نادرست آنان را مشروط به پرسش در مورد درستی هشدار پیش از انجام هرگونه تلاش برای تخلیه ساختمان کرده است. معمولاً ساکنان تا زمانی که بوی دود را استشاق نکرده باشند و یا صدای شخصی را که آنان را ترغیب به تخلیه کند نشنوند، ساختمان را ترک نمی‌نمایند. در مواردی حتی فاصله زمانی میان شنیده شدن اولین هشدار تا تخلیه ساختمان برای ساکنان به ۳۰ دقیقه رسیده است [۱۸]. برنامه ایده‌آل که طبق آن ساکنان ساختمان در یک حالت منظم به سمت پله‌های خروج حرکت می‌کنند گزینه‌ای فقط برای افراد سالم است. همه ساکنان ساختمان بلند قادر به استفاده از پله‌ها نیستند. افراد سالخورده و کودکان در زمان تخلیه کندتر حرکت




شکل ۲: تطبیق مراحل پیشرفت بحران با مدل تخلیه اضطراری - مأخذ: Siikonen et al., ۲۰۰۳


در طول اجرای فاز III سیگنال‌های دریافتی جهت فراخوانی آسانسور به سایر طبقات به نفع محدوده تخلیه اضطراری نادیده انگاشته شده و آسانسورها به صورت خودکار به طبقات محدوده تخلیه اضطراری عزیزت کرده و افراد را به محل‌های امن که شامل چندین طبقه پایین‌تر از این محدوده می‌باشند، می‌برند. با پیشروی و گسترش آتش، کنترلگر آسانسور با دریافت سیگنال‌های کاشف دود از سایر طبقات محدوده عملیاتی آسانسورها را به آن طبقات نیز گسترش می‌دهد، البته تا زمانی که نفوذ دود به لابی آسانسور تشخیص داده نشود، چرا که در این صورت آسانسور طبق قوانین فاز I به طبقه همکف فراخوانده میگردد. با ارسال اطلاعات عملیات تخلیه انجام شده توسط آسانسور از پنل کنترلگر به اداره آتش‌نشانی از هنگامی که آتش‌نشانان به محل آتش‌سوزی می‌رسند

از محل دقیق بروز دود و شعله خواهد بود. در فاز III تخلیه با کمک آسانسور، با استفاده از این ورودی، آسانسور می‌تواند نقشی حیاتی را در تخلیه زود هنگام افراد در معرض خطر انجام دهد. پیش از فعال شدن فاز I یا II و پیش از ورود دود به لابی آسانسور، اتاقک‌های آسانسور می‌تواند بعنوان ابزاری جهت خارج کردن حتی افراد با ناتوانایی‌های حرکتی عمل نمایند [۱۸].

هنگامی که دود کشف می‌شود، بدون توجه به محل هشدار، ابتدا آسانسورها مسافران را بلافاصله به اولین طبقه خروجی رسانده و از آن به بعد آماده کارکرد در رابطه با تخلیه می‌شوند. محدوده تخلیه اضطراری (عبارت از طبقه محل آتش‌سوزی، طبقه پایین آن و دو طبقه بالای آن) اولین طبقاتی هستند که آسانسورها برای تخلیه به آنها اعزام می‌شوند.



شکل ۳: دیاگرام زمانی فراخوانی فاز I آسانسورها - مأخذ: Allen، ۲۰۰۳



شکل ۴: طرح پیشنهادی برای عملیات فاز III - مأخذ: Allen، ۲۰۰۳

قرار می‌گیرند به عادت‌ها و رفتارهای همیشگی‌شان بر می‌گردند، بدین معنی که برای رفتن به طبقات پایین‌تر به جای پله از آسانسور استفاده می‌کنند و حتی توجهی به علامت نصب شده تحت عنوان «از آسانسور در هنگام آتش‌سوزی استفاده نکنید»، نمی‌نمایند. فاز III تخلیه به کمک آسانسور از این خصلت رفتاری مردم بهره برده و به کمک افراد در معرض بیشترین خطر می‌شتابد. البته باید توجه داشت که فاز III تنها زمانی که شرایط برای استفاده از آسانسور ایمن است کار کرده و پس از آن فازهای I و II فعال می‌شوند.

از موقعیت آتش، میزان گسترش آن و وضعیت تخلیه ساکنان ساختمان باخبر خواهند بود.

از آنجایی که عملیات فاز III تنها برای مدت زمان محدودی قابل کارکرد خواهد بود، ساکنان ساختمان باید بلافاصله به صدای هشدار عکس‌العمل نشان داده و به سمت آسانسورهایی که انتظارشان را می‌کشند، حرکت نموده و به کسانی که نیازمند کمک هستند، جهت رسیدن به آسانسور یاری نمایند به همین منظور آموزش‌های مجدد جهت رفتار فعالانه در واکنش به آتش‌سوزی به ساکنان باید داده شود تا اولین صدای هشدار را جدی بگیرند چرا که برای همه افراد، بویژه برای آنان که دارای محدودیت‌های حرکتی هستند زمان بسیار حیاتی است. نشان داده شده است که ساکنان ساختمان هنگامی که در شرایط دشوار اضطراری



نتیجه گیری

با پررنگ شدن اهمیت فاکتور زمان در تخلیه در شرایط اضطراری و انجام مطالعات بر روی رفتار افراد در هنگام سوانح و چالش های همراه با تخلیه برای افراد دارای ناتوانی های جسمی، استفاده از آسانسور به عنوان یکی از ارکان حائز اهمیت در فرآیند تخلیه اضطراری مطرح گردید. از اینرو آئین نامه های ساختمانی در دنیا نیز با تغییر گرایش و وضع شرایط و قوانین ایمنی، کاربرد آسانسورها را برای خروج افراد مجاز دانسته اند.

آسانسورها با رعایت استانداردها و تأمین ضوابط ملزم شده در آئین نامه های مرتبط، واجد شرایط استفاده برای تخلیه اضطراری خواهند بود. در این شرایط استفاده برای تخلیه اضطراری، آسانسور مطابق روال معمول در هر طبقه توقف نخواهد داشت، چرا که این کار باعث کند شدن روند خارج کردن افراد از ساختمان می شود. بنابراین یک برنامه حرکتی متناسب با تعداد ساکنان و افراد حاضر در ساختمان، آرایش فضایی ساختمان و ترکیب بندی محل های جانمایی آسانسورها در پلان، طرح ریزی می شود. این قبیل طرح ها می توانند یا از طرف کدهای

ساختمانی بصورت عمومی جهت استفاده در انواع ساختمان ها ابلاغ شوند (همانند عملیات تخلیه فاز III) و یا اینکه با توجه به اطلاعات منحصر بفرد هر ساختمان بلند از طرف مهندسین ایمنی حریق برنامه ریزی گردند (همانند روش Performance-based fire design). نهایتاً آنچه حائز اهمیت است این موضوع است که سیستم آسانسوری ساختمان بتواند در ترکیب با روش تخلیه از طریق راه پله، ساکنان را بویژه افراد دارای ناتوانی های جسمی و یا افراد در محل هایی که ریسک خطر جانی در مدت زمان کوتاه بسیار بالاست، به نقاط امن در داخل یا خارج ساختمان برساند.

با توجه به شرایط منحصر بفرد ساختمان های بلند از قبیل تعداد طبقات زیاد و طولانی شدن مسیر پله ها و تراکم جمعیتی بالا در داخل این نوع ابنیه، به نظر می رسد این ساختمان ها نیاز قابل توجهی به کاربرد آسانسور برای تخلیه اضطراری خواهند داشت. با وجود سیستم های کاشف دود و حریق و اعلام خطر در ساختمان های بلند و نیز فراهم بودن سیستم های ارتباطی از مرکز کنترل با تمامی طبقات در چنین ابنیه ای، به نظر می رسد پیاده سازی رویه های کاربرد آسانسور در

2008.

[7] Ronchi, Enrico, Nilsson, Daniel. Assessment of Total Evacuation Systems for Tall Buildings: Literature Review. Fire Protection Research Foundation (2013).

[8] Chien, S., Wen, W. A Research of the Elevator Evacuation Performance and Strategies for Taipei 101 Financial Center, Journal of Disaster Research 6 No.6, 2011.

[9] Siikonen, M.L., Barlund, Kim, Kontturi, Risto. Transportation Design for Building Evacuation". ASME International Mechanical Engineering Congress, 2003.

[10] Barney, Gina. Vertical Transportation in Tall Buildings. In: CIBSE National Technical Conference, 2003.

[11] Stranieri, Paul, Bora, Geeta, Hsu, Arthur, McColl, David. Use of Elevators During Emergencies, CTBUH Shanghai Conference Proceedings, 2014.

[12] Noordermeer RHJ. Usage of Lifts for the Evacuation of High-Rise Projects. PhD Dissertation. Delft University, 2010.

[13] Jönsson A, Andersson J & Nilsson D. A Risk Perception Analysis of Elevator Evacuation in High-Rise Buildings. 5th Human Behavior in Fire Symposium, 2012.

[14] Kinsey MJ. Vertical Transport Evacuation Modelling. PhD Dissertation. University of Greenwich, 2011.

[15] Kuligowski, ED, Hoskins, BL. Recommendations for Elevator Messaging Strategies. NIST report 1730, 2012.

[16] Averill, J.D., Mileti, D.S., Peacock, R.D., Kuligowski, E.D., Groner, N., Proulx, G., Reneke, P.A., Nelson, H.E. Federal Investigation of the Evacuation of the World Trade Center on September 11, 2001. Proceedings of the 3rd International Conference on Pedestrian and Evacuation Dynamics, Berlin Heidelberg, 2007.

[17] Richardson, Ken. Fire Safety in High-rise Apartment Buildings. Ontario Association Architecture, Canada, (2003).

[18] Allen, Tom. Phase – Elevator Evacuation Operation". CTBUH Conference, Kuala Lumpur, 2003.

[19] ASME. A17.1-201X, Safety Code for Elevators and Escalators". ASME Codes and Standards, 2010.

تخلیه اضطراری با تجهیز و ارتقا سیستم آسانسوری موجود به سیستم آسانسوری آتش نشانی و ارائه آموزش‌های مرتبط به ساکنان و کارکنان امکانپذیر باشد. با محقق شدن این امر نیاز به اختصاص زیربنای کمتری از هر طبقه به مجاری حرکتی عمودی و راه‌پله‌ها خواهد بود.

اگرچه در صنعت ساخت و ساز ساختمان‌های بلند مرتبه در دنیا گزینه استفاده از آسانسور برای انجام تخلیه اضطراری نسبت به گذشته در حال فراگیر شدن است و متناسب با آن پژوهش‌ها و مطالعات در ابعاد مختلف آن صورت می‌گیرد تا پشتوانه‌ای برای تدوین ضوابط و حدود مقرراتی واجب‌الرعایت شود، به نظر می‌رسد این امر در کشور ما هنوز محقق نگردیده است. لذا پیشنهاد می‌شود برنامه‌های پژوهشی و متعاقب آن دستورالعمل‌های امکان استفاده از آسانسور برای تخلیه در شرایط اضطراری در آئین‌نامه‌های ایمنی و ساختمانی گنجانیده شود. به منظور بهبود تخلیه اضطراری در ساختمان، استفاده از آسانسورهای محافظت شده بویژه در رویه‌های طراحی کارکردی حریق پیشنهاد می‌شود.

مراجع

[1] Berkman, Brenda. Developing a High-rise Residential Fire Safety Program, Leading Community Risk Reduction (an applied research project submitted to the National Fire Academy). New York City Fire Department: FDNY, USA, 2004.

[2] Barber, D., Merkestein, R.V. Will Occupants of Tall Buildings Obey Instructions from Wardens in Staged Evacuation? The Design Dilemma Post September 11. In: CIB/CTBUH Conference, Kuala Lumpur, 2003.

[3] Simon, Lay. Alternative Evacuation Design Solutions for High-rise Buildings. CTBUH 8th World Congress, Dubai, 2008.

[4] O'Connor, D.J. Integrating Human Behavior Factors into Design. Fire Protection Engineering, 2005, p. 8-20.

[5] Purser, D.A., Bensilum, M. Quantification of Behavior for Engineering Design Standards and Escape Time Calculations Safety Science 38, 2001, p. 157-182.

[6] Kealy, Martin. Fire Engineering Super-Tall: A New Approach to Escape. In: CTBUH 8th World Congress, Dubai,



■ فرشید قاسملو

کارشناس مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی
مدیر اجرایی فصلنامه فرهنگ ایمنی

farshid.1319@yahoo.com

آتش سوزی ساختمان پلاسکو و درس های آن (تحلیل مقدماتی)

• مقدمه:

در صبح روز پنجشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ یک ساختمان هفده طبقه تجاری شهر تهران، بنام ساختمان پلاسکو، دچار آتش سوزی شدیدی شد. به دلایل گوناگون که در ادامه بحث به آن پرداخته خواهد شد، آتش به زودی شدت گرفت و گسترش یافت. به فاصله ی کمی از شروع آتش، تعداد زیادی از پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران، تلاش سختی را برای فرونشاندن آن شروع کردند. این تلاش مفید واقع شد و می رفت تا حریق بطور کامل سرکوب گردد، اما شوربختانه، دوباره شعله‌ور گردید (وجود حجم بسیار زیادی از پارچه های پلیمری به شدت آتشگیر یکی از دلایل برگشت آتش بود)، در نتیجه علی رغم کوشش خستگی ناپذیر آتش نشانان پس از سه ساعت و نیم، مبارزه آن ها به نتیجه نرسید و ساختمان مزبور فروریخت.

این ریزش درحالی صورت گرفت که شانزده نفر آتش نشان و دستکم پنج شهروند در ساختمان حضور داشتند. آوار این بیست و یک نفر را به کام خود برد. بدین ترتیب حادثه، علاوه بر خسارت مالی فراوان، تلفات جانی نیز بیار آورد.

هر حادثه نکته ها برای آموختن، پند گرفتن و پیشگیری از حوادث مشابه بعدی دارد. آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو بدون گرافه گویی ده‌ها نکته آموختنی دارد. با تجزیه و تحلیل این موارد می توان از سوانح بعدی جلوگیری نمود. بنابراین، شایسته است، استادان، پژوهشگران و متخصصان حوزه ایمنی و آتش نشانی پیرامون حادثه مزبور کتابها تالیف نمایند.

در این مقاله که به روش پژوهشی ساده به کمک کتابها، آیین نامه ها، گزارش ها مقاله های داخلی و خارجی تهیه شده است، کوشش شده تا حادثه، بطور مقدماتی، مورد بررسی قرار گیرد.

ساختمان پلاسکو نخستین ساختمان بلندمرتبه کشور، به مفهوم امروزی آن بود. از این نظر، ابتدا بهتر است پیشینه بلندمرتبه سازی در کشور، به کوتاهی مورد بررسی قرار گیرد.

کلید واژه: ساختمان پلاسکو، آتش سوزی، ساختمان بلندمرتبه، بنای مرتفع، محافظت در برابر آتش سوزی، ریزش پیش رونده.

پیشینه بلندمرتبه سازی در جهان و ایران:

پدیده ی بلندمرتبه سازی از کشورهای آمریکایی و اروپایی شروع شد و به مرور زمان به دیگر کشورها گسترش یافت.

در قرن نوزدهم میلادی، بکارگیری فولاد و پیشرفت فناوری استفاده از ارتفاع، برای ساخت بناهای بلندمرتبه را عملی ساخت. بدین ترتیب عرصه جدیدی در معماری پدید آمد.

آنچه در ابتدا ساختمان های بلند را برمی افراشت، رویای معماران، جاه طلبی سیاستمداران و ابراز وجود مهندسان بود(۱).

از عوامل موثر و پیدایش پدیده بلندمرتبه سازی، تحولات کم نظیری بود که پس از کاربری سیستم بسمر^۱ در صنایع ذوب آهن برای تولید فولاد در سال ۱۸۵۶ میلادی اتفاق افتاد(۲).

از آن هنگام تاکنون بلندمرتبه سازی نقش موثری در معماری و شهرسازی جهان ایفا نمود(۳).

نخستین آسمانخراش^۲ جهان در سال ۱۸۸۵ در شهر شیکاگو آمریکا ساخته شد. این ساختمان بیمه منازل^۳ نام داشت. بنایی ده طبقه با اسکلت فلزی بود که در آن تاریخ هم از نظر بلندی و هم از نظر شیوه ساخت همانندی نداشت.

سازنده بنا ویلیام لو بارون جنی^۴ نام داشت. ولی مهندسی تحصیل کرده در اکوسانتال پاریس^۵ با گوستاو ایفل^۶، طراح برج اپونیموس^۷ همکلاسی بود.

این ساختمان فصل جدیدی در تاریخ برج سازی کشور بود که به مکتب شیکاگو شهرت یافت. جنی را موسس این مکتب می دانند. مکتبی که به دنبال احداث بناهای بلندمرتبه و ضد آتش بود. آن هم در شهری که خاطره بدی از آتش سوزی داشت. در سال ۱۸۷۱ قسمت عمده ساختمانهای چوبی این شهر در اثر آتش شدیدی که به آتش سوزی بزرگ شیکاگو معروف است نابود شد(پیشین). تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد ساختمان های بلندمرتبه در



نخستین آسمانخراش جهان

شهر تهران ۳۴ ساختمان بود. در سال های جنگ تحمیلی و پس از انقلاب، ۳ ساختمان ساخته شد. در دهه ۷۰، ۲۲۵ ساختمان بلندمرتبه، دهه ۸۰، ۲۱۶ و دهه ۹۰ نیز ۲۶۷ ساختمان بلندمرتبه ساخته شد.

در ایران بلندمرتبه سازی، به مفهوم امروزی آن، به سال ۱۳۲۸ باز می گردد. پیش از این گویا بلندترین ساختمان کشور شمس العماره و سپس باشگاه افسران که چهار طبقه داشت، بوده است. نخستین ساختمان بلند کشور به مفهوم روز آمد آن، در سال های ۳۰-۱۳۲۸ در تهران (خیابان جمهوری اسلامی) احداث گردید (پیشین). این ساختمان که به آسانسور مجهز بود، بوسیله ی مهندس هوشنگ خانشاقی ساخته شده بود. در سالهای ۴۱-۱۳۳۹ ساختمان پلاسکو و دو سال بعد ساختمان ۱۳ طبقه آلومینیوم احداث گردید.

در سالهای دهه ۴۰ خورشیدی شاخص بلندمرتبه در تهران، ساختمان بانک کار در خیابان حافظ بود. نخستین مجموعه ی بلندمرتبه مسکونی تهران، مجموعه بهجت آباد است که در سال های ۴۹-۱۳۴۳ احداث گردید.

در سالهای دهه ۵۰ ساخت مجموعه های مسکونی بطور عمده در شمال و شمال غرب تهران رونق یافت. در همین دوره تعداد بسیاری ساختمان بلندمرتبه با کاربری تجاری و اداری، اعم از هتل، بانک و... در مناطق مرکزی و شمالی تهران ساخته شد (پیشین)

با پیروزی انقلاب اسلامی، ساخت بناهای بلندمرتبه متوقف شد. در دهه اول بعد از انقلاب صرفاً تعدادی از مجموعه های مسکونی بلندمرتبه که نیمه تمام بود، تکمیل شد.

موج جدیدی بلند مرتبه سازی در اوایل دهه هفتاد رخ داد. از اواخر دهه هفتاد بلندمرتبه سازی در تهران با تحولی در ارتفاع همراه شد (بناهای بلندتری ساخته شد).

جدول شماره ی یک «سپاه بلندترین ساختمان های تهران» و جدول شماره دو «گاه شماری بلندترین ساختمان های تهران» را نشان می دهد. با این یادآوری که سازه های بلندی چون برج میلاد، به بلندی ۴۳۵ متر و پنجمین برج بلند مخابراتی جهان، دیگر برجها و دکلهای مخابراتی، گلدسته ها ی مساجد و بقاء متبرکه، سدها و... بعلت کارکرد ویژه در این جدول منظور نشده اند.

نزدیک به دو قرن از احداث ساختمان های بلندمرتبه در جهان می گذرد. در این بازه زمانی، بلندمرتبه سازی همواره بعنوان یک پدیده ی مهم و مشکل آفرین مورد بحث بوده است. تبیین مشکلات و سنجش سود و زیان بلندمرتبه

سازی، در جهان و ایران، از حوصله این مقاله خارج است. اما، ارتفاع ساختمانهای بلندمرتبه می تواند آثار زیانبار حوادث و سوانح را به نحو بدی افزایش دهد.

حوادث، سوانح و ساختمان های بلندمرتبه:

وقوع سوانح و بلایای طبیعی ۸ و انسان ساخت ۹ یا حوادثی مثل انفجار و آتش سوزی می تواند در هر جا و مکانی آثار و عواقب زیانباری داشته باشد. اما، در ساختمان های بلندمرتبه ممکن است، ابعاد به شدت زیانبارتری بیاید. زمین لرزه، رانش، توفان، توفند، سیل، انفجار و آتش سوزی (ناشی از نشت گاز، نقص سامانه برق رسانی و...)، عملیات تروریستی و... در ساختمان های بلند آثار و اثرات ویژه ای پیدا خواهند کرد.

از میان حوادث فوق، دو حادثه ی زلزله و آتش سوزی در ساختمان های بلند بیش از همه حائز اهمیت می باشد (۳).

زمین لرزه و توفان: ارتفاع ساختمان های بلند باعث می شود سازه خودبخود قابلیت بروز حرکات و لرزش های افقی داشته باشد. از این رو در برابر نیروهای افقی ناشی از زمین لرزه یا توفان حساس است. کوچکترین حرکات افقی در سطح زمین و پایه ساختمان، یا نیروهای وارد بر بدنه ساختمان می تواند لرزش های بزرگی در طبقه های بالایی پدید آورد. بنابراین، برای احداث ساختمان های بلندمرتبه توجه به این نیرو و اتخاذ راهکارهای حفاظتی از اهمیت بالایی برخوردار است. البته شرح آن از حوصله این مقاله خارج است.

آتش سوزی: وقوع آتش سوزی در ساختمان های بلندمرتبه مهمترین و متأسفانه، رایجترین حادثه است، که می تواند جان و مال افراد ساکن یا حاضر در بناهای بلندمرتبه را به خطر اندازد. شوربختانه از همان ابتدای شروع بلندمرتبه سازی تاکنون این حادثه ساختمان های بسیاری را به کام خود برده و خسارتهای جانی و مالی بسیاری ببار آورده است. از آن جمله می توان آتش سوزی برج مرکزی سانفرانسیسکو آمریکا را نام برد که در ۱۸ آوریل ۱۹۰۶ (۲۸ فروردین ۱۲۸۵). بعد از وقوع زمین لرزه شدید سانفرانسیسکو رخ داد و تلفات و خسارتهای زیادی ببار آورد. و یا آتش سوزی ۱ فوریه ۱۹۷۴ (۱۲ بهمن ۱۳۵۲) ساختمان ۲۹ طبقه جوالما ۱۰ در ساوئوپاتولو، کشور بزریل که بعلت نقص فنی دستگاه تهویه مطبوع در طبقه سیزدهم رخ داد و جان دستکم ۱۷۹ نفر را گرفت (۱۸۹ نفر هم گزارش شده است).

و یا در آخرین نمونه این فجایع، آتش سوزی برج گرنفل ۱۱ که در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۷ (۲۴ خرداد ۱۳۹۶) در شهر لندن پایتخت انگلیس بوقوع پیوست. آتش بعلت نقص فنی یخچالی از طبقه چهارم این برج ۲۰ طبقه مسکونی



ساختمان پلاسکو پس از آتش سوزی



ساختمان پلاسکو پیش از آتش سوزی

مشخصات و ویژگی های ساختمان پلاسکو:

بزرگترین کارخانه صنایع پلاستیک سازی کشور، شرکت پلاسکو نامیده می شد. مالک آن، ساختمانی به همین نام احداث نمود. بنای «ساختمان پلاسکو» از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۱ جریان داشت و در سال ۱۳۴۱ افتتاح گردید (۸). ساختمان پلاسکو با ارتفاع ۴۲ متر از نخستین ساختمان های بلندمرتبه تهران محسوب می شد. بعنوان یک نماد شاخص شهری، نماد تهران جدید و معماری مدرن پایتخت به شمار می آمد (پیشین).

مجموعه ساختمان پلاسکو دو بخش برج و پودיום ۱۲ را شامل می شده، برج در قسمت جنوبی زمین قرار داشت و در طبقه های آن واحدهای تجاری و کارگاهی مستقر بودند. قسمت پودיום در چهار طبقه و یک زیرزمین در ضلع شمالی مجموعه بود (۹). برج جنوبی در مجموع شانزده طبقه، شامل ۱۴ طبقه روی همکف، یک طبقه همکف و یک طبقه زیرزمین داشت. ابعاد پلان این بخش ۹ و ۴ × ۲۹ متر بود (پیشین). به بیان ساده، معماری ساختمان پلاسکو به شکل حرف □ انگلیسی بود (۷). ساختمان پلاسکو کاربری تجاری داشت. یکی از نخستین مرکزهای خرید مدرن، مکانی لوکس و مرتفع که

شروع شده به سرعت تمام برج را در برگرفت و دستکم ۸۰ نفر قربانی ببار آورد. جدول شماره دو مرگبارترین آتش سوزی های ساختمان های بلند جهان را نشان می دهد.

هنگام وقوع آتش سوزی، مهمترین حسن و نکته مثبت ساختمان بلندمرتبه، یعنی ارتفاع، بدترین عیب و نکته منفی آن به شمار می آید. به دو دلیل اساسی: ۱- با تمام پیشرفت ها فناوری در سطح جهان، تجهیزات بالابر آتش نشانی، اعم از نردبان موتوری و سکوهای هیدرولیکی، با محدودیت ارتفاع عملیاتی روبرو هستند. بنابراین، بیشتر طبقه های ساختمان از دسترس این تجهیزات خارج است. در نتیجه عملیات آتش نشانی، نجات و امداد، زمان بر خواهد بود. همچنین در بیشتر موارد، عملیات امدادی فقط از داخل ساختمان امکان پذیر است.

۲- همین ارتفاع بنا، باعث می شود، تخلیه اضطراری افراد حاضر و بنا، از نظر سرعت، ایمنی و کفایت با چالش اساسی روبرو شود.

شوربختانه در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ چالش آتش سوزی در ساختمان های بلندمرتبه، گریبان ساختمان پلاسکو را گرفت و فاجعه آفرید.

جدول ۱- گاه شماری بلندترین ساختمان های تهران؛ ماخذ: ویکی پدیا

طبقه‌ها	بلندا متر	سال‌های بلندترین بودن	خیابان	تصویر	نام
۵	۳۵	۱۳۲۰-۱۳۴۶	خیابان ناصری (خیابان ناصر خسرو)		شمس‌العماره
۱۰	۴۰	۱۳۳۰-۱۳۳۹	خیابان شاه‌آباد (خیابان جمهوری)، میدان مخیرالدوله		ساختمان خاتونشاقی
۱۴	۴۲	۱۳۴۲-۱۳۳۹	خیابان استانبول (خیابان جمهوری)		ساختمان پلاسکو
۱۹	۶۸	۱۳۴۸-۱۳۴۴	خیابان حافظ		برج بانک کار ساختمان بورس
۲۲	۷۰	۱۳۵۶-۱۳۴۸	بلوار کشاورز		برج‌های دولوی سامان
۲۳	۷۲	۱۳۷۰-۱۳۵۶	خیابان میرداماد		ساختمان اسکان
۳۳	۱۱۵	۱۳۸۴-۱۳۷۰	خیابان سمیه		برج سپهر
۵۶	۱۶۲	۱۳۸۴-تاکنون	تقاطع بزرگراه حکیم و بزرگراه کردستان		برج بین‌المللی تهران

فروشگاه‌های بسیاری را با دکورها و ویتترین‌های رنگارنگ در دل خود جای داده بود. رستوران سلف سرویسی نیز در بالاترین طبقه آن، قرار داشت. در ابتدای گشایش دفترهای اداری بعضی شرکت‌ها در طبقه‌های نخستین آن مستقر بود، اما، رفته رفته این کاربریها با تولیدی‌ها و تک‌فروشی‌های پوشاک جایگزین شدند. به مرور زمان بیشتر واحدهای ساختمان پلاسکو به کارگاه‌های تولیدی تبدیل شدند که با کاربری آن همخوانی نداشت (پیشین). در راهروها هم اکثر مواقع کیسه‌های پلاستیکی بزرگ و جعبه‌هایی که می‌بایست برای کاسب‌ها ارسال می‌شد، قرار داشت (همان).

در ساختمان پلاسکو، سه گروه فعالیت داشتند. فروشندگان پوشاک، تولید کنندگان و پارچه فروشان در نزدیک به ۶۰۰ واحد صنفی ۱۳ آن حضور داشتند (۱۳). بدین ترتیب ۳۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده بود.

اما، از بدو طراحی و احداث ساختمان پلاسکو در سال ۴۱-۱۳۳۹، تا هنگام وقوع آتش سوزی در ۳۰ دی ۱۳۹۵، یک نکته مهم مورد توجه قرار نگرفته بود. این نکته مهم، «ایمنی»، بویژه «ایمنی در برابر آتش سوزی» است.

ساختمان پلاسکو، بصورت اسکلت فلزی ساخته شد. «سیستم سازه ای ساختمان پلاسکو شبیه به یک لوله بوده است. در این سازه عمده ستون‌ها در پوسته ساختمان قرار داشته و تنها چهار ستون مرکزی، وظیفه تحمل بخش قابل توجهی از بارهای ثقیل را برعهده داشته اند (۹).

اعضای فولادی این ساختمان بطور عمده هیچگونه پوششی در مقابل آتش نداشته و یال تحتانی قریب به اتفاق اعضای تیرچه و خرپاهای برابر آن در هنگام بروز حریق در معرض مستقیم آتش تحتانی بوده‌اند (پیشین).

هنگام احداث ساختمان پلاسکو، هنوز دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای در مورد حفاظت ساختمان‌ها در مقابل آتش‌سوزی در کشور تدوین نشده بود. اما، در کشورهای اروپایی و امریکا در این باره اقداماتی صورت گرفته بود. بسیار نیکو بود، در طراحی و ساخت ساختمان پلاسکو، آیین‌نامه‌های اروپایی یا امریکایی محافظت در برابر آتش‌سوزی اعمال می‌گردید. که متأسفانه به این نکته مهم توجه نشده بود. در نتیجه، ساختمان پلاسکو:

• پلکان اضطراری نداشت. در پلکان عادی موجود هم اشکالاتی مشاهده می‌شد.

• آسانسور دسترسی آتش‌نشانان وجود نداشت. شفت آسانسور معمولی از نظر آتش‌سوزی محافظت نشده بود.

• فاقد هرگونه فضا بندی و جداسازی مقاوم در برابر آتش در بین طبقه‌های ساختمان و داخل طبقه‌ها بود. بنابراین، در صورت بروز آتش‌سوزی، حریق به سرعت گسترش می‌یافت.

• سامانه خودکار ردیابی و اعلام خطر آتش‌سوزی نداشت و حتی از یک سامانه ساده اعلام خطر دستی- برقی شامل شستی و زنگ خطر بی بهره بود. • شبکه بارنده خودکار آتش‌نشانی، از جمله آبی‌اش سقفی (اسپرینکل) نداشت. تنها وسیله‌ی مقابله با حریق در ساختمان، جعبه‌ی آتش‌نشانی ۱۴ (نصب شده در هر طبقه) متصل به لوله قائم و خاموش کننده دستی (کپسول آتش‌نشانی) بود که آنها نیز به علت عدم تعمیر و نگهداری صحیح هنگام وقوع آتش‌سوزی کارایی نداشت.

این غفلت‌ها، شوریختانه با وقوع آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو، فاجعه آفرید.

شروع آتش‌سوزی: ساعت ۷:۵۸ صبح پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ بوسیله تماس تلفنی یکی از شهروندان، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در جریان وقوع آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو قرار گرفت. نخستین واحد آتش‌نشانی ساعت ۸ در محل حادثه حضور یافت. و عملیات امداد و آتش‌نشانی خود را شروع نمود. با توجه به خصوصیات محل حادثه، نیروهای کمکی آتش‌نشانی نیز فراخوانده شده و به کمک آمد. آتش‌سوزی از طبقه دهم شروع شده بود. نامگذاری طبقات بصورت عرفی و بصورت متفاوت انجام شده است (۹). شکل شماره یک نامگذاری طبقات ساختمان پلاسکو را نشان می‌دهد. در مجموع ماموران ۱۰ ایستگاه آتش‌نشانی تهران، با ۱۵ تانکر آب، خودروها، وسایل و تجهیزات به محل اعزام شدند. ۲۰۰ آتش‌نشان در حال مبارزه با آتش بودند (۱۰).

به دلیل شدت آتش‌سوزی و حجم بالای خودروهای امدادی و آتش‌نشانی در محل، پلیس راهور محدودیت‌های ترافیکی در خیابان جمهوری اسلامی، چهارراه استانبول و خیابان سعدی اعمال نمود. تمامی خودروها می‌بایست از خیابان سی تیر به سمت شمال حرکت می‌کردند (پیشین).

از ابتدای شروع حادثه عده‌ای از شهروندان در محل، تجمع نمودند و رفته رفته بر تعداد این افراد افزوده می‌شد.

عملیات اطفای حریق: پس از شروع حریق، آتش‌نشانی فوریت در محل حادثه حاضر شد. نخستین واحد آتش‌نشانی نزدیک به ۳ دقیقه در محل بود (۴ دقیقه هم گفته شده است) که به هر حال زمان خوبی محسوب می‌شود. کانون

جدول ۲- مرگبارترین آتش سوزی‌های ساختمان‌های بلند جهان

حادثه	کشور- شهر	تاریخ	تلفات	تعداد طبقه	طبقه محل حادثه
برج اداری (۲برج)	آمریکا- نیویورک	۲۰ شهریور ۱۳۸۰ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱	۲۶۶۶	۱۱۰	برج (۱) ۹۴-۹۸ برج (۲) ۷۸-۸۴
دفتر اداری	برزیل- سائوپائولو	۱۲ بهمن ۱۳۵۲ ۱ فوریه ۱۹۷۴	۱۷۹	۲۵	۱۲
دفتر اداری	آمریکا- اوکلاهما	۳۰ فروردین ۱۳۷۴ ۱۹ آوریل ۱۹۹۵	۱۶۸	۹	خارج ساختمان
هتل	کره جنوبی- سئول	۴ دی ۱۳۵۰ ۲۵ دسامبر ۱۹۷۱	۱۶۳	۲۱	۲
کارخانه لباس	آمریکا- نیویورک	۴ فروردین ۱۲۹۰ ۲۵ مارس ۱۹۱۱	۱۴۶	۱۰	۸
هتل	آمریکا- جورجیا	۱۶ آذر ۱۳۲۵ ۷ دسامبر ۱۹۴۶	۱۱۹	۱۵	۳
ساختمان	ژاپن- ازاکا	۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۱ ۱۳ می ۱۹۷۲	۱۱۸	۷	۳
کارخانه	بنگلادش- داکا	۴ آذر ۱۳۹۱ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲	۱۱۲	۹	۱
فروشگاه	ژاپن- کوماموتو	۸ آذر ۱۳۵۲ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲	۱۰۴	۹	نامشخص
هتل	پورتوریکو- سانخوان	۱۰ دی ۱۳۶۵ ۳۱ دسامبر ۱۹۸۶	۹۷	۲۰	۱

مأخذ: 2016/11, High-Rise Building Fire, NFPA

اصلی آتش یکی از واحدهای طبقه دهم ساختمان بود که بشدت و با سرعت زیاد گسترش می‌یافت. علاوه بر مقدار فوق العاده زیاد مواد قابل اشتعال موجود در ساختمان، نوع آنها (پارچه های پلیمری)، در این شدت و سرعت موثر بود. اکنون دستکم سه یا چهار مغازه در آتش شعله ور بودند (۹). ماموران آتش نشانی بعثت فقدان آسانسور ویژه آتش نشانی از راه پله، خود را به طبقه دهم رساندند. دود غلیظی تمامی طبقه را گرفته بود. بنابراین محل دقیق کانون آتش مشخص نبود. تلاش آتش نشانان بر این بود که با استفاده از جعبه آتش نشانی طبقه دهم نخستین خط حمله به آتش برقرار شود. بعثت نقص فنی جعبه آتش نشانی عملی نشد. جعبه آتش نشانی در طبقه های هشتم و نهم نیز به علت خرابی کوپلینگ و پاره بود شلنگ قابل استفاده نبود (۹). در این هنگام یکی از آتش نشانان با استفاده از کپسول ۲۵ کیلویی به مقابله با حریق پرداخت.

همزمان با این اقدامات عملیات لوله کشی و آب رسانی از طریق خودروهای آتش نشانی مستقر در خیابان، استفاده از لوله های نواری و عبور لوله های مزبور از راه پله ساختمان شروع شده بود. این عملیات بخودی خود وقت گیر است. نقص پلکان ساختمان پلاسکو مزید بر علت شد. شایان ذکر است که از طبقه ی پنجم به بالا، پلکان برج به صورت چرخش دور آسانسور بوده و به همین علت ماموران آتش نشانی مجبور بوده اند شلنگ های نواری را در مسافت بیشتری منتقل نمایند. با توجه به اینکه طول هر شلنگ نواری ۲۰ متر بوده است، نیاز به اتصال تعداد بیشتری از شلنگ ها بوده، به علاوه افت فشار بیشتری در آنها به وجود می آمده است (۹).

مشکلات بالا باعث شد یک زمان طلایی از دست برود. از هنگام استقرار نخستین خودروهای آتش نشانی در صحنه عملیات تا عملیاتی شدن نخستین سرلوله ۱/۵ اینچی و شروع مقابله اساس با آتش نزدیک به ۱۱ دقیقه به درازا کشید (پیشین). با احتساب زمان تماس تلفنی با آتش نشانی و رسیدن نخستین واحدها، نزدیک به ۳ یا ۴ دقیقه، نزدیک به ۱۴ یا ۱۵ دقیقه زمان تلف شده بوجود آمد (۱۵).

به هر ترتیب اکنون مقابله اساسی با آتش در طبقه دهم شروع شده بود. دیگر تجهیزات آتش نشانی به محل رسید و ماموران آتش نشانی شلنگ های آب را به محل می رساندند، اما آتش از راه شفت تاسیسات به طبقه ۱۱ و ۱۲ سرایت کرده بود. گسترش آتش از راه پنجره ها نیز وجود داشت (همان). دسترسی به طبقه ۱۱ بعثت نوع پلکان، همچنین دود غلیظ دشوار بود. عملیات اطفایی در طبقه ی دهم به نتیجه رسید، آتش در کانون اصلی آن تحت کنترل درآمده بود، عملیات برای اطفای کامل در جریان بود.


لازم به تذکرات، از بدو شروع عملیات، تعداد زیادی از آتش نشانان در طبقه های مختلف، مشغول کمک به خروج افراد حاضر در ساختمان بودند. در حدود ساعت ۱۰ و ۵۰ دقیقه قسمتی از سقف طبقه ۱۰ بر روی کف آن سقوط نمود. در همین حال برخی شواهد حاکی از این است که ریزش های جزئی تر (احتمالاً سقفهای کاذب) در حدود ساعت ۹ رخ داده است و به تدریج احتمال ریزش آوار بیان می شده است.

ریزش ساختمان: آنچه در ساعت ۱۱ و ۳۴ دقیقه روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ به ریزش کامل ساختمان پلاسکو انجامید، فروپاشی پیشرونده (فروریزش پیشرونده - تخریب پیشرونده) (۱۶) نامیده می شود. این یک پدیده ی فاجعه آمیز ساختاری بناها است. فروپاشی پیشرونده ممکن است بر اثر مخاطرات طبیعی یا مخاطرات انسان ساخت رخ دهد. از میان مخاطرات طبیعی می توان به زمین لرزه و از مخاطرات انسان ساخت آتش سوزی و انفجار را می توان نام برد.

تخریب پیش رونده عکس العمل زنجیروار از شکست می باشد که توسط از دست رفتن یک یا تعدادی از اجزای باربر آغاز می شود (۱۱).

فروریزش پیش رونده خرابی پیش رونده از مفاهیم نو و جدید در مهندسی عمران است... فروریزش پیش رونده با حذف ظرفیت باربری موضعی قسمت کوچکی از سازه شروع می شود و در ادامه خرابی های المانهای سازه بوجود می آید که به طور مستقیم تحت تاثیر رخداد موضعی اولیه نیست. این خرابی های متداول ممکن است در کل سازه یا سطح وسیعی از آن گسترش پیدا کند (۱۲).

در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو، تخریب در سه مرحله با فاصله زمانی متفاوت اتفاق افتاد که شرح آن با تصاویر گویا در گزارش نهایی هیات ویژه گزارش حادثه ساختمان پلاسکو آمده است. که برای دوری از طولانی شدن مطلب از شرح آنها خودداری می گردد. فقط به این نکته بسنده می شود که در نهایت آنچه از بررسی تصاویر برمی آید، نشاندهنده ی این موضوع است که سقوط سقفها در طبقات و از دست رفتن تکیه گاه جانبی ستونهای نما، باعث ازدیاد طول موثر آنها و از دست رفتن مقاومت و کمانش این ستونها شده و در نتیجه کفهای مربوط به بام و طبقات پایین تر فرو ریخته اند. با توجه به مطالب فوق به احتمال قریب به یقین، فرو ریزش ساختمان ناشی از اثر آتش بر سازه ساختمان و فروریزش مرحله ای قسمتی از کفهای طبقات و در نهایت خرابی پیش رونده ناشی از ضربه کفها همراه با از دست رفتن مهار جانبی ستونهای بیرونی و کمانش آنها بوده است. جدا از برخی شواهد مربوط به انفجار معدود کپسول های کوچک گاز موجود در واحد ها که بعضاً بخاطر تماس با آتش و یا



- ساعت ۱۱:۳۰ ساختمان پلاسکو بصورت کامل فروریخت
- روز دوم حادثه، جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵**
- صبح: یکی از آتش نشانان مجروح در حادثه بنام بهنام میرزایانی در بیمارستان درگذشت
- هیئت دولت؛ شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ را عزای عموم اعلام کرد
- روز سوم حادثه، ۲ بهمن ۱۳۹۵**
- جسد دو تن دیگر از آتش نشانان از زیر آوار بیرون آورده شد.
- روز پنجم حادثه، ۴ بهمن ۱۳۹۵**
- جسد ۴ شهروند از زیر آوار بیرون آورده شد. یکی از اجساد بخاطر مناسب نبودن شرایط محیطی و جسد، خارج نشد و به روزهای آینده تا سبک شدن آوار موکول شد.
- روز هفتم حادثه، ۶ بهمن ۱۳۹۵**
- جسد ۸ آتش نشان دیگر از زیر آوار بیرون آورده شد.
- مراسم تشییع کشته شدگان این حادثه که قرار بود پنجشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵ انجام شود به خاطر پیدا شدن اجساد جدید و درخواست خانواده های آنها لغو و به تعویق افتاد.
- روز هشتم حادثه، ۷ بهمن ۱۳۹۵**
- ۵ جسد از زیر آوار پلاسکو بیرون کشیده شد. جسد شهروندی که در روز ۴ بهمن ۱۳۹۵ یافته شده و بعلت مساعد نبودن شرایط محیطی، خارج نشده بود در صبح این روز، بیرون آورده شد.
- روز نهم حادثه، ۸ بهمن ۱۳۹۵**
- عملیات آوار برداری در ساعت ۱۸ به پایان رسید و عملیات برای ساخت دیوار و دیوارکشی به منظور آزاد سازی خیابان جمهوری آغاز شد. در پایان آواربرداری ۱۷۰۰ کامیون برابر با ۲۰ هزار تن نخاله و آوار ساختمانی به محلی در فاصله ۵ کیلومتری منتقل شد (۱۵).
- درسهای آتش سوزی ساختمان پلاسکو: هر حادثه نکته‌ها برای آموختن، پندگرفتن و پیشگیری از حوادث مشابه بعدی دارد. آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو بدون گزاره گویی ده ها نکته آموختنی دارد. از جمله:
 - ۱- ضرورت تدوین راهبرد ایمنی شهر براساس اصول مهندسی محافظت در برابر آتش سوزی

ضربه فروریزش سقف ها ممکن است رخ داده باشد. در خصوص شایعه انفجار برنامه‌ریزی شده و یا گسترده و عمده در داخل ساختمان ... هیات شواهد منطقی قابل تاییدی نیافته است و لذا احتمال این امر بسیار بعید است.

• با گذشت ۵۴ روز از آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو، مقصران حادثه، مالک و دو کارگر فروشگاهی در طبقه‌ی دهم، چگونگی شروع آتش سوزی را بیان نمودند.

آنها اعتراف کردند، با تهیه‌ی یک رشته سیم روکار به مترائ ده یا پانزده متر انشعابی از چراغ مهتابی سقف گرفته و آن را به یک یخچال وصل کرده بودند. بعضی روزها، با اتصال آن به یک بخاری برقی (هیتر برقی)، خود را گرم می کردند. در روز حادثه، این سیم هابه دلیل بار الکتریکی زیاد آتش گرفتند و به خاطر وجود حجم زیاد پارچه و پلاستیک حریق شروع شد (۱۳).

کارگران، از کسانی که در طبقه ششم مشغول مراسم زیارت عاشورا بودند می خواهند که به آنها کمک کنند، اما به دلیل حجم بالای آتش، موفق نمی شوند (۱۴).

روز شمار آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو:

روز اول حادثه، پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵

• ساعت ۷:۵۹ گزارش آتش سوزی ساختمان پلاسکو به آتش نشانی اطلاع داده شد.

- ۲- تدوین، تکمیل و بهبود مقررات محافظت در برابر آتش سوزی، بویژه تدوین مقررات محافظت ساختمان‌های بلندمرتبه در برابر آتش سوزی
- ۳- بهبود نظارت و برقراری بازرسی ایمنی در برابر آتش سوزی ساختمانها و اماکن اعم از نوساز یا قدیمی
- ۴- اعمال قانون در صورت عدم رعایت مقررات ایمنی در برابر آتش
- ۵- برقراری آموزش اثربخش همگانی با هدف بهبود فرهنگ ایمنی جامعه
- ۶- بهبود همه جانبه سازمان‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، اعم از بهبود آموزش، روزآمد کردن خودروها، ابزار و تجهیزات
- ۷- توجه جدی به موضوع آتش نشان داوطلب و پاره وقت با هدف دخالت صحیح و موثر شهروندان در موضوع آتش نشانی و امداد حوادث

آتش سوزی یک چالش جهانی:

چنانچه مواد ایمنی و پیشگیری کننده از حریق رعایت نشود، هیچ مکانی از خطر آتش سوزی در امان نیست. بر همین اساس هیچ کشور جهان را نمی‌توان یافت که از خطر آتش سوزی، مرگ، جراحت و خسارت‌های اقتصادی ناشی از آن در امان باشد.

آتش سوزی هر ساله بیش از ۴۰۰۰ شهروند اتحادیه اروپا را می‌کشد و ده‌ها هزار نفر را زخمی می‌کند(۱۶). خسارت مالی این حوادث دستکم ۱۰۰ میلیارد یورو برآورد شده است(پیشین).

در امریکا در سال ۲۰۱۴ تعداد ۱۲۹۸۰۰۰ آتش سوزی گزارش شده است. این آتش سوزی ها باعث شد، تعداد ۳۲۷۵ شهروند کشته و ۱۵۷۷۵ نفر مجروح شوند. همچنین، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار خسارت مالی داشته اند(۱۷).

در سال ۲۰۱۵ تعداد آتش سوزیهای امریکا به ۱۳۴۵۵۰۰ افزایش یافته شهروندان کشته شده ۳۲۸۰ نفر شهروند مجروح ۱۵۷۰۰ نفر و خسارت های مالی ۱۴ میلیارد و ۳ میلیون دلار بوده است(۱۸).

در مورد آتش سوزی ساختمان‌های بلند مرتبه، موضوع بحث این مقاله، یک مرکز پژوهشی، آموزشی جهانی چنین بیان می‌کند:

در حال حاضر بیش از ۶۴۰۰ ساختمان بلندتر از ۱۰۰ متر در شهرهای جهان وجود دارد، همه آن‌ها در معرض خطر آتش سوزی(۱۹).

براساس گزارش کانون ملی محافظت در برابر آتش سوزی امریکا(معروف

به ان.اف.پی.ای)، در دوره پنج ساله ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ هر ساله بطور میانگین در امریکا تعداد ۱۴۵۰۰ آتش سوزی ساختمان‌های بلند رخ داده است. در اثر این آتش سوزی‌ها، هر ساله تعداد ۴۰ نفر شهروند کشته و ۵۲۰ نفر مجروح شده‌اند. میانگین خسارت مالی ۱۵۴ میلیون دلار برآورد شده است.

یکی از بدترین آتش سوزیهای ساختمان‌های بلندمرتبه سالهای اخیر در چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۶ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۷) در شهر لندن، پایتخت کشور انگلیس رخ داد. در حدود ساعت یک بامداد، برج مسکونی ۲۴ طبقه گرنفل دچار آتش سوزی شد. آتش به علت نقص فنی یخچالی در یکی از واحدهای طبقه چهارم شروع شد و به علت عدم رعایت کامل اصول مهندسی محافظت در برابر آتش سوزی، حریق به سرعت در طبقه مزبور گسترش یافت. در نمای برج مزبور یک ماده به شدت آتشگیر بعنوان عایق بکار رفته بود. در نتیجه آتش به طبقات بالا گسترش یافت. در نهایت تمامی برج را دربرگرفت. بدین ترتیب دستکم ۸۰ نفر از ساکنان برج به طرز فجیعی کشته شدند.

مهندسی محافظت در برابر آتش سوزی:

از میان‌های قرن نوزدهم میلادی نیاز به علم جدیدی بنام محافظت در برابر آتش سوزی احساس شد. رفته رفته این موضوع با عنوان مهندسی محافظت در برابر آتش سوزی در تمام جنبه‌های، علم، فن و صنعت وارد شد(۲۰).

مهندسی محافظت در برابر آتش سوزی علم و فناوری را بکار می‌گیرد تا جان و اموال مردم از خطر حریق در امان باشد(۲۱).

هنگام طراحی برای احداث بناهای جدید یا برنامه‌ریزی برای بازسازی بناهای قدیمی، بایستی به کمک افراد واجد شرایط، طرحی برای محافظت بنا در برابر آتش سوزی، نیز تدوین گردد. مهندسی محافظت در برابر آتش سوزی، در





مثلث حفاظت و ایمنی

دی ماه ۱۳۹۵ در تهران بصدا درآمد. حادثه جانگداز آتش‌سوزی و فرو ریزش ساختمان پلاسکو که به شهادت شانزده آتش‌نشان فداکار و جمعی از شهروندان تهرانی انجامید، به باور نگارنده، یک زنگ خطری قوی بود که هرگز نباید فراموش شود.

آتش‌سوزی بطور کلی و آتش‌سوزی ساختمان‌های بلندمرتبه یک چالش جهانی است که به تقریب تمامی کشورهای جهان با آن درگیرند. اما نکته مهم آموخته‌های این حوادث است که می‌توان با پندآموزی از حوادث گذشته از تکرار فجایع بعدی پیشگیری نمود.

بزرگترین درس از آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، توجه جدی به اصول حفاظت و ایمنی کار و زندگی در ساختمان‌های بلندمرتبه است. مهندسی محافظت در برابر آتش‌سوزی، مجموعه‌ای از این اصول و مبانی را فراهم آورده که در بخش‌های زیر تقسیم‌بندی شده‌اند:

- پیشگیری
- محافظت ساختمانی در برابر آتش
- مدیریت آتش‌سوزی (اداره کردن حریق)

با توجه به سه اصل بالا می‌توان به نحو قابل توجهی از حوادث آتش‌سوزی پیشگیری نمود و برای مقابله با آنها آماده بود. در علم حفاظت و ایمنی، فعالیت‌های مربوط به پیشگیری و مقابله با حوادث، از جمله حوادث منجر به آتش‌سوزی در عملکرد سه مولفه‌ی «امور مهندسی» Engineering، «امور آموزشی» Education، و «اعمال قوانین و مقررات» Enforcement، دسته‌بندی می‌گردد. با توجه به حروف اول هر یک از این واژه‌ها در زبان انگلیسی این امور را تری ئی (Three E) و در فارسی سه الف نامیده‌اند (۲۲).

چگونگی تعامل این سه مولفه، «مثلث حفاظت» را تشکیل می‌دهد. هر گونه



قرن‌های گذشته بطور قابل ملاحظه‌ای پیشرفت کرده است. کاربرد ابتدایی این علم جلوگیری از آتش‌سوزی‌های بزرگی بود که می‌توانست شهرها را نابود کند. تا دهه‌های نخستین پیدایش این علم، هدف اساسی آن بود که آتش‌سوزی به ساختمان مبداء شروع آن، محدود شود. در دهه‌های بعد، با پیشرفت مهندسی محافظت در برابر آتش‌سوزی، هدف آن شد که آتش به اتاق (کانون اولیه) آتش محدود گردد. اما، این هدف تا دهه‌های آخر قرن بیستم محقق نشد (پیشین).

اکنون که جهان به دهه دوم قرن بیست و یکم نزدیک می‌شود، مهندسی محافظت در برابر آتش‌سوزی، با استفاده از اصول علمی و مهندسی راه‌لحله‌های اساسی برای حفظ مردم، اموال و محیط زیست از خطرات آتش‌سوزی دارد. این راه‌حل را می‌توان همچنان بر سه محور اصلی پیشگیری، محافظت ساختمانی و مدیریت آتش‌سوزی تقسیم بندی نمود. محورهایی که در ارتباط تنگاتنگ و ناگسستگی با یکدیگر قرار دارند.

نتیجه:

بلندمرتبه‌سازی و استفاده از ساختمان‌های مرتفع، با کاربری‌های گوناگون، واقعیت امروز جهان ما است. موضوعی که به این ابرشهر و آن کلانشهر محدود نمی‌شود و هیچ مرز جغرافیایی هم ندارد. امروزه سایه بناهای مرتفع را حتی می‌توان در شهرهای کوچک و روستا - شهرها نیز دید. در این مورد می‌توان به برج‌های ۲۱ و ۳۸ طبقه واقع در یکی از شهرهای کوچک شمال کشور اشاره کرد که بر کرانه دریای خزر پهلو زده‌اند.

اما نخستین زنگ خطر برای بلندمرتبه سازی در ایران روز پنجشنبه ۳۰

پی نوشت:

- 1-Besmer
- 2-Skyscrapr
- 3-Home Insurance Bulding
- 4-William Le Baron Jenney
- 5-Ecole Central Paris
- 6-Gustave Eiffel

برنامه ایمنی - حفاظتی، از جمله مهندسی محافظت در برابر آتش سوزی، بایستی به ترتیبی طراحی و اجرا گردد که این سه مولفه را شامل شود.

در غیر اینصورت و برای نمونه توجه به یکی دو بخش و بی توجهی یا کم توجهی به بخش دیگر، علاوه بر اتلاف وقت و سرمایه و ... که ضمن یک برنامه‌ی نیمه‌کاره به هدر رفته است، ناکامی در استقرار ایمنی و آسیب‌پذیری مفرط در برابر حوادث را نیز به دنبال دارد.



۶-تاریخچه بلندمرتبه سازی در ایران و جهان / مزایا و مصایب آن، پایگاه خبری تحلیلی ترابر نیوز www.tarabarnews.com

۷-تاریخچه ساختمان های بلندمرتبه در ایران www.tallbuilding.ir

۸-ساختمان پلاسکو-ویکی پدیا، دانشنامه آزاد

۹-هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو. گزارش نهایی

۱۰-آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو / شهادت جمعی از آتش نشان ها.

همشهری آنلاین-پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵. کد مطلب ۳۴۹۲۲۸

۱۱-فاروقی، علیرضا. تخریب پیشرونده.

۱۲-رامین فر، عماد. حسین تاجمیر ریاحی. پرهام معمارزاده. اثر مهاربندی

سازه در خرداد فروریختن پیش رونده. دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی

زلزله. کرج دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۴

۱۳-مقصران حادثه پلاسکو شناسایی شدند. جام جم. دوشنبه ۲۳ اسفند ۹۵-

کد خبر: ۳۷۶۶۴۰۰۴۶۵۵۴۶۶۸۸۰۳

۱۴-عملان حادثه پلاسکو اعتراف کردند/ نحوه شروع آتش سوزی مشخص

شد. ایسنا، دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵- کد خبر ۹۵۱۲۲۳۱۵۳۴۰

۱۵- آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو - ویکی پدیا، دانشنامه آزاد

16 - www.homefiresafety.eu

17 - 2014 United States Fire Loss Clock.NFPA

18 - 2015 United States Fire Loss Clock.NFPA

19 - www.tallbuildingfiresafety.com

۲۰ - قاسملو، فرشید. محمد طولابی. حدیثه گرشاسبی. ساختمان های

بلندمرتبه و اهمیت محافظت در برابر آتش سوزی. فصلنامه فرهنگ ایمنی.

سال دهم شماره ۲۴. پاییز ۱۳۹۵ (ص ۵۱-۵۹)

21-Udaya Bhaaskar Bulusu.Fire Protection Engineering-Areview.July 29,2015.

۲۲- قاسملو، فرشید. جان مسافران هواپیما چگونه نجات پیدا کرد؟ فصلنامه

فرهنگ ایمنی، سال سوم، شماره ۱۱ و ۱۲، تابستان و پاییز ۱۳۸۶، (ص ۸۷-

۸۹)

7-Eponymous Tower

8-Natural Disaster

9-Man-Made Disaster

10-Joelma

11-Grenfell Tower

1-National Fire Protection Association(NFPA)

2-Granfell Tower

۱۲-پودیوم (podium)، پایه برج. یک ساختمان افقی در پایه یک ساختمان

بلندمرتبه

۱۳-۵۸۰ و ۵۶۰ واحد نیز ذکر شده است.

14-Fire Box

۱۵-با این فرض که بلافاصله بعد از شروع آتش سوزی، با آتش نشانی تماس

گرفته شده و هیچگونه زمانی تلف نشده باشد. در غیر این صورت، زمان تلف

شده از شروع آتش سوزی تا تماس تلفنی و استمداد از آتش نشانی را بایستی

به زمان بالا افزود.

16-Progressive Collapse

فهرست منابع و مآخذ:

۱-مهندسین مشاور زیستا(تهیه و تدوین). ویراستار محمد هادی خلیل نژادی.

ساختمان های بلند تهران، ضوابط و مکانیابی. شرکت پردازش و برنامه ریزی

شهری(وابسته به شهرداری تهران)چاپ دوم ۱۳۹۳

۲-بمانیان، محمدرضا. ساختمان بلند و شهر. موسسه نشرشهر. تهران ۱۳۹۰

۳-صدوقیانزاده، مینوش. بلندمرتبه سازی و فضای شهر - رهنمودهایی برای

ساماندهی بلندمرتبه سازی. وزارت کشور، معاونت هماهنگی امور عمرانی. مرکز

مطالعات برنامه ریزی شهری. تهران ۱۳۷۵

4-Colin Marshall.The Worlds First Sky Scrapper:a history of cities in 50 buildings, day 9.

The guardian.2 April 2015

۵-تشریح وضعیت سازه ای و ایمنی در برابر آتش ساختمان پلاسکو در

نشست تخصصی با «بررسی از نظر مسائل سازه و ایمنی در برابر آتش» مرکز

تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی



بررسی ایمنی حریق و چگونگی عملیات آتش‌نشانی و نجات در ساختمان‌های بلندمرتبه (واکاوی موردی برج ۱۸ طبقه سلمان مشهد)

■ ابراهیم زیدآبادی

کارشناس پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث سازمان آتش‌نشانی
و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

Ebrahimhse125@yahoo.com

■ مهدی رضایی

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

مقدمه:

امروزه با افزایش جمعیت و پیشرفت فناوری میل به مرتفع‌سازی بیشتر شده است. از آنجایی که تراکم جمعیت در این مکان‌ها بسیار بالا است در نتیجه ریسک وقوع حادثه در آنها نیز به مراتب بالا می‌رود و این شرایط اهمیت جایگاه ایمنی را عنوان می‌کند که متأسفانه تا کنون، ایمنی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. ایمنی صرفاً مسئله‌ای مربوط به زمان ساخت و ساز نمی‌باشد بلکه از لحظه شروع تا پایان ساخت و ساز و همچنین رعایت آن در مراحل زندگی در محل سکونت مخصوصاً ساختمان‌های بلندمرتبه که ریسک‌پذیری بالاتری را دارند باید مورد توجه قرار گیرد. حوادث اخیر از آتش‌سوزی برج ۱۸ طبقه سلمان مشهد گرفته تا حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو تهران که خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به جای گذاشتند، نشان می‌دهد که مسائل ایمنی هم در اجرا و نظارت بر اجرا و همچنین از جهت رعایت دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، دارای

ضعف می باشد و به ویژه در مورد استفاده از فناوری های نوین که امروزه مورد استقبال قرار گرفته است باید نظارت های ویژه ای اعمال گردد.

کلمات کلیدی: ساختمان های بلندمرتبه، بناهای مرتفع، ایمنی، آتش سوزی، برج سلمان، عملیات آتش نشانی.

مروری بر آتش سوزی های گسترده ساختمان های مرتفع در دنیا

آتش سوزی همواره یکی از بلایایی قلمداد می شده که علاوه بر خسارات مالی فراوان، جان بسیاری از انسان ها را کمتر از چند دقیقه نیز گرفته است

جدول (۱): آمار تلفات جانی در آتش سوزی های گسترده در جهان (مأخذ: ۶، ۷، ۸، ۹)

تعداد تلفات	تاریخ	مکان
بیش از ۷۹ نفر	۱۴ ژوئن ۲۰۱۷	لندن، ساختمان ۲۴ طبقه گرنفل
۲۲	۱۹ ژانویه ۲۰۱۷	تهران، ساختمان پلاسکو، ۱۴ طبقه
۰	۱۰ جولای ۲۰۱۶	مشهد، برج ۱۸ طبقه سلمان
۵۸	۱۵ نوامبر ۲۰۱۰	شانگهای، چین، ساختمان ۲۸ طبقه
۳	۲۷ اوت ۲۰۰۰	مسکو برج مهاجرت
۳	۲ اوت ۲۰۰۰	هنگ کنگ، برج مهاجرت
۱۶۲	۱۸ مارس ۱۹۹۶	مانیل، دیسکو ازن
۹۷	۳۱ دسامبر ۱۹۸۶	پورتوریکو، هتل دوپونت پلازا
۴۸	۱ فوریه ۱۹۸۱	دوبلین، استارداست
۸۴	۲۱ نوامبر ۱۹۸۰	لاس وگاس، هتل بزرگ MGM
۱۶۵	۲۸ مه ۱۹۷۷	ایالت متحده، کلوپ شبانه کنتاکی در بورلی هیلز
۴۷	۱۴ نوامبر ۱۹۷۷	فیلیپین، مانیل، هتل
۲۷۷	۱ فوریه ۱۹۷۴	برزیل، ساو پائولو
۱۶۵	۲۵ دسامبر ۱۹۷۱	کره، سئول، آتش سوزی هتل تیونگاک
۱۴۸	۱ نوامبر ۱۹۷۰	فرانسه، کلوپ شبانه سنت لوران
۱۱۹	۷ دسامبر ۱۹۴۶	آتلانتا، هتل وینکوف
۲۳۴	۲۷ نوامبر ۱۹۴۴	چین، کلوپ شبانه
۴۹۲	۲۸ نوامبر ۱۹۴۲	باشگاه شبانه بیشه نارگیل، بوستون، ایالت متحده
۱۴۶	۲۵ مارس ۱۹۱۱	نیویورک، ساختمان Asch

و با بررسی های صورت گرفته بیشترین مرگ و میر در ساختمان های مرتفع و اماکن تجمعی مربوط به اینگونه سازه ها نیز بوده است. جدول زیر تعدادی از آتش سوزی های گسترده جهان را با میزان تلفات جانی نشان می دهد. (۶،۷،۸،۹)

میزان تلفات جانی در آتش سوزی ساختمان های مرتفع با کاربری های مختلف حاکی از میزان ریسک پذیری اینگونه بناها است اما در بین این آتش سوزی ها برج ۱۸ طبقه تجاری و اداری سلمان بدون هر گونه خسارت جانی یکی از بزرگترین آتش سوزی های سال ۱۳۹۵ ایران بود که تصور از میزان مرگ و میر حداقل ۲۰۰ نفر در این آتش سوزی بود که خوشبختانه بدون هر گونه تلفات جانی پایان یافت که در ادامه به شیوه عملیات در این حادثه پرداخته شده است. (۳)

میزان وقوع آتش سوزی در ساختمان ها به تفکیک کاربری در سال ۱۳۹۵ کلانشهر مشهد

طی بررسی های صورت گرفته در سال ۱۳۹۵، واحد عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد حدود ۶۲۴۶ مورد عملیات حریق را انجام داده است که حدود ۶۶۱ مورد مربوط به ساختمان های بلندمرتبه و آپارتمان ها با کاربری های مسکونی، کسبی و تجاری، هتل و متلها، فروشگاه های بزرگ و بازارها با تراکم بالا بوده است. (۴)

علل وقوع آتش سوزی در ساختمان ها در سال ۱۳۹۵ کلانشهر مشهد

در بررسی انجام شده فراوانی علل وقوع آتش سوزی در ساختمان ها با تصرف های فوق نشان می دهد که بسیاری از آنها قابل پیشگیری هستند که در این بین اتصال در سیم برق و سیستم وسیله برقی، انداختن شی داغ یا آتش زا بر روی مواد قابل اشتعال، انتقال حرارت به علت مجاورت بیشترین درصد آتش سوزی را در ساختمان ها با کاربری های فوق به خود اختصاص داده است. (۴)

تعاریف:

ساختمان های بلند مرتبه: ساختمانی که ارتفاع بالاترین کف طبقه قابل بهره برداری آن بیش از ۲۳ متر از تراز متوسط زمین باشد. (۱)

آترיום: یک گشودگی قائم باز که دو یا چند طبقه را به یک دیگر مرتبط می سازد و در انتهای بالایی آن بسته است. این گشودگی به غیر از پلکان دوربسته، آسانسور، چاه آسانسور، بالابرها، تأسیسات برقی، مکانیکی یا سایر

تجهیزات است. (۱)

مقاومت در برابر آتش: به صورت کلی، خواصی از مصالح، مجموعه یا سیستم ساختمانی که از عبور حرارت زیاد، گازهای داغ یا شعله تحت شرایط کاربرد جلوگیری می کند یا آن را به تأخیر می اندازد. (۱)

دربندی آتش: مجموعه ای از مواد، یا فرآورده های ویژه، که برای ایجاد مقاومت در برابر سرایت آتش، داخل درزهای تعبیه شده درون یا بین مجموعه های ساختمانی دارای درجه بندی مقاومت در برابر آتش قرار گرفته است. (۱)

واکوی آتش سوزی بزرگ برج ۱۸ طبقه سلمان مشهد

قبل (شکل ۱)، حین (شکل ۲) و بعد (شکل ۳) از وقوع آتش سوزی

برج سلمان مشهد قبل از وقوع آتش سوزی یک ساختمان تجاری و اداری به حساب می آمد که عموم مردم جهت بازدید به قسمت های تجاری و مالکین جهت کسب و کار خود در قسمت اداری و... مشغول بودند و این سازه به نوعی از زیبایی ظاهری خاصی بهره مند بود اما غافل از اینکه سهل انگاری در انتخاب مصالح مقاوم در برابر حریق و عدم توجه به مسائل ایمنی و همچنین آماده به کار نبودن تجهیزات مقابله با حریق در ساختمان و... توانست در کمتر از چند دقیقه برج سلمان را جهنمی از آتش و نا ایمن ترین ساختمان در آن لحظه تبدیل کند. (۳)

اطلاعات اختصاصی برج سلمان مشهد

برج تجاری و اداری سلمان در منطقه تجاری و مسکونی و در نبش تقاطع خیابان سلمان و راهنمایی مشهد واقع شده است. این برج ۱۸ طبقه حدود ۸۰ متر ارتفاع دارد (شکل ۴). این ساختمان مرتفع نوعی سازه با طراحی هندسی نامنظم است و جنس آن اسکلت آهن و همچنین در قسمت هایی دیوار برشی اجرا شده است و نمای طبقات بالای برج از کامپوزیت با جنس آلومینیوم کار شده است که مقاومت کافی را در برابر آتش سوزی نداشته و یا به عبارتی فاقد کد حریق بوده است که همین عامل باعث گسترش آتش گردیده است. جدول ۲ تعداد طبقات برج سلمان را به تفکیک نوع کاربری نمایش می دهد. (۳)

بار حریق

بار حریق موجود در مغازه های طبقات تجاری عمدتاً اجناسی از قبیل: پوشاک، پارچه، کیف و کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی، کالاهای لوکس، طلا و جواهر، ارز، نقره و بدلیجات، هابیر مارکت، عینک و ساعت، لوازم




شکل (۱): قبل از وقوع آتش سوزی



شکل (۲): حین وقوع آتش سوزی



شکل (۳): بعد از وقوع آتش سوزی



شکل (۴): ارتفاع برج سلمان مشهد

جدول (۲): طبقات برج سلمان به تفکیک نوع کاربری

تعداد طبقات تجاری	۵ طبقه	۳۵۶ واحد
تعداد طبقات اداری	۷ طبقه	۸۲ واحد
تعداد طبقات پارکینگ	۵ طبقه	
رستوران در طبقات ۱۱ و ۱۲ برج قرار گرفته است		
تعداد ۱۷۰ باب انبار نیز در طبقات منفی ۱، منفی ۲ و منفی ۳ می باشد.		
ظرفیت پارکینگ ها حدود ۵۲۰ خودرو در نظر گرفته شده است.		

با ترافیک خودرویی بالا با عرض ماشین رو حدود ۱۲ متر می باشد. (۴)
خیابان بخارایی ۲۴ ضلع شرقی برج
 خیابان بخارایی ۲۴ (سلمان ۸) با عرض حدود ۶/۹۰ می باشد که با توجه به اجرای نوسازی ساختمان های داخل این خیابان و پارک خودروهای شخصی شهروندان جزء خیابان های پر تردد می باشد. (۴)
 برج سلمان از جنوب به فضای سبزمتمهی می شود که تنها جهت افراد پیاده قابلیت تردد دارد. (۴)

خانگی، فرش، مبلمان، صنایع دستی، ادوات موسیقی، کامپیوتر، موبایل، لوازم صوتی و تصویری، لوازم ورزشی و بدنسازی و... می باشند. (۳)

دسترسی های شهری موجود به برج سلمان

خیابان سلمان ضلع شمالی برج

عرض ماشین رو و خیابان سلمان حدود ۱۲/۵۰ متر می باشد که با توجه به نصب آیلند های فلزی به عرض ۳/۳۰ مخصوص پارکینگ برج، عرض مفید خیابان به ۹ متر کاهش پیدا نموده است. (۴)

خیابان راهنمایی ضلع غربی برج

خیابان راهنمایی یکی از خیابان های اصلی محدوده برج و جزء خیابان های

گزارش عملیاتی آتش سوزی در برج و عملکرد سازمان های امدادی

اولویت های عملیات نجات و اطفاء آتش بصورت ترکیبی

خارج کردن بیش از ۲۵۰ تن از افراد که در قسمت تجاری، اداری و پارکینگ بودند و انتقال آنها به محل امن یکی از اولین اولویت ها بود که با توجه به وجود آتش در نمای برج همزمان نیز عملیات اطفاء شروع شده بود. با توجه به حساسیت نوع حادثه، فرماندهان و مدیران ارشد سازمانی در محل حضور پیدا کرده و مدیریت و فرماندهی عملیات را پس از تشکیل پست فرماندهی حادثه آغاز کردند. (۳)

اهمیت ایمنی آتش نشانان در برج سلمان مشهد

از آنجایی که هر سازمان وظیفه حفاظت و برقراری ایمنی در تمام شرایط عملیات را برای آتش نشانان خود بر عهده دارد فرماندهان ارشد تصمیم به استقرار مسئولین ایمنی به منظور کنترل ورود و خروج پرسنل در ورودی های برج کردند که در چند ورودی از برج مسئولین ایمنی گماشته و آتش نشانان را در قالب یک تیم با مشخص کردن فرمانده تیم و بررسی صحت و سلامت تجهیزات حفاظت فردی و فشار دستگاه تنفسی و تشریح وظایف آنها به طبقات برج اعزام می شدند که می توان رعایت این اصول را یکی از نقاط قوت این عملیات در مدیریت و کنترل آتش نشانان محل حادثه دانست. (۳)

انتقال خودروها از داخل پارکینگ به محل امن

با توجه به وجود وسایط نقلیه سبک و سنگین در مسیر استقرار خودروهای عملیاتی ماموران آتش نشانی با همکاری عوامل انتظامی و شهرداری، خودروها و موانع موجود را به منظور تسریع در امداد رسانی از محل حادثه دور نمودند. برخی مالکین قادر به انتقال خودروهای خود از داخل پارکینگ نبودند که آتش نشانان این منابع بالقوه حریق و انفجار را به اماکنی امن انتقال دادند. (۳)

استراتژی عملیات اطفاء حریق

با توجه به اینکه آتش سوزی ابتدا از نمای ساختمان شروع شده بود و به دلیل استفاده از مصالح کامپوزیتی قابل اشتعال گسترش آتش در کمتر از چند دقیقه صورت گرفته و آتش از طریق پنجره ها به داخل واحدهای اداری سرایت کرده بود، به همین جهت اطفاء حریق به دوصورت، توسط تیم های عملیاتی صورت پذیرفت.

ابتدا از بیرون ساختمان با استفاده از تجهیزات موجود از قبیل پلت فرم و

نردبان خودرویی و ... و همچنین اعزام تیم های عملیاتی اطفایی از داخل ساختمان به منظور جلوگیری از گسترش و سرایت به نقاط دیگر انجام شد. (۳)

زمان مهار و اطفاء آتش

با توجه به فعالیت سریع آتش نشانان، حریق برج سلمان در ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه یکشنبه بیستم تیرماه خاموش شد. عملیات برای لکه گیری و جلوگیری از برگشت حریق احتمالی، تا ساعت ۲۲ روز بعد (بیست و یکم تیرماه) ادامه داشت. (۵)

این حادثه خوشبختانه خسارات جانی برای شهروندان نداشته و تنها منجر به مصدومیت سطحی سه نفر از آتش نشانان گردید. (۴)

عوامل گسترش آتش سوزی

۱- نمای کامپوزیتی و سریع الاشتعال بودن آن و همچنین فاصله ی حدود ۲۰ سانتی متر نما تا دیواره اصلی که وجود این فضای خالی در هنگام بروز حریق در پشت نمای کامپوزیتی به عنوان یک داکت عمل کرده و باعث رشد پنهانی و سریع حریق گردید. (۳)

۲- عدم وجود جداکننده مقاوم آتش در نمای کامپوزیتی در بین طبقات.

* لازم به توضیح است که این نوع نما متشکل از دو قسمت ورق فلز آلومینیوم به قطر حدود یک میلیمتر و لایه پلاستیکی پلی ونیلین در پشت آن می باشد که به تنهایی این لایه هنگام آتش سوزی به علت ایجاد مذابه می تواند به رشد سریع آتش با وجود اندک حرارت کمک نماید.

۳- عدم اجرای درزبند، دود بند و حریق بند مقاوم در داکت ها و بین طبقات.

۴- کم عرض بودن خیابان ها و معابر و در نتیجه بروز ترافیک شدید و تأخیر در حضور خودروهای پشتیبانی آتش نشانی و سایر ارگان های امدادی.

۵- وجود درب های ضد سرقت در واحدهای تجاری که منجر به ورود دشوار آتش نشانان جهت جستجوی مصدومین احتمالی و اطفاء حریق در واحدها شده بود.

۶- عدم فشار مناسب سیستم تر برج (هوزریل آتش نشانی داخل ساختمان)

۷- عدم پیش بینی هیدرانت در محیط اطراف برج طبق ضوابط

۸- عدم اطلاع وقوع آتش سوزی در سازه توسط نگهبانان برج با توجه به وجود سیستم های هشدار دهنده (آلارم خطر) و در نتیجه تخلیه دیر هنگام افراد و محبوس شدن شهروندان در قسمت هایی از برج و همچنین عدم

آموزش کافی نگهبانان مجموعه جهت شرایط اضطراری .

۹- وزش باد شدید

۱۰- با توجه به اینکه نمای ساختمان مقاوم در برابر حریق نبوده است لذا در زمان آتش سوزی گدازه های آتش از طبقات بالا به طبقات پایین گسترش یافته و همچنین خاکستر گدازه ها تا شعاع ۱۰۰ متری بر روی سایر ساختمان ها نیز مشاهده گردید.

۱۱- نقص در سیستم برق و جعبه های فیوز برق در جنب نماهای اشتعال زا و انجام قسمتی از سیم کشی برق در سطح خارجی ساختمان و در زیر نمای بیرونی که موجب کندسوزی و سپس اشتعال نما شده است.

۱۲- با توجه به مدارک موجود و اظهارات شهود ، عامل آتش سوزی در اثر ایجاد اتصالی در کابل منتهی به تابلو برق در بالکن طبقه چهارم و کندسوزی و در نهایت اشتعال و انتقال به ورق های کامپوزیت قابل اشتعال و گسترش حریق و سرایت به اطراف اعلام می گردد.

سقوط نمای کامپوزیت شعله ور بر روی ساختمان های مجاور

یکی از روش های انتقال حرارت به ساختمان های مجاور پرتاب گدازه های آتش است. باد و یا جدا شدن قطعات مشتعل از نمای سازه می تواند ساختمان های مجاور را دچار آتش سوزی کند که در برج سلمان به دلیل جدا شدن قطعات کامپوزیت شعله ور از نمای ساختمان و پرتاب شدن آنها بر روی ساختمان های مجاور منجر به گسترش حریق شده بود که به منظور

اطفاء و جلوگیری از گسترش آتش تیم های عملیات تشکیل و اطفاء صورت گرفت. برخی از این ورقه های کامپوزیت مشتعل تا شعاع ۲۰۰ متری از سازه نیز رؤیت شده بود. (شکل ۵)

الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح نمای خارجی

نمای خارجی ساختمان باید در برابر پیشروی شعله های آتش بر روی آن، متناسب با ارتفاع ، کاربری و فاصله ساختمان با مرزهای مالکیت مجاور مقاومت نماید. برای آن منظور لازم است نمای دیوارهای خارجی ساختمان به گونه ای باشد که خطر آفرزوش آنها، در صورت قرار گرفتن در معرض یک منبع حرارت بیرونی پایین باد و در صورت اشتعال ، گرمای کمی آزاد کرده و پیشروی شعله بر سطوح آنها محدود باشد. (۱)

موانع کار با وسایل هوایی در ساختمان های مرتفع


برخی اوقات وجود تأسیسات شهری ، خطوط انتقال نیرو ، درختان با ارتفاع زیاد ، استقرار خودرو عملیاتی آتش نشانی در شیب مشکل و خطرناک ، وجود عرض یا کرسی که دسترسی به طبقات بالا را محدود می سازد، ساختمان های بلند بالکن دارو ... می تواند عملیات اطفاء حریق و نجات را برای نردبان های خودرویی و بالابرهای آتش نشانی مشکل و یا غیر ممکن سازد. (۲۸)

فروریختن سازه به علت حرارت ناشی از آتش سوزی و یا انفجار


تیم های عملیاتی که در داخل سازه برج سلمان در حال عملیات بودند وقوع فلش آور در اتاق ها و واحدهایی که در مجاورت نما قرار داشتند را اعلام




شکل (۵): سقوط نمای کامپوزیت شعله ور




شکل (۷): پایک یا کرسی



شکل (۶): موانع خطوط انتقال نیرو



شکل (۹): ساختمان بلند بالکن دار و بدون بالکن



شکل (۱۰): تأثیر حرارت بالا و انفجار بر سازه



شکل (۸): محل شیب دار

نواقص ایمنی برج (از نگاه کارشناسان سازمان آتش نشانی)

- سیستم های اعلام حریق برج فاقد تأییدیه ایمنی بوده و از نوع آدرس پذیر اجرا شده است ، که طبق بررسی صورت گرفته این سیستم در زمان وقوع فعال بوده ولی آژیرهای ساختمان غیر فعال بوده است. با توجه به گزارش پرینت شده از کنترل پنل از ساعت ۲۰:۱۳ دقیقه به بعد دتکتور طبقه پنجم اعلام حریق کرده است که تأخیر در اعلام آتش سوزی همچنین غیر فعال بودن آژیر، نشان دهنده نقص در سیستم اعلام حریق ساختمان می باشد.

- سیستم بارنده خودکار در قسمت های محدودی اجرا شده ، در صورتی که می بایست تمام نقاط سازه را در بر می گرفت.

- در لحظه وقوع حریق ، سیستم اعلام و اطفاء قطع و تنها این سیستم در طبقات منفی و همکف اجرا شده است اما حریق در طبقات بالا ایجاد و

کردند. وقوع فلش آور در برخی از قسمت ها حاکی از وجود دمای بالای ۶۰۰ درجه سانتی گراد است که این دما کافی است برای تغییر شکل فولاد و از دست دادن مقاومت خود و احتمال ریزش به علت حرارت ناشی از حرارت بالا، که خوشبختانه آتش نشانان در عملیات برج سلمان با تکنیک های صحیح استفاده از سرلوله موفق به کاهش دما و مانع از سرایت شعله به قسمت های دیگر برج شدند. (۲، ۷)

منابع و تجهیزات بکارگیری شده توسط سازمان های شرکت کننده در آتش سوزی برج سلمان

منابع و تجهیزاتی که در این آتش سوزی بزرگ مورد استفاده قرار گرفت بسیار زیاد بوده و با توجه به پراکنده بودن نوع این امکانات سازمانهای شرکت کننده در عملیات سعی شده بصورت کلی در جدول شماره ۳ بیان شود. (۵)

جدول (۳): منابع و تجهیزات بکارگیری شده توسط سازمان های شرکت کننده در آتش سوزی برج سلمان

۸ دستگاه نردبان ۵۶ و ۳۲ متری و پلت فرم	بکارگیری ۱۰۰ دستگاه خودرو عملیاتی آتش نشانی و پشتیبانی
۵۲ دستگاه خودرو اطفاء حریق	
۲ دستگاه توربو فن	
۶ دستگاه خودرو نجات	
۴ دستگاه خودرو تجهیزات	
۳ دستگاه موتور سیکلت و سایر خودرو های آتش نشانی	
عملیات ۲۰۰ نفر آتش نشان فعال در ایستگاه ها	
فراخوان آتش نشانان شیفت استراحت و حضور ۷۰ نفر آنها بویژه گروه عملیات ویژه و حضور کلیه مسئولین سازمان در محل	
شرکت توزیع برق: اعزام ۴ دستگاه دیزل اضطراری ، اعزام ۴ تیم عملیاتی و دو گروه پیشرو ، حضور مسئولین مربوطه در محل	
شرکت گاز: اعزام ۴ دستگاه خودرو عملیات به محل ، قطع گاز ایستگاه مجاور به منظور جلوگیری از بروز حادثه ثانویه	
اورژانس: ۶ دستگاه آمبولانس و ۱ دستگاه اتوبوس اورژانس و امداد رسانی به مصدومین حادثه و حضور مدیران مرتبط در مرکز ستاد مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی	
هلال احمر: استقرا ۶ دستگاه آمبولانس و ۱ دستگاه اتوبوس آمبولانس ، اعزام دو قلابه سگ زنده یاب ، حضور ۴۷ نیرو در قالب ۷ تیم آوار ، حضور دو تیم ارزیاب ، حضور مدیرعامل جمعیت هلال احمر و سایر مدیران بحران در محل و اتاق فرماندهی مدیریت بحران	
شرکت آب منطقه ای: اعزام ۲ دستگاه تانکر آب و ۲ دستگاه در حال آماده به کار و حضور مدیر عملیات در محل حادثه	



شکل (۱۲): وجود چند راه خروجی دور از هم



شکل (۱۱): عملکرد مناسب سیستم لوله خشک آتش نشانی

نمای کل ساختمان از جنس کامپوزیت ساخته شده است که عوامل مذکور موجب تشدید و ایجاد شرایط لازم برای گسترش آتش سوزی شده است.

- عدم وجود پلان طبقات
- عدم وجود راهنمای شماره طبقات در پله های فرار
- عدم سیستم تهویه فشار مثبت داخل مسیرهای راه پله
- عدم وجود جان پناه در طبقات طبق ضوابط احداث برج
- پوشش جدا کننده فضای آتریوم داخل برج در قسمت طبقات تجاری مقاومت مناسبی را در برابر حرارت نداشته و باعث انتقال حرارت و نهایتاً عبور قطعات مشتعل از نما به داخل برج شده بود. (۳،۵)

عملکرد مناسب امکانات و تجهیزات برج

- برج سلمان مجهز به ۵ دستگاه راه پله می باشد که تا طبقات تجاری ادامه داشته و در ساختمان ۲ دستگاه راه پله دوربندی شده بوسیله درب های مقاوم در برابر حریق (خودبسته شو) مجهز شده است که برای تخلیه اضطراری ساکنین مورد استفاده قرار می گیرد.

- سیستم اطفاء حریق (اسپرینکلر) در دو منطقه (زون) اجرا شده است. زون اول از طبقه منفی ۳ تا مثبت ۳ و زون دوم از طبقه ۴ تا ۱۷ ، در زمان وقوع آتش سوزی چند اسپرینکلر در طبقه ۴ عمل کرده است که این موضوع نشان دهنده فعال بودن بخشی از سیستم اطفای حریق در ساختمان می باشد.

- سیستم لوله خشک آتش نشانی در تمامی طبقات اجرا شده و انشعابات

گسترش یافته است.

- قطع برق اضطراری مجموعه هنگام عملیات باعث از کار افتادن پمپ های اضطراری ساختمان شده که منجر به قطع سیستم تر و همچنین عدم اطفاء حریق اتومات اسپرینکلرها شده بود.

- هوزریل های اطفاء حریق که مخصوص استفاده متصرفین در ساختمان می باشد در تمام طبقات اجرا شده است، طبق اعلام مسئولین فنی ساختمان و آتش نشانان فشار آب هوزریل ها در زمان وقوع حادثه بسیار پایین و غیرقابل استفاده بوده است.

- نمای ساختمان با انجام نبشی کشی فلزی با فاصله حدوداً ۲۰ سانتی متر از بدنه ساختمان و با روکش پانل های کامپوزیتی اجرا شده است که این فاصله ایجاد شده در طول ساختمان به صورت تنوری از آتش عمل نموده و آتش را سریعاً به سایر بخش های نمای ساختمان توسعه داده است. همچنین با توجه به جنس نمای ساختمان آتش سوزی در هر سه جهت (عمودی، افقی، و روبه پایین) توسعه داشته است.

- عدم اقدام مناسب مدیر پروژه و مدیریت ساختمان به تذکرات مکرر سازمان آتش نشانی مبنی بر رفع نواقص و اجرای طرح ایمنی ساختمان.

- نقص در سیستم برق و نصب جعبه های فیوز برق در جنب نماهای اشتعال زا و انجام قسمتی از سیم کشی برق در سطح خارجی ساختمان و در زیر نمای بیرونی که موجب کندسوزی و سپس اشتعال نما شده است.

- برج در یک قطعه سه بر واقع گردیده است، ارتفاع برج حدود ۸۰ متر و

جدول (۴): میزان خسارات حاصل از آتش سوزی بر قسمت های اداری و تجاری

میزان خسارت وارده بر قسمت تجاری			
از ۳۶۵ فروشگاه		۲ فروشگاه	
میزان خسارت وارده بر قسمت اداری			
واحد ۱۴	درصد ۱۰	واحد ۸	درصد ۵۰
واحد ۱۵	درصد ۲۰	واحد ۵	درصد ۶۰
واحد ۹	درصد ۳۰	واحد ۲	درصد ۷۰
واحد ۱۱	درصد ۴۰	واحد ۸	درصد ۸۰

هلال احمر مناسب ارزیابی می گردد.

منابع

[۱] میحث سوم مقررات ملی ساختمان ویرایش سوم ۱۳۹۵

[۲] ایمنی سازی ساختمان در برابر حریق - ام.دیویدگان، پی ئی ۱۹۷۷

[۳] بررسی های انجام شده توسط مدیران سازمان آتش نشانی مشهد که در محل حادثه حضور داشتند، ۱۳۹۵.

[۴] مدارک و مستندات بازدید های صورت گرفته قبل و بعد از وقوع آتش سوزی .

[۵] گزارش سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبنی بر بازدید و بررسی حادثه آتش سوزی و عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد توسط تیم های کارشناسی اعزامی از چند آتش نشانی کشور ، ۱۳۹۵ .

[6] Commentary on National Building Code (Part 4)-Fire and Life Safety by Fire Adviser, Govt. Of India{Reta.} Cochin NFPA 1982

[7] Fire Safety In Buildings-Published in August 2002 by the Building Safety Unit Tasmania Fire Service Ontario Fire Service Section 21 Advisory Committee

[8] Code of Practice for Fire Safety in Buildings -2011Buildings Department

[9]High-rise Apartment & Condominium Safety 2016

به صورت ۱/۵ اینچ با لوله های آتش نشانی از جنس کتان در داخل جعبه های مخصوص قرار داشتند که در زمان آتش سوزی توسط آتش نشانان در طبقات ساختمان استفاده شده است.(شکل ۱۱)

میزان خسارت وارده حاصل از آتش سوزی بر قسمت های اداری و تجاری بدون شک محصولات آتش می توانند در زمان حرکت بصورت عمودی و افقی در یک ساختمان تأثیرات مخربی را بر سازه بگذارند و خسارت هایی را به بار آورند که با توجه به وسعت آتش سوزی برج سلمان و همچنین عرصه و ارتفاع این برج خسارت های وارده و واحدهایی که دچار آتش سوزی و دودگرفتگی شده اند.(۳)

نتیجه گیری

ساختمان های بلندمرتبه و برج هایی که با کاربری های متفاوتی ساخته می شوند مستلزم رعایت مسائل مربوط به ایمنی می باشند و باید در تمام مراحل از متخصصین بهره گیرند که حریق سلمان فارغ از هر گونه نکات مثبتی که داشت نشان داد کوتاهی در هر مرحله از زمان اجرای پروژه گرفته تا تکمیل آن و همچنین بازدید ، تعمیر و نگهداری ، آموزش ، نوع مواد مورد استفاده در سازه و... می تواند حواذنه ناگواری به بار آورد.از طرفی عملیات اطفاء و نجات با وجود موانعی که وجود دارد بسیار دشوار و پیچیده می باشد که نیازمند فرماندهی و مدیریت حرفه ای در زمان عملیات می باشد. در نهایت با توجه به ارزیابی های به عمل آمده توسط تیم های کارشناسی چند سازمان آتش نشانی کشور ، عملکرد سازمان آتش نشانی مشهد و همکاری سازمان های عملیاتی و امدادی حاضر در محل از جمله : اورژانس ، اداره گاز ، اداره آب ،



عملیات آتش نشانی در ساختمان بلند

■ ناصر رهبر

عضو و دبیر شورای سیاستگذاری سازمان آتش نشانی تهران، فوق لیسانس شیمی
nsr.rahbar@gmail.com

درون سازمانی، ساختار مدیریتی آن هنوز مهندسی نشده و تجربی میباشد. در گذشته به علت عدم وجود تکنیک ها و مصالح ساختمان سازی مناسب، ساختمان ها با ارتفاع و حجم کم و زیرزمین های محدود ساخته می شدند. اندک ساختمان هایی به واسطه درخواست پادشاهان و یا تامین اماکن مذهبی بزرگ به واسطه وجود معماران ماهر، بزرگتر از ارتفاع و حجم های عادی ساخته می شدند که جملگی جزو آثار باستانی و شاهکارهای معماری

۱. مقدمه

در پنجاه سال اخیر با توسعه ساختمان سازی در ایران، چالش جدیدی برای سازمان های آتش نشانی به وجود آمده است. رشد و توسعه ساختمان های بزرگ و بلند مرتبه و تاسیسات داخل آنها با سرعتی بیش از مقررات و دانش سازمان های آتش نشانی ایران به پیش رفته است. سازمان های آتش نشانی دارای سرمایه انسانی تحصیلکرده میباشند ولی به واسطه عدم توسعه

محسوب می شوند.

از اوایل قرن اخیر به واسطه گسترش شهرها و جمعیت، کمبود زمین، توسعه مصالح ساختمانی، تکنیک های ساخت و غیره، احداث ساختمان های بلند و بزرگ در کلبه کشورها رواج یافته است. لزوم تعریف ساختمان بلند نیز با توسعه علم مهندسی حریق محسوس شده که تعاریف موجود هنوز جامع نمی باشد. از نظر عملیات آتش نشانی، نجات و امداد در ساختمانهای بلندمرتبه اگر چه نیاز به دستورالعملهای عملیات استاندارد از سالها پیش در ایران محسوس بوده است اما به دلایل ساختار مدیریت تجربی و عدم ایجاد فضای کاری پژوهشی برای متخصصان درون و برون سازمانی و تنوع زیاد ساختمانها تالیف آن همواره به سالهای بعد موکول شده و هنوز به صورت بومی تالیف نشده است. رویه های استاندارد عملیاتی یکی از ملزومات انجام صحیح کارهای گروهی و عملیاتی جهت هماهنگی بیشتر بین نیروهای عملیاتی، نظارت صحیح و منطقی، ایجاد ادبیات مشترک بین حوزه های برون و درون سازمانی، ایجاد پشتوانه قانونی شیوه های عملکردی می باشد. فرضیات این است برای دسترسی به ساختمان و عملیات اطفایی در ساختمانهای بلند از تجهیزات آتش نشانی موجود در ساختمان و خودروها و تجهیزات نیروهای آتش نشانی به صورت مکمل استفاده میشود. بررسی حدود ۱۵۳ آتش سوزی کوچک در منطقه غرب تهران و حدود ۲۸ آتش سوزی ساختمان بلند در ۱۰ سال اخیر در شهر تهران، روش عملکرد موجود را که چگونگی بهره برداری از ساختمان ایستگاه، پرسنل حرفه ای، خودروهای عملیاتی آتش نشانی و تجهیزات صرفاً آتش نشانی است را نشان میدهد. همچنین مطالعات نشان میدهد در دسترسی نردبان های بلندمرتبه برای امداد و نجات ساکنان، محدودیت هایی وجود دارد که در مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی دیده نشده است. اعتبار سنجی آن به صورت مشاهدات عینی، مذاکره با تعداد زیادی فرمانده عملیاتی و کارشناسان و برخی افسران آتش نشان خارج ایران انجام شده است.

کلمات کلیدی: ساختمان بلند، آتش نشانی، عملیات اطفایی

۲-ویژگیهای ساختمان ها

۲-۱-ارتفاع ساختمان ها

در اوایل دهه ۱۹۰۰ موسسه حفاظت از حریق آمریکا و کشورهای اروپایی که دارای سازمانهای آتش نشانی توسعه یافته شده بودند معیار ساختمان بلند را توانایی دسترسی نیروهای آتش نشانی با بلندترین نردبان موجود آن زمان که ۱۸ متر بود در نظر گرفتند و در کدهای ایمنی خود معیار قرار دادند و این

ملاک عمل ماندگار شد. در تاریخ ۵۱/۶/۱ مقرر شد کلبه ساختمانهای شش طبقه و بیشتر علاوه بر پله ورودی، پیش بینی پله فرار که مستقیماً به فضای باز ساختمان ارتباط داشته باشد الزامی است (بند ۷ صورتجلسه ۹۴-۵۱/۶/۱ شورای هماهنگی). در سال ۱۳۶۸ نمایندگان سازمانهای مسوول ایمنی در جلسات متعددی، قوانین و مقررات موجود از جمله NFPA را بررسی نموده و در سال ۱۳۷۱ دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمانها در برابر آتش سوزی (نشریه ۱۱۲) انتشار یافت که در صفحه ۲۵۳ بند ۶-۱۹ در مورد ارتفاع بنا آمده است : هر بنایی که ارتفاع آن (فاصله قائم بین تراز کف بالاترین طبقه قابل تصرف، تا تراز پایین ترین سطح قابل دسترس برای ماشینهای آتش نشانی) از ۲۳ متر بیشتر باشد، عمارتهای بلند محسوب می شود. [۱]

البته سازه هایی که مورد تصرف انسان نباشند مانند برج نگهبانی ، برج کنترل ، مناره ها و نظایر آنها با بار متصرف ۵ نفر یا کمتر، مشمول این تعریف نخواهند بود. در سال ۱۳۸۰ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، صفحه ۶۸ عین عبارت نشریه ۱۱۲ تکرار شده است و در مبحث سوم ویرایش سال ۱۳۹۲ نیز شرایط تعریف ساختمان بلند حفظ شده است.(صفحه ۷۸ مبحث سوم)[۲]

به طور خلاصه میتوان نتیجه گرفت که معیار تعریف ساختمان بلند ، دسترسی نیروهای آتش نشانی به وسیله خودروها و نردبانهای آتش نشانی به طبقات ساختمان جهت نجات افراد در نظر گرفته شده است. با بررسی ساختمانها در کشورهای مختلف جهان در می یابیم که روش های ساخت متفاوت و متنوعی به خصوص در مورد سازه ها و ساختمان های مرتفع در نقاط مختلف دنیا وجود دارد. برخی از ساختمانها از جنس فولاد و شیشه هستند و برخی از جنس بتون و برخی از ترکیب هر دو.

ستونهای فلزی در سازه های فلزی بسیار آسیب پذیر هستند، به علت آنکه در دمای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد نصف تحمل و ایستایی خود را از دست داده و نرم می شوند. در طبقات زیرین که وزن سازه بر روی ستونها است، این خطر بیشتر بوده و در صورت وقوع آتش سوزی به علت انحناء تیر فلزی، با ریزش ساختمان و سازه مواجه می شویم. آتش سوزی پاساژ رازی تهران نمونه ای از این نوع می باشد.[۳]

۲-۲-ابعاد ساختمان ها

روشهای مدرن ساخت و ساز، مصالح ساختمانی قابل اشتعال، طراحی های داخلی، افزایش حجم میلان قابل اشتعال ساختمانها، وجود داکتهای افقی و عمودی، استفاده از موادی که در هنگام سوختن گازهای سمی تولید می کنند،

افزایش فاصله دسترسی افراد به طبقه ایمن، به همراه افزایش تراکم جمعیت و تنوع شرایط انواع متصرفان مشکلات فراوانی را برای متخصصان و طراحان و سازمانهای مسوول ایمنی از جمله سازمانهای آتش نشانی ایجاد کرده است.

۲-۳- عمق زیرزمین ساختمان ها

در گذشته ساختمان ها حداکثر دارای ۳ طبقه زیرزمین بودند و به علت زیربنای کم آنها مشکلات نیز کوچک بودند. با توسعه ساختمان سازی، کمبود زمین، نیاز ساختمان های بلند مرتبه به پارکینگ ها و فضای تاسیساتی و ورزشی بیشتر، تامین انبار برای کلیه ساکنین، تعداد طبقات زیرزمین و مساحت هر طبقه در ده سال اخیر رو به توسعه است و ایجاد زیرزمین ۱۲ نیز گزارش شده است. تقریباً اکثر پاساژهای بزرگ نوساز تهران دارای حداقل ۶ طبقه زیرزمین بزرگ میباشند. برخی از مشکلاتی که این زیرزمینها در کنترل و اطفای آتش سوزی ایجاد مینمایند به شرح زیر است:

۱- حجم بالای خودروها (منبع پلی یورتان و بنزین) که باعث توسعه آتش سوزی میشود.

۲- محدودیت های تهویه دود و حرارت از زیرزمینها

۳- احداث طبقه تجاری یا هایپرمارکت در زیرزمین های اول و دوم برخی پاساژهای بزرگ

۴- بهره برداری به عنوان انبار کالا در برخی از ساختمان ها

۵- وجود راهرو ها و دالانهای طولانی در زیرزمین برخی ساختمان ها که پیداکردن مسیر فرار را با تاخیر همراه میسازد مانند برج بین الملل تهران، پاساژ میدان پونک

۶- محدودیت حجم هوای دستگاه تنفسی آتش نشان که حدود ۳۰ دقیقه میباشد و در زیرزمینهای بزرگ و طولانی با کمبود هوای کافی مواجه خواهد شد.

۷- به علت تعداد طبقات زیرزمین و زیربنای زیاد، تاخیر در کانون یابی توسط آتش نشانان ایجاد خواهد شد.

۸- عدم استفاده از سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر در زیرزمینها، موجب تاخیر در کانون یابی خواهد شد. همچنین عدم مهارت آتش نشانان در کار با پانل های اعلام حریق و بهره برداری از آنها در کانون یابی.

۹- عدم مهارت آتش نشان ها در مدیریت فن های ساختمان های بزرگ.

۲-۴- تاسیسات و محتویات داخل ساختمان ها

اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی در ساختمان ها، استفاده از مصالح سوختنی،

توسعه شبکه های انرژی برق و گاز و به کارگیری تجهیزات گوناگون سبب افزایش احتمال آتش سوزی در ساختمان ها شده است. با توجه به بزرگ و مرتفع شدن ساختمان ها، افزایش استفاده از دستگاه های الکترونیکی و الکتریکی، حجم بالایی از کابل در داکت ها و طبقات توزیع شده است که خود تبدیل به منبع جدید خطر، حادثه و گسترش آتش سوزی شده است.

یکی از این مشکلات، گسترش عمودی آتش سوزی است که از طریق داکت ها و سایر فضاهای خالی داخل ساختمان به سمت بالا حرکت می نماید. اگر آتش سوزی از طبقه ای که در آنجا شروع شده به سایر طبقات سرایت نماید، مهار و اطفاء آن بسیار مشکل می شود و معمولاً تا بالاترین طبقه ساختمان توسعه می یابد.

در ساختمانهای جدید به واسطه لزوم عبور لوله و کابل کشی ها، سقف های کاذب و داکت های بسیار زیادی در ساختمان وجود دارد که باعث توسعه و گسترش آتش سوزی می شود. ایجاد سیستم های تهویه در ساختمان مستلزم پیش بینی داکت های بسیاری می باشد که این فضاها، چالش های فراوانی را برای طراحان ایمنی به وجود می آورد. [۳]

۲-۵- دسترسی داخل ساختمان

امروزه در ساختمانهای بلند و بزرگ ایمن سازی راه پله و فضاهای خالی داخل ساختمان یک ضرورت به حساب می آید و در این زمینه روش های مختلفی جهت تامین دسترسی افراد و تخلیه افراد وجود دارد. مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان چاپ سال ۱۳۸۰، هر بخش از یک ساختمان باید به راه های خروج اصولی، کافی و بدون مانع مجهز گردد، تا در صورت بروز حریق در آن، خروج به موقع یا فرار به هنگام همه متصرفان به راحتی میسر باشد. تعداد، نوع، موقعیت، ظرفیت راه های خروج در هر ساختمان با توجه به وسعت و ارتفاع همان بنا مطابق مقررات باید طراحی و اجرا شود. بنابراین ساختمانهایی که قبل از سال ۱۳۸۰ ساخته شده اند، یا به علت بهره برداری از رانت تخلف نموده اند، ممکن است طراحی و اجرای درست پلکان انجام نشده و متصرفان و نیروهای امدادی را با مشکلات زیاد و خطرناکی مواجه نمایند. نمونه آن آتش سوزی ساختمان جمهوری در سال ۱۳۹۴ که متصرفان پس از آتش سوزی امکان تخلیه ساختمان از طریق پلکان را نداشتند، یا ساختمان پلاسکو در ۳۰ دی ۱۳۹۵.

۲-۶- دسترسی در خیابان به ساختمان

مطابق تعریف مبحث سوم مقررات ملی ساختمان هر نوع راه عبور و مرور عمومی در فضای باز، که دارای حداقل ۹ متر عرض بوده و به نحوی طرح

شده باشد که امکان استفاده واحدهای آتش نشانی برای اطفای حریق را فراهم آورد خیابان تعریف میشود. برای ساختمان های با ارتفاع کمتر از ۲۳ متر حداقل عرض مفید قابل قبول معبر ۶ متر و برای ساختمان های با ارتفاع بیش از ۲۳ متر حداقل عرض مفید قابل قبول معبر ۸ متر میباشد.[۲]

با توجه به اهمیت موضوع حضور و استقرار خودروهای نردبان سازمان های آتش نشانی ایران در انجام عملیات نجات جان و مال شهروندان در کنار ساختمان، بدیهی است مقدمات عملیاتی با توجه به ابعاد خودرو نردبان و دستورالعمل های تعیین شده سازنده خودروها ملاک اصلی تصمیم گیری عملیات استقرار خودرو نردبان بلند مرتبه (۳۳-۵۵ متری) قرار دارد.



طبق دستورالعمل های کارخانه سازنده و تطبیق آن با کامپیوتر خودرو نردبان جهت استقرار صحیح عملیاتی، یعنی باز شدن جکها نیاز به ۸ متر عرض معبر با

استحکام کافی جهت استقرار خودرو و باز کردن جکها ضروری است. محدودیت های خودروهای عملیاتی آتش نشانی مطابق جدول ۱ و شکل های ۱ و ۲ و ۳ میباشد[۴]:

با توجه به دستورالعمل و سیستم تعریف شده کامپیوتر خودرو نردبان از محل اپراتور خودرو تا کنار ساختمان حداقل ۵ متر و حداکثر ۱۵ متر مورد نیاز است. با توجه به اینکه از محل اپراتور(سکوی گردان) خودرو تا محل استقرار جک دیگر خودرو ۳ متر میباشد لذا پس از رسیدن خودرو به کنار ساختمان(از معبر ۸ متری) در محل استقرار بدون احتساب خودروهای پارک شده به عرض حداقل ۸ متر مفید و مستحکم و طول ۱۵ متر نیاز میباشد. فضای واقعی مورد نیاز با رویکرد عملیاتی طبق دستورالعمل و کامپیوتر خودرو مطابق شکل زیر میباشد.


جدول ۱: مشخصات ابعاد نردبان های هیدرولیکی سازمان آتش نشانی تهران.

ردیف	نام خودرو	مدل	طول خودرو (متر) (در حال حرکت)	عرض خودرو (متر) (در حال حرکت)	عرض با جکهای باز شده (عملیات)	ارتفاع خودرو (متر)	وزن خودرو
۱	نردبان ۳۲ متری	ایویکو	۱۰	۳m=۰,۵+۲,۵۰	۵/۵۰	۴	۱۶ تن
۲	بالابر ۳۲ متری	ایویکو	۱۱	۳m=۰,۵+۲,۵۰	۵/۵۰	۴	۱۵ تن
۳	نردبان ۵۵ متری	ایویکو	۱۲	۳m=۰,۵+۲,۵۰	۵/۵۰	۴	۲۶ تن
۴	بالابر ۵۴ متری	بنز آکسور	۱۵/۴۰	۳m=۰,۵+۲,۵۰	۶	۴	۳۲ تن
				عرض خودرو با آینه ها ۳ متر	با توجه به دستورالعمل محل استقرار میبایست در زمین با استحکام کافی قرار داشته باشد و پیاده رو محل مناسبی نمیشود. نتیجتاً ۸ متر عرض فضای خالی مستحکم مورد نیاز است.	با توجه به ایمنی و عدم برخورد با کابل های هوایی برق ۴/۵ متر ارتفاع مورد نیاز است	



توضیح اینکه با توجه به تاکید و دستورالعمل و برنامه ریزی انجام شده کامپیوتر خودرو نردبان که میبایست فاصله حداقل ۵ متر و حداکثر ۱۵ متر محل اپراتور (سکوی گردان) با دیوار ساختمان رعایت گردد.

نتیجه اینکه: ۸ متر حداقل فضای خالی مستحکم جهت استقرار جکهای خودرو نردبان مورد نیاز است.



توضیح: اختلاف سطح با افق در محل استقرار خودرو در هیچ نقطه ای بیش از ۷۰ سانتی متر نباشد. تصویر صفحه ۲۸ کاتالوگ نردبان ۵۵ متری.

با توجه به دستورالعمل و کاتالوگ خودرو نردبان ۵۵ متری، تنها و فقط ۷۰ سانتی متر اختلاف سطح زمین از طریق جکهای نردبان قابل جبران است. نتیجه اینکه در صورت اختلاف سطح بیش از ۷۰ سانتی متر دستگاه فاقد کارایی و سیستم اعلام خطا میکند و ادامه کار مخاطره آمیز میباشد.

شکل های ۱ و ۲ و ۳: تصاویر محاسبات میزان عرض مورد نیاز خودروهای نردبان بلند مرتبه جهت عملیات امداد و نجات در کنار ساختمان.

جدول ۲: حداقل و حداکثر فاصله خودرو نردبان تا ساختمان، ابعاد محل استقرار، وزن وارده بر محل استقرار

نوع ساختمان	فاصله دسترسی خودرو تا ساختمان (متر) طبق دستورالعمل و کامپیوتر خودرو	ابعاد استقرار خودرو سنگین آتش نشانی (متر مربع)	حداکثر وزن وارده بر محل استقرار خودرو (کیلوگرم)	حداکثر وزن وارده بر هر چک خودرو (کیلوگرم)	حداقل عرض خیابان-بدون پیاده رو (متر)
ساختمان زیر ۲۳ متر	۵-۱۵ متر فاصله استقرار	۱۵ * ۱۰	۳۲ تن	۱۶ تن	۸ متر
ساختمان بالای ۲۳ متر	۵-۱۵ متر فاصله استقرار	۱۵ * ۱۰	۳۲ تن	۱۶ تن	۸ متر

سوزی در نمای خارجی ساختمان و سرایت به دیگر طبقات ساختمان می شود از جمله آتش سوزی برج سلمان در مورخه ۱۳۹۵/۴/۲۰

۵- استفاده از دیوارها و سقف های کاذب پلاستیکی یا چوبی به جهت زیبایی که در توسعه آتش سوزی و تولید گازهای خطرناک نقش زیادی ایفا مینماید.

۳- سیستمهای آتش نشانی مورد نیاز ساختمان های بلند مرتبه

به دلیل محدودیت و تاخیر در دسترسی نیروهای آتش نشانی از محل ایستگاه تا طبقه حریق زده (جمع زمان حرکت از ایستگاه+ رسیدن کنار خیابان+ رسیدن با تجهیزات به طبقه حریق زده) که در برخی از اوقات با سرایت دود و آتش به پلکان فرار همراه میباشد و ساکنان امکان فرار را نداشته و در طبقات بالا فرصت فرار را از دست میدهند. مقررات ملی و بین المللی متعددی وضع و رعایت آنها الزام یا توصیه شده است. در این مقررات روشهای متعددی برای جلوگیری از وقوع آتش سوزی، افزایش تحمل سازه ساختمان در مقابل آتش، تاخیر در سوختن نازک کاری، سامانه های عامل محدود سازی توسعه آتش، سیستم اطفاء اتوماتیک اسپرینکلر، به منظور کوچک نگهداشتن آتش در ساختمان پیشنهاد شده است. همچنین برای اطلاع ساکنان از وقوع آتش سوزی در ساختمان سامانه های اعلام حریق و پلکان های فرار با ضوابط های طولانی و پیچیده برای ساختمان های بزرگ ابلاغ شده است. در زیر برخی از ضوابط بیان میشود [۵]:

۱- کلیه ساختمان ها به شبکه فایرباکس (۱/۵ اینچ در زیرزمین ها و ۳/۴ اینچ در طبقات مسکونی و اداری) و خاموش کننده های دستی تجهیز شوند. (شبکه فایرباکس در ساختمان های زیر ۱۰ طبقه روی همکف ترکیبی و بالای آن تفکیکی اجرا شود). اجرای فایرهوزریل یک اینچ به جای فایرباکس ۱/۵ اینچ بلامانع میباشد.

۲- کلیه پارکینگ های خودرویی، هتلها، مراکز تجاری، بیمارستانی، انبار کالاهای قابل اشتعال و انفجار، مراکز صنعتی و کارگاهی دارای محتویات

با توجه به اطلاعات بالا ابعاد مورد نیاز خودروهای نردبان بلند آتش نشانی و میزان تحمل فشار زمین در زیر هر یک از جکهای خودرو مربوطه به شرح جدول ۲ میباشد. حداقل مقاومت زمین محل استقرار خودروهای آتش نشانی ۳۲ تن برای کارگاه های ساختمانی و ۵۰ تن برای ساختمان های ساخته شده کمتر و بیشتر از ۲۳ متر می باشد. جهت سهولت دسترسی نیروهای آتش نشانی به داخل محوطه ساختمان، اجرای سردرب با ارتفاع کمتر از ۴/۵ متر مجاز نمی باشد. کابلهای برق دسترسی بالابرها و جرتقیل به ساختمان را محدود نکرده باشد.

۲-۷- نمای ساختمان های بلند مرتبه

در گذشته نمای ساختمان ها آجری، سنگی، سیمانی و دیگر مصالح ساختمانی غیرقابل اشتعال بود. در سالهای اخیر با افزایش ساختمان های اداری، تجاری و رشد تکنولوژی، محصولات جدید ساختمانی که موجب تسریع ساخت و ساز، زیبایی معماری و کاهش هزینه میشود توسعه یافته و در کنار مزایای خود مشکلات ایمنی برای ساختمان ها و ساکنان و آتش نشانیان به وجود آورده است. از جمله موارد زیر:

۱- استفاده از مواد پلی استایرن آتشگیر در ساخت سقف و دیوارها که آتش سوزی های بسیاری در شهر های ایران ایجاد نموده است. از جمله نابودی چندین سوله انباری و آتش سوزی در کارگاه های ساختمانی از جمله آتش سوزی مشهد که ۸ کارگر در آتش سوختند. همچنین استفاده به عنوان عایق در لایه میانی نمای کامپوزیت آلومینیوم.

۲- استفاده از مواد پلی یورتان در درزبندی بالای دیوار بین واحدها و دور درب ها که هنگام آتش سوزی گاز سمی ساینید هیدروژن تولید میکند.

۳- استفاده از پشم شیشه جهت عایق کاری زیر سقف های سوله که در توسعه آتش سوزی زیر سقف نقش موثری دارد. همچنین ناراحتی ریه ناشی از ایلاف آن گزارش شده است.

۴- استفاده از نمای کامپوزیت آلومینیوم که موجب تسریع و توسعه آتش



قابل اشتعال و انفجار و ساختمان های بیش از ۱۲ طبقه روی زمین به سیستم اطفاء اتوماتیک آبی تجهیز شوند.

۳- زیرزمین سوم و بیشتر که ملزم به تعبیه تهویه طبیعی نیستند باید به طور مکانیکی تامین تهویه شود. طبقات زیرزمین اول و دوم ساختمان در صورتیکه حداقل برابر ۵ درصد سطح دیوارها به نور و هوای طبیعی راه داشته باشد، نیازی به تامین تهویه مکانیکی ندارد. یا توقفگاه سرپوشیده اتوموبیل باید حداقل یک چهلیم سطح کف، به هوای آزاد راه داشته باشد. به صورتی که یک چهلیم مساحت کف پارکینگ محاسبه و برابر آن در دیوار سطح باز شو در نظر گرفت. و این سطح باید به عمق ۱۲۰ سانتی متر تا هوای باز هدایت شود به طوریکه به کمک تمهیدات پرده آتش، دود طبقات پایین تر وارد آن نشود و مساحت دیوار دور تا دور فضای هر طبقه پارکینگ محاسبه و ۴٪ آن باید فاقد دیوار و به عمق ۱۲۰ سانتی متر تا هوای باز هدایت شود به طوریکه به کمک تمهیدات پرده آتش، دود طبقات پایین تر وارد آن نشود.

۴- پانل های اعلام حریق ساختمان های بلند (بیش از ۲۳ متر) و بزرگ (بیش از ۳۰/۰۰۰ متر مربع) باید از نوع آدرس پذیر و قابل اتصال از طریق اینترنت یا مخابرات به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی باشد.

۵- پانل های اعلام حریق آدرس پذیر ساختمان از هر برندی که در ساختمان اجرا شده باشد باید با روشی ساده برای فرمانده حریق، اولین دکتور اعلام کننده آتش (کانون حریق) را ثبت و نشان دهد.

۶- تمام ساختمان های بلند باید دارای یک ایستگاه کنترل مرکزی در یک اتاق که محل آن را سازمان آتش نشانی تعیین می کند، باشند. در این ایستگاه باید بتوان به کمک نشانگرهای الکترونیک، همه تجهیزات و تأسیسات

ارتباطی، حفاظتی، ایمنی و مخابراتی موجود در بنا را به درستی کنترل نمود.
۷- هر عمارت بلند، باید به مولد نیروی برق دوم که همواره آماده استفاده است و حداقل یکی از آسانسورها را برای مأموران آتش نشانی در هنگام حریق قابل استفاده می نماید، مجهز باشد. ظرفیت مولد نیرو باید برای کارکرد همزمان و تأمین همه تجهیزاتی که در زیر نامبرده شده، کافی و مناسب باشد: شبکه روشنایی اضطراری، شبکه های هشدار و اعلام حریق، پمپ های آتش نشانی ساختمان، تجهیزات ایستگاه کنترل مرکزی، حداقل یکی از آسانسورهای مربوط به همه طبقات بنا، تجهیزات مکانیکی مانع دود در دوربندها، سیستم تهویه پارکینگ ها و پله های بسته.

۸- در ساختمان های بزرگ نقشه طبقات مختلف ساختمان در اطاق نگهبانی لابی ورودی ساختمان در دسترس نیروهای آتش نشانی باشد.

۹- در ساختمان های بزرگ، در لابی ورودی ساختمانی میزان تحمل سازه در مقابل آتش سوزی توسط مالک و مورد تایید مقام قانونی مسئول بر روی دیوار درج شده باشد.

۱۰- در صورت اجرای موتورخانه در زیرزمین دوم و پایین تر، اجرای مجرای تهویه هوای طبیعی به ابعاد ۴٪ سطح سقف موتورخانه تا هوای آزاد به طوریکه تخلیه حرارت زیاد حاصل از آتش سوزی به بنا یا بخشی از بنا آسیب نرساند الزامی است.

۱۱- در ساختمان های بلند باید از طبقه ۸ الی ۱۳ دارای حداقل یک بازشو مجزا و مستقل امداد رسانی در نما و مشرف بر سطح خودروهای امداد رسانی، با ابعاد حداقل ۹۰ سانتیمتر و ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر که به طبقه امن دسترسی داشته باشد تعبیه شود.

۱۲- در ساختمان های بلند باید با تایید مقام قانونی مسئول، فضای امن با تهویه مطلوب در طبقات مختلف در فواصل منظم، که میتواند بین ۲۵ الی ۴۰ متر در نظر گرفته شود.

۴- دستورالعملهای عملیاتی

با توجه به توضیحات ارائه شده ساختمان ها دارای شرایط بسیار متنوعی میباشند. اگر یک ساختمان بلند مرتبه در هنگام ساخت، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی را در طراحی ها و اجرای خود با کیفیت مطلوب پیاده سازی و نگهداری نماید در صورت وقوع آتش سوزی در یک نقطه ساختمان، آتش در آن نقطه محدود باقی مانده و ساکنان یا آتش نشانی محلی به سادگی آن آتش سوزی را کنترل و اطفاء خواهد نمود. در صورتیکه این مقررات و استانداردهای موجود به هر دلیلی اجرا نشود در مهار آتش سوزی آن ساختمان

مشکلات و محدودیت های زیادی وجود خواهد داشت. در ایران معمول است پس از وقوع آتش سوزی به جای شناسایی مقصران واقعی عدم ساخت و ساز استاندارد و ایمن سازی آن، اتهامات به سمت سازمان آتش نشانی مربوطه رفته و کاستی های عملیاتی را پررنگ مینمایند. سازمان های آتش نشانی ایران به دلایل متعدد هنوز ساختار تجربی دارد. همچنین اغلب ساختمان های موجود دارای یک، چند یا همگی مشکلات زیر میباشند [۶] [۷]:

۱. نبود پلکان اضطراری یا دوربند نبودن و یا اشکالات دیگر در پلکان های دسترسی و فرار ساختمان

۲. قرارگیری کالا و تجهیزات در پلکان ها و محدودیت دسترسی

۳. عدم وجود سیستم های اتوماتیک اطفایی اسپرینکلر در ساختمان

۴. مشکلات فنی سیستم های اطفایی ساختمان و لوله های خشک و تر که اغلب آنها را ناکارآمد و غیرقابل اطمینان نموده است.

۵. وجود بار حریق بسیار زیاد و غیرمجاز در برخی طبقات ساختمان.

۶. ارتباط زیاد فضاهای داخل ساختمان از طریق سقف های کاذب، داکت تاسیسات و رشد سریع، پنهان و دسترسی محدود به آتش سوزی.

۷. عدم کارکرد سیستم اعلام حریق و تاخیر زیاد در اطلاع رسانی به ساکنان ساختمان و تاخیر در تخلیه ساختمان

۸. نبود نقشه راهنما و اطلاعات کافی از ساختمان و سیستمهای ایمنی مانند اعلام و اطفاء و تهویه.

۹. نبود طرح و برنامه عملکرد در شرایط اضطراری ساکنان ساختمان و عدم تمایل مردم به تهیه، فراگیری و استفاده از چنین طرح هایی در ساختمان محل سکونت، محل کار، محل خرید یا تفریحشان.

۴-۱- دستورالعملهای عملیات استاندارد

در ایران هنوز دستورالعملهای عملیات استاندارد بومی تالیف نشده است. اگر چه نیاز آن از سالها پیش محسوس بود اما به دلایل ساختار مدیریت تجربی و عدم ایجاد فضای کاری پژوهشی برای متخصصان درون و برون سازمانی و تنوع زیاد ساختمانها تالیف آن همواره به سالهای بعد موکول شده است. رویه های استاندارد عملیاتی یکی از ملزومات انجام صحیح کارهای گروهی و عملیاتی جهت هماهنگی بیشتر بین نیروهای عملیاتی، نظارت صحیح و منطقی، ایجاد ادبیات مشترک بین حوزه های برون و درون سازمانی، ایجاد پشتوانه قانونی شیوه های عملکردی می باشد. این دستورالعملها شامل موارد زیر میباشند:

۱. استاندارد نحوه اعزام نیروهای عملیاتی اولیه و تکمیلی متناسب با نوع خطر
۲. استاندارد نحوه جانمایی ایستگاههای آتش نشانی متناسب با حجم ترافیک، دسترسی ها، شرایط مورفولوژیکی و تراکم جمعیتی
۳. استانداردهای برآورد تعداد، نوع و شرایط نگهداری تجهیزات مورد نیاز در انواع حوادث و حریق
۴. استاندارد نحوه عملیات امدادی

۵. شرایط استاندارد خرید و نحوه نگهداری خودروهای آتش نشانی در طول دوره بهره برداری

۶. شرایط استاندارد تجهیزات ارتباطی، مخابراتی و فناوری اطلاعات ستاد هماهنگی و ایستگاه های آتش نشانی

۴-۲- رویه های کاری در آتش سوزی های کوچک

بررسی حدود ۱۵۳ آتش سوزی کوچک در منطقه غرب تهران نشان میدهد، ایستگاه های آتش نشانی به صورت معمول شامل یک ساختمان، دو خودرو سنگین عملیاتی، یک خودرو سبک عملیاتی و تعداد ۵ الی ۷ پرسنل در شیفت به صورت شبانه روزی آماده دریافت پیام از ستاد فرماندهی و اعزام به محل آتش سوزی میباشند. پس از تماس شهروند با تلفن ۱۲۵ ستاد هماهنگی (فرماندهی) یک سازمان آتش نشانی، زنگ نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی به محل زده میشود. نیروی شیفت با خودروهای عملیاتی در کمتر از ۳۰ ثانیه از ایستگاه خارج و معمولاً در کمتر از ۵ دقیقه (بسته به شرایط) به کنار ساختمان میرسند. خودروها استقرار یافته و یک رشته لوله نواری ۲/۵ اینچ از خروجی پمپ گرفته شده، یک سه راهی نصب و دو رشته لوله نواری ۱/۵ اینچ تا محل آتش سوزی پهن شده و سرلوله نصب و عملیات پرتاب آب فوک بر اطراف و روی آتش تا خاموش شدن آن ادامه میابد. در مذاکراتی که با آتش نشانان خارج از کشور مانند انگلیس، اتریش، ژاپن داشته ام رویه کاری مشابه متن موجود است و اصول کار تفاوت چندانی ندارد.

۴-۳- رویه های کاری در آتش سوزی های بزرگ

بررسی حدود ۲۸ آتش سوزی ساختمان بلند در ۱۰ سال اخیر در شهر تهران، نشان میدهد، شرایط کلی اعزام و حرکت نیرو مانند ردیف ۴-۲ میباشد. در ساختمانهای بلند یا آتش سوزی های بزرگتر همزمان اعزام نیروی اول (اولین ایستگاه اعزامی) بسته به شرایط ایستگاه دوم و سوم و نردبان بلند مرتبه (۳۳ یا ۵۵ متری) و افسر آماده اعزام میشوند. پس از رسیدن اولین فرمانده به محل ضمن شروع عملیات توسط آتش نشانان مانند ردیف ۴-۲، فرمانده مسئول



سازمان های آتش نشانی، موجب شده معیاری برای شناسایی متخصص و انتصاب جایگاه در شان سازمانی ایشان وجود نداشته باشد روابط در انتصابات مدیران ارشد، نقش پررنگی داشته باشد. همچنین باعث کاهش اطاعت پذیری نیروهای زیرمجموعه میشود.

۶- تقریباً همه مردم نمیدانند تشک نجات در ساختمان های بلند فاقد کارایی است و به آتش نشانان انتقاد مینمایند.

۷- عدم استفاده مدیران عملیاتی از متخصصان درون و برون سازمانی در شناسایی خطرات ساختمان و بهبود روش عملیاتی.

۸- مشکلات معیشتی پرسنل آتش نشانی، باعث کاهش فرصت های مطالعاتی و تمرینات عملیاتی و کاهش انگیزه کاری می شود.

۹- تکنولوژی های متعددی به ساختمان ها وارد شده که اطلاعات آنها با کیفیت کافی هنوز به آتش نشان ها آموزش داده نشده است مانند انواع آسانسورهای جدید، رفتار سازه فلزی در برابر آتش، رفتار نازک کاری ساختمان در برابر آتش، مواد خطرناک، سیستمهای تهویه جت فن در زیرزمینها، آتش سوزی نماهای کامپوزیت ساختمان، باز کردن درب های ضد سرقت و دیگر موارد.

۱۰- عدم پیاده سازی قانون مشاغل سخت و زیان آور در بسیاری از سازمان های آتش نشانی ایران برای پرسنل آتش نشان استخدام کارمندی موجب کاهش انگیزه های کاری آتش نشانان شده است.

۵- نمونه یک مانور عملیاتی

با توجه به اینکه ساختمانهای اداری و تجاری به تعداد زیاد وجود دارند بسیاری از آنها که ساخته شده و یا در آینده نزدیک ساخته خواهند شد دارای نمای کامپوزیت آلومینیوم بوده یا خواهند بود. در این راستا به منظور ایجاد آمادگی برخورد عملیاتی در هنگام آتش سوزی مانور نمای کامپوزیت ارایه میشود. شکل ۴ نمای کلی را ارایه داده است.

۱- احتمال حضور کارکنان و ساکنانی که هنوز موفق به خروج و تخلیه ساختمان نشده اند وجود داشته بنابراین تیم نجات عملیات امداد و نجات را از طرق پلکان به همکف یا پلکان به پشت بام یا راپل از پشت ساختمان و یا تخلیه با نردبان بلند انجام میدهد.

۲- آتش سوزی از داخل ساختمان شروع شده و لازم است حداقل یک تیم، اطفاء آتش سوزی داخل ساختمان را با استفاده از شبکه آب خشک ساختمان که با پمپ خودرو آتش نشانی تغذیه شده را انجام دهد.

۳- به جهت شدت آتش سوزی از یک یا دو یا سه مانیتور پرتابل جهت اطفای آتش سوزی استفاده میشود.

ارزیابی اولیه انجام داده و نیازهای عملیاتی صحنه حادثه را به ستاد از طریق بی سیم اعلام مینماید. این نیازها میتواند شامل موارد زیر باشد: اعزام ایستگاه های عملیاتی بیشتر به محل آتش سوزی، اعزام تانکرهای آب، اعزام افسران مافوق، اعزام اورژانس، پلیس یا امداد برق و گاز، اعزام خودروهای نردبان بلند، افسر بررسی علت حریق و دیگر موارد.

پس از حضور نیروهای کمکی از مسیرهای دیگر دسترسی مانند پلکان دوم، از روی نردبان بلند، از پشت بام ساختمان های مجاور عملیات اطفایی از چند جهت شروع و تا خاموش کردن کامل آتش، ادامه پیدا خواهد نمود.

در صورتیکه طبقات ساختمان زیاد باشد لوله نواری ۲/۵ اینچ از پمپ تا یک طبقه زیر طبقه حریق زده ادامه پیدا مینماید و سپس سه راهی نصب میشود. یک تیم جستجو به منظور شناسایی افراد محصور در ساختمان، کلیه نقاط ساختمان را جستجو و افراد را به خارج ساختمان هدایت مینمایند. گاهی نیز به کمک نردبان بلند مرتبه، عملیات تخلیه ساکنان انجام میشود. برنامه هایی برای اصلاح این رویه ها برای سال آینده در دست اقدام میباشد.

۴-۴- چالش های عملیاتی


۱- به علت ازدحام مردم و خودروها که به علت کنجکاوی به محل نزدیک شده اند، دسترسی از خیابان به محل محدود میشود.

۲- به علت حضور افسران متعدد مافوق، عدم هماهنگی مدیران و نیروهای عملیاتی مشاهده میشود.

۳- به علت عرض کم خیابان های اطراف ساختمان و بسته بودن از دو یا سه جهت توسط ساختمان های دیگر دسترسی به ساختمان محدود است.

۴- جذب نیروها در سازمان آتش نشانی بایستی با دقت بسیار زیاد صورت گیرد تا در هنگام عملیات حرفه ای اطفایی افسران عملیاتی را با چالش ناکارآمدی تیم عملیاتی مواجه نسازد.

۵- به علت عدم شایسته سالاری مناسب در سازمان ها، برخی از مدیران ارشد عملیاتی فاقد دانش و تخصص های لازم و کافی برای مدیریت یک عملیات میباشد. عدم وجود روشی برای ارزیابی دانش و تخصص پرسنل



شکل ۴: شمای کلی شرایط ساختمان و مانور فرضی عملیات اطفایی ساختمان

اتریش، ژاپن رویه کاری در ساختمان های کوچک مشابه متن موجود است و اصول کار تفاوت چندانی ندارد. برنامه هایی برای اصلاح این رویه ها در سازمان آتش نشانی تهران برای سال آینده در دست اقدام میباشد. پیشنهاد میشود فرصت برای متخصصان درون سازمانهای آتش نشانی فراهم شده تا زیرساخت توسعه سازمان و شرایط کاهش چالش های عملیاتی مطروحه در بخش ۴-۴ و مشکلات ساختمانی مطروحه در بخش ۴ را فراهم آورند.

۷- منابع

۱. دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمانها در برابر آتش سوزی (نشریه ۱۱۲)، (۱۳۷۱) سازمان برنامه و بودجه
۲. مقررات ملی ساختمان، مبحث سوم، (۱۳۹۲) حفاظت ساختمانها در مقابل حریق، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
- ۳- ناصر رهبر، (۱۳۸۸)، مقاله چالش ایمنی در ساختمان های بلند، کنفرانس ایمنی و بهداشت
- ۴- کاتلگ های نردبان بلند مرتبه ۵۵ متری سازمان آتش نشانی تهران، (۲۰۰۹)
- ۵- ضوابط سازمان آتش نشانی تهران، (۱۳۹۵)، سازمان آتش نشانی تهران
- ۶- گزارش حادثه ساختمان پلاسکو، (۱۳۹۶)، شورای اسلامی شهر تهران
- ۷- ناصر رهبر، (۱۳۸۱ الی ۱۳۹۵)، گزارش های آتش سوزی های مهم تهران، گزارش های درون سازمانی

۴- یک تیم عملیاتی از طبقات بالاتر یا پشت بام مسیر نفوذ به پشت نمای کامپوزیتی پیدا کرده و عملیات اطفای پشت نما را انجام میدهد.

۵- خودرو نردبان بلند یا اسنوکر در محل استقرار و پس از امداد و نجات و تخلیه ساکنان به وسیله یک رشته، طبقات بالاتر نما را خنک و از توسعه آتش سوزی به طبقات بالاتر جلوگیری مینماید.

۶- در صورت لزوم تشک نجات به محل اعزام و در زیر پای کسانی که خود را از طبقا پرت میکنند قرار داده شود.

شمای زیر کرکی عملیات امداد و اطفاء را نشان میدهد.

۷- در صورتی که ساختمان روبرو در فاصله مناسب باشد امکان پاشش آب به منظور اطفاء و یا خنک کردن میسر میباشد.

۶- جمع بندی و پیشنهادات

بررسی حدود ۱۵۳ آتش سوزی کوچک در منطقه غرب تهران و حدود ۲۸ آتش سوزی ساختمان بلند در ۱۰ سال اخیر در شهر تهران، نشان داد در ایران هنوز دستورالعملهای عملیات استاندارد بومی تالیف نشده است. اگر چه نیاز آن از سالها پیش محسوس بود اما به دلایل ساختار مدیریت تجربی و عدم ایجاد فضای کاری پژوهشی برای متخصصان درون و برون سازمانی و تنوع زیاد ساختمانها تالیف آن همواره به سالهای بعد موکول شده است. همچنین به علت مشکلات ساختمانی مطروحه در بخش ۴، آتش نشانان امکان استفاده از تجهیزات آتش نشانی داخل ساختمان را ندارند یا برای استفاده از آنها اطمینان ندارند. رویه های کاری بیان شده در متن مقاله با حدود ۱۵ فرمانده مورد بحث و تایید قرار گرفت. در بررسی میدانی خارج از کشور مانند انگلیس،



بررسی آتش سوزی ده بلندمرتبه در یک سده تاریخ جهان

■ محمد طولابی

کارشناس ارشد مدیریت شهری

mohammadtolabi@gmail.com

■ حدیثه گرشاسبی

کارشناس ارشد مدیریت شهری

hadiseh.garshasbi@yahoo.com

مقدمه:

از دیرباز انسان در آرزوی ساخت بناهای با ارتفاع زیاد بود. ساخت اهرام، برج و باروها، کلیساهای مساجد بزرگ و با شکوه با گنبدها و مناره‌های سر به فلک کشیده همه بر همین مبنا انجام گرفته است. اما، شروع ساخت بناهای بلند با شیوه امروزی به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز می‌گردد (۱ ص ۱۷). در ابتدای قرن بیستم با پیشرفت فناوری ساخت بناهای با ارتفاع بیشتر امکانپذیر شد. بدین ترتیب، ساختمانهایی مثل سینگر^۱ به ارتفاع ۱۸۷ متر با ۴۷ طبقه در سال ۱۹۰۸ و یا ساختمان بیمه متروپلیتین^۲ با ارتفاع ۲۰۶ متر در سال

۱۹۰۹ پدید آمد. متأسفانه بزودی مشخص شد، «ارتفاع بنا» می‌تواند تلفات و زیانهای ناشی از سوانح مختلف را افزایش دهد. بویژه، زمینلرزه و آتش سوزی با آسیبهای بیشتری همراه خواهد بود.

در مورد تجربه زمینلرزه می‌توان به زلزله ۱۹۰۶ سانفرانسیسکو اشاره کرد. این زمینلرزه در ساعت پنج و دوازده دقیقه بامداد چهارشنبه ۱۸ آوریل ۱۹۰۶ (۲۹ فروردین ۱۲۸۵) بوقوع پیوست. در نتیجه، سواحل شمال ایالت کالیفرنیا ایالت متحده با زلزله‌ای به بزرگی ۷/۸ واحد مقیاس بزرگای گشتاوری به لرزه در آمد (۲).

پیراهن زنانه اختصاص داشت. بطور معمول ۵۰۰ نفر کارگر، که بیشتر آنها زنان جوان مهاجر بودند، در این کارخانه کار می‌کردند. کارگران هر روز هفته روزی نه ساعت و در روز شنبه (تعطیلی هفتگی)، هفت ساعت کار می‌کردند. ساعت شانزده و چهل دقیقه بعد از ظهر روز شنبه ۲۵ مارس ۱۹۱۱، روز کاری به ساعت پایانی خود نزدیک می‌شد، که ناگهان حریق رخ داد. آتش از محل ضایعات در زیر یکی از میزهای برش در گوشه شمالی طبقه هشتم شروع شده بود. یک حسابدار در طبقه هشتم بوسیله تلفن به کارکنان طبقه دهم هشدار داد که کارخانه آتش گرفته است، اما، هیچ زنگ خطر یا وسیله شنیداری برای تماس با کارکنان شاغل در طبقه نهم وجود نداشت. کارخانه به وسایل موثر مبارزه با آتش‌سوزی مجهز نبوده و کارکنان برای رویارویی با چنین شرایطی آموزش ندیده بودند. اما، بدتر از همه، درب‌های خروج قفل بود. در آن روزگار برای جلوگیری از سرقت و همچنین جلوگیری از خروج کارگران در ساعت‌های اداری، درب کارخانه‌ها و کارگاه‌ها بوسیله صاحبان و یا مدیران کارخانه قفل می‌شد. در این کارخانه نیز اگرچه خروجی‌های متعددی شامل یک خروجی اضطراری، راه‌پله، دو آسانسور باری پیش‌بینی شده بود. اما درهای راه‌پله قفل بود و سرکارگری که کلید را در اختیار داشت، از راه دیگری فرار کرده بود. یکی از خروجی‌ها بوسیله دود و شعله غیر قابل استفاده شده بود. دهها کارگر با استفاده از راه‌پله به بام کارخانه رفتند. دو نفر مأمور آسانسورها، با به خطر انداختن جان خود با سه سفر به طبقه نهم، تعدادی از کارگران را نجات دادند، اما در نهایت این وسیله نیز با توجه به وخیم شدن اوضاع و شدت گرفتن آتش و دود از کار افتاد.

کارگرانی که در دام آتش گرفتار شده و راه نجاتی نداشتند کنترل اعصاب خود را از دست داده و از راه پنجره‌ها خود را به بیرون پرتاب کرده و با برخورد به سنگفرش خیابان به شکل دلخراشی جان می‌سپردند. آتش‌نشانی شهر نیویورک به فاصله کوتاهی پس از شروع حریق، در جریان حادثه قرار گرفته بود. در آن سالها در خیابان‌ها به فاصله مشخصی جعبه‌هایی نصب می‌شد، تا همسایگان، رهگذران و ... با مشاهده آتش‌سوزی بتوانند با حرکت دادن اهرم آن، به آتش‌نشانی اعلام خطر کنند. در ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه (پنج دقیقه بعد از شروع آتش‌سوزی یکی از این جعبه‌ها بوسیله یک رهگذر که دود و شعله آتش را دیده بود فعال شده و آتش‌نشانان به سرعت به سمت محل حادثه گسیل شده بودند. در آن زمان هنوز خودرو (کامیون) آتش‌نشانی ساخته نشده بود. اما، برای آتش‌نشانی پمپ خودکار که بوسیله بخار آب بکار می‌افتاد، در دسترس بود. این پمپ بوسیله اسب، بطور معمول سه اسب، کشیده می‌شد. این اسب‌ها برای کار مهمی که می‌بایست انجام دهند، تعلیمات ویژه‌ای می‌دیدند (۴) برای دسترسی به طبقات بالا، نردبان کشویی که بوسیله گاری



سانحه علاوه بر تخریب، آتش‌سوزی نیز به دنبال داشت که تا هفت روز ادامه یافت. در نتیجه ۷۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر تلفات انسانی به ثبت رسید. هشتاد درصد شهر نیز ویران شده بود. در مورد آتش‌سوزی در ادامه ده حریق شدید که از سال ۱۹۱۱ تا ۲۰۱۱ رخ داده‌اند، به کوتاهی شرح داده می‌شود. هر یک از این حوادث درس‌های آموختنی بسیاری دارد. در پایان مقاله ضمن نتیجه رهنمودهایی برای محافظت بناهای بلند مرتبه در برابر آتش‌سوزی ارائه گردیده است.

کلید واژه: ساختمان بلند، آتش‌سوزی، آتش‌نشانی، مهندسی محافظت در برابر آتش‌سوزی

۱- آتش‌سوزی کارخانه بلوز تری انگل^۳:

ساختمان اش^۴ در منهن^۵ شهر نیویورک^۶ ایالت متحده واقع شده بود. اکنون به عنوان ساختمان براون^۷ بخشی از دانشگاه نیویورک محسوب می‌شود. (۳) در سال ۱۹۱۱ طبقه هشتم، نهم و دهم این ساختمان به یک کارخانه تولید



اسبی ویژه جا به جا می‌شد، در دسترس بود.

به هر روی به فاصله کوتاهی پس از وقوع آتش‌سوزی، آتش‌نشانان شهر نیویورک در محل حادثه مستقر شدند. همچنانکه در قبل اشاره شد، آتش از طبقه‌های هشتم به بالا رخ داده بود، اما، نردبان آتش‌نشانی فقط می‌توانست به طبقه ششم برسد (۵) بنابراین در مورد نجات جان کارگران نگون بخت که در دام آتش بودند، کارایی نداشت. آتش‌نشانان در حال مبارزه با آتش و کوشش برای نجات جان کارگران بودند، اما خطر برخورد پیکر کارگران که خود را به پایین پرتاب می‌کردند، کار را بر آتش‌نشانان مشکل‌تر کرده بود. پس از پایان آتش‌سوزی، ۱۴۶ نفر کارگر، شامل ۱۲۳ زن و ۲۳ مرد در اثر استنشاق دود، شعله آتش و یا پرتاب به بیرون، جان خود را از دست داده بودند. ۷۱ نفر نیز مصدوم شدند. پیرترین جانباختگان ۴۳ ساله و جوانترین آنها ۱۴ ساله بود. این حادثه را یکی از مرگبارترین فاجعه صنعتی در تاریخ آمریکا می‌دانند. پس از حادثه افکار عمومی برای بهبود ایمنی و همچنین بهبود شرایط کار در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها برانگیخته شد. تأثیرات ناشی از این حادثه بر افکار عمومی سبب گشت تا در سال ۱۹۱۴ قانون گرامت به کارگران در کنگره ملی آمریکا به تصویب برسد (۶)

۲- تراژدی هتل وینکوف^۸

هتل وینکوف در سال ۱۹۱۳ بوسیله معمار مشهور لی استودارد^۹ ساخته شد. این هتل یکی از بلندترین و لوکس‌ترین هتل‌های زمان خود، در آتلانتای آمریکا بنا شده بود. پانزده طبقه با تراس هوای آزاد داشت. در قلب یک منطقه تجاری (خرده‌فروشی) قرار داشت. با مصالح بطور کامل نسوز بنا شده، ولی به سامانه اعلام خطر آتش‌سوزی مجهز نبوده، راه فرار اضطراری و سامانه بارنده آتش‌نشانی نیز نداشت.

در شب هفتم دسامبر ۱۹۴۶ (۱۶ آذر ۱۳۲۵ خورشیدی) ظرفیت هتل با داشتن ۲۸۰ مهمان بطور کامل، تکمیل بود. اینها از گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله فروشنده، خریدار، مسافر، سربازان جنگ جهانی دوم- مشتاق برای بازسازی زندگی خود و ۴۰ نفر دانش‌آموز پایه دبیرستان بودند. هنگام صبح، خانم کاربر آسانسور بوی دود را در طبقه پنجم احساس نمود. هراسان، نگران و با عجله بوسیله آسانسور به لابی هتل آمد و به محض خروج از آسانسور فریاد "آتش، آتش" سر داده بیخبر از آنکه در آن هنگام آتش، تمام طبقه سوم، چهارم و پنجم را فرا گرفته است. کارکنان هتل و آندسته از مهمانان که بیدار بودند، برای نجات جان خود به سرعت واکنش نشان دادند. اما، مهمانانی که در خواب بودند، می‌بایست برای زنده ماندن

تاوان بیشتری می‌پرداختند.

دلخراش هتل وینکوف آیین‌نامه‌های آمریکا را تغییر دهد. در نتیجه "آیین‌نامه ملی ایمنی" تصویب گردید و به شدت مورد اجرا در آمد.

به این ترتیب که تمام ساختمانها می‌بایست در طی هفت روز به وسایل ایمنی مجهز شوند و یا تعطیل خواهند شد. در سال ۱۹۵۱، شش سال پس از آتش‌سوزی، هتل بازگشایی شد. در حالیکه بطور کامل با سامانه هشدار آتش‌سوزی، راه فرار و ... مجهز شده بود. اما هیچ استقبالی از آن نشد. تا آنکه در سال ۱۹۶۷ به عنوان مسکن افراد سالخورده به یک خرید اهدا گردید. خیریه مزبور قادر به تأمین هزینه‌های سنگین نگهداری آن نبود. در نتیجه در سال ۱۹۸۱ ساختمان را به یک شرکت املاک و مستغلات فروخت. ساختمان پس از بیست سال خالی بودن و فرسوده شدن، در سال ۱۹۹۸ شرکتی آن را خرید. در اکتبر سال ۲۰۰۷ بوسیله مالک دیگری بازسازی شد و اکنون با نام هتل الیس^{۱۱} بصورت یک هتل پست مدرن طراحی و به خدمات رسانی به مسافران مشغول است.

۳- آتش‌سوزی هتل دائیون گاک^{۱۲}

این هتل که تائیون گاک^{۱۲} نیز نامیده می‌شد، ساختمان ۲۲ طبقه‌ای در سئول پایتخت کره جنوبی بود. در سال ۱۹۶۹ به عنوان یک هتل لوکس با ۲۲۲ اتاق افتتاح گردید. در ساعت نه و پنجاه دقیقه ۲۵ دسامبر ۱۹۷۱ به علت انفجار گاز دچار آتش‌سوزی شده به دلایل گوناگون آتش به سرعت گسترش یافت و در نهایت ۱۶۴ نفر کشته و ۶۳ زخمی بجای گذاشت. بدین ترتیب مرگبارترین آتش‌سوزی هتل در تاریخ جهان رقم خورد (۹ آتش‌سوزی برای ده ساعت ادامه داشت. در این حادثه نیز مثل دو مورد قبلی، ساختمان راه فرار اضطراری نداشت و اتکا به نردبان اداره آتش‌نشانی، فاجعه آفرید. هنگام وقوع آتش‌سوزی به علت تاریکی مهمانان هتل نتوانستند راه خروج را پیدا کنند. نردبان آتش‌نشانی که برای کمک آمده بود، تنها به طبقه هشتم رسید در حالیکه مهمانان از طبقه نهم تا بیست و دوم به دام افتاده بودند. در این حادثه نیز به دام افتادگان کنترل اعصاب خود را از دست داده و بر اساس آنچه که در مهندسی محافظت در برابر آتش‌سوزی، رفتارشناسی انسانی حریق^{۱۳} نامیده می‌شود، ناخودآگاه مرتکب عکس‌العمل‌های اشتباه شدند.

دستکم ۳۸ نفر در اثر پرش از پنجره‌ها، به قصد فرار از آتش! جان خود را از دست دادند. برخی از آنها در تلاش واهی برای زنده ماندن، پس از سقوط تشک تختخواب خود را محکم چسبیده و به پایین می‌پریدند و همانطور که در قبل ذکر شد، پس از سقوط به وضع دلخراشی جان می‌سپردند. ۱۲ بالگرد برای نجات جان آنها یکبه به روی بام رفته بودند، بکار گرفته شد. عملیات نجات به کمک بالگرد نیز مشکلات و محدودیت‌های خود را داشت. یک نفر

یکی از عوامل بسیار مهم به خطر افتادن جان ساکنین بنا، طراحی آن بود. بر اساس طراحی "اروپا"، هتل یک مربع کامل بود که در وسط آن راه‌پله و شفت آسانسور قرار داشت. در بسیاری از طبقه‌ها درب‌های اتاق‌ها (ساخته شده از چوب نازک)، به صورت چپ گرد به راه‌پله باز می‌شد. نورگیر بالایی راه‌پله شرایطی را ایجاد کرده بود که به هنگام آتش‌سوزی می‌توانست مانند یک دودکش غول‌پیکر عمل کرده و اجازه دهد، دود، حرارت و شعله آتش به سادگی به سمت بالا کشیده شود. بدین ترتیب، آتش به سرعت گسترش پیدا کرده بود. هنگامیکه تنها راه فرار (راه‌پله) به دلیل گسترش دود و آتش مسدود شد، عده‌ای روش‌های ناکارآمد مثل بستن ملحفه‌ها به هم (ایجاد طناب) و فرار از پنجره‌ها و یا رفتن به حمام و دستشویی و ریختن آب به سر و روی خود را بکار گرفتند. عده‌ای نیز به سادگی و سکوت منتظر سرنوشت خود بودند. هنگامیکه آتش نشانان به صحنه وارد شدند، بسیاری از مهمانان به دام افتاده هتل در اثر وحشت بسیار، کنترل اعصاب خود را از دست داده و در آستانه پرتاب خود به بیرون بودند. عده‌ای نیز لحظاتی قبل از رسیدن نردبان آتش‌نشانی به پنجره خود را پرتاب کرده و در دم جان سپرده بودند. تعدادی از آتش‌نشانان هنگامیکه مشغول اتصال نردبان به پنجره هتل بودند، در اثر برخورد بدن افرادی که خود را به پایین پرتاب می‌کردند، مجروح شدند. مادران، نوزادان خود را به امید آنکه شاید توسط افراد مستقر در خیابان گرفته شوند، به پایین پرتاب می‌کردند. اما، سی نفر نوجوان دبیرستانی جان باختند، شاید غم‌انگیزترین قربانیان این حادثه بودند. اینها در اتاق‌هایی سکونت داشتند که نردبان آتش‌نشانی به آن نمی‌رسید.

در نهایت این حادثه ۱۱۹ کشته و ۶۵ مجروح بجای گذاشت. پیدا شدن یک تشک نیم‌سوخته در طبقه سوم کارشناسان بررسی علل حریق را به این نتیجه رساند که یک میهمان بی‌احتیاط - و شاید مست - سیگار خود را به روی تشک رها کرده و این حادثه دلخراش را بوجود آورده است. اما مطبوعات و مردم پیگیر این موضوع بودند که چرا یک هتل به اصطلاح نسوز، آب‌پاش سقفی و دستگاه هشدار آتش‌سوزی نداشته است؟

خانواده قربانیان از صاحبان و گردانندگان هتل شکایت کردند. دادگاه آنها را به جرم سهل‌انگاری به پرداخت ۳/۵ میلیون دلار غرامت محکوم کرد. این پول توسط هیچیک از شاکیان دریافت نشد.

بسیاری از مقامات آتش‌نشانی، با شعار "هرگز دوباره" پیگیر راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی شدند. پیگیری آنها باعث شد تا حادثه



در اثر سقوط از بالگرد کشته شد.

این بار نیز بی‌توجهی به اصول مهندسی محافظت در برابر آتش‌سوزی از جمله محافظت ساختمانی در برابر آتش^{۱۴} فاجعه آفرید. ساختمان راه خروج ویژه از حریق نداشت. دو راه‌پله داخلی، نه به عنوان راه خروج اضطراری بلکه برای مواقعی که آسانسور به هر دلیل کار نکند در دسترس بود. به علت دور بند نبودن راه‌پله و ... به فاصله بسیار کوتاهی پس از وقوع آتش‌سوزی، این راه‌پله از دود، حرارت و ... پر شد، بدین ترتیب نه تنها در تخلیه مهمانان هتل نقشی نداشت، بلکه بصورت یک دودکش غول‌آسا عمل نمود، دود، حرارت و شعله آتش را به طبقه‌های بالا گسترش داد. برج از دیگر تجهیزات ایمنی، از جمله سامانه خودکار کشف و اعلام آتش‌سوزی، شبکه خودکار آتش‌نشانی، تجهیزات دودبری، روشنایی اضطراری و ... نیز بی‌بهره بود. بدین ترتیب همچنانکه در قبل ذکر شد، حادثه، مرگ ۱۶۴ نفر و مجروحیت ۶۳ نفر را به همراه داشت. یکی از قربانیان این آتش‌سوزی (یک‌کصد و شصت و دومین قربانی)، سفیر تایوان در سئول، یوسین - یونگ^{۱۵} بود. وی بتنهایی در هتل زندگی می‌کرد. برای ۱۰ ساعت در هتل به دام افتاده بود و در چهارم ژانویه ۱۹۷۲ در سن ۶۴ سالگی در بیمارستان درگذشت. مقامات قضایی، هشت نفر در ارتباط با فاجعه بازداشت کرد. پنج نفر از مدیران و مسوولان هتل، دو تن

از مقامات محلی و یک افسر آتش‌نشانی به اتهام سهل‌انگاری، ساخت و ساز نامناسب و ... بازداشت شدند.

۴- آتش‌سوزی ساختمان آندریاس^{۱۶}

ساختمان آندریاس، یک برج ۳۱ طبقه، در سال ۱۹۶۲ در شهر سائوپائولو برزیل ساخته شده بود، تا طبقه دهم این بنا را پارکینگ، فروشگاه، انبار و ... تشکیل می‌داد، از طبقه دهم تا سی و یکم به عنوان دفتر کار مورد استفاده قرار می‌گرفت. نزدیک به ساعت چهار بعدازظهر روز ۲۴ فوریه ۱۹۷۲ ساختمان دچار آتش‌سوزی شد (۱۰) آتش‌سوزی از انبار مواد سوختنی شروع شده و یکی از کارکنان فروشگاه از آن آگاه شده بود.

این برج از کمترین امکانات مهندسی حفاظت در برابر آتش‌سوزی برخوردار نبود. در طراحی و اجرای آن فضا‌بندی یا حوزه‌بندی حریق^{۱۷} صورت نگرفته بود. راه خروج اضطراری، ویژه فرار از حریق نداشت. به سامانه کشف و اعلام خطر آتش‌سوزی، شبکه بارنده (اسپریتکل) مجهز نبود و ...

نکته بعدی آماده نبودن افراد حاضر در بنا برای روبرویی با شرایط وقوع آتش‌سوزی بود. هیچگونه طرح واکنش در شرایط اضطراری^{۱۸} وجود نداشت. آنها، اصول اولیه مقابله با آتش‌سوزی را نمی‌دانستند و در این مورد آموزشی ندیده بودند. با این پیش‌زمینه عده‌ای از کارکنان فروشگاه به کمک وسایل موجود، به مقابله با آتش پرداختند. البته، به دلیل آگاه نبودن از شیوه‌ی صحیح کار، مبارزه آنها ناموفق ماند. در یک عکس‌العمل اشتباه، شاید برای تخلیه دود، پنجره‌ها را باز کردند، آتش گسترده‌تر شد و به سرعت طبقه‌های چهارم و پنجم را در بر گرفت. سپس از راه پوشش‌های قابل اشتعال سقف و همچنین راه‌پله، تا طبقه هفتم ادامه یافت. بدین ترتیب و بسیار سریع، آتش چهار طبقه بالای فروشگاه را طعمه خود کرد. سپس، طبقه به طبقه گسترش یافت، تا اینکه سراسر ساختمان را فرا گرفت. شعله از بالای برج زبانه می‌کشید. "تل آتش ۴/۵ متر عرض، بیش از ۱۰۰ متر ارتفاع و دستکم ۱۵ متر به داخل خیابان پیشروی کرده بود" (پیشین).

به علت پایین بودن فرهنگ ایمنی هیچیک از افراد داخل ساختمان، همسایگان و یا رهگذران تا ساعت چهار و بیست دقیقه، بیش از بیست دقیقه پس از وقوع آتش‌سوزی آن را به سازمان آتش‌نشانی اطلاع ندادند. نخستین واحد آتش‌نشانی ساعت چهار و بیست و شش دقیقه به محل حادثه رسید. در حالیکه آتش تمامی برج آندریاس را در بر گرفته و غیرقابل کنترل بود. آتش‌نشانان به چابکی در همان ابتدای مبارزه با آتش‌سوزی کوشش کردند تا به کمک مانیتور خودرو آتش‌نشانی و فوران آب از سرایت آتش به

ساختمانهای پیرامون محل حادثه جلوگیری کنند.

شهروندان نگران و هراسان، اما فاقد آموزش لازم برای رویارویی با شرایط اضطراری، به خیابانها آمده بودند. در نتیجه خیابانها مسدود شده و مانعی برای حضور فوری نیروهای کمکی ایجاد شده بود. در ابتدای شروع آتشسوزی نزدیک به یکهزار نفر در ساختمان حضور داشتند. همچنانکه در قبل توضیح داده شد، در ساختمان آندریاس اصول محافظت در برابر آتشسوزی رعایت نشده بود. علائم و تابلوهای مشخص کننده راه خروج وجود نداشت، هیچ چراغ اضطراری فضای دودزده را روشن نمی کرد و از همه بدتر راه فرار و خروجی اضطراری پیش‌بینی نشده بود. با وجود تمام این کاستیها و با مشکلات فراوان در همان ابتدای شروع حادثه عده‌ای موفق شدند به خیابان فرار کنند. اما بقیه افراد حاضر در بنا، در دام حادثه بودند. آسانسورها از کار افتاده بود. تنها راه فرار، راه‌پله معمولی و طولانی ساختمان بود که از بام تا زیرزمین ادامه داشت. در همان بدو شروع آتشسوزی یکی از درهای ورودی این راه‌پله در طبقه پنجم، بطور کامل از کار افتاد. حرارت و دود ناشی از حریق، فرار را مشکل کرده بود. جمعی از مردم به دام افتاده، به بام ساختمان رفتند و در آن پناه گرفتند. رفته رفته نزدیک به سیصد نفر در بام تجمع کردند که در مربوط به آن بسته شد. گویا یکی از افراد حاضر در بام از بیم سنگین شدن و ریزش بام این در را بسته بود. به همین دلیل نزدیک به دویست نفر در راه‌پله ساختمان زندانی شدند. هوایی پاک که از پنجره‌های راه‌پله به آن وارد می شد، این افراد را زنده نگه داشته بود. اگر جهت وزش باد تغییر می کرد، تمام افراد محبوس در راه‌پله در اثر استنشاق دود، گازهای سمی و حرارت ناشی از آتشسوزی جان خود را از دست می دادند.

افراد آتش‌نشانی عملیات سختی را برای نجات این افراد شروع کردند. از بام بنای مجاور، نردبانی به پنجره راه‌پله در طبقه پانزدهم متصل شد. نردبانهای موتوردار اداره آتش‌نشانی به طبقه شانزدهم وصل شده بود.

در طی سه ساعت عملیات نجات، آتش‌نشان‌ها افراد بسیاری را بوسیله این نردبانها نجات داده و به بیرون ساختمان انتقال دادند. شعبه بانکی در نزدیکی ساختمان آندریاس به عنوان پایگاه اضطراری فوریت‌های پزشکی در نظر گرفته شده بود. عده زیادی از مجروحان و مصدومان حادثه در این محل مورد مراقبت و مداوا قرار گرفتند. در حدود سیصد نفر که در اثر استنشاق دود، شکستگی، بریدگی و ... مجروح شده بودند به دیگر مراکز درمانی منتقل و تحت درمان قرار گرفتند.

مردمی که به شرح بالا در ساختمان به دام افتاده بودند، با ناامیدی، ترس و

وحشت شدیدی روبرو بودند. چه بسا در اثر ناامیدی و ترس با عکس‌العمل‌های اشتباه، مثل پرتاب خود به بیرون، جان خود و دیگران را با خطر روبرو سازند. تنها راه برای نجات آنها، استفاده از بالگرد بود. اما بالگردهای نیروی هوایی برزیل در محل نبودند (پیشین).

فرمانده عملیات نجات دو فروند بالگرد را در فرودگاه محلی یافت. در ساعت پنج و پانزده دقیقه از شدت آتش کاسته شده بود. در نتیجه بالگردهای می‌توانستند به ساختمان نزدیک شوند. در نخستین اقدام، مردم وحشت زده با مشاهده بالگرد، به محل فرود آن حمله ور شده و سعی کردند آن را پایین بکشند. خلبان برای دوری از هر سانحه‌ای اوج گرفت. سه نفر آتش‌نشان به داخل بالگرد دوم رفته و مردم را توجیه و آرام کردند. در ادامه، از بالگردهای بیشتری استفاده شد. پس از باز کردن در بام، آتش‌نشان‌ها با عده زیادی از روبرو شدند که بیشتر آنها در اثر فشارهای وارده مجروح شده بودند. اینها را نیز به بام انتقال داده و به نوبت به پایین فرستادند. در چهار ساعت عملیات نجات و امداد هوایی، ۳۵۰ نفر نجات یافتند. در مجموع یازده فروند بالگرد بکار گرفته شد. عملیات اطفای کامل آتش در سراسر شب ادامه داشت. شوربختانه، علاوه بر سیصد مجروح، حادثه شانزده نفر کشته نیز به بار آورد. "دو نفر در طبقه بیستم زندانی شده و جان باختند. دختر جوانی پیش از رسیدن نردبان





طبقه اول ساختمان پارکینگ بود و پانزده طبقه بعدی دفتر کار بود. در روز اول فوریه سال ۱۹۷۴ بر اثر نقص سیستم برق، جوالما دچار آتش‌سوزی شد. دستگاه تهویه مطبوعی که به پنجره‌ای در طبقه دوازدهم نصب شده بود، می‌بایست با مداری مستقل به شبکه برق ساختمان وصل می‌شد. اما به علت کمبود لوازم مورد نیاز، به این نکته مهم توجه نشده بود. در نتیجه کارکرد این وسیله پرمصرف برقی باعث گرم شدن سیم‌کشی مربوطه، اتصال کوتاه و در پی آن، آتش‌سوزی شده سپس، آتش به سرعت گسترش یافت.

اگرچه به ظاهر ساختمان جوالما در برابر آتش‌سوزی مقاوم بود، اما مثل بسیاری ساختمانهای مشابه انباشته از مواد قابل اشتعال بود. جداسازی اتاق‌ها با پارتیشن‌های چوبی انجام گرفته بود. مبلمان، میزهای کار، قفسه‌ها و ... همگی قابل اشتعال بود. پرده‌ها، موکت‌ها و ... همگی حجم زیادی از مواد سوختنی را تشکیل می‌داد. به این علت هنگامیکه آتش‌سوزی در طبقه دوازدهم شروع شد بسرعت به سمت بالا گسترش یافت.

در ساعت هشت و پانزده دقیقه صبح آتش‌سوزی مشاهده شد. در ساختمان هیچ ردیاب آتشی^{۲۰} نصب نبود و سامانه اعلام خطر آتش‌سوزی^{۲۱} نداشت. به علت پایین بودن فرهنگ ایمنی این حادثه نیز با تأخیر بسیار به آتش‌نشانی اطلاع داده شد. همسایه‌ها پانزده دقیقه بعد با آتش‌نشانی تماس گرفته و از آنها کمک خواستند. اولین واحد آتش‌نشانی ساعت نه و ده دقیقه به محل حادثه رسیده و بلافاصله تقاضای نیروی کمکی نمود. اما واحدهای کمکی نیز به علت راه‌بند و تراکم ترافیک صبحگاهی ساعت نه و سی دقیقه به محل حادثه رسیدند.

ساختمان شبکه خودکار آبیاری سقفی^{۲۲} نداشت، دیگر الزامات مهندسی محافظت در برابر آتش‌سوزی نیز در آن رعایت نشده بود. بنابراین در این فاصله آتش به تقریب به بام ساختمان رسیده بود (پیشین). در کمتر از یک

آتش‌نشانی، در کوشش بی‌فایده و حین پریدن به ساختمان مجاور سقوط کرد و کشته شد. چهار قربانی دیگر در اثر پریدن یا سقوط جان باختند. یک نفر بر اثر سگته قلبی و در حالیکه روی نردبان بود، درگذشت. یک نفر نیز که دچار آسیب استنشاقی شده بود، در بیمارستان جان باخت." (همان)

این حادثه وحشتناکی بود، اما گویا آتش‌سوزی بدتری در کمین ساختمان دیگری از بلندمرتبه‌های شهر سائوپائولو بود.

۵- جهنم در جوالما^{۱۹}:

جوالما ساختمانی ۲۵ طبقه، در سال ۱۹۷۲ روبروی شهرداری سائوپائولو احداث شده بود. این بنا از بتن مسلح ساخته شده و در تقاطع دو خیابان اصلی قرار داشت. به علت شکل زمین مربوطه طراحی ویژه‌ای داشت. بنای اصلی از دو بال شمالی و جنوبی تشکیل شده در بین آنها کریدور آسانسورها و راه‌پله قرار داشت. تنها راه آمد و شد به ساختمان همین یک راه‌پله و چهار آسانسور بود. برای هر دو بام شمالی و جنوبی، که بطور جدا از هم احداث شده بودند سقف موقت در نظر گرفته شده بود. این سقفهای موقت از بلوک سیمانی پوشیده شده بوسیله قیر عایق‌سازی و با موزاییک پوشیده شده بود. گویا مالک ساختمان می‌خواست در آینده اشکوبهای دیگری به آن اضافه کند (۱۰). پانلهایی که روی آن سیمان شده بود، نمای ساختمان را تشکیل می‌داد. روی این نما پنجره‌های آلومینیومی نصب شده بود. ساختمان کاربری اداری داشت و هزار نفر کارمند یک شرکت سرمایه‌گذاری در آن کار می‌کردند. دو



ساعت آتش‌سوزی چهارده طبقه فوقانی ساختمان را در بر گرفته بود. اکنون آتش در هر دو طرف ساختمان، رو به بالا زبانه کشید (همان). سیصد نفر آتش‌نشان، دوازده کامیون آتش‌نشانی، سه نردبان موتوری و یک سکوی هیدرولیکی در محل حادثه حضور داشتند و با این آتش‌سوزی سهمگین مبارزه می‌کردند.

ساختمان "راه خروج اضطراری" نداشت. در بدو شروع آتش‌سوزی ششصد نفر در ساختمان حضور داشتند. سیصد نفر از این افراد بوسیله آسانسور از ساختمان خارج شدند. لازم به تذکر است در حوادث آتش‌سوزی ساختمانهای بلندمرتبه استفاده از آسانسور برای خروج از بنا به هیچ وجه مناسب و ایمن نیست. زیرا چه بسا بجای وسیله نجات، خود به یک تله مرگ تبدیل گردد. اما در این حادثه وخیم و با توجه به فقدان راه خروج اضطراری چهار مأمور آسانسور با فداکاری تمام طی چندبار هدایت آسانسورها جمعی از افراد گرفتار را نجات داده و از ساختمان خارج کردند. اما دود و حرارت شدید، مانع کار آنها شد و این راه نجات، البته بسیار خطرناک نیز مسدود گردید.

برای آن دسته از مردم گرفتار شده، در ساختمان بنا هیچ امکانات ایمنی نداشت. عده‌ای از این افراد نگون بخت به امید نجات بوسیله بالگرد، به بام ساختمان رفتند. اینها با آگاهی از نجات افراد در حادثه آتش‌سوزی دو سال قبل ساختمان آندریاس تصور می‌کردند، بالگرد آنها را نیز نجات می‌دهد. اما این امر میسر نشد. زیرا در ساختمان جوالما، بام سطح باز و وسیع مورد نیاز فرود بالگرد را نداشت. نکته بعدی حرارت و دود غلیظ بود که از نزدیک شدن بالگرد به ساختمان جلوگیری می‌کرد. نکته دیگر آنکه نجات بوسیله بالگرد در بهترین حالت نیز پس از فرو نشاندن آتش قابل انجام است.

به هر ترتیب از یکصد و هفتاد نفری که به امید نجات به بام ساختمان رفته بودند، فقط هشتاد و یک نفر نجات یافتند، شصت نفر آنها جان باختند. در این حادثه نیز افراد حاضر در ساختمان از نحوه صحیح رویارویی با شرایط اضطراری آتش‌سوزی بیخبر بودند. بنابراین با عکس‌العملهای اشتباه جان خود را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دادند. برای نمونه، عده‌ای از بالکن‌ها طبقه به طبقه پایین می‌آمدند تا خود را در طبقه پانزدهم به نردبان آتش‌نشانی رسانده و نجات یابند.

عده‌ای برای در امان بودن از حرارت، به اشتباه به حمام رفتند تا با باز کردن دوش آب از حرارت آتش در امان باشند، اما در اثر تنفس دود همگی خفه شدند. عده‌ای بر اثر خستگی جسمی و روحی، خونسردی و تسلط بر اعصابشان را از دست داده و خود را به پایین پرتاب می‌کردند. در نتیجه، در اثر


برخورد با زمین بطرز دلخراشی جان می‌سپردند. کسانی که در پایین ساختمان بودند با اشاره افراد آتش‌نشانی بوسیله بلندگو و حتی با نوشتن روی پارچه مردم ناامید گرفتار در ساختمان را به خونسردی و توقف در جای خود دعوت می‌کردند، اما آنها همچنان به پایین می‌پریدند. بدین ترتیب چهل نفر جان خود را از دست دادند. نکته تأسف بار آنکه، سی نفر از آنها پس از خاموش شدن آتش خود را به پایین پرتاب کردند.

پس از خاموش شدن آتش، نجات تمامی افراد باقیمانده در ساختمان و جستجوی دقیق بنا، مشخص شد در این آتش‌سوزی مهیب، در کمتر از دو ساعت یکصد و هفتاد و نه نفر جان خود را از دست داده‌اند.

۶- آتش‌سوزی عمدی هتل دو پونت پلازا^{۲۴}:

دو پونت پلازا در سال ۱۹۶۳ با نام پورتوریکو-شرایتون^{۲۵} در شهر سن خوان کشور پورتوریکو افتتاح شد. هتل مزبور یک برج ۱۷ طبقه با ۴۲۳ اتاق مهمان، سالن‌های متعدد و ... بود. تا سال ۱۹۸۰ بوسیله شرکت هتل شرایتون اداره می‌گردید. این زمان قبل از زمانی است که شرایتون، رعایت قوانین ایمنی در برابر آتش‌سوزی را در هتل‌هایش، در سراسر جهان الزامی کرده بود. همچنین قبل از تاریخی است که در پی آتش‌سوزی‌های پی در پی در هتل‌ها، الزامات ملی ایمنی از آتش‌سوزی^{۲۶} در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید. البته، در سال ۱۹۸۵ هتل دو پونت پلازا بوسیله اداره آتش‌نشانی محلی مورد بازرسی قرار گرفته بود و کاستی‌های سامانه ایمنی آن از جمله خرابی تجهیزات، فقدان طرح تخلیه اضطراری گوشزد شده بود. اما در این گزارش از نبود سامانه بارنده آتش‌نشانی انتقاد شده بود (۱۱).





در سال ۱۹۸۶ اختلاف‌هایی میان مدیریت و کارکنان هتل رخ داد. سپس اختلاف‌ها که شرح آن از حوصله این نوشتار خارج است، بالا گرفت. تا آنجا که کارکنان معترض تصمیم گرفتند به مهمانان هتل بفهمانند که اقامت در آنجا صلاح نیست. بدین منظور یکی از بدترین اقدامات یعنی آتش‌سوزی عمدی، بقصد ترساندن مهمانان هتل را انتخاب کردند. پس از این، در یک هفته سه مورد آتش‌سوزی کوچک در هتل مشاهده شد (پیشین).

مدیریت هتل به جای تصمیمات اساسی، سی نفر نیروی محافظتی استخدام کرد. در دسامبر ۱۹۸۶ (آذر ماه ۱۳۶۵ خورشیدی) اتحادیه کارکنان در یکی از سالنهای هتل جلسه‌ای را برگزار کرد. نزدیک ساعت پانزده (۳ بعدازظهر) یکصد و بیست و پنج نفر از اعضای حاضر در جلسه رای دادند که از نیمه شب اعتصابی را شروع کنند. آنچنانکه برآورد شده بود، در آن هنگام هتل در اوج شلوغی نهصد تا هزار مهمان داشت. نزدیک ساعت پانزده و سی دقیقه سه نفر از اعضای اتحادیه، در یک اقدام نابردانه سه قوطی محتوی یک مایع قابل اشتعال که برای جلا دادن بعضی ظروف بکار می‌رفت را باز کرده و در یک انبار قرار دادند، این انبار در طبقه اول کنار سالنی که جلسه کارگران در آن برگزار شده بود قرار داشت، انبار از مبلمانهایی که بتازگی خریداری شده پر بود.

هنگامیکه برخی از سازمان دهندگان جلسه، بی‌خبر از آنچه قرار است رخ دهد، بحث خود را به بیرون جلسه آورده بودند، آن سه نفر مایع قابل اشتعال را آتش زدند. آتش به سرعت مبلمان‌های انبار شده را مشتعل کرد. شعله‌وری این اقلام، آتش‌سوزی شدید و خارج از کنترلی را ایجاد کرد.

بعد از سرایت آتش به اتاق جلسه و گُرگرفتن^{۲۷} آن (که با حالتی انفجاری

آمیز صورت گرفت) گازهای فوق‌العاده داغ شعله‌های آتش از راه‌پله اصلی به سمت لابی هتل هجوم آورد. از طریق درهای باز دستگاهی که برای تخلیه دود سیگار بکار می‌رفت، به کازینو وارد شد و سراسر آنجا را فرا گرفت. برآورد شد که در آن هنگام بیش از یکصد و پنجاه میهمان در سالن حضور داشتند. بسیاری از تلفات آتش‌سوزی در این سالن بیار آمد. چند ماه قبل از آتش‌سوزی، مدیریت هتل برای جلوگیری از سرقت درب‌های خروج اضطراری را قفل کرده بود، بنابراین استفاده از آنها برای خروج امکانپذیر نبود.

دربهای تنها راه خروج باقی مانده، به سمت داخل باز می‌شد، مردم به آن فشار می‌آوردند، اما بدیهی است در باز نمی‌شد. در طبقات بالا، عده‌ای در اثر استنشاق دود کشته شدند. تعدادی بقصد فرار سوار آسانسور شدند تا به طبقه همکف برسند، اما با توقف آسانسور در طبقه همکف و باز شدن درب آن به کانون آتش رفتند. عده‌ای توانستند خود را به بام هتل برسانند با خوش شانس تمام، بالگرد امداد توانست آنها را به محل امنی منتقل کند. سازمان آتش‌نشانی پورتوریکو ساعت پانزده و چهل دقیقه از وقوع حریق آگاه شده تعداد سیزده کامیون آتش‌نشانی یکصد نفر آتش‌نشان و سی و پنج آمبولانس در محل حادثه حضور یافتند. پس از سه ساعت تلاش سخت آتش‌نشانان، سرانجام آتش خاموش شد. اگرچه دود سیاه آن، در سراسر شب ادامه داشت. در این حادثه نود و شش نفر تلفات بیار آمد. بیشتر آنها در اثر سوختگی جان باختند. یکصد و چهل نفر نیز مجروح شدند. بر اساس تحقیقی که بوسیله اداره ایمنی و سلامت حرفه‌ای آمریکا^{۲۸} صورت گرفت و بیست و پنج نقص ایمنی در هتل دیده شد، از جمله کمیود درب خروج اضطراری.

سه نفر آتش افروز دستگیر و به زندان طولانی و مدیران هتل به پرداخت جزای نقدی سنگین محکوم شدند(همان).

۷- آتش سوزی ساختمان گارلی^{۲۹}:

بدترین آتش‌سوزی ساختمانی زمان صلح هنگ کنگ در ساختمان شانزده طبقه گارلی رخ داده است. این ساختمان تجاری در سال ۱۹۷۵ ساخته شد. در آن زمان هنوز قانونی که ساختمانهای تجاری را ملزم به نصب سامانه بارنده آتش‌نشانی می‌کند، تصویب نشده بود. در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۹۶ این ساختمان دچار آتش‌سوزی شدیدی شد. در نتیجه این حریق چهل و یک نفر کشته و هشتاد و یک نفر مجروح شدند (۱۲).

در آن تاریخ ساختمان در دست بازسازی داخلی بود. از جمله قرار بود آسانسورهای جدیدی نصب شود. ساختمان دو آسانسور داشت. کابین‌های آسانسور از شفت‌ها خارج شده و داخل شفت آسانسور داربست از جنس



ملخ بالگرد، آتش را افروخته‌تر کرد، بنابراین بالگرد به سرعت محل را ترک نمود. در حالیکه تنها چهار نفر را نجات داده بود.

آتش‌نشان‌ها به سختی در حال مبارزه با آتش بودند. چهار دستگاه نردبان موتوری در اطراف ساختمان مستقر شده بود. به هر ترتیب پس از ۲۰ ساعت آتش‌سوزی بطور کامل خاموش شد. در حالیکه در مجموع چهار نفر جان خود را از دست داده بودند.

یکی از مجروحین چند ماه بعد در بیمارستان درگذشت وی هرگز از کمای ناشی از آتش‌سوزی بیرون نیامد. در نتیجه جمع درگذشتگان حادثه به چهار و یک نفر رسید. هشتاد نفر، از جمله چهارده آتش‌نشان نیز مجروح شدند. پیرامون علت و علل وقوع این فاجعه تحقیقاتی صورت گرفت.

۸- آتش در سوئیس هتل زوریخ^{۳۳}

این هتل در قبل، هتل اینترنشنال زوریخ^{۳۴} نامیده می‌شد. مکانیابی مناسب این هتل زیبا، باعث شده تا مورد اقبال مسافران شهر زوریخ کشور سوئیس باشد. هتل به تقریب در مرکز شهر، میانه راه فرودگاه است. درست روبروی ایستگاه قطار واقع شده، با پنج دقیقه پیاده‌روی می‌توان به قطار دسترسی داشت. تا محل نمایشگاه‌های سوئیس فقط ده دقیقه پیاده‌روی فاصله دارد. از این نظر بسیاری از بازرگانان، گردشگران، ... تمایل دارند در آن اقامت کنند. هتل پنج ستاره یک برج ۸۵ متری با ۳۵۰ اتاق مهمان، بعلاوه رستوران، فروشگاه و ... است. در طبقه ۳۲ آن استخر آبگرم با چشم‌انداز وسیع احداث گردیده (۱۴). هتل در سال ۱۹۷۲ ساخته شده است. در روز ۱۴ فوریه ۱۹۸۸ (۲۵ بهمن ۱۳۶۶ خورشیدی) اشتباه یکی از کارکنان هتل باعث وقوع

خیزران (بامبو) جاسازی شده بود. درهای آسانسور از نوع مقاوم در برابر آتش بود، آنها را نیز خارج کرده بودند تا نور به داخل شفت آسانسور تابیده و جوشکاری بخوبی انجام گیرد. به عنوان یک راه‌حل موقت و برای اجتناب از سقوط افراد به داخل چاه آسانسور روزه‌های ایجاد شده با دیواره‌ای از الوار چوبی مسدود شدند (۱۳).

از آنجاییکه جوشکاری بطور معمول دود تولید می‌کند و این دود ردیاب‌های آتش را فعال کرده و آژیر خطر بصدا در می‌آید. از این جهت کارکنان شرکت واقع در سه طبقه پایین ساختمان با پلاستیک آژیر خطر را پوشانده بودند تا صدای آن کاهش یابد.

در روز حادثه، کارگران بر خلاف آیین نامه‌های ساختمانی با دستگاه جوشکاری مشغول قطع فلز بودند. مقداری از مواد مذاب ناشی از کار آنها در طبقه سیزدهم به روی داربست‌های طبقه دوم پاشیده شده و آنها را به آتش کشیده بود.

در ابتدا هیچکس به دود ناشی از آتش‌سوزی توجه نکرده زیرا آن را دود طبیعی ناشی از جوشکاری تصور می‌کردند. تا آنکه یکی از کارگران جوشکار شعله آتش را دید و به آتش‌نشانی اطلاع داد. یک دقیقه بعد یک دستیار دندانپزشک در طبقه سیزدهم متوجه تراکم دود در راهرو آن طبقه شد وی نیز با اداره آتش‌نشانی تماس گرفت و اعلام وضعیت اضطراری نمود. هنگامیکه نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه رسیدند، کمتر از ده دقیقه از وقوع حریق که در هنگام وقوع چندان شدید نبود می‌گذشت، اما وجود مقدار قابل توجه بامبو، همچنین شفت بدون در آسانسور که همچون دودکش عمل می‌کرد، آتش را به شدت افروخته بود. با مشتعل شدن داربست ساخته شده از خیزران، آتش به شکل قارچ در چاله آسانسور، گسترش یافت. در مواجهه شعله‌های آتش با دیواره‌های چوبی مسدود کننده ورودی آسانسورها این دیواره‌ها به سرعت مشتعل شده و فروریخت. در نتیجه آتش به داخل طبقات ۱۳، ۱۴، ۱۵ نفوذ کرد. زمانی که مردم گرفتار در ساختمان به منظور استمداد پنجره‌ها را باز نمودند، با هجوم ناگهانی هوا به شعله‌های آتش پدیده فلش‌آور^{۳۵} ایجاد شد (۱۳).

چهل خودرو آتش‌نشانی و بیش از دویست آتش‌نشان در محل حادثه مستقر بوده و مشغول عملیات نجات افراد به دام افتاده در ساختمان و فرونشاندن آتش بودند.

عده‌ای از افراد داخل ساختمان به بام آمدند. یک فروند بالگرد از نوع یو.اچ-۶۰ بلاک هاوک^{۳۱} برای نجات آنها به بام ساختمان نزدیک شد. باد ناشی از



۹- آتش سوزی مجتمع آپارتمانی شانگهای:

در ۲۰ نوامبر سال ۲۰۱۰ (۲۹ آبان ۱۳۸۹ خورشیدی) یک ساختمان ۲۸ طبقه در شهر شانگهای چین طعمه آتش شد. این آتش سوزی دستکم پنجاه و هشت کشته و هفتاد مجروح برجای گذاشت (در یک مأخذ تعداد مجروحین حادثه ۱۲۰ نفر ذکر شده است) تحقیقات نشان داد که این آتش سوزی نیز در اثر عدم رعایت نکات ایمنی هنگام جوشکاری رخ داده بود (۱۷) انجام جوشکاری بوسیله فردی که مجوزهای لازم را نداشت، ریزش جرقه‌های ناشی از جوشکاری به روی داربستها آنها را مشتعل کرد. گسترش آتش مجتمع آپارتمانی را به آتش کشید. این برج در سال ۱۹۹۷ ساخته شده بود. آتش سوزی در ساعت دو و پانزده دقیقه (به وقت محلی) پانزدهم نوامبر ۲۰۱۰ از پیرامون طبقه دهم شروع شد. همچنانکه در بالا اشاره شد آتش داربستهای چوبی پیرامون ساختمان را مشتعل کرد، به سرعت گسترش یافت و برج پانصد آپارتمانی را بکام خود فرو برد. دود ناشی از وقوع آتش سوزی از کیلومترها دورتر دیده می‌شد. در مجموع پرسنل ۲۵ ایستگاه آتش نشانی با بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو آتش نشانی و دیگر تجهیزات امداد و نجات در محل حادثه حاضر شدند. رساندن آب آتش نشانی به بالای برج ۸۵ متری بواقع کار بسیار مشکلی بود. آتش نشانان در همان بدو حادثه یکصد نفر از ساکنان برج را نجات دادند. سه بالگرد برای کمک به عملیات امداد و نجات

فراخوانده شدند. اما دود غلیظ ناشی از آتش مانع کار آنها شد (پیشین) بخش فوقانی ساختمان خارج از دسترس آتش نشانان بود. آتش نشانان در بالای یک ساختمان، در نزدیکی محل حادثه، چند لوله اطفای حریق مستقر کردند، از آن محل حمله قدرتمندی برای سرکوب آتش در این قسمت از برج محروقه آغاز شد. تلاش آنها به نتیجه رسید و آتش در قسمت بالای برج نیز تحت کنترل در آمد. آتش نشانان همزمان با عملیات آتش نشانی بویژه عملیات تخلیه ساکنان برج

آتش سوزی شدیدی در این هتل شد (۱۳) کارگر مزبور برای سوختگیری یک بخاری قابل حمل و نقل که در رستوران هتل قرار داشت، به اشتباه سوخت چراغ الکلی گرم نگاهداشتن غذا بکار برد. بدیهی است به مجرد ریخته شدن این سوخت در بخاری، بخاری مزبور به حالتی شبیه به انفجار مشتعل شد (۱۵).

بدین ترتیب آتش سوزی شدیدی رخ داد. رستورانی با نام پانوراما گرین که در طبقه ۳۱ واقع شده (۱۶) با یک نوع کفپوش قابل اشتعال فرش شده بود. شعله‌وری این کفپوش عاملی برای گسترش حریق شد. هنگام وقوع آتش سوزی ۳۰ نفر در رستوران و نزدیک به ۱۸۰ نفر در هتل بودند (پیشین). شاهدان عینی گفتند لحظه‌ای بعد از وقوع آتش سوزی، آژیر خطر بصدا درآمد (همان).

نزدیک به یکصد نفر از افراد آتش نشانی زوربخ به سرعت در محل حادثه حاضر شدند. رییس اداره آتش نشانی اعلام کرده بود که این یکی از جدی‌ترین آتش سوزیهای سالهای اخیر است. آتش نشانان ابتدا عملیات تخلیه مهمانان هتل را آغاز کردند، همزمان اطفای حریق نیز انجام می‌شد. متأسفانه آسانسور ویژه آتش نشانی هتل دچار نقص فنی بود و کار نمی‌کرد. آتش نشانان با چابکی ابزار تجهیزات و وسایل خود را بصورت دستی و از طریق راه‌پله به طبقه حریق زده رساندند.

آتش سوزی پس از دو ساعت تلاش جانانه آتش نشانان خاموش شد. در حالیکه ۶ نفر کشته شده بودند و یک آتش نشان به علت شکایت تنفسی بستری شد (۱۵)

اگرچه رستوران به شبکه بارنده آتش نشانی مجهز نبود، اما سایر امکانات مثل اعلام خطر به موقع در دسترس بودن راه خروج اضطراری و ... باعث شد تا حادثه با تلفات به نسبت کمی پایان یابد.





تازرین مد در سال ۲۰۰۹ در منطقه آسولیا، حومه داکا، پایتخت کشور بنگلادش افتتاح گردید. این کارخانه یک ساختمان ۹ طبقه بود که ۱۶۳۰ نفر در آن کار می‌کردند. تولید پیراهن، انواع تی‌شرت، کت و ... پیشه آنها بود. کارخانه بخشی از یک شرکت صادرکننده عمده پوشاک به ایالات متحده، آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند است (۱۸).

در آن تاریخ بنگلادش با داشتن چهار هزار و پانصد کارخانه تولید پوشاک، دومین صادرکننده لباس در جهان پس از چین محسوب می‌شد (۱۹) متأسفانه آنچه در این میان فراموش شده بود، حفاظت و ایمنی کار از جمله محافظت در برابر آتش بود.

بدین ترتیب در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲ کارخانه تازرین مد دچار آتش‌سوزی شد. بر اساس گزارش‌ها از سال ۲۰۰۶ تا آن هنگام دستکم پانصد نفر در حوادث مربوط به کار در کارخانه‌های تولید پوشاک جان خود را از دست داده بودند (همان).

آتش‌سوزی کارخانه تازرین مد نیز دستکم ۱۱۷ کشته و بیش از ۲۰۰ مجروح بجا گذاشت همچنین خسارت مالی فراوانی ببار آورد. صنعت تولید پوشاک بنگلادش به سختی مورد انتقاد قرار گرفت، خریداران ورود پوشاک از این کشور را متوقف کردند. در نتیجه با زیانهای اقتصاد هنگفت، یکبار دیگر مشخص شد اقتصاد بدون حفاظت آب در غربال است (۲۰).

آتش‌سوزی در ساعت ۷ صبح روز شنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲ (۴ آذر ۱۳۹۱ خورشیدی) رخ داد (۲۱). به احتمال زیاد، اتصال کوتاه الکتریکی باعث وقوع آتش‌سوزی شد. اگرچه یکی از مسؤولان بلندپایه وقت اعلام کرد به آتش‌سوزی عمدی مشکوک است (۱۸).

همچنانکه در قبل ذکر شد، کارخانه یک ساختمان ۹ طبقه بود، و مشابه دیگر کارخانه‌های صنعت پوشاک آن کشور هیچیک از اصول مهندسی

و امدادسانی به مصدومین و مجروحین نیز با چابکی ادامه دادند. مصدومین به بیمارستانها اعزام می‌شدند. محلهایی نیز برای استقرار و اسکان مردمی که خانه و زندگی خود را از دست داده بودند، در نظر گرفته شده بود، از جمله یک مدرسه و یک ورزشگاه. سرانجام در ساعت هجده و سی دقیقه (بوقت محلی) بیش از چهار ساعت پس از شروع آتش‌سوزی، مبارزه آتش‌نشانان نتیجه داد و آتش خاموش شد. اکنون نوبت بررسی خسارات و تلفات بود. نزدیک به چهارصد و چهل نفر در این برج زندگی می‌کردند. بیشتر آنها معلم بازنشسته بودند. همچنانکه در ابتدا ذکر شد آمار رسمی مجروحین حادثه ۷۰ نفر بود. براساس گزارش اولیه محدوده سنی مجروحین بین ۳ تا ۸۵ سال بود. بیشتر مجروحین (۶۴/۵٪) بیش از ۵۰ سال سن داشتند. کم‌سن‌ترین قربانی حادثه ۱۶ ماهه بود (پیشین).

یک مأمور آتش‌نشانی گفت، ۵۷ نفر از ۵۸ قربانی آتش‌سوزی در داخل ساختمان جان سپرده بودند. ۲۶ جسد با آزمایش دی.ان.ای شناسایی شدند. پزشک بیمارستانی که ۲۰ نفر از مجروحین حادثه در آن بستری بودند، بیان کرد که این مجروحین بر اثر استنشاق دود، دچار خفگی شده‌اند. پیرامون جوانب مختلف این فاجعه تحقیقات وسیعی صورت گرفت. ساکنان جان بدر برده برج، به بازرسان چنین بیان کردند در توجه به الزامات ایمنی در برابر آتش‌سوزی سهل‌انگاری صورت گرفته بود. علیرغم وجود داربست از جنس خیزران (بامبو) و توری پلاستیکی در پیرامون ساختمان، کارگران موارد ایمنی را رعایت نمی‌کردند. برای نمونه سیگار می‌کشیدند و آتش سیگار (ته سیگار) را به اطراف پرتاب می‌نمودند. کارگران جوشکار، الزامات ایمنی کار خود را رعایت نمی‌کردند. گروهی از آنها، بطور اساسی مجوزهای لازم را نداشتند. گروهی از آنها بوسیله مقامات ذی‌ربط بازداشت شدند. برای عایق‌سازی نمای ساختمان از یک نوع ماده پلی‌مری بشدت آتشگیر استفاده شده بود. همین مسأله باعث شد که حریق پس از وقوع به سرعت به دیگر طبقات گسترش یابد.

ساختمان فاقد تجهیزات و امکانات محافظت در برابر آتش‌سوزی بود. بعنوان نمونه شبکه بارنده آتش‌نشانی (آبفشان) نداشت. یکی از مقامات، نظارت ضعیف بر ساخت و سازهای شهری را یکی از علتهای این فاجعه اعلام کرد. سه کارمند دولتی به اتهام سوءاستفاده از قدرت و صدور مجوز غیرقانونی برای ساخت و ساز بازداشت شدند (همان). به خانواده قربانیان این حادثه غرامت پرداخت شد.

۱۰- آتش‌سوزی کارخانه تازرین مد ۳:

محافظت در برابر آتش‌سوزی در آن رعایت نشده بود. آتش از طبقه همکف شروع شد. به علت وجود مقدار زیادی پارچه و نخ به سرعت گسترش پیدا کرد، از آنجاییکه هیچ تدبیر ایمنی در سر راه آن پیش‌بینی نشده بود، برق‌آسا به طبقه‌های بالا سرایت کرد. حجم مواد قابل اشتعال آنچنان بود که آتش‌سوزی پس از ۱۷ ساعت تلاش آتش‌نشانان خاموش شد. در این مدت ساختمان هیچ امکان ایمنی برای نجات کارگران نداشت. کارگران شاغل در کارخانه در دام آتش بودند. بویژه عدم وجود راه فرار اضطراری یک چالش واقعی بود. خروجی‌های باریک امکان فرار سریع و به موقع را از آنها گرفته بود. پس از پایان آتش، بیشتر قربانیان حادثه دستکم ۶۹ جسد در طبقه دوم مشاهده شد دوازده نفر قربانی عکس‌العمل اشتباه پرش از پنجره‌ها به قصد فرار شدند. عده‌ای از آنها به دلیل جراحت شدید در بیمارستان درگذشتند. سه راه‌پله ساختمان که از طبقه همکف به طبقه‌های بالا ادامه داشتند، به علت فقدان خصوصیات ایمنی، دودبند نبودن و فقدان در آتش بند در اثر دود، حرارت و شعله به سرعت غیرقابل استفاده شدند. خوش شانس‌ترین کارگران آنها بودند که به بام ساختمان رفته و از آنجا نجات داده شدند. کارخانه به شبکه بارنده، از جمله آبی‌اش خودکار، مجهز نبود و هیچ چراغ اضطراری مسیره‌های دودزده را روشن نمی‌کرد. قربانیان حادثه آنچنان سوختند که برای شناسایی آنها از آزمایش دی.ان.ای استفاده شد (این آزمایش شش ماه به درازا کشید). بر اساس اظهار پزشکی قانونی، قربانیان حادثه قبل از سوختگی به علت خفگی ناشی از استنشاق دود جان سپرده بودند. همچنانکه در ابتدای مطلب ذکر شد، آتش‌سوزی دستکم ۱۱۷ نفر (۱۲۴ نفر هم ذکر شده) کشته و ۲۰۰ مجروح بجا گذاشت (۱۸). پس از آتش‌سوزی صاحب کارخانه و سه سرپرست کارخانه، مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند.

نتیجه:

بلند مرتبه سازی میل و آرزوی بشری بود یا ضرورت و اجبار شهرنشینی، واقعیتی است که از اواخر قرن نوزدهم میلادی آغاز شد. در قرن بیستم با پیشرفت فناوری بر ارتفاع بلندمرتبه‌ها افزوده شد. بدین ترتیب برج‌هایی با انواع و اقسام کاربری اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و ... سر بر آسمان کشید. اما از همان ابتدای بلندمرتبه‌سازی آشکار شد که ارتفاع می‌تواند خسارت‌های جانی و مالی سوانح، بویژه آتش‌سوزی را به شکل بدی افزایش دهد. در مورد آتش‌سوزی، ارتفاع چالشی است برای:

- فرار سریع، صحیح و ایمن افراد حاضر در بنا
- عملیات اطفایی نیروهای آتش‌نشانی

این چالش‌ها، متأسفانه در حریق‌های دلخراش بناهای بلندمرتبه، در بازه زمانی یاد شده، بوضوح مشاهده شد. آتش‌سوزیهایی که چنانچه قرار باشد، فهرستی از آنها ارائه شود، سیاهه بلند بالایی پدید خواهد آمد.

در صفحات گذشته، ده مورد از این فجایع به کوتاهی شرح داده شد. درسه‌های آموخته شده از این آتش‌سوزیها، بدون هیچ چون و چرایی رعایت اصول علم مهندسی محافظت در برابر آتش‌سوزی در بناهای بلندمرتبه را الزامی می‌سازد. در هنگام ساختن این بناها رعایت نکردن استانداردهای ایمنی و نبود سیستم کشف و اعلام و اطفاء حریق یا خاموش کننده (همانند شبکه بارنده یا سایر انواع خاموش کننده که می‌تواند آتش را در نطفه خاموش کند) و عدم آموزش فرهنگ ایمنی و خطاهای انسانی به سادگی جان چندین نفر را می‌گیرند.

از میانه‌های قرن نوزدهم میلادی نیاز به علم جدیدی بنام محافظت در برابر آتش‌سوزی احساس شد. رفته رفته این موضوع با علم مهندسی محافظت در برابر آتش‌سوزی در تمام جنبه‌های علم، فن و صنعت وارد شد. مهندسی محافظت در برابر آتش‌سوزی، با دو هدف اصلی پیشگیری از آتش‌سوزی و محدود ساختن خسارت برای ایمنی انواع مکانها، تأسیسات و ساختمان‌ها راه‌حل‌های مختلفی ارائه می‌کند (۲۲).

در آتش‌سوزی سوئیس هتل زوریخ که شرح آن در صفحه‌های گذشته آمد، با وجودیکه آتش در طبقه ۳۱ رخ داده بود، حادثه با مرگ شش نفر خاتمه یافت. اما در حادثه کارخانه تارزین مد، بیشتر کشته‌ها در طبقه‌های اول و دوم رخ داد، همین نکته مهم نشاندهنده‌ی آنست که در هتل مزبور علی‌رغم کاستی‌های ایمنی که به وقوع آتش‌سوزی منجر شد، پس از وقوع حریق ساختمان امکاناتی برای ایمنی افراد حاضر در بنا ارائه کرد. اما در حادثه کارخانه تولید لباس شهر داکا، ساختمان فاقد این امکانات بود. بنابراین در مورد ساختمانهای بلندمرتبه رعایت اصول محافظت در برابر آتش‌سوزی موضوعی مشابه فاصله مرگ و زندگی محسوب می‌شود.

پی‌نوشت:

- 1-Singer
- 2-Metropolitan
- 3-Triangle shirt waist Factory
- 4-Asch Building
- 5-Manhatan
- 6-New york City

منابع و مأخذ:

- ۱-بیمانیان، محمدرضا. "ساختمان بلند و شهر"، موسسه نشر شهر، تهران ۱۳۸۸
- ۲-زمین لرزه ۱۹۰۶ سانفرانسیسکو- ویکی پدیا، دانشنامه آزاد
- 3-Triangle Shirtwaist factory fire. Wikipedia
- ۴-قاسملو، فرشید. "پیدایش و توسعه آتش نشانی در جهان". انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور. چاپ دوم. تهران ۱۳۸۲.
- ۵-آتش سوزی کارخانه بلوز تری انگل. ویکی پدیا، دانشنامه آزاد.
- ۶-امیدواری، منوچهر. ساجد نوروزی. بررسی و تحلیل حوادث شغلی و صنعتی. سازمان مدیریت صنعتی، تهران ۱۳۹۱.
- 7-Wine coff Hotel Fire. Wikipedia
- 8-www. Winecoffhotel fire. Com
- 9-Daeyeonggak Hotel fire.wikipedia
- ۱۰-قاسملو، فرشید. راهکارهای پیشگیری و کنترل آتش سوزی در ساختمان‌های بلند، مجله خودرو و خدمات شهری، شماره ۳۶. دوره جدید شماره ۷. اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۹.
- 11-Dupont plaza Hotel arson- Wikipedia
- 12-Garley Building fire-wikipedia
- ۱۳-ایران‌شاهی، مهندس علی. آتش نشانی و امداد در ساختمان‌های مرتفع (ICS) در عمل). فرهنگ ایمنی. شماره ۱۵ بهار ۱۳۸۸. صفحه ۵۹-۶۸.
- 14-Swiss hotel zurich- Wikipedia
- 15-www.booking.com
- 16-www. Apnews archive.com
- 17-Fire Damages swiss lunury Hotel; 6 Die-los angels Time-Februry 15, 1988- www. Article.latimes.com
- 18-2010 Shanghai fire- Wikipedia
- 19-2012 Dhaka fire-wikipedia
- 20-Euro News, 2012.11.27
- ۲۱-شیمی، علی اصغر. تکنولوژی حریق. انتشارات دانشگاه ملی ایران - تهران ۱۳۵۴.
- 22- Vikas, Basai. Fatal fire in Bangladesh Highlights The Dangers Facing Garment Workers. The New york Times. No. 25, 2012. www. Nytimes.com
- ۲۳-قاسملو، فرشید. محمد طولابی، حدیثه گرشاسبی، ساختمان‌های بلند مرتبه و اهمیت محافظت در برابر آتش سوزی. فرهنگ ایمنی شماره ۲۴ پاییز ۱۳۹۵، صفحه ۵۹-۵۱.
- 7-Brown Building
- 8-Wine coff Hotel
- 9-William Lee Stoddard
- 10-Ellis Hotel
- 11-Daeyeonggak Hotel
- 12- Taeye ongak
- 13-Human Behavior in Fire
- 14-Building fire Protection
- 15-Yu Sien-Yung
- 16-Andraus Building
- 17-Compartmentalization
- 18-Emergency Action Plan
- 19- Joelma Building
- 20-Detector
- 21-Fire alarm System
- 22-Fire Sprinkler System
- 23-Fire Water Sprinkler
- 24-Dupont Plaza Hotel
- 25-Puerto Rico-Sheraton
- 26-National Fire Safety Requirement
- 27-Flash Over
- 28-U.s. Occupational Safety and Health Admin istration
- 29-Garley Building
- 30-Flash Over
- 31-UH-60 Black Hawk
- 32-DNA
- 33-Swissotel Zurich
- 34-Hotel international Zurich
- 35-Tazreen Fashion Factory



آمار آتش سوزی ساختمان های بلند مرتبه در آمریکا-۲۰۱۵

■ ندا قدمی

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

■ زهرا متین

کارشناسی ارشد مردم شناسی

ایمنی شهرها در مقابل آتش سوزی و حوادث هستند. این مراکز در زمینه ی پیشگیری و مقابله با آتش سوزی و حوادث نقش حساسی دارند. فقدان آمار بطور قطع این مراکز را با مسائل و مشکلات زیادی روبرو می سازد. که به صورت مشخص بر نحوه ی عملکرد آنها تاثیر گذار خواهد بود.

بی تردید جمع آوری، تجزیه و تحلیل آمار جامع و همه جانبه آتش سوزی و حوادث در کشور افزایش ایمنی شهرها، از طریق برنامه ریزی و سازماندهی سیستم آتش نشانی را سرعت می بخشد.

مطلب پیش رو گزیده آمار آتش سوزی های ساختمان های بلندمرتبه امریکا در سال ۲۰۱۵ است. آمار سال های اخیر هنوز منتشر نشده است. متن اصلی نزدیک به صفحه می باشد. بدیهی است، ارائه ی همه آن فرتی برابر یک کتاب را لازم دارد. ترجمه حاضر که گزیده ای از متن اصلی است، با دو هدف اساسی ارائه گردیده:

مقدمه:

استفاده از آمار اطلاعات و نقش آن به عنوان یک پیش نیاز در تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های خرد و کلان بر کسی پوشیده نیست. نظام آماري کشورها و حجم و کیفیت بانکهای اطلاعاتی یکی از شاخص های توسعه یافتگی به شمار می رود و در همه امور برنامه ریزی اعم از سیاستگذاری، تعیین اهداف، خط مشی ها و.... کاربرد دارد.

فقدان آمار دقیق و قابل استناد همیشه باعث ایجاد کندی و حتی تعلل در اجرای امور می شود. در این راستا در زمینه آتش نشانی وجود آمار دقیق از ساختمانها، نفوس و اموالی که در سوانح آتش سوزی دچار حریق شده اند امکان عیب یابی و جلوگیری هرچه بیشتر از تکرار این حوادث را موجب می شود.

در کشور ما مراکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ها عهده دار تامین

۱- آشنایی با مسئله آتش‌سوزی، بویژه آتش‌سوزی ساختمان‌های بلندمرتبه در یک کشور صنعتی

۲- بهره‌برداری برای تهیه آمارهای مشابه در آتش‌نشانی‌های کشور امید آنکه مفید فایده باشد.

کلید واژه: آمار آتش‌سوزی، حریق، ساختمان‌های بلند، بناهای مرتفع، آپارتمان، امکان مراقبت از بیماران

اطلاعات عمومی:

جمهوری فدرال آمریکا یا ایالات متحده آمریکا در مرکز نیم قاره آمریکای شمالی قرار دارد. از شمال به کانادا، از شرق به اقیانوس اطلس، از جنوب به خلیج مکزیک و از غرب به اقیانوس آرام محدود شده است. مساحت این کشور همراه با دو ایالت آلاسکا و هاوایی ۹۳۷۵۷۲۰ کیلومتر و شهر واشنگتن دی سی پایتخت آن است (۱). بزرگترین شهر آن نیویورک سی تی است (۲). از نظر وسعت و جمعیت آمریکا را سومین کشور جهان محسوب کرده‌اند. جمعیت این کشور در حدود ۳۱۰۰۸۱۰۰۰ نفر است و تراکم نسبی آن به ۳۳/۱ نفر در کیلومتر می‌رسد (۱).

نخستین آسمانخراش جهان در سال ۱۸۸۵ م. در شیکاگو (یکی از شهرهای آمریکا) ساخته شده است (۳). برخی از بلندترین آسمانخراش‌های جهان در آمریکا قرار دارد.

در نیویورک سیتی، بیش از ۶۱۵۴ برج و ابربرج وجود دارد، که تعداد ۱۱۳ عدد آنها ۱۸۳ متر (۶۰۰ فوت) یا بلندترند. بلندترین ساختمان نیویورک سیتی، مرکز تجارت جهانی است که ۵۴۱ متر (۱۷۷۷ فوت) ارتفاع دارد.

چنانچه مقررات ایمنی از آتش‌سوزی رعایت نشود، هیچ مکانی از خطر حریق در امان نیست و اگر شهروندان از چگونگی رویارویی صحیح با شرایط اضطراری آتش‌سوزی آگاه نباشند، چه بسا جان آنها در معرض خطر قرار گیرد. صرف نظر از آنکه مکان حریق زده کجا، و شهروندان، اهالی کدام کشور باشند.

دلیل این مدعا، مشکل آتش‌سوزی در همین کشور آمریکا است. برای اساس، قبل از آنکه به آمار آتش‌سوزی در بناهای بلندمرتبه پرداخته شود، بهتر است این مشکل به کوتاهی بررسی گردد.

نگاهی گذرا به مسئله آتش‌سوزی در آمریکا

براساس گزارش کانون ملی محافظت در برابر آتش‌سوزی آمریکا (ان، اف، پی، ای) در سال ۲۰۱۵ سازمان‌های آتش‌نشانی این کشور به حدود ۱۳۴۵۵۰

آتش‌سوزی امداد رسانده‌اند. این آتش‌سوزیها باعث مرگ ۳۲۸۰ نفر شهروند و ۱۵۷۰۰ شهروند دیگر را مجروح ساخته است (۴). در سال مزبور، ۶۸ آتش‌نشانی هنگام انجام وظیفه به سختی مجروح شده و ۶۸۰۸۵ آتش‌نشانی دیگر جراحات‌های ساده تری دیده‌اند. براساس آمار سال ۲۰۱۵، تعداد ۲۶۰۵ اداره آتش‌نشانی با عملیات خود، از جان ۱۲۶ میلیون شهروند ۳۹٪ جمعیت کل آمریکا، محافظت نموده‌اند.

میانگین عملیات اداره‌های آتش‌نشانی یاد شده، عبارت است از:

- هر ۲۳ ثانیه یک آتش‌سوزی

- هر ۶۳ ثانیه یک آتش‌سوزی ساختمانی

- هر ۸۶ ثانیه یک آتش‌سوزی خانگی

- هر ۵۲ ثانیه یک آتش‌سوزی فضای باز

- هر ۱۸۱ ثانیه یک آتش‌سوزی خودرو

بطور میانگین آتش‌سوزی، روزانه جان ۹ نفر را گرفت.

آتش‌سوزی خودرو مرگ ۱۴٪ شهروندان را باعث شده است.

در سال ۲۰۱۵ آتش‌سوزی‌های خودرو شخصی، کامیون و دیگر انواع خودروها مرگ ۴۴۵ نفر را به همراه داشته است. همزمان با این حوادث ۸۰ نفر در آتش‌سوزیهای ساختمانی (با کاربری غیر مسکونی) جان خود را از دست داده‌اند. بنابراین، تعداد مرگ و میر ناشی از آتش‌سوزی خودرو بیش از پنج برابر تلفات آتش‌سوزی‌های ساختمانی (با کاربری غیر مسکونی) بوده است.

سه مورد از هر پنج تلفات یاد شده، ناشی از آتش‌سوزی خودرو به علت واژگونی یا تصادف بوده است.

به تقریب نیمی (۴۸٪) از آتش‌سوزیهای گزارش شده در فضای باز رخ داده است.

آتش‌سوزی جنگل، مرتع و بوته‌زار ۲۲٪، آتش‌سوزی پسماند (زباله) ۱۲٪، ۶٪ آتش‌سوزیهای فضای باز دیگر اموال با ارزش این گستره را سوزانده است و ۸٪ طبقه‌بندی نشده یا به هر ترتیب آتش‌سوزی غیر ساختمانی و غیر خودرویی بوده است.

آتش‌سوزیهای ساختمانی مسکونی

در سال ۲۰۱۵ آتش‌سوزی ساختمان‌های مسکونی ۷۸٪ تلفات و ۷۱٪ جراحات شهروندان را باعث شده است. منظور از ساختمان مسکونی، بناهای یکی دو طبقه سکونت، آپارتمان‌ها، خانه‌های شهری، مجتمع‌های مسکونی و خانه‌های پیش ساخته است.



ساعت شمار تلفات آتش سوزی در آمریکا-۲۰۱۵




هر ۲۳ ثانیه آتش نشانی پاسخگوی یک مورد آتش سوزی بوده است.



هر ۶۳ ثانیه یک آتش سوزی ساختمانی گزارش شده است.



هر ۱۸۱ ثانیه یک آتش سوزی وسیله نقلیه در بزرگراه ها گزارش شده است.



هر ۵۲ ثانیه یک آتش سوزی در محیط خارج ساختمان گزارش شده است.



هر ۳۴ دقیقه یک نفر بر اثر آتش سوزی مجروح شده است.



هر ۸۶ ثانیه یک آتش سوزی خانگی گزارش شده است.




هر ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه یک نفر بر اثر آتش سوزی کشته شده است.

حقایق آتش سوزی در آمریکا طی سال ۲۰۱۵

آتش سوزی وسایل نقلیه در بزرگراه‌ها ۱۳ درصد

۱۳۴۵۵۰۰ مورد آتش سوزی در سال ۲۰۱۵ در آمریکا

- ۳۲۸۰۰ شهروند کشته شدند.
- هر دو ساعت و ۴۰ دقیقه یک شهروند در گذشته است.
- ۱۵۷۰۰۰ شهروند مجروح شده اند.
- هر ۳۴ ثانیه یک شهروند مجروح شده است.
- ۱۴,۳ میلیارد دلار خسارت آتش سوزی
- هر ۲۳ ثانیه آتش نشانی پاسخگوی یک مورد آتش سوزی بوده است.



آتش سوزی ساختمانی

- ۵۰۱۵۰۰۰ مورد آتش سوزی ساختمانی در سال ۲۰۱۵ در آمریکا رخ داد.
- ۲۶۸۵۰ شهروند کشته شدند.
- ۱۳۰۰۰۰ شهروند مجروح شدند.
- ۱۰,۳ میلیارد دلار خسارت آتش سوزی ساختمانی
- هر ۶۳ ثانیه یک مورد آتش سوزی ساختمانی گزارش شده است.

آتش سوزی در محیط‌های خارجی و سایر موارد

- ۶۳۹۵۰۰۰ مورد آتش سوزی در محیط‌های خارجی و موارد دیگر آتش سوزی در سال ۲۰۱۵ در آمریکا رخ داد.
- ۹۵۰ شهروند کشته شدند.
- ۸۲۵۰ شهروند مجروح شدند.
- ۲۵۲ میلیون دلار خسارت.
- هر ۵۲ ثانیه یک مورد آتش سوزی خارج ساختمانی گزارش شده است.

آتش سوزی وسایل نقلیه در جاده‌ها

- ۱۷۴۰۰۰۰ مورد آتش سوزی وسایل نقلیه در سال ۲۰۱۵ در آمریکا رخ داد.
- ۴۴۵۰ شهروند کشته شدند.
- ۱۱۵۰۰ شهروند مجروح شدند.
- ۱,۲ میلیارد دلار خسارت آتش سوزی وسایل نقلیه.
- هر ۱۸۱ ثانیه یک مورد آتش سوزی وسایل نقلیه گزارش شده است.

سایر موارد آتش سوزی وسایل نقلیه

- ۳۰۵۰۰۰ مورد سایر موارد آتش سوزی وسایل نقلیه در سال ۲۰۱۵ در آمریکا رخ داد.
- ۵۵۰ شهروند کشته شدند.
- ۳۲۵۰ شهروند مجروح شدند.
- ۵۷۹ میلیون دلار خسارت.
- هر ۱۷ ثانیه یک مورد سایر موارد آتش سوزی وسایل نقلیه گزارش شده است.

نمودار شماره یک علت و تعداد تلفات ناشی از آتش‌سوزیها را نشان می‌دهد. به تقریب در تمامی خانه‌های آمریکا، دستکم یک دستگاه هشدار دود (دستگاه اعلام خطر آتش‌سوزی) وجود دارد. اما، از هر پنج تلفات ناشی از حریق، سه مورد آن در خانه‌هایی رخ داده که این دستگاه نصب نشده و یا کار نمی‌کرده است.

آنچنان که گزارش شده است، بارنده‌ها (اسپرنکلرها)، تلفات هر ۱۰۰۰ آتش‌سوزی را تا ۸۰٪ کاهش داده‌اند.

ساعت شمار تلفات آتش‌سوزی سال ۲۰۱۵ آمریکا

آتش‌سوزی ساختمان‌های بلندمرتبه:

حال که تا حدودی با مشکل آتش‌سوزی در آمریکا آشنا شدیم به موضوع اصلی این مقاله، یعنی آمار آتش‌سوزی ساختمان‌های بلندمرتبه آمریکا می‌پردازیم.

ساختمان بلند در این جا به عنوان بنایی با هفت طبقه روی همکف، تعریف شده است. این ساختمانی است با ارتفاع بیش از ۲۳ متر (۷۵ فوت) از پایین‌ترین تراز قابل دسترسی برای خودروهای آتش‌نشانی در کشور ما براساس تعریفی که در مقررات ملی ساختمان آمده است، ساختمان بلندمرتبه ساختمانی است که ارتفاع بالاترین کف طبقه قابل بهره‌برداری آن بیش از ۲۳ متر از تراز متوسط زمین باشد (۵).

آنچنان که برآورد شده، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ هر ساله، بطور میانگین ۱۴۵۰۰ آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلندمرتبه ایالات متحده رخ داده است. در این آتش‌سوزی‌ها بطور میانگین ۴۰ نفر شهروند جان خود را از دست داده‌اند و ۵۲۰ نفر مجروح شده‌اند. این حوادث، هر ساله، ۱۵۴ میلیون دلار خسارت مستقیم مالی ببار آورده (۶).

خسارت مستقیم: بهای روز کالا، وسایل و یا بناهایی است که در اثر آتش‌سوزی، یا سایر حوادث، از بین رفته‌اند. به عنوان مثال قیمت مبلمان، خودرو و یخچال و... که شعله‌های آتش آن‌ها را از بین برده و یا به سختی آسیب رسانده و بلااستفاده نموده است.

خسارت غیر مستقیم: هزینه‌های اضافی ناشی از خسارت مستقیم است به عنوان مثال، از دست دادن خودرویی که در آتش‌سوزی از بین رفته، هزینه‌های آمد و شد را افزایش خواهد داد. حال اگر این خودرو، وسیله‌ی کار و منبع درآمد خانواده باشد (تاکسی باشد) بدیهی است، خسارت ناشی از فقدان آن مجموع بهای روز خودرو به علاوه میزان دور بودن از این درآمد تا زمان خرید دوباره خودرو (تاکسی) می‌باشد.

آمریکاییها در حریق‌های بزرگ مقدار خسارات غیر مستقیم را بطور متوسط ۳ برابر خسارات مستقیم و گاه بیشتر می‌دانند (۷)

به تقریب سه چهارم آتش‌سوزی‌های ساختمان‌های بلندمرتبه، در پنج نوع ساختمان شامل: آپارتمان مسکونی چند خانواری، هتل، خوابگاه، ساختمان اداری و بناهای مراقبت از بیماران رخ داده است. بیشتر بناهایی که دچار آتش‌سوزی شده‌اند، به صورت مقاوم در برابر آتش ساخته شده و به تجهیزات خودکار محافظت در برابر آتش‌سوزی مجهز بوده‌اند.

میزان مرگ و میر در هر ۱۰۰۰ آتش‌سوزی ساختمان‌های بلند، بطور متوسط کمتر از ساختمان‌های کوتاهتر با همان کاربری بوده است.

همچنان که در بالا ذکر شد به تقریب سه چهارم (۷۳ درصد) آتش‌سوزی‌های ساختمان‌های بلند در پنج گروه کاربری به شرح زیر، رخ داده است.

۶۲٪ در آپارتمان یا دیگر ساختمان‌های مسکونی چند خانواری

۴٪ در هتل‌ها

۴٪ در خوابگاه‌ها

۲٪ در دفاتر اداری

۲٪ در اماکن مراقبت از بیماران

بیشتر موارد آتش‌سوزی‌های باقی‌مانده در ساختمان‌های بلند با کاربری‌های مختلط مسکونی یا اداری مثل رستوران، فروشگاه، پارکینگ رخ داده است.

بطور کلی میزان مرگ و میر در ۱۰۰۰ آتش‌سوزی ساختمان‌های بلندمرتبه، نسبت به ساختمان‌های کوتاه، کمتر بوده است.

درصد کمتری از آتش‌سوزی‌ها در ساختمان‌های بلندمرتبه، از اتاق‌های حریق فراتر رفته است. علت این رخداد، سامانه‌های حفاظتی موجود در ساختمان‌های بلندمرتبه است. اطلاعات بیشتر در مورد گسترش آتش‌سوزی در ساختمان بلندمرتبه و بناهای کوتاهتر با کاربری مشابه:

- آپارتمان‌های بلندمرتبه ۴٪ در برابر ۱۰٪ در آپارتمان‌های کوتاهتر

- هتل‌های بلندمرتبه ۴٪ در برابر ۱۱٪ در هتل‌های کوتاهتر


- خوابگاه‌های بلندمرتبه ۲٪ در برابر ۱٪ در خوابگاه‌های کوتاهتر

- دفاتر اداری بلندمرتبه ۱۰٪ در برابر ۲۱٪ در دفاتر اداری کوتاهتر


- اماکن بلندمرتبه مراقبت از بیمار ۴٪ در برابر ۹٪ در اماکن کوتاهتر مراقبت از بیمار

در ساختمان‌های بلندمرتبه، نسبت به ساختمان‌های کوتاهتر، احتمال

بیشتری وجود دارد که ساختمان بصورت مقاوم در برابر آتش سوزی بنا می شود. همچنین ساختمان به شبکه بارنده آتش نشانی ، از جمله افشاننده با لوله مرطوب مجهز باشد. این گروه محافظت کننده، کمک می کند تا از گسترش آتش سوزی جلوگیری شود. نمودار دو و سه مقایسه وجود این تدابیر محافظتی در ساختمان های بلندمرتبه و کوتاهتر را نشان می دهد. گزارش ۲۰۱۶ ان، اف، پی، ای، آتش سوزی ساختمان های بلند(ماخذ اصلی این مقاله) بالغ بر ۳۵ صفحه می باشد. بدیهی است، ارائه تمام مطالب آن از حوصله یک مقاله خارج است. بنابراین، در ادامه اهم مطالب آن بصورت جدول ارائه می گردد.



نمودار ۱: درصد برخورداری از افشاننده با لوله مرطوب در آتش سوزی های ۲۰۰۹ - ۲۰۱۲



نمودار ۲: درصد برخورداری از اصول ساختمان مقاوم در برابر آتش در آتش سوزی های ۱۹۹۸ - ۱۹۹۴

جدول ۱: میانگین سالیانه آتش سوزی ساختمان‌های بلندمرتبه ۲۰۱۳-۲۰۰۹ برحسب نوع تصرف

نوع تصرف	آتش سوزی	تلفات شهروندان	جراحت شهروندان	خسارت مستقیم (میلیون دلار)
آپارتمان‌های مسکونی و یا دیگر منازل چندخانواری	۸۹۷۰ (۶۲٪)	۲۶ (۶۴٪)	۳۸۷ (۷۵٪)	۳۹\$ (۶۲٪)
هتل	۵۴۰ (۴٪)	۰ (۰٪)	۱۱ (۲٪)	۷\$ (۶۲٪)
خوابگاه	۵۱۰ (۴٪)	۰ (۱٪)	۷ (۱٪)	۱\$ (۶۲٪)
دفتراداری	۲۹۰ (۲٪)	۰ (۰٪)	۶ (۱٪)	۶\$ (۶۲٪)
مراقبت از بیماران	۲۶۰ (۲٪)	۰ (۰٪)	۷ (۱٪)	۲\$ (۶۲٪)
جمع	۱۰۵۷۰ (۷۳٪)	۲۷ (۶۵٪)	۴۱۸ (۸۱٪)	۵۴\$ (۶۲٪)
دیگر انواع تصرف	۳۹۷۰ (۲۷٪)	۱۴ (۳۵٪)	۱۰۰ (۱۹٪)	۱۰۰\$ (۶۲٪)
جمع کل	۱۴۵۴۰ (۱۰۰٪)	۴۱ (۱۰۰٪)	۵۱۸ (۱۰۰٪)	۱۵۴\$ (۶۲٪)

جدول ۲: درصد آتش سوزی‌ها، تلفات و خسارت‌های ناشی از آتش سوزی در پنج نوع تصرف ساختمان‌های بلند (۲۰۱۳-۲۰۰۹)

نوع تصرف	آتش سوزی	تلفات شهروندان	جراحت شهروندان	خسارت مستقیم
آپارتمان‌های مسکونی و یا دیگر منازل چندخانواری	۸٪	۷٪	۹٪	۳٪
هتل	۱۵٪	۰٪	۱۰٪	۸٪
خوابگاه	۱۳٪	۳۳٪	۲۳٪	۵٪
دفتراداری	۹٪	۰٪	۱۵٪	۶٪
مراقبت از بیماران	۱۴٪	۰٪	۱۵٪	۷٪

جدول ۳: میانگین مخاطرات و تلفات مربوطه در هر هزار مورد آتش سوزی‌ها (۲۰۱۳-۲۰۰۹)

۳-الف- ساختمان‌های بلندمرتبه

نوع تصرف	تلفات شهروندان در هر ۱۰۰۰ آتش سوزی	جراحت شهروندان در هر ۱۰۰۰ آتش سوزی	میانگین خسارت هر آتش سوزی
آپارتمان‌های مسکونی و یا دیگر منازل چندخانواری	۲,۹	۴۳,۱	۴,۳۰۰\$
هتل	۰,۰	۲۰,۹	۱۲,۶۰۰\$
خوابگاه	۰,۷	۱۴,۳	۱,۳۰۰\$
دفتراداری	۰,۰	۱۹,۳	۱۹,۸۰۰\$
مراقبت از بیماران	۰,۰	۲۵,۰	۸,۸۰۰\$
میانگین آتش سوزی پنج گروه تصرف	۲,۵	۳۹,۵	۵,۱۰۰\$

۳-الف- ساختمان های کوتاه

نوع تصرف	تلفات شهروندان در هر ۱۰۰۰ آتش سوزی	جراحت شهروندان در هر ۱۰۰۰ آتش سوزی	میانگین خسارت هر آتش سوزی
آپارتمان های مسکونی و یا دیگر منازل چندخانواری	۳,۹	۴۰,۰	\$ ۱۲,۵۰۰
هتل	۳,۱	۳۵,۳	\$ ۲۵,۸۰۰
خوابگاه	۰,۲	۷,۳	\$ ۳,۹۰۰
دفتر اداری	۰,۴	۱۱,۸	\$ ۳۳,۶۰۰
مراقبت از بیماران	۰,۶	۲۴,۱	\$ ۲۰,۰۰۰
میانگین آتش سوزی پنج گروه تصرف	۳,۶	۳۷,۹	\$ ۱۳,۳۰۰

جدول ۴: ویژگی های آتش سوزی بر حسب طبقه خاص - میانگین سالیانه (۲۰۱۳ - ۲۰۰۹)

۴-الف- آپارتمان های مسکونی یا دیگر منازل چند خانواری

ساختمان کوتاه (شماره طبقه ۱ تا ۶)	آتش سوزی	تلفات شهروندان	جراحت شهروندان	خسارت مستقیم (میلیون دلار)
۱	(۱۷٪) ۱۷,۵۹۰	(۱۷٪) ۶۹	(۱۲٪) ۵۰۱	\$ ۱۲۷ (۱۰٪)
۲	(۴۰٪) ۴۲,۰۳۰	(۵۰٪) ۱۹۹	(۴۲٪) ۱۸۱۳	\$ ۶۳۶ (۵۱٪)
۳	(۲۵٪) ۲۷,۰۷۰	(۱۹٪) ۷۴	(۲۵٪) ۱۰۸۱	\$ ۳۶۰ (۲۹٪)
۴	(۶٪) ۶,۲۸۰	(۴٪) ۱۶	(۶٪) ۲۵۰	\$ ۶۴ (۵٪)
۵	(۲٪) ۲,۳۷۰	(۲٪) ۷	(۲٪) ۸۹	\$ ۱۸ (۱٪)
۶	(۲٪) ۲,۱۰۰	(۲٪) ۱۰	(۴٪) ۱۶۵	\$ ۱۵ (۱٪)
جمع	(۹۲٪) ۹۷,۴۳۰	(۹۳٪) ۳۷۶	(۹۱٪) ۳۹۰۰	\$ ۱۲۱۹ (۹۷٪)

ساختمان بلندمرتبه (شماره طبقه ۷ تا ۱۰۰)	آتش سوزی	تلفات شهروندان	جراحت شهروندان	خسارت مستقیم (میلیون دلار)
۷	(۱٪) ۱۲۵۰	(۱٪) ۴	(۲٪) ۶۵	\$ ۳ (۰٪)
۸	(۱٪) ۹۸۰	(۰٪) ۲	(۱٪) ۳۱	\$ ۲ (۰٪)
۹	(۱٪) ۶۷۰	(۰٪) ۲	(۰٪) ۱۹	\$ ۲ (۰٪)
۱۰	(۱٪) ۱۰۱۰	(۱٪) ۳	(۱٪) ۲۷	\$ ۲ (۰٪)
۱۱	(۱٪) ۶۳۰	(۱٪) ۳	(۰٪) ۱۸	\$ ۷ (۱٪)
۱۲	(۱٪) ۸۷۰	(۱٪) ۲	(۱٪) ۲۵	\$ ۳ (۰٪)
۱۳ یا بیشتر	(۳٪) ۳۵۷۰	۱۰ (۳٪)	(۵٪) ۲۰۲	\$ ۱۸ (۱٪)
جمع	(۸٪) ۸۹۷۰	(۷٪) ۲۶	(۹٪) ۳۸۷	\$ ۳۹ (۳٪)
جمع کل	(۱۰۰٪) ۱۰۶۴۰۰	(۱۰۰٪) ۴۰۲	(۱۰۰٪) ۴۲۸۷	\$ ۱۲۵۸ (۱۰۰٪)

جدول ۴: ویژگی‌های آتش‌سوزی بر حسب طبقه خاص - میانگین سالیانه (۲۰۱۳ - ۲۰۰۹)

۴-ب- هتل‌ها و متل‌ها

ساختمان کوتاه (شماره طبقه ۱ تا ۶)	آتش‌سوزی	تلفات شهروندان	جراحت شهروندان	خسارت مستقیم (میلیون دلار)
۱	(۱۸٪)۶۳۰	(۲۳٪)۲	(۱۹٪)۳۳	(۱۷٪)۱۴\$
۲	(۳۱٪)۷۴۰	(۶۳٪)۶	(۳۹٪)۴۵	(۳۶٪)۳۰\$
۳	(۳۵٪)۸۷۰	(۸٪)۱	(۱۵٪)۱۸	(۲۵٪)۲۱\$
۴	(۱۲٪)۴۲۰	(۷٪) ۱	(۱۲٪)۱۴	(۱۰٪)۹\$
۵	(۶٪)۲۰۰	(۰٪)۰	(۳٪)۴	(۱٪)۱\$
۶	(۳٪)۱۲۰	(۰٪)۰	(۲٪)۲	(۲٪)۲\$
جمع	(۸۵٪)۲۹۸۰	(۱۰۰٪)۹	(۹۰٪)۱۰۵	(۹۲٪)۷۷\$

ساختمان بلندمرتبه (شماره طبقه ۷ تا ۱۰۰)	آتش‌سوزی	تلفات شهروندان	جراحت شهروندان	خسارت مستقیم (میلیون دلار)
۷	(۲٪)۶۰	(۰٪)۰	(۱٪)۱	(۱٪)۱\$
۸	(۱٪)۵۰	(۰٪)۰	(۰٪)۰	(۰٪)۰\$
۹	(۲٪)۶۰	(۰٪)۰	(۲٪)۳	(۱٪)۱\$
۱۰	(۲٪)۶۰	(۰٪)۰	(۰٪)۰	(۰٪)۰\$
۱۱	(۰٪) ۲۰	(۰٪)۰	(۱٪)۱	(۲٪)۲\$
۱۲	(۱٪)۴۰	(۰٪)۰	(۰٪)۰	(۱٪)۱\$
۱۳ یا بیشتر	(۷٪)۲۵۰	(۰٪)۰	(۵٪)۵	(۲٪)۲\$
جمع	(۱۵٪)۵۴۰	(۰٪)۰	(۱۰٪)۱۱	(۷٪)۷\$
جمع کل	(۱۰۰٪)۳۵۲۰	(۱۰۰٪)۹	(۱۰۰٪)۱۱۷	(۸۴٪)۸۴\$

جدول ۴: ویژگی‌های آتش‌سوزی بر حسب طبقه خاص - میانگین سالیانه (۲۰۱۳ - ۲۰۰۹)

۴-پ- خوابگاه

ساختمان کوتاه (۱ تا ۶ طبقه)	آتش‌سوزی	تلفات شهروندان	جراحت شهروندان	خسارت مستقیم (میلیون دلار)
۱	(۱۱٪)۴۲۰	(۳۴٪)۰	(۱۲٪)۴	(۱۳٪)۲\$
۲	(۳۳٪)۸۹۰	(۳۲٪)۰	(۲۳٪)۷	(۲۲٪)۳\$
۳	(۳۰٪)۱۱۵۰	(۰٪)۰	(۳۰٪)۱۰	(۲۰٪)۳\$
۴	(۱۶٪)۶۱۰	(۰٪)۰	(۶٪)۲	(۳۷٪)۵\$
۵	(۴٪)۱۷۰	(۰٪)۰	(۳٪)۱	(۱٪)۰\$
۶	(۳٪)۱۲۰	(۰٪)۰	(۲٪)۱	(۱٪)۰\$
جمع	(۸۷٪)۳۳۶۰	(۶۷٪)۱	(۷۷٪)۲۵	(۹۵٪)۱۳\$

ساختمان بلندمرتبه (تا ۱۰۰ طبقه) شماره طبقه	آتش سوزی	تلفات شهروندان	جراحت شهروندان	خسارت مستقیم (میلیون دلار)
۷	۷۰ (۳٪)	۰ (۰٪)	۰ (۰٪)	۰ \$ (۱٪)
۸	۱۱۰ (۳٪)	۰ (۰٪)	۴ (۱۲٪)	۰ \$ (۱٪)
۹	۳۰ (۱٪)	۰ (۳۳٪)	۲ (۵٪)	۰ \$ (۰٪)
۱۰	۵۰ (۱٪)	۰ (۰٪)	۰ (۰٪)	۰ \$ (۰٪)
۱۱	۲۰ (۱٪)	۰ (۰٪)	۰ (۰٪)	۰ \$ (۱٪)
۱۲	۳۰ (۱٪)	۰ (۰٪)	۱ (۲٪)	۰ \$ (۰٪)
۱۳	۳۱۰ (۵٪)	۰ (۰٪)	۱ (۳٪)	۰ \$ (۱٪)
جمع	۵۱۰ (۱۳٪)	۰ (۳۳٪)	۷ (۳۳٪)	۱ \$ (۵٪)
جمع کل	۳۸۷۰ (۱۳٪)	۱ (۱۰۰٪)	۳۲ (۱۰۰٪)	۱۴ \$ (۱۰۰٪)

جدول ۴: ویژگی‌های آتش‌سوزی بر حسب طبقه خاص - میانگین سالیانه (۲۰۱۳ - ۲۰۰۹)

۴-ت-دفاتر اداری

ساختمان کوتاه (تا ۶ طبقه) شماره طبقه	آتش سوزی	تلفات شهروندان	جراحت شهروندان	خسارت مستقیم (میلیون دلار)
۱	۱۴۶۰ (۴۷٪)	۰ (۱۹٪)	۲۰ (۵۳٪)	۴۰ \$ (۴۰٪)
۲	۷۱۰ (۲۳٪)	۰ (۳۹٪)	۵ (۱۴٪)	۲۹ \$ (۳۹٪)
۳	۳۳۰ (۱۱٪)	۰ (۰٪)	۴ (۱۱٪)	۷ \$ (۷٪)
۴	۱۶۰ (۵٪)	۰ (۴۲٪)	۲ (۶٪)	۷ \$ (۷٪)
۵	۱۸۰ (۲٪)	۰ (۰٪)	۰ (۱٪)	۶ \$ (۶٪)
۶	۵۰ (۲٪)	۰ (۰٪)	۰ (۱٪)	۴ \$ (۴٪)
جمع	۲۸۰۰ (۹۱٪)	۱ (۱۰۰٪)	۳۳ (۸۵٪)	۹۴ \$ (۹۴٪)

ساختمان بلندمرتبه (۱۰ تا ۱۰۰ طبقه) شماره طبقه	آتش سوزی	تلفات شهروندان	جراحت شهروندان	خسارت مستقیم (میلیون دلار)
۷	۳۰ (۱٪)	۰ (۰٪)	۰ (۰٪)	۰ (\$۰٪)
۸	۲۰ (۱٪)	۰ (۰٪)	۰ (۰٪)	۱ (\$۱٪)
۹	۱۰ (۰٪)	۰ (۳۳٪)	۰ (۰٪)	۰ (\$۰٪)
۱۰	۲۰ (۱٪)	۰ (۰٪)	۰ (۰٪)	۰ (\$۰٪)
۱۱	۱۰ (۰٪)	۰ (۰٪)	۰ (۰٪)	۰ (\$۰٪)
۱۲	۳۰ (۱٪)	۰ (۰٪)	۱ (۴٪)	۰ (\$۰٪)
۱۳	۱۷۰ (۵٪)	۰ (۰٪)	۴ (۱۱٪)	۵ (\$۵٪)
جمع	۳۹۰ (۹٪)	۰ (۰٪)	۶ (۱۵٪)	۶ (\$۶٪)
جمع کل	۳۰۹۰ (۱۰۰٪)	۱ (۱۰۰٪)	۳۹ (۱۰۰٪)	۱۰۰ (\$۱۰۰٪)

جدول ۴: ویژگی‌های آتش سوزی بر حسب طبقه خاص - میانگین سالیانه (۲۰۱۳ - ۲۰۰۹)

۴- ت-اماکن مراقبت و نگهداری از بیماران

ساختمان کوتاه (۱ تا ۶ طبقه) شماره طبقه	آتش سوزی	تلفات شهروندان	جراحت شهروندان	خسارت مستقیم (میلیون دلار)
۱	۶۸۰ (۳۷٪)	۰/۵ (۵۲٪)	۱۳ (۳۹٪)	۱۹ (\$۱۹٪)
۲	۲۸۰ (۱۵٪)	۰/۲ (۲۶٪)	۳ (۷٪)	۶ (\$۶٪)
۳	۱۹۰ (۱۰٪)	۰/۰ (۰٪)	۴ (۹٪)	۳ (\$۳٪)
۴	۱۷۰ (۹٪)	۰/۰ (۰٪)	۱۰ (۲۳٪)	۲ (\$۲٪)
۵	۱۳۰ (۷٪)	۰/۲ (۲۳٪)	۴ (۹٪)	۱ (\$۱٪)
۶	۱۲۰ (۶٪)	۰/۰ (۰٪)	۳ (۷٪)	۰ (\$۰٪)
جمع	۱۵۶۰ (۸۶٪)	۱/۰ (۱۰۰٪)	۳۸ (۸۵٪)	۳۱ (\$۳۱٪)

ساختمان بلندمرتبه (۱۰ تا ۱۰۰ طبقه) شماره طبقه	آتش سوزی	تلفات شهروندان	جراحت شهروندان	خسارت مستقیم (میلیون دلار)
۷	۵۰ (۳٪)	۰ (۰٪)	۱ (۱٪)	۰ (۰٪)
۸	۹۰ (۵٪)	۰ (۰٪)	۱ (۳٪)	۱ (۲٪)
۹	۴۰ (۲٪)	۰ (۰٪)	۳ (۲٪)	۰ (۰٪)
۱۰	۳۰ (۲٪)	۰ (۰٪)	۰ (۰٪)	۱ (۴٪)
۱۱	۱۰ (۱٪)	۰ (۰٪)	۰ (۰٪)	۰ (۰٪)
۱۲	۰ (۰٪)	۰ (۰٪)	۰ (۰٪)	۰ (۰٪)
۱۳	۴۰ (۲٪)	۰ (۰٪)	۱ (۳٪)	۰ (۱٪)
جمع	۲۶۰ (۱۴٪)	۰ (۰٪)	۷ (۱۵٪)	۲ (۷٪)
جمع کل	۱۸۲۰ (۱۰۰٪)	۱/۰ (۱۰۰٪)	۴۴ (۱۰۰٪)	۳۳ (۱۰۰٪)

جدول ۵: مقایسه علت اصلی آتش سوزی ساختمان های بلندمرتبه و کوتاه (میانگین سالیانه ۲۰۱۳-۲۰۰۹)

۵- الف- آپارتمان های مسکونی یا دیگر منازل چند خانواری

ساختمان بلند		ساختمان کوتاه	
آتش سوزی	محل شروع	آتش سوزی	محل شروع
۶۸۵۰۰ (۷۰٪)	آشپزخانه و محل پخت و پز	۶۸۳۰ (۷۶٪)	آشپزخانه و محل پخت و پز
۴۴۲۰ (۵٪)	اتاق خواب	۴۱۰ (۵٪)	محل یا مخزن پسماند
۲۵۵۰ (۳٪)	تمام امکانات خروج	۳۱۰ (۳٪)	اتاق خواب
۶۷۰ (۱٪)	راه پله خارجی	۲۶۰ (۳٪)	تمام امکانات خروج
۵۱۰ (۱٪)	راه پله داخلی	۹۰ (۱٪)	راهرو و کریدور
۴۷۰ (۰٪)		۸۰ (۱٪)	نردبان داخلی
۴۵۰ (۰٪)	راه رو و کریدور	۴۰ (۰٪)	امکانات خروج طبقه بندی نشده
۴۲۰ (۰٪)	لابی یا ورودی	۳۰ (۰٪)	لابی یا راه ورود
۲۰ (۰٪)	پله برقی	۲۰ (۲٪)	راه پله خارجی
۲۳۰۰ (۲٪)	اتاق نشیمن ، هال	۰ (۰٪)	پله برقی
۲۱۸۰ (۲٪)	بالکن یا حیاط غیر محصور	۲۳۰ (۳٪)	اتاق نشیمن، هال
۱۸۲۰ (۲٪)	اتاق یا محل شستشو		
۱۷۳۰ (۲٪)	حمام		

ساختمان بلند		ساختمان کوتاه	
آتش‌سوزی	محل شروع آتش	آتش‌سوزی	ساختمان بلندمرتبه محل شروع
(۴۲٪)۱۲۵۰	آشپزخانه و محل پخت و پز	(۷۶٪)۲۱۰	آشپزخانه‌ها و محل پخت و پز
(۱۳٪)۴۰۰	اتاق خواب	(۵٪)۴۰	اتاق یا محوطه شستشو
(۷٪)۲۲۰	اتاق یا محوطه شستشو	(۳٪)۴۰	اتاق خواب
(۴٪)۱۲۰	دستشویی، حمام یا رختکن	(۳٪)۴۰	تمام امکانات خروج
(۴٪)۱۱۰	امکانات خروج	(۱٪) ۱۰	راهرو یا کریدور
(۱٪)۴۰	راهرو یا کریدور	(۱٪)۱۰	لابی یا راه ورود
(۱٪)۲۰	راه‌پله خارجی	(۰٪)۱۰	راه‌پله داخلی
(۱٪)۲۰	لابی یا راه ورود	(۰٪)۰	امکانات خروج طبقه‌بندی نشده
(۱٪)۲۰	امکانات خروج طبقه‌بندی نشده	(۰٪)۰	راه‌پله برقی
(۰٪) ۱۰	راه‌پله داخلی	(۰٪)۰	راه‌پله خارجی
(۰٪)۰	پله برقی	(۳٪)۲۰	محل یا مخزن پسماند
(۲٪)۷۰	سالن اجتماعات، هال، اتاق نشیمن، سالن	(۲٪)۱۰	اتاق یا محوطه ماشین‌آلات و یا اتاق آسانسور
(۲٪)۶۰	اتاق تجهیزات گرمایشی	(۲٪)۱۰	دستشویی، حمام یا رختکن
(۲٪)۶۰	دودکش، شومینه یا بخاری	(۲٪)۱۰	سالن اجتماعات، هال، اتاق نشیمن، سالن
(۲٪)۵۰	محوطه های طبقه بندی نشده ی کار	(۲٪)۱۰	محل سرویس
(۲٪)۴۰	محوطه های طبقه بندی نشده ی منشاء	(۲٪)۱۰	محل طبقه‌بندی شده انبار
		(۲٪)۱۰	پشت بام
		(۲٪)۱۰	منطقه طبقه‌بندی شده کار

ساختمان بلند		ساختمان کوتاه	
آتش	محل شروع	آتش	محل شروع
۲۳۱۰ (۶۹٪)	آشپزخانه یا محل پخت و پز	۳۳۰ (۶۵٪)	آشپزخانه، محل پخت و پز
۳۰۰ (۹٪)	اتاق خواب	۴۰ (۷٪)	اتاق خواب
۱۲۰ (۴٪)	دستشویی، حمام، رختکن	۳۰ (۶٪)	تمام امکانات خروج
۱۰۰ (۳٪)	تمام امکانات خروج	۲۰ (۳٪)	راهرو یا کریدور
۶۰ (۲٪)	راهرو یا کریدور	۱۰ (۲٪)	لابی یا ورودی
۲۰ (۱٪)	راه پله خارجی	۱۰ (۱٪)	امکانات خروج طبقه بندی نشده
۱۰ (۰٪)	راه پله داخلی	۰ (۰٪)	راه پله داخلی
۱۰ (۰٪)	لابی یا ورودی	۰ (۰٪)	راه پله خارجی
۱۰ (۰٪)	امکانات خروج طبقه بندی نشده	۰ (۰٪)	پله برقی
۰ (۰٪)	پله برقی	۲۰ (۴٪)	سالن اجتماعات، هال، اتاق نشیمن،
۷۰ (۲٪)	محوطه های طبقه بندی نشده بیرونی	۲۰ (۴٪)	سالن دستشویی، حمام، رختکن
۶۰ (۲٪)	سالن اجتماعات، هال، اتاق نشیمن، سالن	۱۰ (۳٪)	شوت یا مخزن پسماند
۵۰ (۲٪)	اتاق یا محوطه شستشو	۱۰ (۲٪)	محوطه های طبقه بندی نشده بیرونی
۵۰ (۲٪)	محوطه طبقه بندی نشده کار		

۵-ت: دفاتر اداری

ساختمان بلند		ساختمان کوتاه	
آتش	محل شروع	آتش	محل شروع
۶۲۰ (۲۲٪)	آشپزخانه یا محل پخت و پز	۹۰ (۳۱٪)	آشپزخانه یا محل پخت و پز
۳۷۰ (۱۳٪)	دفتر	۴۰ (۱۲٪)	دفتر
۱۶۰ (۶٪)	تمام امکانات خروج	۲۰ (۶٪)	اتاق یا محوطه ماشین آلات و یا اتاق آسانسور
۶۰ (۲٪)	لابی یا ورودی	۱۰ (۴٪)	محوطه سرویس یا تجهیزات طبقه بندی نشده
۱۵۰ (۲٪)	امکانات خروج طبقه بندی نشده	۱۰ (۲٪)	تمام امکانات خروج
۳۰ (۱٪)	راه پله خارجی	۰ (۱٪)	لابی یا ورودی
۲۰ (۱٪)	راهرو یا کریدور	۰ (۱٪)	امکانات خروج طبقه بندی نشده
۱۰ (۰٪)	راه پله داخلی	۰ (۱٪)	راه پله خارجی
۰ (۰٪)	پله برقی	۰ (۱٪)	راهرو یا کریدور
۱۲۰ (۴٪)	دستشویی، حمام یا رختکن	۰ (۱٪)	راه پله داخلی
۱۱۰ (۴٪)	اتاق تجهیزات گرمایشی	۰ (۰٪)	پله برقی
۱۱۰ (۴٪)	محوطه طبقه بندی نشده خارجی	۱۰ (۳٪)	دستشویی، حمام یا رختکن
۹۰ (۳٪)	سطح بیرونی دیوار	۱۰ (۳٪)	پشت بام
۸۰ (۳٪)	پشت بام	۱۰ (۳٪)	داکت کابل، دودکش، کانال تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و...
۸۰ (۳٪)	اتاق زیرشیروانی، فضای پنهانی سقف	۱۰ (۲٪)	محوطه مونتاژ کاری، با گنجایش کمتر از ۱۰۰ نفر
۷۰ (۳٪)	محوطه یا نقاط طبقه بندی نشده	۱۰ (۲٪)	محوطه تابلوهای برق یا اتاق ترانسفورماتور
۵۰ (۲٪)	محوطه یا نقاط طبقه بندی نشده	۱۰ (۲٪)	شوت یا محوطهپسماند
۵۰ (۲٪)	فضاهای بسته یکپارچه دیوار		
۵۰ (۲٪)	محوطه سرویس یا تجهیزات طبقه بندی نشده		

۵-ث- اماکن مراقبت و نگهداری بیماران

ساختمان بلند		ساختمان کوتاه	
آتش	محل شروع	آتش	محل شروع
(۳۹٪)۱۰۰	آشپزخانه یا محل پخت و پز	(۳۹٪)۶۰۰	آشپزخانه یا محل پخت و پز
(۶٪)۲۰	دستشویی، حمام، رختکن	(۶٪)۱۰۰	دستشویی، حمام، رختکن
(۵٪)۱۰	تمام امکانات خروج	(۵٪)۸۰	دفتر
(۳٪)۱۰	راهرو یا کریدور	(۴٪)۶۰	اتاق تجهیزات گرمایشی
(۲٪)۰	امکانات خروج طبقه بندی نشده	(۴٪)۶۰	تمام امکانات خروج
(۰٪)۰	لابی یا ورودی	(۲٪)۲۰	لابی یا ورودی
(۰٪)۰	راه پله خروجی	(۱٪)۲۰	راهرو یا کریدور
(۰٪)۰	راه پله داخلی	(۰٪)۱۰	راه پله خارجی
(۰٪)۰	پله برقی	(۰٪)۱۰	امکانات طبقه بندی نشده خروج
(۴٪)۱۰	سالن اجتماعات، اتاق نشیمن، هال، سالن	(۰٪)۰	راه پله داخلی
(۳٪)۱۰	اتاق خواب	(۰٪)۰	پله برقی
(۳٪)۱۰	شوت یا مخزن پسماند	(۳٪)۴۰	اتاق یا محوطه شستشو
(۳٪)۱۰	محوطه ماشین آلات یا اتاق آسانسور	(۲٪)۴۰	اتاق خواب
(۳٪)۱۰	دفتر	(۲٪)۴۰	سالن اجتماعات، هال، اتاق نشیمن، سالن
(۳٪)۱۰	محوطه طبقه بندی نشده سرویس، تجهیزات	(۲٪)۳۰	سقف
(۳٪)۱۰	آزمایشگاه	(۲٪)۳۰	محوطه طبقه بندی نشده سرویس، تجهیزات
(۳٪)۱۰	محوطه طبقه بندی نشده کار	(۲٪)۳۰	غذاخوری، کافه تریا
(۲٪)۱۰	اتاق ذخیره سازی یا محوطه مخزن	(۲٪)۳۰	محوطه های طبقه بندی نشده بیرونی
(۲٪)۱۰	محوطه طبقه بندی نشده منشاء	(۲٪)۳۰	اتاق یا محوطه ماشین آلات یا اتاق آسانسور
(۲٪)۱۰	اماکن طبقه بندی نشده، سرویس	(۲٪)۲۰	محوطه طبقه بندی نشده کار

جدول ۶: مقایسه علت اصلی آتش سوزی ساختمان های بلندمرتبه و کوتاه (میانگین سالانه ۲۰۱۳-۲۰۰۹)

۶- الف- آپارتمان های مسکونی یا دیگر منازل چند خانواری

ساختمان بلند		ساختمان کوتاه	
آتش سوزی	علت	آتش سوزی	علت
۶۷۷۰ (۷۵٪)	تجهیزات پخت و پز	۶۳۶۷۰ (۷۲٪)	تجهیزات پخت و پز
۵۹۰ (۷٪)	استعمال دخانیات	۵۷۵۰ (۶٪)	استعمال دخانیات
۳۰۰ (۳٪)	عمدی	۵۶۵۰ (۶٪)	تجهیزات گرمایشی
۲۵۰ (۳٪)	تجهیزات گرمایشی	۴۹۱۰ (۵٪)	عمدی
۱۹۰ (۲٪)	سیم کشی برق و تجهیزات روشنایی	۲۷۷۰ (۳٪)	سیم کشی برق و تجهیزات روشنایی
۱۷۰ (۲٪)	شمع	۱۹۲۰ (۲٪)	در معرض آتش قرار گرفتن
		۱۸۵۰ (۲٪)	شستشو و خشک کردن لباس
		۱۸۲۰ (۲٪)	شمع

۶- ب- هتل و متل

ساختمان بلند		ساختمان کوتاه	
آتش سوزی	علت	آتش سوزی	علت
۲۳۰ (۴۵٪)	تجهیزات پخت و پز	۱۴۲۰ (۴۸٪)	تجهیزات پخت و پز
۶۰ (۱۰٪)	استعمال دخانیات	۲۹۰ (۱۰٪)	تجهیزات گرمایشی
۴۰ (۷٪)	شستشو و خشک کردن لباس	۲۵۰ (۸٪)	شستشو و خشک کردن لباس
۳۰ (۶٪)	سیم کشی برق و تجهیزات روشنایی	۲۳۰ (۸٪)	عمدی
۲۰ (۴٪)	عمدی	۲۰۰ (۸٪)	استعمال دخانیات
۲۰ (۴٪)	تجهیزات گرمایشی	۱۶۰ (۷٪)	سیم کشی برق و تجهیزات روشنایی
۲۰ (۳٪)	هواکش و تهویه	۱۶۰ (۵٪)	هواکش و تهویه
۱۰ (۲٪)	احتراق خودبخودی یا واکنش شیمیایی	۶۰ (۲٪)	شمع
۱۰ (۲٪)	شمع		

۶- پ: خوابگاه

ساختمان بلند		ساختمان کوتاه	
آتش سوزی	علت	آتش سوزی	علت
۳۷۰ (۷۳٪)	تجهیزات پخت و پز	۲۵۷۰ (۷۶٪)	تجهیزات پخت و پز
۴۰ (۸٪)	عمدی	۱۸۰ (۵٪)	عمدی
۳۰ (۶٪)	استعمال دخانیات	۹۰ (۳٪)	تجهیزات گرمایشی
۲۰ (۴٪)	شمع	۹۰ (۳٪)	استعمال دخانیات
۱۰ (۲٪)	بازی با صنایع حرارتی	۶۰ (۲٪)	سیم کشی و تجهیزات روشنایی و برق
۱۰ (۲٪)	سیم کشی برق و تجهیزات روشنایی		

۶-ت: دفاتر اداری

ساختمان بلند		ساختمان کوتاه	
آتش سوزی	علت	آتش سوزی	علت
۱۱۰ (۳۶٪)	تجهیزات پخت و پز	۷۴۰ (۳۶٪)	تجهیزات پخت و پز
۵۰ (۱۵٪)	سیم کشی برق و تجهیزات روشنایی	۴۰۰ (۱۴٪)	سیم کشی برق و تجهیزات روشنایی
۲۰ (۷٪)	تجهیزات گرمایشی	۳۱۰ (۱۱٪)	تجهیزات گرمایشی
۲۰ (۷٪)	عمدی	۲۶۰ (۹٪)	استعمال دخانیات
۱۰ (۵٪)	استعمال دخانیات	۲۵۰ (۹٪)	عمدی
۱۰ (۴٪)	هواکش و تهویه	۲۲۰ (۸٪)	هواکش و تهویه
۱۰ (۳٪)	مشعل، چراغ یا لحیم کاری	۱۲۰ (۴٪)	در معرض آتش قرار گرفتن
۱۰ (۳٪)	تجهیزات الکترونیکی، اداری یا سرگرمی	۹۰ (۳٪)	تجهیزات الکترونیکی، اداری یا سرگرمی
۱۰ (۳٪)	ابزارهای کار و تجهیزات صنعتی، مشعل های برش، لحیم کاری	۶۰ (۲٪)	شمع
		۵۰ (۲٪)	ابزارهای کار و تجهیزات صنعتی، مشعل های برش، لحیم کاری
		۵۰ (۲٪)	مشعل، چراغ یا لحیم کاری

۵- دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان. مبحث سوم محافظت ساختمان ها در مقابل حریق، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. ویرایش سوم. تهران ۱۳۹۵

6-Marty Anrens .High-Rise Building Fire.november2016 National Fire Protection Association

۷- شیمی، علی اصغر. تکنولوژی حریق. انتشارات دانشگاه ملی ایران. ۱۳۵۴

فهرست منابع و مآخذ:

- ۱- رامین، علی، کامران فانی، محمدعلی سادات (زیر نظر) دانشنامه دانش گستر، موسسه دانش گستر روز، تهران، چاپ اول ۱۳۸۹
- 2-en.wikipedia.org/wiki/united states
- 3-List of Tallest Building in the United States.wiki-pedia
- 4-An Overview of the U.S.Fire Problem.20011

بررسی حادثه آتش سوزی برج تجاری- اداری سلمان

■ **تهیه گزارش:** تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیارهای کشور و سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری؛ تهران، تبریز و اصفهان

۱- مقدمه:

برج تجاری و اداری سلمان در تقاطع خیابان راهنمایی و سلمان شهر مشهد واقع شده است. زیر بنای ساختمان ۶۲۹۲۱/۴ متر مربع با کاربری تجاری و اداری با ۱۷ طبقه تجاری اداری (۳ طبقه زیر همکف، ۳ طبقه تجاری و سایر طبقات اداری) می باشد. سازه ساختمان بصورت ترکیبی از بتن و اسکلت فلزی

و نمای ساختمان از جنس ورقهای کامپوزیت می باشد.

طبق بررسی صورت گرفته از سوی کارشناسان آتش نشانی محل شروع آتش سوزی در طبقه چهارم ساختمان مذکور شناسایی شده است که با توجه به گسترش آتش سوزی بخشهایی از فضاهای داخلی و قسمت عمده ای از نمای ساختمان دچار آتش سوزی و خسارات شده است.



نقشه موقعیت ساختمان برج سلمان مشهد

۲- شرح کلی حادثه:

آتش سوزی برج تجاری- اداری سلمان مشهد در ساعت ۱۹:۵۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۰ طی تماس تلفنی با مرکز ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اطلاع رسانی شده و اولین تیم آتش نشانی از ایستگاه شماره ۳ در ساعت ۱۹:۵۶ (۴ دقیقه بعد از دریافت پیام) در محل حاضر شده ضمن ارزیابی اولیه بلافاصله درخواست اعزام نیرو و تجهیزات از ایستگاه‌های دیگر انجام می‌شود. در مجموع بیش از ۲۷۰ نفر نیروی آتش نشانی و ۱۰۰ دستگاه به محل اعزام و عملیات اطفای کامل آتش سوزی در ساعت ۱:۳۰ بامداد ۱۳۹۵/۴/۲۱ صورت پذیرفت.

۳- سوابق نظارت آتش نشانی بر ایمنی ساختمان برج سلمان


با توجه به تکالیف مقرر در قانون شهرداری‌ها (بند ۱۴ ماده ۵۵) همچنین تکالیف تعیین شده در مقررات ملی ساختمان مبنی بر شناسایی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بعنوان مقام مسئول در حوزه نظارت ایمنی، سوابق پیگیری‌های قبلی درخصوص اجرای ضوابط و مقررات ایمنی در ساختمان برج سلمان از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بشرح ذیل می‌باشد:

- مکاتبه با مهندسين مشاور و طراح ساختمان، مبنی بر اعلام نواقص ایمنی طرح و عدم تایید نقشه های ارایه شده.

- مکاتبه با مهندسين مشاور و طراح ساختمان، درخصوص اعلام عدم دریافت نقشه‌های ساختمان برای بررسی و تاییدیه ایمنی آتش نشانی.
- مکاتبه به شهردار منطقه، مبنی بر اعلام نقایص ایمنی ساختمان و درخواست اصلاح طرح های ایمن سازی ساختمان.
- مکاتبه با مالک ساختمان درخصوص اعلام ضوابط ایمنی و آتش نشانی.
- مکاتبه با مالک ساختمان، مبنی بر اعلام نتایج بررسی و اعلام نظر کارشناسی نقشه های تاسیسات اطفای حریق.
- مکاتبه با مدیریت پروژه سلمان، درخصوص ارسال گزارش بازدید و ارایه ضوابط ایمنی ساختمان.
- مکاتبه با مدیر پروژه سلمان، اخطاریه نسبت به رفع نواقص ایمنی ساختمان.

۴- بررسی و اعلام نظر کارشناسی تیم اعزامی از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور:

طبق برنامه ریزی و هماهنگی صورت گرفته تیمی متشکل از کارشناسان خبره سازمان‌های آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، اصفهان و تبریز در تاریخ ۲۴ تیرماه از محل حادثه آتش سوزی (برج سلمان مشهد) بازدید و ضمن تشکیل جلسه با مسئولین مربوطه در استانداری خراسان رضوی و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد نحوه وقوع



موقعیت ساختمان و محل قرار گیری خودروهای نردبان آتش نشانی

• اقدامات و عملکرد نامناسب

– برج سلمان در یک قطعه زمین سه بر واقع گردیده است، ارتفاع ساختمان حدود ۷۵ متر و نمای کل ساختمان از جنس کامپوزیت ساخته شده است که عوامل مذکور موجب تشدید و ایجاد شرایط لازم برای گسترش آتش سوزی شده است.

– سیستم اعلام حریق از نوع آدرس پذیر می باشد، طبق بررسی صورت گرفته این سیستم در زمان وقوع فعال بوده ولی آژیرهای ساختمان غیر فعال بوده است. با توجه به گزارش پرینت شده از کنترل پنل از ساعت ۲۰:۱۳ دقیقه به بعد دکتور طبقه پنجم اعلام حریق کرده است که تاخیر در اعلام آتش سوزی همچنین غیر فعال بودن آژیر، نشان دهنده نقص در سیستم اعلام حریق ساختمان می باشد.

– ساختمان فوق در طبقات پائین تا طبقه چهارم با زیر بنای کلی احداث شده و از طبقه چهارم به بالا مساحت طبقات کاهش یافته و بصورتی که برج اصلی در مرکز قرار گرفته است و فاصله ساختمان برج داخلی از خیابان های اطراف زیاد می باشد. با توجه به نوع طراحی و معماری ساختمان فاصله محل استقرار خودروهای نردبان آتش نشانی با برج اصلی ساختمان زیاد بوده لذا با در نظر گرفتن اولویت بندی عملیات امداد و نجات و اطفای حریق صورت گرفته، وجود فاصله زیاد از طرف خیابان های اطراف تا برج اصلی (محل وقوع حریق)، عملکرد موثر دسترسی نردبان ها را تحت الشعاع قرار داده است.

و گسترش آتش آتش سوزی و عملکرد سازمان های امدادی و عملیاتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج بازدید و پیشنهادات مربوطه بشرح ذیل ارائه می شود:

۵-۱- بررسی محل و علت وقوع حادثه:

• اقدامات و عملکرد مناسب

– ساختمان فوق دارای ۵ دستگاه راه پله می باشد و این ۵ دستگاه تا طبقات تجاری ادامه داشته و در ساختمان ۲ دستگاه راه پله دوربندی شده و بوسیله درب های مقاوم در برابر حریق (خود بسته شو) مجهز شده است که برای تخلیه اضطراری ساکنین مناسب می باشد.

– سیستم اطفای حریق (اسپرینکلر) در دو زون اجرا شده است. زون اول از طبقه ۳- تا ۳+ و زون دوم از طبقه ۴ تا ۱۷، در زمان وقوع آتش سوزی چند اسپرینکلر در طبقه ۴ عمل کرده است که این موضوع نشان دهنده فعال بودن بخشی از سیستم اطفای حریق در ساختمان می باشد. زون یک عمل کرده در زون دوم با توجه به قطع برق از سیستم خارج شده است.

– لوله خشک آتش نشانی در تمامی طبقات اجرا شده و انشعابات آن به صورت ۱/۵ اینچ با لوله های آتش نشانی (لوله کنانی) در داخل جعبه های مخصوص قرار داشتند که در زمان آتش سوزی توسط آتش نشانان در طبقات ساختمان استفاده شده است.

۵-۲- بررسی نحوه عملکرد نیروهای امدادی

۵-۲-۱- تیم های عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

• اقدامات و عملکرد مناسب

- سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در مرحله پیشگیری ضمن بازدیدهای کارشناسی مسائل و مشکلات ایمنی ساختمان به مدیر پروژه ساختمان، مدیریت ساختمان و شهرداری منطقه اعلام شده است. همچنین طرح عملیاتی ایمنی ساختمان بصورت اختصاصی برج سلمان تدوین و به مدیریت پروژه ابلاغ شده است.

- در زمان وقوع حادثه آتش سوزی و دریافت خبر آتش سوزی توسط سامانه ۱۲۵، مرکز فرماندهی اولین تیم عملیاتی را از ایستگاه شماره ۳ (نزدیکترین ایستگاه که در فاصله ای حدود ۳ کیلومتری) با تجهیزات کامل به محل اعزام نموده و اولین تیم در مدت زمان ۴ دقیقه در محل حاضر می شود.

- در حین عملیات امداد و نجات و اطفای آتش سوزی؛ نیروهای کمکی از سایر ایستگاه های آتش نشانی به همراه ۴ دستگاه خودروی نردبان دار به محل حادثه رسانده و از ۵ نقطه بوسیله آنها جهت اطفای حریق از وجوه بیرونی برج اقدام و سایر نیروها با فعال نمودن سیستم های لوله خشک به داخل ساختمان وارد شده و همراه با اطفای حریق و با اولویت بندی نسبت به تخلیه اضطراری نفرات از ساختمان نموده اند.

- پوشش مناسب تجهیزات و خودروهای آتش نشانی در محل حادثه به تعداد ۱۰۰ دستگاه شامل؛ ۵۲ دستگاه خودرو اطفاء حریق، ۶ دستگاه خودرو نجات، ۴ دستگاه خودرو تجهیزات، ۸ دستگاه خودرو نردبان و پلت فرم، ۲ دستگاه توربو فن و ۳ دستگاه موتور سیکلت همچنین تعداد ۲۷ دستگاه خودرو آیرسانی و سایر خودروهای آتش نشانی از سایر واحدهای شهرداری می باشد.

- با توجه به ساعت وقوع حریق (وجود نفرات زیاد در برج) و شدت آن و تولید دود و سایر محصولات احتراق و توسعه حریق، احتمال بروز تلفات انسانی در اثر دود گرفتگی و سوختگی زیاد وجود داشت که این موضوع بصورت مناسب از سوی آتش نشانیان و پرسنل نگهداری ساختمان مدیریت و ساکنین به بیرون از محوطه تخلیه شده اند.

• تیم های عملیاتی سایر سازمان های امدادی

- اورژانس؛ اعزام ۶ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، آماده باش و حضور مدیران مرتبط در مرکز ستاد مدیریت بحران دانشگاه

- هوزریل های اطفای حریق که مخصوص استفاده متصرفین در ساختمان می باشد در تمامی طبقات اجرا شده است، طبق اعلام مسئولین فنی ساختمان و آتش نشانیان فشار آب هوزریل ها در زمان وقوع حادثه بسیار پایین و غیر قابل استفاده بوده است.

- نمای ساختمان با انجام نبشی کشی فلزی با فاصله حدوداً ۲۰ سانتی متر از بدنه ساختمان و با روکش پانل های کامپوزیتی اجرا شده است که این فاصله ایجاد شده در طول ساختمان به صورت تنوره ی آتش عمل نموده و آتش را سریعاً به سایر بخش های نمای ساختمان توسعه داده است. همچنین با توجه به جنس نمای ساختمان آتش سوزی در هر سه جهت (عمودی، افقی و رو به پایین) توسعه داشته است.

- عدم اقدام مناسب مدیر پروژه و مدیریت ساختمان به تذکرات مکرر سازمان آتش نشانی مبنی بر رفع نواقص و اجرای طرح ایمنی ساختمان.

- نقص در سیستم برق و نصب جعبه های فیوز برق در جنب نماهای اشتعال زا و انجام قسمتی از سیم کشی برق در سطح خارجی ساختمان و در زیر نمای بیرونی که موجب کندسوزی و سپس اشتعال نما شده است.

- با توجه اینکه نمای ساختمان مقاوم در برابر حریق نبوده است لذا در زمان آتش سوزی گدازه های آتش از طبقات بالا به طبقات پایین گسترش یافته همچنین خاکستر گدازه ها تا شعاع ۱۰۰ متری بر روی سایر ساختمان ها نیز مشاهده گردید.

- در تراس طبقه ۴ یک دستگاه جعبه فیوز برق و تعداد زیادی رشته سیم های برق از جعبه فیوز فوق خارج و در طول ساختمان به طرف بالا امتداد دارد. براساس بررسی های بعمل آمده و بازدید طبقات قابل دسترسی در زمان بازدید از داخل ساختمان و نمای بیرون و همچنین با مدنظر قراردادن رفتار آتش، حاکی از آن بود که کانون آتش سوزی در بالکن طبقه چهارم در کنار تابلو برق موجود در کنار پنجره واحد اداری می باشد، لازم به ذکر است؛ در زمان بازدید بعثت پلمپ برخی واحدها دسترسی به تابلوی برق و سیم های مربوطه وجود نداشت.

- با توجه به مدارک موجود و اظهارات شهود؛ عامل آتش سوزی در اثر ایجاد اتصالی در کابل منتهی به تابلو برق در بالکن طبقه چهارم و کندسوزی و در نهایت اشتعال و انتقال به ورق های کامپوزیت قابل اشتعال و گسترش حریق و سرایت به اطراف اعلام می گردد.

علوم پزشکی.

- شرکت توزیع برق؛ اعزام ۴ دستگاه دیزل اضطراری به محل، اعزام ۴ تیم عملیاتی و دو گروه پیشرو، حضور مدیران مرتبط در محل و اتاق بحران سازمان و اعلام آماده باش به سایر نیروهای مرتبط.

- شرکت گاز؛ اعزام ۴ دستگاه خودرو عملیات به محل، قطع گاز ایستگاه مجاور به منظور جلوگیری از بروز حادثه ثانویه و وصل مجدد گاز مشترکین در صبح روز بعد به علت نیاز به مراجعه و تحویل به مشترک.

- جمعیت هلال احمر؛ اعزام ۶ دستگاه آمبولانس، اعزام یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، اعزام دو قلاده سگ زنده یاب، اعزام ۴۷ نیرو در قابل ۷ تیم آوار، اعزام دو تیم ارزیاب، حضور مدیر عامل جمعیت استان و سایر مدیران جمعیت در محل و در اتاق فرماندهی مدیریت بحران.

- شرکت آب منطقه‌ای؛ اعزام ۲ دستگاه تانکر آب و ۲ دستگاه در حالت آماده به کار، برش خط ۸۰ میلیمتر در محل جهت آبرسانی به خودروهای آتش‌نشانی و آبرسانی به مشترکین به محل، حضور مدیر عملیات و کشیک مقیم در محل حادثه.

• عملکرد و اقدامات نامناسب

- در ساعت بروز آتش‌سوزی، ترافیک نسبتاً سنگینی در خیابان‌های اطراف برج سلمان سنگین اعلام شده است و با توجه به عدم کنترل و اطلاع رسانی مناسب، ساکنین محله‌های مجاور در منطقه حادثه حضور یافته‌اند که این موضوع موجب بروز مشکلاتی در عملیات امداد رسانی شده است، در این خصوص می‌بایست زون عملیاتی و زون احتیاط با فاصله مناسب از محل آتش‌سوزی تشکیل شود و از تردد خودروهای شخصی همچنین مردم به منطقه عملیات جلوگیری گردد.

- وجود تعداد زیادی از مسئولین استانی، شهرستان و شهر که به لحاظ احساس مسئولیت و یا اطلاع از شدت حادثه در محل حضور داشته‌اند و موجب شلوغی منطقه عملیات شده است در صورتیکه نیازی به حضور آنان در زون عملیاتی نمی‌باشد.

- عدم پشتیبانی مناسب (آب و غذا) از نیروهای امدادی مستقر در منطقه عملیات توسط نیروهای ستادی سازمانهای مذکور.

- انجام مصاحبه‌های مختلف در مورد حادثه (از سوی سازمان‌های مختلف) در ساعات اولیه موجب بروز شایعاتی در خصوص حادثه و نحوه عملکرد نیروهای امدادی شده است.

- عدم ایجاد زون عملیات و زون احتیاط برای حضور موثر تیم‌های عملیاتی در منطقه حادثه، همچنین پیشگیری از بروز خسارات ثانویه (در صورت گسترش آتش‌سوزی به ساختمان و معابر مجاور).

- با توجه به مستندات و تصاویر دریافتی از حادثه مذکور، اطلاع‌رسانی و پخش مستقیم عملیات اطفای آتش‌سوزی از سوی شبکه استانی هم جنبه مثبت داشته و هم منفی، بدین صورت که از یک سو با هشدار به ساکنین اطراف برج برخی از افراد منطقه اطراف برج اقدام به ترک منازل و محل کار خود نموده‌اند و از سوی دیگر عده‌ای با شنیدن خبر آتش‌سوزی از سایر مناطق شهر برای مشاهده صحنه به محل حادثه آمده‌اند. لذا تجمع افراد و گروه‌های مختلف موجب بروز مشکل در اعزام تیم‌های پشتیبان همچنین عملیات آتش‌نشانی شده است.

۵- جمع بندی (نقاط قوت و ضعف)

۵-۱- قبل از حادثه

- با توجه به مستندات دریافتی از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، علیرغم مکاتبات و پیگیری‌های متعدد سازمان مذکور مبنی بر طی مراحل قانونی و اجرای طرح ایمنی در ساختمان برج سلمان، ساختمان مذکور با داشتن نواقص ایمنی اجرا و به بهره‌برداری رسیده است. در این خصوص می‌توان به عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از سوی پیمانکار (در مرحله ساخت)، مالک یا مالکین ساختمان (در مرحله بهره‌برداری) و همچنین صدور مجوز ساخت و پایان کار از سوی شهرداری اشاره نمود.

۵-۲- حین حادثه

- با توجه به ارزیابی کارشناسان اعزامی و در نظر گرفتن موقعیت و شرایط ساختمان، عملیات امداد و نجات و اطفای آتش‌سوزی توسط نیروهای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی مشهد مناسب ارزیابی می‌گردد.

- همکاری سایر سازمان‌های عملیاتی و امدادی حاضر در محل حادثه از جمله؛ اورژانس، اداره گاز، اداره آب و فاضلاب و شرکت گاز مناسب ارزیابی می‌شود.

- حضور به موقع نیروهای امدادی و آتش‌نشانی و همکاری نیروهای نگهبانی و تاسیسات ساختمان برای تخلیه اضطراری افراد حاضر در داخل ساختمان مناسب بوده و علیرغم گستردگی آتش‌سوزی، این حادثه تلفات جانی نداشته است.

- اقدامات صورت گرفته به منظور زون‌بندی منطقه حادثه همچنین

کنترل تردد خودروها و افراد غیرامدادی به منطقه، از سوی نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی مناسب ارزیابی نمی‌شود.

- در زمان وقوع آتش‌سوزی و قبل از حضور آتش‌نشانان با توجه به بسته بودن درب واحدهای اداری و عدم امکان دسترسی به محل وقوع آتش‌سوزی

(درب‌های ضد سرقت)، پایین بودن فشار آب هوزریل‌ها همچنین عدم عملکرد مناسب و موثر سیستم اعلام آتش‌سوزی و بخشی از اسپرسنگلرهای محیطی (آب‌پاش)، عملاً اقدام موثری در لحظات اولیه آتش‌سوزی از سوی مسئولین فنی و ساکنین ساختمان صورت نگرفته است.




جدول ۱- نقاط قوت مدیریت حادثه برج سلمان

مراحل مدیریت حادثه	اقدامات	مسئولیت
قبل از حادثه	بازدید کارشناسی و ارایه طرح ایمنی ساختمان	سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد
	پیش‌بینی ۵ دستگاه راه‌پله به منظور تخلیه اضطراری ساختمان	مدیریت پروژه ساخت
حین حادثه	عملیات امداد و نجات، تخلیه اضطراری ساکنین ساختمان، کنترل و اطفای آتش‌سوزی	سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد
	همکاری مناسب سایر سازمان‌های عملیاتی و امدادی برای کنترل آتش‌سوزی	شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز، اداره برق
	همکاری مناسب پرسنل نگهداری ساختمان با مأمورین آتش‌نشانی برای تخلیه مردم از ساختمان	پرسنل نگهداری ساختمان برج سلمان

جدول ۲- نقاط ضعف مدیریت حادثه برج سلمان مشهد و ارایه پیشنهادات

مراحل مدیریت حادثه	اقدامات/ عملکرد	مسئولیت	پیشنهادات
قبل از حادثه	استفاده از مصالح غیرمقاوم در برابر آتش در نمای کل ساختمان (کامپوزیت)	مهندسین مشاور معماری، مدیر پروژه ساخت و شهرداری	بررسی کارشناسی استفاده از ورق‌های کامپوزیت در نمای ساختمان از سوی مرکز تحقیقات راه، ساختمان و مسکن و تصمیم‌گیری درخصوص استفاده از آن در نمای ساختمان‌ها
	طراحی نامناسب ساختمان و عدم پیش‌بینی فضای مناسب برای استقرار خودروهای آتش‌نشانی	مهندسین مشاور معماری، مدیر پروژه ساخت و شهرداری	مالک ساختمان ضمن رفع کامل نواقص ایمنی ساختمان، اقدام به دریافت تاییدیه ایمنی از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد نموده سپس اقدام به بازگشایی ساختمان نماید.
	طراحی و اجرای نامناسب سیستم اطفای آتش‌سوزی (هوزریل)	پیمانکار ساختمان	
حین حادثه	طراحی و اجرای نامناسب سیستم برق ساختمان	پیمانکار ساختمان	
	بهره‌برداری از ساختمان قبل از دریافت تاییدیه ایمنی ساختمان	شهرداری، مالک/ مالکین ساختمان	پیگیری از طریق مراجع قضایی
	ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌های امدادی و عملیاتی و حضور تعداد زیادی از مدیران استانی و شهری (غیرضروری) در محل حادثه	فرمانداری، معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد (ستاد بحران شهرداری)	برنامه عملیاتی و شرح وظایف کلیه دستگاه‌های موظف در حوادث آتش‌سوزی و ... متناسب با شرایط آسیب‌پذیری شهر تدوین و با انجام مانورهای آمادگی هماهنگی‌های لازم انجام پذیرد.
	عدم اجرای زون عملیاتی و زون احتیاط همچنین کنترل ورود و خروج مردم و خودروهای شخصی به منطقه حادثه	نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی	
	عدم واکنش مناسب و موثر مسئولین فنی ساختمان	مالک ساختمان (امور فنی)	بررسی و اصلاح سیستم اعلام و اطفاء آتش‌سوزی، تعیین مسئول ایمنی ساختمان و بازدیدهای دوره

		
<p>ماکت برج تجاری اداری سلمان</p>	<p>نمای بیرونی برج سلمان</p>	<p>بالکن طبقه چهارم محل وقوع اولیه آتش سوزی</p>
		
<p>ریزش نورگیر ساختمان در اثر آتش سوزی</p>	<p>خسارات وارده به واحدهای اداری</p>	<p>نمایی از کانون آتش سوزی</p>
		
<p>مصدومیت آتش نشان و انتقال وی به بیرون از ساختمان</p>	<p>سیستم هوزریل موجود در ساختمان</p>	<p>فاصله بین دیوار و نمای ساختمان</p>



مراحل مختلف رشد و گسترش آتش سوزی در ساختمان برج سلمان



آتش برج‌ها را در می‌نوردد، انگلیس، امریکا، امارات

■ سید عارف موسوی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

arefmusavi@gmail.com

■ محمد هاشمی

کارشناس آتش نشانی

hashemi.seyedmohammad@yahoo.com

■ فرشید قاسملو

کارشناس مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی

مدیر اجرایی فصلنامه فرهنگ ایمنی

farshid.1319@yahoo.com


۱- آتش‌سوزی مهیب برج در لندن

ساعت یک بامداد ۱۴ خرداد ۱۳۹۶ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۷) یک برج مسکونی ۲۴ طبقه، به بلندی نزدیک به ۷۵ متر، در شهر لندن، پایتخت کشور انگلیس، دچار آتش‌سوزی مهیبی شد. برج گرنفل ۲ در سال ۱۹۷۴ در محله کنزیگتون ۳ غرب لندن، بصورت اسکلت بتنی، ساخته شد. چهار طبقه اول این ساختمان را واحدهای اداری □ تجاری (شامل واحدهای اداری، اتاق ملاقات و مهد کودک) تشکیل می‌داد (۱). بیست طبقه بعدی مسکونی بوده، هریک شش آپارتمان را شامل می‌شد. در مجموع ۱۲۰ واحد مسکونی ۴ داشت. آپارتمان‌های یک خوابه با مساحت ۵۱ مترمربع و آپارتمان‌های دوخوابه با مساحت ۷۵ مترمربع در دورتادور ساختمان با هدف نورگیری بیشتر ساخته شده بود (پیشین).

برج گرنفل از جمله ساختمانهایی است که با بودجه عمومی برای اقشار کم درآمد

مقدمه:

طی سال جاری میلادی وقوع آتش‌سوزی در سه نقطه از برج‌های بلند مرتبه در جهان این سوال را مطرح کرده که آیا با همان سرعتی که ظاهر شهرها به سمت مدرن شدن پیش می‌رود در باطن هم امکانات مناسب برای تامین ایمنی آنها وجود دارد؟ و یا تا چه میزان به ایمنی و تاب‌آوری برج‌های بلند مرتبه در حوادث مختلف توجه شده است. در کشور ما نیز برج‌های مسکونی بلند مرتبه کمربند شمالی تهران را از غرب تا شرق قبضه کرده‌اند، بلند مرتبه سازی در شهرها از جمله مشهد، بندرانزلی، بندرعباس و ... نیز رو به فزونی اند. گزارش حاضر خلاصه‌ای از وقوع حادثه دلخراش آتش‌سوزی در سه نقطه از جهان است که می‌تواند تجارب قابل توجهی برای ایمنی و جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در کشورمان داشته باشد.



شکل ۱

اما هنگام بازسازی برج به این نکات توجه نشد. بعدها نیز پیگیری نگردید. به هر ترتیب، اکنون برج دچار آتش‌سوزی شده بود. تحقیقات بعدی در مورد علت‌یابی حریق نشان داد، نقص فنی یخچال - فریزر در یکی از واحدهای طبقه چهارم عامل وقوع آتش‌سوزی بوده است (۳). پلیس لندن اعلام کرد که دلیل آتش‌سوزی در برج گرنفل لندن، اشکال در یخچال معیوب بوده است (۴).

کارخانه سازنده یخچال - فریزر معیوب ضمن اطلاعیه‌ای ضمن قبول مسؤلیت و پوزش از مشتریان خود خواست، کد یخچال - فریزر خود را بررسی کرده چنانچه مشابه به مدل معیوب می‌باشد، با کارخانه تماس گیرند (۵). متأسفانه در سال ۲۰۱۵ نیز یک ماشین لباس خشک‌کن ساخت این کارخانه مشکلاتی را بار آورده بود (پیشین).

اگر ساختمان سامانه ردیاب آتش داشت چه بسا آتش در حالیکه هنوز گسترش چندانی پیدا نکرده بود، در همان آپارتمان محل حریق کشف شده و بطور مثال با یک خاموش کننده دستی (کپسول آتش‌نشانی)، سرکوب می‌گردید. شبکه بارنده (چنانچه نصب شده بود)، حریق را دستکم در طبقه مزبور تحت کنترل خود درآورده بود. اما افسوس که هیچ‌یک از این امکانات وجود نداشت.

با آگاهی از وقوع آتش‌سوزی، ساکنان طبقه‌های پایین توانستند بوسیله تنه‌ها راه‌پله فرار از برج خارج شوند (۶). اما برای آنها که در طبقه‌های بالا بودند، موقعیت هر لحظه وخیم‌تر می‌شد. عایق بکار رفته در نمای ساختمان مشتعل شده بود. شعله‌های آتش از فضای خالی بین نما، که در قبل توضیح داده شده بود، به سرعت به سمت بالا زبانه می‌کشید.

به اعتبار نصب درب‌های مقاوم در برابر آتش، که در قبل توضیح داده شد، به ساکنان ساختمان گفته شده بود، که هنگام آتش‌سوزی در آپارتمان خود بمانند. غافل از آنکه به علت استفاده از نمای آتشگیر، هنگام آتش‌سوزی حریق نه از در، بلکه از پنجره دیوار مشتعل به آپارتمان وارد خواهد شد. بدین ترتیب عده‌ای در آپارتمان‌های خود کشته شدند.

ساخته می‌شود. در انگلیس به این ساختمان‌ها، مسکن اجتماعی ۵ می‌گویند. مسکن اجتماعی برابر آیین‌نامه و طرح شوراهای محلی توزیع می‌گردد. بطور معمول مسؤلیت نگهداری این ساختمان‌ها با شوراهای محلی است.

هنگام آتش‌سوزی بیش از ۴۰ سال از احداث برج می‌گذشت. البته در سال ۲۰۱۶ با هزینه‌ای نزدیک به ۱۰ میلیون پوند (نزدیک به ۱۳ میلیون دلار) برج گرنفل بازسازی شده بود. عکس شماره یک، برج گرنفل قبل از بازسازی و عکس شماره دو، برج گرنفل بعد از بازسازی سال ۲۰۱۶ را نشان می‌دهد.

به هر ترتیب در تاریخ فوق، برج از طبقه چهارم دچار آتش‌سوزی شد و به سمت بالا شروع به گسترش نمود. ساختمان سامانه خودکار ردیابی و هشدار آتش‌سوزی نداشت. جان بیش از ۶۰۰ نفر ساکنین ساختمان در معرض خطر واقعی قرار گرفته بود. هنگام وقوع آتش‌سوزی با ایام ماه مبارک رمضان برابر بود. مسلمان‌های ساکنان برج برای نیایش سحری بیدار شده و از وقوع حریق آگاه شدند. با آتش‌نشانی تماس گرفته، همچنین به سرعت دیگر ساکنان برج را از حادثه آگاه نمودند. ساختمان به سامانه خودکار شبکه بارنده آتش‌نشانی، از جمله آپاش سقفی (اسپرینکلر) مجهز نبود. همچنین دیگر تجهیزات آتش‌نشانی در برج از چهار سال پیش بازرسی و کنترل نشده بود، از این نظر هنگام آتش‌سوزی کارایی لازم را نداشتند (۱). اما یک نقص مهم ایمنی در نمای ساختمان بود.

بخشی از بازسازی ساختمان، تعویض پنجره‌ها و نصب نمای جدید بود. برای نامسازی از یک فرآورده کامپوزیت استفاده شده بود. این نمای کامپوزیت از دو لایه آلومینیوم با یک هسته قابل اشتعال تشکیل شده بود (پیشین). در همین روند بازسازی برج برای بهبود ایمنی در برابر آتش‌سوزی، ورودی هر واحد به درب مقاوم در برابر آتش مجهز شد. این درب می‌توانست بیش از ۳۰ دقیقه از سرایت آتش به داخل آپارتمان جلوگیری کند (همان). شوربختانه به شرحی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، این نکته مثبت، در هنگام آتش‌سوزی به یک دشواری و تله مرگ تبدیل گردید.

به هر ترتیب قبل از نصب نما به برج، پوسته بیرونی ساختمان با یک عایق پلیمری بشدت آتشگیر پوشیده شد. سپس نمای کامپوزیت نصب گردید. برای نصب این نماها بطور معمول از یک چارچوب (شبه) پروفیل فلزی یا زوار چوبی استفاده می‌گردد. بدین ترتیب پس از نصب بین دیوار بنا و نما، یک فضای خالی ایجاد می‌شود. این فضای خالی می‌تواند هنگام وقوع آتش‌سوزی همچون یک دودکش یا تنوره عظیم عمل کرده، شعله آتش را به سرعت، در عرض چند دقیقه گسترش دهد.


شکل یک، ساختار نمای کامپوزیت و حالت بوجود آمده از نصب آن را نشان می‌دهد.

به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره ساختمان، خطر بالقوه آتش‌سوزی بارها به شورای محلی کنزینگتون (مسئول نگهداری ساختمان) گزارش شده بود.

آتش سوزی در برج گرینفل


محدودیت در فرار

ساکنان باید برای فرار از یک راه پله باریک و آسانسورهای پر از دود، ۲۴ طبقه پایین می آمدند.



گسترش آتش

متخصصان می گویند عایق فلزی ساختمان باعث گسترش سریع آتش شده است.



۳:۴۵ بامداد

طبقه بیست و سوم

دو نفر دیده شدند که دست تکان می دادند گویا آتش آنها را محاصره کرده بود

۲ بامداد، طبقه چهاردهم


در حالی که شعله های آتش گسترده تر می شد عده ای از ساکنین برای درخواست کمک تماس گرفتند.

۲ بامداد، طبقه یازدهم

ساکنان با آسانسور فرار کردند. یک نفر از طبقه دهم خارج شد و دیگر دیده نشد

۱۲:۵۰ بامداد، طبقه چهارم

آتش در آپارتمان شماره ۱۶ گزارش شد.



به اعزام نیروهای آتش نشان مشخص شد، نخستین بالابر الکترونیکی، ۳۳ دقیقه بعد از اعزام نخستین خودرو آتش نشانی به محل حادثه رسیده است.


فشار پایین آب، ضعف بی سیمها در داخل ساختمان، گرمای زیاد کلاه آتش نشانی، مشکل دستگاه تنفسی با هوای فشرده (اس.سی.بی.ای) ۶ از دیگر موارد است شهردار لندن دستور بررسی موضوع را صادر کرده است.

در ساعت چهار و چهارده دقیقه بامداد مسولان پلیس به جمعیت دستور دادند با هر کسی که می دانند در ساختمان به دام افتاده، تماس بگیرند و پیغام بدهند که خودشان را نجات دهند و به امید آتش نشانان نباشند (۱).

مردم نگون بختی که در آپارتمانهای خود بدام افتاده بودند، با تکان دادن دست،


آتش نشانی لندن به فاصله شش دقیقه بعد از تماس تلفنی و استمداد از آنها به محل آتش سوزی رسیده و عملیات خود را شروع نمود. نزدیک به ۲۰۰ آتش نشان و ۴۰ خودرو در صحنه عملیات بودند. اهالی محل با صدای آژیر خودروهای آتش نشانی، پلیس، آمبولانس و پرواز بالگرد (که برای ارزیابی حادثه و نه اطفای آن به پرواز درآمده بود) از خواب بیدار شده و به کمک آمده بودند. اما کار چندانی از آنها ساخته نبود. پلیس بوسیله بلندگو تذکر می داد که راه خودروهای امدادی را سد نکنند. آتش نشانان به سختی در تلاش بودند تا به افراد در دام افتاده کمک کنند. در تحقیقات بعد از آتش سوزی بعضی عملکردهای مدیریتی آتش نشانی لندن به چالش کشیده شد. از جمله با بررسی اسناد مربوط

تمرکز آتش سوزی روی نمای ساختمان




آتش از این وجه ساختمان شروع شد. شعله‌ها گسترش یافتند و ساختمان از طبقه دوم فروریخت.

ساختمان مسکونی شامل ۱۲۰ واحد آپارتمان است.



دلیل اصلی آتش هنوز قطعی نشده است. گزارش‌ها حاکی از بوی قوی پلاستیک سوخته بود که می‌تواند حاصل از سوختن لایه روکش ساختمان باشد که سال گذشته به آن اضافه شده بود.



۲- برج مارکوپولو در آتش

هاوایی در ۱۹۵۹ پنجاهمین ایالت آمریکا شد (۸) مجمع‌الجزایر هاوایی در اقیانوس آرام واقع شده است. پایتخت و شهر مهم آن هونولولو نام دارد. هونولولو از ۳۰ آوریل ۱۹۰۷ شهر شد. مساحت ایالتی آن ۱۸۰ کیلومتر مربع (۶۸,۴ مایل مربع) است. جمعیت آن بر اساس آمار سال ۲۰۱۰، ۳۳۷۲۵۶ نفر است (۹). شهر هونولولو در وسط جلگه‌ای تنگ میان کرانه اقیانوس آرام و رشته کوه‌های کولو قرار گرفته، برخی از نقاط مرتفع نیز در قلمرو مناطق شهری هونولولو قرار دارد. از جمله کوه تتالوس که در دامنه‌هایش باغهای همگانی زیبا احداث گردیده است (پیشین).

هونولولو، علاوه بر بندری فعال و شهر دانشگاهی، از جاذبه فوق‌العاده گردشگری برخوردار است. به همین دلایل جمعیت به نسبت زیادی از داخل



چراغ تلفن همراه و ... علامت می‌دادند که آنها را نجات دهند، گزارش‌هایی در دست است که عده‌ای خود یا کودکان خود را از پنجره‌ها به بیرون پرتاب کردند. پس از سه ساعت تلاش سخت، گروه تازه نفس آتش‌نشانان جایگزین گروه قبلی شدند. مبارزه آتش‌نشانان در دو جبهه فرو نشاندن حریق و نجات ساکنان برج، به سختی ادامه داشت. آنچه آشکار شده بود، یکی، آتش بزودی سرکوب نخواهد شد و حادثه با تلفات جانی فاجعه باری همراه خواهد بود. با روشن شدن هوا، ابعاد بیشتری از حادثه نمایان شد، برج همچنان می‌سوخد و با توجه به تعداد افرادی که از ساختمان خارج شده بودند، نگرانی این بود. که شاید نزدیک به صد نفر جان خود را از دست داده باشند. نگرانی دیگر احتمال ریزش ساختمان بود. بنابراین برج بوسیله مهندسين، مورد پایش قرار گرفت (۱). دستکم تا ۲۴ ساعت دیگر، آتش کما بیش ادامه داشت. آمار کشته‌شدگان نیز ساعت به ساعت افزایش می‌یافت. تا آنکه در نهایت به ۸۰ نفر رسید. از بدو شروع حادثه دوستان، همسایگان و اهالی محل به حمایت از ساکنان برج برخاستند. عده‌ای درهای خانه خود را به روی ساکنان برج، که اکنون خانه و زندگی خود را از دست داده بودند، گشودند. در پیاده‌روها میزهای آب، غذا، لباس بر پا شد...

نخستین اقدام مقامات، بررسی این موضوع بود که در چند برج مسکونی دیگر از این نمای بشدت آتشگیر بکار رفته است. در روز جمعه پس از حادثه دستکم ۵ برج لندن به علت بکارگیری نمای آتشگیر، تخلیه شدند (۷).

گمان بر اینست که فاجعه برج گرانتل بسیاری از آیین‌نامه‌های ایمنی و محافظت در برابر آتش‌سوزی، انگلیس را دگرگون کند.



و خارج آمریکا به آن مسافرت می‌کنند. بنابراین و با توجه به محدودیت شدید زمین، از سالها پیش به دنبال بلندمرتبه‌سازی رفته است. نخستین ساختمان بلندمرتبه آن به ارتفاع ۱۰۶۶٫۸ متر (۳۵۰ فوت) در سال ۱۹۷۰ ساخته شد. این ساختمان هتل آلامونا نام دارد. در حال حاضر بیش از ۴۷۰ ساختمان بلندمرتبه دارد.

در سال ۲۰۱۱ پس از شهرهای نیویورک، شیکاگو و لس‌آنجلس از نظر تعداد ساختمان‌های بلندمرتبه آمریکا چهارمین رتبه را به خود اختصاص داد. در سال ۲۰۱۷، شهرهای هوستون و واشنگتن دی سی از هونولولو پیشی گرفتند. در نتیجه اکنون از نظر تعداد ساختمان‌های بلندمرتبه در آمریکا رتبه ششم را دارد.

در روز جمعه ۱۴ جولای ۲۰۱۷ کمی بعد از ساعت دو بعدازظهر، یکی از این ساختمان‌ها دچار آتش‌سوزی شد. این برج مسکونی مارکوپولو نام دارد. برج مارکوپولو بنایی وسیع و شکلی همچون موج دارد. ۳۶ طبقه بوده و ۵۶۸ واحد مسکونی دارد. این برج در سال ۱۹۷۱ ساخته شده، زمانیکه نصب سامانه خودکار آبیاش هنوز اجباری نشده بود. بنابراین آبیاش سقفی ندارد. در روز حادثه آتش از واحد ۲۶۴ واقع در طبقه ۲۶ شروع شد. آتش به سرعت و از طریق پنجره‌های بیرونی به دو طبقه بالا سرایت کرد، اما آتش‌نشانان از سرایت آتش به اطراف جلوگیری کردند. نزدیک به ۱۰۰ آتش‌نشان با اولین تماس تلفنی به سرعت در محل حادثه حاضر شدند (۱۰).

آتش‌نشانان علاوه بر مبارزه با آتش، به تخلیه افراد حاضر در بنا کمک می‌کردند. راه‌پله خروج اضطراری چراغ اضطراری نداشت و مردم در تاریکی حرکت می‌کردند.

حادثه چند هفته بعد از فاجعه آتش‌سوزی برج گرنتل لندن اتفاق افتاده بود. مردم با این پیشینه ذهنی بسیار نگران و وحشت زده بودند. آتش‌نشانان برای اطمینان از خروج افراد، درب تک‌تک واحدها را می‌زدند. آتش‌سوزی سه کشته داشت یک مرد و دو زن که همگی در طبقه ۲۶، محل شروع حادثه، جان باختند. همچنین ۱۳ نفر مجروح شدند که ۸ نفر آنها در محل معالجه شده و ۵ نفر شامل یک آتش‌نشان و چهار شهروند در بیمارستان بستری شدند. شهردار شهر که در محل حادثه حضور داشت، گفت هنگام آتش‌سوزی در ساختمان‌هایی که آبیاش سقفی ندارند احتمال بروز تلفات جانی بسیار بالاست.

۳- برج مشعل دوباره مشتعل شد.

بزرگترین شهر امارات متحده عربی، دبی است. این شهر ۹۱۱ ساختمان بلندمرتبه دارد. تعداد ۸۸ دستگاه از این برج‌ها بیش از ۱۸۰ متر (۵۹۱ فوت) ارتفاع دارند (۱۱). بلندترین آنها برج خلیفه، با ۱۶۱ طبقه، به ارتفاع ۸۲۸ متر (۲۷۱۷ فوت) است. این برج از همان بدو افتتاح در ژانویه ۲۰۱۰، به عنوان بلندترین سازه در جهان شناخته شد (پیشین).

آسمانخراش‌های دبی بیشتر در سه محله جاده شیخ زاید، دبی‌مارینا و منطقه



تجاری دبی مستقرند (همان). ۱۸ دستگاه از این برج‌ها (تکمیل شده) دستکم ۳۰۰ متر (۹۸۴ فوت) ارتفاع دارند، بیش از هر شهر جهان. مشعل مارینا یکی از این برج‌ها بیشتر به مشعل شهرت دارد. ارتفاع آن ۳۳۶٫۸ متر (۱۰۵۱٫۱ فوت) است. طرح اولیه آن بوسیله معماران خلیفه ۹ و آلامی ۱۰ طراحی گردید (۲). بنابر طرح مفهومی اصلی قرار بود این بنا ۷۴ طبقه، سه طبقه زیرزمین، یک پودیموم چهار طبقه داشته باشد. کل مساحت آن ۱۱۱،۸۳۲ متر مربع (۱،۲ میلیون فوت مربع) بود. بدین ترتیب قرار بود ۵۰۴ آپارتمان یک تا سه اتاق خوابه و چهار سویت آپارتمان دوبلکس را در خود جای دهد سه طبقه زیرزمین و بخشی از پودیموم به عنوان پارکینگ محل نگهداری ۵۳۶ خودرو باشد. طبقه پنجم و ششم آن استخر شنا، باشگاه ورزشی، کافه تریا و ... در نظر گرفته شد بود (پیشین).
بدها در این طرح اصلاحاتی صورت گرفت.

در اوایل سال ۲۰۰۷ احداث آن شروع شد و قرار بود، پروژه طی ۱۸ ماه پایان یابد. اما ساخت آن تا سال ۲۰۱۱ به درازا کشید. برج مشعل در ماه مه ۲۰۱۱ افتتاح شد. این برج تاکنون دوبار دچار آتش‌سوزی شده است.

نخستین آتش‌سوزی:

در ساعت ۲ بامداد شب ۲ اسفند ماه ۱۳۹۳ (۲۱ فوریه ۲۰۱۵) این برج دچار آتش‌سوزی شد. براساس گفته شاهدان عینی آتش از گریل نصب شده در یکی

مسکن و شهرسازی (تهیه کنندگان). آتش سوزی برج گرنفل لندن (Grenfell Tower). مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. تهران. سی و یکم خرداد ۱۳۹۶.

2- What is Social Housing? www.england shelter.org.uk

۳- یخچال فریزر معیوب، علت آتش سوزی برج گرنفل. شبکه خبر، ۲ تیر ۱۳۹۶ کد خبر ۵۰۶۲۲۰

۴- علت آتش سوزی در برج گرنفل اعلام شد. العالم ۳ تیر ۱۳۹۶. www.fa.alalam.ir

5- Angela Monaghan. Hot point tells Customers to check fridge-freezers after Grenfell Tower fire. The guardian. Com/uk-news/2012

6- MayBulman. Grenfell Tower graphic: what we know about how the fire spread. 12 June 2012. www.independent.co.uk.

7- Kevin Rawlinson. Fire London Tower block evacuated over cladding safety fears. The guardian. 24 June 2017. www.The-guardian.com

۸- رامین، علی. کامران فانی، محمدعلی سادات. دانشنامه دانش گستر. موسسه دانش گستر روز ۱۳۸۹.

۹- هونولولو. ویکی پدیا. دانشنامه آزاد www.fa.wikipedia.org

10- Honolulu Tower Blaze Kills three including Mother and son. www.Reuters.com

11- List of tall building in Dubai. www.wikipedia.org

12- The Marina torch. www.wikipedia.org

۱۳- اطفای حریق در برج مشعل دبی. باشگاه خبرنگاران جوان. ۱۳ مرداد ۱۳۹۶. کد خبر ۶۱۹۰۳۹۷

پی نوشت:

۱- بطور دقیق ساعت ۰۰:۵۴ نیمه شب

2-Grenfell Tower

3-Kensington

۴-در منابع مختلف، ۱۲۵ و ۱۵۰ واحد نیز ذکر شده است.

5-Social Housing

6-Self-Contained breathing Apparatus (SCBA)

7-Alamoand

8-The Marina Torch

9-Khatib

10-Alami



از بالکن های ساختمان شروع شد. استفاده از نمای کمپوزیت باعث گسترش آتش شد. وزش باد، آتش را شعله ورتر کرد. اما آتش نشانان با تمام مشکلات موجود آتش را سرکوب کردند. هفت نفر که با استنشاق دود دچار مشکل شده بودند، درمان گردیدند.

دومین آتش سوزی:

جمعه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۶ نزدیک ساعت یک صبح (بوقت محلی) برج مشعل برای دومین بار دچار آتش سوزی شد. آتش به سرعت به نمای ساختمان سرایت کرد (۱۲). اما پس از دو ساعت تلاش آتش نشانان خاموش شد. تخلیه ساکنان ساختمان به خوبی و با موفقیت صورت گرفت. هیچگونه صدمات انسانی گزارش نشد. اما گویا تعدادی از واحدهای آپارتمانی دچار آسیب شدند. دو خودرو پارک شده در کنار ساختمان نیز در اثر فرو ریختن تکه های مشتعل جدا شده از برج، آتش گرفتند (۱۳).

منابع مأخذ:

۱- بخش زلزله شناسی و خطرپذیری و بخش آتش مرکز تحقیقات راه،

مردان آهنین و نردبان چوبی



farshid.1319@yahoo.com

این سطل حجمی در حدود ۱۲ لیتر داشت. هنگام وقوع آتش سوزی، بین محل حریق و نزدیکترین منبع آب، صفی متشکل از دو ردیف افراد تشکیل می‌شد. یک ردیف سطل‌های پر از آب را دست به دست کرده و به نزدیکی حریق می‌رساندند تا در آنجا به سمت حریق پرتاب شود و افراد صف دیگر نیز سطل‌های خالی را برمی‌گرداندند تا دوباره پر شود. بدین ترتیب کوشش می‌شد که تقریباً یک جریان مداوم آب به سمت حریق پاشیده شود. بزرگترین تحول در تاریخ

سطل آب و سطل ماسه را می‌توان قدیمی‌ترین وسایل اطفایی محسوب کرد، در خصوص استفاده از این وسایل قوانینی هم وجود داشته است. به عنوان مثال، طی قانونی که در سال ۱۸۸۹م. از طرف مقامات شهر لندن برقرار شد، مردم ملزم شدند تا در خانه‌های بزرگ، بشکه آب، نردبان آماده و سطل ماسه داشته باشند (۱). اولین وسیله مخصوص آتش‌نشانی در آمریکا، سطل چرمی اطفاء حریق بود.



تمونه‌ای از نردبان چوبی قلابدار قدیمی



چند نمونه از تجهیزات قدیمی آتش‌نشانی، از جمله نمونه‌هایی از نردبان‌های چوبی. موزه آتش‌نشانی مریلند آمریکا

انتقال پیدا نمی‌کرد. از آنجاییکه نردبان از چوب‌های سخت و محکم ساخته می‌شد، چنانچه در معرض شعله آتش قرار می‌گرفت، این احتمال وجود داشت که لابه‌های بیرونی آن بسوزد، اما همچنان برای مدت به نسبت مناسب قدرت و استحکام خود را از دست نمی‌داد، البته، نردبان چوبی نکات منفی هم داشت، از جمله سنگین بود. برای جابجایی بعضی از آنها به چهار آتش‌نشان قوی نیاز بود. با احداث ساختمان‌های چند طبقه نردبان‌های قابل الحاق و حتی نردبان چوبی کشویی



سطل آب آتش‌نشانی

آتش‌نشانی بعد از آتش‌سوزی سال ۱۶۶۶م. شهر لندن صورت گرفت (۲). نخستین کوشش‌ها برای تشکیل اداره یا سازمان آتش‌نشانی، به مفهوم امروزی، به بیش از سه قرن پیش بازمی‌گردد. انگیزه این امر نیز رخداد آتش‌سوزی‌ها بزرگ و ویرانگر بود که شهرهای بزرگ آن روزگار را به خاکستر تبدیل می‌کرد. سپس مشابه هر پدیده تمدنی دیگر این سازمان امدادی روند تکمیل خود را پی گرفت. بدیهی است، در این روند، ابزار، تجهیزات و خودروهای آتش‌نشانی نیز دگرگون و روزآمد شدند. از نکات جالب توجه آنکه، دو ابزار سطل آتش‌نشانی و نردبان دستی، هنوز کاربرد خود را از دست نداده‌اند. در مورد سطل آتش‌نشانی، به امید خدا، در آینده مطالبی ارائه خواهد شد. در اینجا در مورد سیر تحول نردبان آتش‌نشانی، به کوتاهی مطالبی ارائه می‌گردد.

نردبان دستی یکی از تجهیزات مهم تیم‌های آتش‌نشانی است (۳). بوسیله آتش‌نشان تا محل حریق و حادثه حمل می‌گردد (پیشین).

تا سال ۱۹۳۰ تمام نردبان‌های آتش‌نشانی از چوب ساخته می‌شد. این نردبان‌ها از چوب‌های سخت، محکم و با دوام مثل درخت بلوط و گردو (گردوی آمریکایی) ساخته می‌شد (۴).

نردبان چوبی برق (الکتروسیسته) را از خود عبور نمی‌داد. بنابراین بویژه هنگام برخورد اتفاقی با سیستم‌های برق یا تجهیزات الکتریکی برق دار، آتش‌نشان از خطر برق‌گرفتگی در امان بود (در آن هنگام وسایل حفاظت فردی آتش‌نشانان، دستکش، چکمه و ... مانند امروز پیشرفت نکرده بود).

چوب گرما را نیز منتقل نمی‌کند. بنابراین چنانچه هنگام عملیات آتش‌نشانی، انتهای نردبان در معرض حراست قرار می‌گرفت، حرارت به سرعت به بقیه نردبان



نردبان ساخت شرکت بیلی (انگلیس) در سال ۱۹۳۰ عرضه گردید و بوسیله آتش نشانی لندن بکار گرفته شد.

ایمنی تهران. ۱۳۷۲.

۲- قاسملو، فرشید، *پیدایش و توسعه آتش نشانی در جهان*. انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور. چاپ دوم تهران ۱۳۸۲.

۳- غفوری، ناصر. رضا معصومیان. *نردبان دستی*. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران. بهمن ۱۳۸۵.

4- Raul A, ANGLo. *Iron Men and Wooden Ladders*. 02/01/2012 (www.fire apparatus magazine.com)

۵- میشل ارنست. ترجمه رحیم مصاحب. *اصول و مهارت‌های آتش نشانی*. زیر نظر سازمان آتش نشانی مشهد. آذر برزین. تهران ۱۳۸۵.

ساخته شد. در این سالها یک نوع نردبان چوبی کوتاه (حدود سه متر) و سبک، قلابدار به بازار آمد. آتش نشانان می‌توانستند با نصب قلاب این نردبان به پنجره ساختمان، از آن بالا روند. فیلم‌های تاریخی جالبی از آتش نشانان آن دوران (که به مردان آهنین شهرت داشتند) در دست است که به چابکی بوسیله این نردبان‌ها، طبقه به طبقه از ساختمان‌ها بالا می‌روند.

با افزایش ارتفاع ساختمان‌ها، نردبان‌های کشویی که روی گاری نصب شده بود، به میدان آمد. در ایستگاه‌های آتش نشانی نیمه دوم قرن نوزدهم در کنار گاری حمل پمپ بخار آتش نشانی گاری حمل نردبان، که با اسب کشیده می‌شدند دیده می‌شد.

با افزایش بلندی ساختمان‌ها، سازمان‌های آتش نشانی به نردبان‌های بلندتری نیاز داشتند. سنگینی زیاد، امکان استفاده از چوب برای ساخت این نردبان‌ها را به تقریب منتفی کرده بود. در سال ۱۹۳۰ سام کارایس نخستین نردبان پیشرفته آلومینیومی را اختراع کرد (IBID)

یکی دیگر از تولیدکنندگان نردبان آلومینیومی در سال ۱۹۳۱ در شهر اوشش، ایالت ویسکانسین (امریکا) تأسیس شد.

با شروع قرن بیستم تحول بیشتری در ساخت انواع خودروهای آتش نشانی پدید آمد. اکنون با اختراع خودروهای بنزینی خود استارت، ماشین‌های آتش نشانی به سرعت به محل آتش سوزی می‌رسیدند. بنابراین، گاریهای آتش نشانی، که با اسب به حرکت در می‌آمدند، منسوخ شد. بدین ترتیب علاوه بر کامیون آتش نشانی، کامیون حامل نردبان نیز به بازار آمد.

بدین ترتیب تجهیزات بالابر مورد استفاده در سازمان‌های آتش نشانی در طرح‌ها و عملکردهای متفاوتی طراحی و ساخته شده اند. (۱۵)

فهرست منابع و مآخذ:

۱- علی، شهریاری. *خاموش‌کننده‌های دستی*، سازمان آتش نشانی و خدمات

این نردبان در سال ۱۸۸۶ بوسیله یک شرکت تولید تجهیزات آتش نشانی در شیکاگو (امریکا) به ثبت رسید.



تشریح وضعیت سازه‌ای و ایمنی در برابر آتش ساختمان پلاسکو در نشست تخصصی با «بررسی از نظر مسائل سازه و ایمنی در برابر آتش»



و ۹۳ برای ضابطه‌مندی مقررات معماری و شهرسازی جدیت بیشتری شد و در دولت یازدهم، دادن مجوزهای ساختمان بلندمرتبه تقریباً متوقف شد و پروژه‌هایی که از قبل مانده بودند در این مدت ساخته شدند که سعی شد ضابطه‌های معماری و شهرسازی در آنها رعایت شود.

وی خاطر نشان ساخت در جلسات اخیر شورای تدوین مقررات، بر این نکته تاکید کردیم که واقعا مبحث ۲۲ مقررات ملی و کنترل ساختمان باید این ظرفیت را ایجاد کند که ایمنی ساختمان‌ها در آن دیده شود و مورد تاکید قرار بگیرد. همچنین، باید به فکر پیوست و مجموعه جدیدی برای بررسی و تامین ایمنی ساختمان‌های موجود به ویژه در ساختمان‌های بلند و ساختمان‌های دولتی باشیم. زیرا حوادثی همچون حادثه پلاسکو همچنان محتمل است.

دکتر شکرچی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود در افتتاحیه نشست تخصصی وضعیت سازه‌ای و ایمنی در برابر آتش ساختمان پلاسکو گفت: اگر به سابقه تهران نگاهی بیندازیم خواهیم دید که در ۱۰ سال گذشته جمعیت شهر تهران ۵۰ برابر شده و بارگذاری عظیمی در آن رخ داده است.

اولین نشست تخصصی از سلسله نشست‌های تخصصی با حضور اعضای کمیته‌های تخصصی از هیأت ویژه ریاست جمهوری برای بررسی حادثه ساختمان پلاسکو، با تشریح وضعیت سازه‌ای و ایمنی در برابر آتش ساختمان پلاسکو برگزار شد.

در این نشست تخصصی که با عنوان «بررسی از نظر مسائل سازه و ایمنی در برابر آتش» و با حضور انبوه متخصصین، مدیران دستگاه‌های ذیربط و علاقمندان در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، سخنرانان در محورهای «بررسی حادثه از جنبه‌های اصول و مقررات ایمنی در برابر آتش و مدل‌سازی حریق» و «بررسی حادثه از جنبه سازه‌ای و ریزش پیشرونده ساختمان» به سخنرانی پرداختند.

دکتر شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در افتتاحیه این نشست تخصصی با اشاره به این موضوع که حادثه پلاسکو سبب شد تا عمق فاجعه برای متخصصان بیشتر شود چرا که متوجه شدند که شهر به هیچ عنوان شهر ایمنی نیست و باید جدی تر به آن پرداخته شود.

وی با ارائه پاورپوینت، وضعیت ساختمان‌های بلندمرتبه در تهران را از نگاه آماری تشریح نمود و گفت: نیمی از ساختمان‌های بلندمرتبه در تهران از اواسط دهه ۸۰ به بعد ساخته شده است. تا قبل از انقلاب، تعداد ساختمان‌های بلندمرتبه در شهر تهران، ۳۴ ساختمان بود. در سال‌های جنگ و پس از انقلاب، ۳ ساختمان ساخته شد، در دهه ۷۰، ۲۲۵ ساختمان بلندمرتبه، دهه ۸۰، ۲۱۶، ۸۰ و دهه ۹۰ نیز ۲۶۷ ساختمان بلندمرتبه ساخته شد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: بر اساس گزارش معاونت معماری و شهرسازی، سال ۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری را مکلف کرد تا ضوابط بلندمرتبه‌سازی را با تاکید بر ایمنی ارائه کند تا بر اساس آن ضوابط محل قرارگیری ساختمان‌های بلندمرتبه و مشخصاتی که باید داشته باشند که نوعا در مقررات ملی و کنترل ساختمان پیش‌بینی نشده بود آماده شود. اما این کار هرگز انجام نشد. تا سال‌های ۹۲



دکتر بختیاری در ادامه سخنان خود به معرفی ویژگی های ساختمان پلاسکو پرداخت و گفت: این ساختمان در سال ۱۳۴۱ بهره برداری شده است و از دو بخش اصلی تشکیل شده است. ۵۸۰ واحد تجاری در این پاساژ قرار داشت و کاربری آن تجاری و عمدتاً صنف پوشاک بود. ارتفاع مغازه ها نزدیک به ۴ متر و دیوارها اغلب آجری بوده است.

وی در این بخش افزود: بخش تاسیساتی این ساختمان دارای مشکلات فنی و ساختاری بوده است و تعمیر و نگهداری آن به درستی صورت نگرفته است. به گفته کارشناسان دلیل شروع حریق، کاربرد غیراصولی لوازم برقی و اتصال الکتریکی، سقوط جرقه و اشتعال بوده است و البته در دیگر گمانه زنی ها، نشت همزمان گاز پیک نیک نیز عنوان شده است.

عضو هیات ویژه بررسی حادثه پلاسکو در تشریح دلایل گسترش سریع حریق در ساختمان پلاسکو گفت: وجود ۵۸۰ واحد صنفی در ساختمان و عمدتاً صنف پوشاک یا مقادیر بالای پارچه و پوشاک در هر مغازه، اشکالات پلکان و عدم انطباق راه خروج با یک طراحی صحیح و اصول ایمنی در برابر آتش، ارتباط کامل بین فضاها از طریق سقف های کاذب به پلکان و شفت تاسیسات و گسترش حریق از طریق این فضاها، عدم وجود هرگونه فضا بندی و جداسازی اصولی مقاوم در برابر آتش، عدم وجود شبکه بارنده خودکار در ساختمان و وجود کپسول های آتش فراوان در ساختمان از جمله دلایل مهمی است که در گسترش حریق در سطح ساختمان تاثیر گذار بوده است.

دکتر بختیاری در ادامه با ارائه توضیحات فنی و تخصصی به مقایسه مشخصات ساختمان پلاسکو با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان پرداخت و با طرح اصول مهم و ضروری در این مبحث، شرایط حقیقی در ساختمان پلاسکو را بازگو کرد.

وی در ادامه و با تاکید بر اهمیت تجارب کسب شده از این حادثه، برخی از درس های حاصل از آن را ارائه نمود و گفت: لزوم تعمیر و نگهداری سیستم های ایمنی در برابر آتش، برطرف کردن ضعف های بازرسی و نظارت برای ساختمان های موجود و قدیمی، نیاز به تقویت سازمان دهی مدیریت بحران، عدم حضور جدی بیمه ها در ارتقای سطح ایمنی در برابر آتش، توجه و آگاهی اندک جامعه نسبت به اهمیت ایمنی در برابر آتش در ساختمان ها و مولفه های آن و نیاز جدی به رفتارشناسی مردم در هنگام حریق و آموزش عمومی می تواند از محورهایی باشد که نیازمند توجه بیشتر نهادها و مدیریت کشوری است.

در ادامه نشست اول، مهندس قاسم زاده و مهندس جمالی سخنرانی های

ما شهری را هم در ارتفاع و هم در سطح گسترش داده ایم که امکانات تامین ایمنی آن را نداریم.

وی با تاکید بر وظیفه مهم هیات ویژه بررسی حادثه پلاسکو گفت: با دستور رئیس محترم جمهور و همچنین تاکید بر تحقق حقوق شهروندی، هیات بررسی حادثه پلاسکو با حضور متخصصین و با نگاه کاملاً تخصصی و با هدف کاهش خطرپذیری تشکیل شد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: با برگزاری این نشست و ادامه آن در نشست های آتی، به دنبال آن هستیم تا فرصت بیشتری را برای تعمق در جامعه علمی و تخصصی فراهم نماییم. این برای اولین بار است که یه گزارش تحقیقی برای یک حادثه عمومی تهیه و منتشر می شود و دولت محترم نیز به دنبال آن است که تهیه گزارش های تخصصی در جامعه علمی برای اتفاقات بزرگ نهادینه شود.

دکتر بختیاری رئیس بخش مهندسی آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و از اعضای هیات ویژه بررسی حادثه پلاسکو در اولین بخش از سخنرانی های تخصصی نشست تخصصی امروز در محور «بررسی حادثه از جنبه های اصول و مقررات ایمنی در برابر آتش و مدل سازی حریق»، با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته در موارد مشابه گفت: از دهه های گذشته در کشورهای پیشرفته، بررسی حواث بسیار متداول بوده است و حتی مراکز پژوهشی بزرگ دنیا نیز در حوادث بزرگی که در کشورهای دیگر رخ می دهد، گروهی را جهت بررسی و جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارش تخصصی اعزام می کنند تا از طریق تهیه و انتشار این گزارش ها به ارتقای ایمنی در آن کشور یا در سطح بین الملل کمک شود.

خود با موضوعات نگاهی به تجربیات و درسهای برگرفته از حوادث حریق در ایران و مدل سازی حریق ساختمان پلاسکو را ارائه نمودند.

بخش دوم از سخنرانی‌های تخصصی در محور موضوعی «بررسی حادثه از جنبه سازه‌ای و ریزش پیشرونده ساختمان» ارائه شد. در این بخش مهندس طاحونی سخنرانی خود با موضوع نقشه‌های وضعیت موجود، سیستم سازه‌ای

و تحلیل‌های الاستیک را ارائه نمود. همچنین در ادامه محورهای موضوعی «بررسی نتایج آزمایش مصالح سازه پلاسکو»، «سناریوی خرابی و تحلیل اثرات حرارت بر سازه ساختمان» و «مطالعه عددی سازه و اتصالات سقف سازه پلاسکو در برابر اثرات بارهای ثقلی و حرارتی» از سوی دکتر مجیدزمانی، دکتر آقاچوچک و دکتر میرقادراری ارائه شد.

در پژوهشگاه زلزله اعلام شد:

نتیجه آخرین یافته‌های محققان کشور از دلایل وقوع حادثه پلاسکو



آن زمان سیستم اطفاء حریق از کار افتاد و پس از ۹ ساعت آتش این ساختمان کنترل شد اما ناگهان ساختمان فرو ریخت و ۲۷ نفر زیر آوار ماندند. عضو هیئت علمی پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی ایران با اشاره به خلاءهای کشور در حوزه

مقررات ایمنی ساختمان اظهار داشت: در کشور خلاءهایی وجود دارد و آن هم این است که در هیچ کدام از دانشگاه‌های مهندسی درس مهندسی آتش آموزش داده نمی‌شود. عضو هیئت علمی پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی ایران خاطرنشان کرد: ما توانستیم در سال ۲۰۱۱ مطالعاتی در خصوص رفتار بتن انجام دهیم و مدلی ارائه کنیم که این مدل اکنون در آمریکای شمالی کاربرد دارد اما در کشور ما به آن توجهی نمی‌شود. بسطامی اظهار داشت: در حال حاضر ساختمان‌های بلند به سمت استفاده از بتن‌های مقاوم حرکت می‌کنند اما هر چه مقاومت بتن افزایش یابد ساختمان در برابر آتش سوزی ضعیف‌تر عمل می‌کند. وی گفت: اگر دما بیش از ۱۰۰ درجه سانتیگراد باشد، ترک‌هایی در سطح بتن ایجاد می‌کند و همین موضوع می‌تواند مقاومت بتن را کاهش دهد. به گفته بسطامی در این مطالعات مشخص شد که مقاومت بتن در دمای ۸۰۰ درجه تا ۸۰ درصد کاهش می‌یابد. وی با بیان اینکه همچنین در این مطالعات مشخص شد که مقاومت بتن از دمای ۲۰۰ درجه به بالا به صورت صعودی کاهش می‌یابد، گفت: این مطالعات روی ۵۰۰ نمونه بتنی ساخته شده با مصالح بومی کشور صورت گرفته است.

محققان کشور در پژوهشگاه زلزله در مطالعات خود نشان دادند که هر چه مقاومت بتن افزایش یابد در برابر آتش سوزی ضعیف‌تر عمل می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرتضی بسطامی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی ایران عصر امروز در نشست تخصصی بررسی عملکرد ساختمان‌ها در برابر خطرات چندگانه و مدیریت سازه که در پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی ایران برگزار شد، اظهار داشت: ما در مطالعاتی رفتار ساختمان‌های بتن آرمه‌ای و سایر ساختمان‌های فولادی و ... را مقایسه کردیم. وی گفت: ۷ مورد از سازه‌های ویران شده بر اثر آتش سوزی در دنیا از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۲ بتن آرمه‌ای، ۶ مورد فولادی، ۵ مورد مصالح بنایی، ۲ مورد چوبی و ۲ مورد نامشخص بوده است. عضو هیئت علمی پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی ایران اظهار داشت: به دلیل ارزان بودن بتن آرمه، تعداد سازه‌های بتن آرمه‌ای رو به افزایش است به طوری که هم اکنون ۸۰ درصد سازه‌های برخی از شهرها از این جنس هستند.

بسطامی اظهار داشت: همچنین در این مطالعات مشخص شد ۱۳ مورد از سازه‌های ویران شده بر اثر آتش سوزی مربوط به ساختمان‌های ۴ تا ۸ طبقه، ۳ مورد مربوط به ساختمان‌های ۹ تا ۲۰ طبقه و ۶ مورد از این سازه‌ها مربوط به ساختمان‌های بیش از ۲۰ طبقه بوده است. بسطامی ادامه داد: همچنین ۹ مورد از سازه‌های ویران شده بر اثر آتش سوزی کاربرد اداری داشته‌اند و ۸ مورد مسکونی، ۳ مورد تجاری و ۲ مورد مختلط بوده است. وی با بیان اینکه شبیه سازه پلاسکو، فروریزش ساختمان شش طبقه بتن آرمه‌ای در اسکندریه مصر بود که کارخانه تولید پارچه بود و در سال ۲۰۰۰ به وقوع پیوست.

وی همچنین با اشاره به اینکه اتفاقی که در سال ۲۰۰۰ در مصر رخ داد، گفت: در



نام کتاب: جستارهایی در پلاسکو

با جستارهایی از: محمد آقاسی، علیرضا آقا یوسفی، ریحانه اصلانزاده، سید مهدی اعتمادی فرد، آرمن امیر، حسین ایمانی جاجرمی، یاسر باقری، عبدالله بیچرانلو، ناصرالدین - علی تقویان، سمیه توحیدلو، مجتبی توسل، حمیدرضا جلایی پور، ریحانه جوادی، محمدرضا جوادی یگانه، ابراهیم حاجیانی، مهدی حسینزاده فرمی، هادی خانیکی، سید محمد مهدی خوبی، مجتبی دلیر، حسین راغفر، جبار رحمانی، محمد مهدی رحمتی، مهدی روزخوش، سعیده زادقناد، احسان سلطانی، احسان شاه قاسمی، غلامرضا صدیق اورعی، رضا صفری شالی، عباس عبدی، حامد طالبیان، حمید طاهری، فاطمه سادات علمدار، فردین علیخواه، موسی عنبری، غلامرضا غفاری، محمدجواد غلامرضا کاشی، محمد فاضلی، نعمت‌الله فاضلی، مقصود فراستخواه، جولان فرهادی بآبادی، ناصر فکوهی، مجید فولادیان، سید احمد فیروزآبادی، محمدمبین قانعی راد، علی قنبری، محمدرضا کلاهی، مسعود کوثری، رضا مختاری اصفهانی، علیرضا مشهدی‌زاده، محمد معماریان، مهدی منتظری مقدم، نوح منوری، سید جواد میری، سید عبدالامیر نبوی، آرش نصر اصفهانی، عباس نعمتی، سیدضیاء هاشمی، سیده راضیه یاسینی.

با مقدمه: سیدرضا صالحی امیری

به کوشش: محمدرضا جوادی یگانه، جبار رحمانی، سعیده زادقناد، عبدالله بیچرانلو

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ویرایش دوم: ۱۰ بهمن ۹۵

شمارگان: توزیع محدود

قیمت: ندارد

تقدیم به آتش‌نشانان شهید: محمد آقایی، علی امینی، حسین حسینزاده، امیرحسین داداشی، محسن روحانی، حسین سلطانی، رضا شفیعی، علیرضا صفی‌زاده، فریدون علی تبار، محسن قدیانی، مجتبی کوهی، علی مستوفی، ناصر مهرورز، بهنام میرزاخانی، حامد هوایی، رضا نظری

صبح روز پنجشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ ساختمان پلاسکو، یکی از قدیمی‌ترین ساختمان‌های بلندمرتبه تهران، واقع در خیابان جمهوری اسلامی دچار آتش‌سوزی شد. نزدیک ساعت ۸ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران از وقوع حادثه آگاه گردید. بفوریت نخستین واحدها از نزدیکترین ایستگاه آتش‌نشانی در محل حریق حضور یافتند. با توجه به شدت حادثه و شرایط ساختمان بزدی از ۱۰ ایستگاه آتش‌نشانی تهران، بیش از ۲۰۰ آتش‌نشان به چابکی برای فرو نشاندن آتش تلاش کردند. آتش‌نشانان تا آستانه فرونشاندن حریق پیش رفتند، اما به دلایل مختلف، از جمله انباشت حجم زیادی از پارچه‌ها و لباس‌های بشدت

آتشگیر، نبود اصول ایمنی از آتش در ساخت بنا و ... آتش دوباره شدت گرفت به تدریج به طبقات بالا گسترش یافت و پس از فراگیر شدن آتش شوربختانه در ساعت ۱۱ و ۳۳ دقیقه ساختمان در برابر حرارت تاب نیامد و فرو ریخت. در حالیکه ۱۶ آتش‌نشان و دستکم ۵ شهروند در میان آوارهای آن جان باختند.

به فاصله کوتاهی پس از این حادثه، کتاب حاضر به کوشش پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد. در کتاب

حاضر، به همت جمعی از صاحب‌نظران ابعاد فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای حادثه پرداخته شده است.

و شاید برای نخستین بار در تاریخ کشورمان باشد که به کوتاهی هرچه تمام‌تر پس از یک سانحه، کتابی در مورد آن تألیف گردد. آن هم نه از نگاه فنی، بلکه از دیدگاه علوم انسانی. به همین دلیل در همین ابتدای سخن بر خود لازم می‌دانم از تمامی دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی، تألیف، تهیه و نشر کتاب حاضر قدردانی نمایم. از صفحه ۱ تا ۷ کتاب مقدمه و تکلمه‌ای با عنوان پلاسکو از آغاز تا پایان آمده است.

جستارها در قالب پنج بخش ترتیب یافته است، به شرح زیر:

مدیریت و سیاست شهری از صفحه ۱۵ تا صفحه ۱۴۰ شامل: گزارش ملی پلاسکو، پیام پلاسکو، مدیریت شهری و درس‌های پلاسکو، تحلیلی آسیب‌شناختی بر موقعیت بحران‌های کالبدی شهر، ماجرای پیک‌نیک و جامعه‌شناسی پلاسکوها، فروپاشی پلاسکو نماد فروپاشی الگوی توسعه شهری، آتش پلاسکو روشن است! مگر، فاجعه ساختمان پلاسکو و درس‌هایی که نمی‌آموزیم، مسؤولیت شهرداری در حادثه پلاسکو، مدیریت فرسوده، خوب، بد، زشت: درس‌های پلاسکو، هزینه‌های استهلاک و بی‌توجهی به آن در پلاسکو، آتش پلاسکو: احیاگر مشکلات تاریخی ایرانیان، چتری برای پلاسکو، قربانیان نامرئی پلاسکو، عدم توازن امنیت حیات ایرانی

فرهنگ و جامعه از صفحه ۱۴۳ تا صفحه ۲۳۹ شامل:

پرسش پلاسکو، پلاسکو و امر نمی‌دانم، با پلاسکو می‌توان جامعه در آغوش خطر ایران را اسکن کرد، ققنوس پلاسکو و تکوین مقوله مردم در غیاب حکمرانی کارآمد، ساختمان پلاسکو و احساس بی‌پناهی مردم، حادثه ساختمان پلاسکو و فرهنگ اعتماد، ظرفیت سرمایه اجتماعی و واقعه پلاسکو، اعتماد؛ کلید جامعه خود ترمیم‌گر، پلاسکو و نشانه‌شناسی یک ازدحام، پلاسکو، یادگیری و آگاهی ملی، بررسی زمینه‌های بحران پلاسکو با تأکید بر منزلت اجتماعی، ساختمان پلاسکو و اهمیت آموزش مهارت زندگی

اخلاق اجتماعی و خلیقات ایرانی از صفحه ۲۴۳ تا صفحه ۳۲۴ شامل:

آیا مردم هم در فروریختن پلاسکو مقصرند؟، حادثه پلاسکو و فرهنگ عمومی، حادثه پلاسکو و مضمونان همیشگی: مردم، تقدیرگرایی، گم‌گشتگی آینده، و ظهور فاجعه پلاسکو، همه ایرانی‌اند، بعضی‌ها ایرانی‌ترند، پلاسکو، فقدان همدلی در زیست جمعی ایرانی، آیا آنها گوسفندند؟، فرایند اندیشه نسلی؛ آن چه که انجام می‌دهیم، مناسک پلاسکو

رسانه‌های جمعی و اجتماعی از صفحه ۳۲۷ تا ۴۶۸ شامل:

مصیبت به منزله درنگی برای آینده، پلاسکو در ذهن مردم فرو ریخت، درس‌های فاجعه پلاسکو برای تلویزیون ایران، سرکشی تحمل ناپذیر نمادها، که نه خاطر تماشا، نه هوای باغ دارد، حادثه ساختمان پلاسکو و افکار عمومی، اختلال جمعی، سلفی‌بگیران پلاسکو، خوش‌حالی‌ها و خوش‌بختی‌های رسانه ملی، فاجعه پلاسکو: امکان بسیج اجتماعی و نقش رسانه‌ها، شوک درمانی افکار عمومی و دیگر هیچ، کنش سیاسی و عکاسی از فاجعه

برای آینده از صفحه ۴۷۱ تا صفحه ۵۰۷ شامل:

از فروریختن نماد مدرنیته تا بر ساخت فرهنگ رشادت، علاج واقعه

در ادامه قسمتی از جستار دکتر حسین ایمانی جاجرمی که در صفحه ۳۱ کتاب با عنوان مدیریت شهری و درس‌های پلاسکو آورده است را می‌خوانیم.

ریزش برج تجاری تولیدی پلاسکو در روز پنج‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ در قلب پایتخت، چند مسأله بنیادی و حل نشده مدیریت شهری را آشکار کرد. وقوع این فاجعه که در آغاز تنها آتش‌سوزی ساده‌ای می‌نمود و تکرار آتش‌سوزی‌هایی بود که هر چند وقت یکبار به طور منظم در این برج اتفاق می‌افتاد و بخشی از زندگی روزمره ساختمان قلمداد می‌شد، به یک باره با فوران دوباره آتش و فروریختن متعاقب بنا، بدل به فاجعه‌ای تراژیک و فراموش‌نشده در تاریخ شهرنشینی و سیاسی - اداری تهران و ایران شد. صرف رخداد، فاجعه نشانگر ضعف بنیادین امر پیشگیری در سازمان عریض و طویل شهرداری و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران است. با توجه به عظمت حوادث کلانشهری و خسارت‌های جانی و مالی آنها، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های سازمان‌های امدادی و ایمنی،

معطوف به انجام امر پیشگیری از حوادث شده است. فعالیت‌هایی که مقولاتی گسترده مانند آموزش‌های عمومی و تخصصی، انجام مانورهای آتش‌نشانی و امدادی در پهنه‌های متمرکز کننده جمعیت مانند مراکز تجاری، آموزشی، اداری و مسکونی را در بر می‌گیرد. بخشی دیگر از این فعالیت‌ها، شناسایی نقاط پرخطر و با پتانسیل وقوع خطرات است که به دنبال آن سازمان‌های آتش‌نشانی دست به اقدامات کاهش یا رفع خطر می‌زنند. آنها برخوردار از تئوریت و ظرفیت‌های قانونی و اجرایی کافی و موثر برای برخورد با این نقاط هستند و از آنجایی که جامعه، اولویت موضوع ایمنی را درک کرده است، اقداماتشان، مورد چون و چرا قرار نمی‌گیرد. نگاهی به فاجعه پلاسکو در تهران، نشان می‌دهد که اگر فعالیت‌های پیشگیرانه را به سه بخش آموزش، تذکر و برخورد تقسیم کنیم، تنها بخش تذکر انجام شده و دو بخش مهم دیگر - آموزش و برخورد - مغفول مانده است. سازمان‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهری از آن جایی که وابسته به شهرداری‌ها هستند، در انجام فعالیت‌های خود، تابع سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه اداره کننده شهر می‌شوند. اگر سیاست‌های شهرداری از اولویت‌هایی مانند تأمین کامل ایمنی فضاها و فعالیت‌های شهری، به اموری مانند درآمدزایی و فعالیت‌های تجاری سوق کند، به احتمال زیاد سازمان‌های آتش‌نشانی در سلسله مراتب اولویت‌های شهرداری، مراتب نخست را نخواهند داشت و به همان میزان از توجه، بودجه، تجهیزات، ظرفیت‌سازی انسانی و سازمانی دور خواهند بود. مسأله بعدی به جایگاه شهرداری در نظام اداره کننده شهر باز می‌گردد.

فقدان حکومت کلان شهری در ایران سبب شده است تا شهرداری‌ها از اقتدار و ابزارهای سیاسی و اداری لازم برای اداره شهرهای بزرگ و مجموعه‌های شهری برخوردار نباشند. از آنجایی که واقعیت تهران و مناسبات میان آن و شهرها و روستاهای پیرامونش بیانگر واقعیت شکلگیری انبوهه شهری به مرکزیت تهران است، نبود ساختارهای سیاسی و اداری لازم برای اداره کردن و اعمال حاکمیت بر این فضای گسترده و پرچالش، نشانگر ضعفی بنیادین در نظام اداره کشور و فضاهای فرو ملی است. در شرایط موجود، مسؤولیت‌ها و اقتدار شهرداری نسبت به شهر، محدود به چند عرصه خدماتی مشخص و محدود است و خو گرفتن شهرداری به فروش تراکم و تبدیل جریمه‌ها و تخلفات به منبع درآمد، به طور کامل آن را از کارکرد و وظیفه اداره شهر دور کرده است.

کتاب با طرح جلد اندیشه برانگیز، با مقوای مرغوب و متن تک رنگ با کاغذ مرغوب، به پاکیزگی هرچه تمامتر چاپ و صحافی شده است. مطالعه کتاب حاضر را علاوه بر استادان، دانشجویان و دست‌اندرکاران حوزه ایمنی و مدیریت شهری به همه شهروندان فرهیخته توصیه می‌نمایم. بر این اساس و با توجه به توزیع محدود، شاید لازم باشد به شمارگان درخور، تجدید چاپ شود یا دستکم نسخه الکترونیکی آن منتشر گردد.

Quarterly Journal of Information EDUCATIONAL AND RESEARCH

Safety Culture

NO.25 - Summer 2017

C o n t e n t s

Notes	4
Dialogue	6
Articles	
- Reviewing of using Elevator on Emergency Exit in High-Rise Buildings; Challenges and Workings.	18
- The Plasco Fire and Its Lessons (basic analysis)	30
- Safety, Firefighting and Rescuing in High-Rise Buildings (eg; The Salman 18-Storeys Tower In Mashhad).	43
- Firefighting Operation in High-Rise Buildings.	53
- Study The Fire of Ten High-Rise Buildings in a Century of World History.	63
- Statistics of American High-Rise Buildings Fire in 2015.	77
Report	95
Firefighting and Rescue in History Passage	
- Iron men and the wooden Ladder.New Technology	112
News	114

Quarterly Journal of Information EDUCATIONAL AND RESEARCH

Safety Culture

License Holder: Ministry of interior organization of municipalities and
Rular managers

Managing Director: Hooshang KhandanDel

Exclutive Manager: F.Ghasemloo

Editor in chief: Seyed Habib Razi

Editorial Board: M.Ghadiri, S.Bakhtiary, I.MohammadFam, A.Kariminik,
A.sarayi,B.Noorelahi

Design and Layout: Hamed Yaghoobi (payeshpouyesh@gmail.com)

[Http://www.imo.org.ir](http://www.imo.org.ir)

Email: Shahrdariha91@yahoo.com

[setad _ atashneshani@yahoo.com](mailto:setad_atashneshani@yahoo.com)

